

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®



Intense
Shimmer
Finish

Acabado
de brillo
intenso

Ideal for
Decorations
and Crafts

Multi-Surface
Use

Ideal para
decoraciones
y manualidades

Para superficies
múltiples

⚠ DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR.
VAPOR HARMFUL. VAPOR MAY CAUSE FLASH FIRE.
CONTENTS UNDER PRESSURE.
See other cautions on back panel.

⚠ PELIGRO! LÍQUIDO Y VAPORES EXTREMADAMENTE INFLAMABLES.
LOS VAPORES SON PERJUDICIALES. LOS VAPORES PUEDEN CAUSAR
COMBUSTIÓN INSTANTÁNEA. NO SOMETER A PRESIÓN.
Consulte las demás advertencias en la parte posterior.

NET WT. 10.25 OZ. (290g)

GLITTER provides full coverage, radiant shimmer on many surfaces including: wood, metal, wicker, glass, ceramic, pottery, Styrofoam®, paper, plastic and more. For added protection, top coat with the Rust-Oleum® Glitter Sealer. For interior use only.

Painting Conditions: Use outdoors or in a well-ventilated area. When temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 60% to ensure proper drying. Apply spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist.

Preparation: Remove loose paint and rust with wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and let dry. **WARNING!** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

Priming: Use of a Rust-Oleum® primer provides superior adhesion and hiding and is especially recommended for bare wood and metal.

Painting: Shake can vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. Shake often during use. If mixing ball fails to turn DO NOT STRIKE CAN. Contact Rust-Oleum. Hold can upright 12-14" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface. Keep the can in motion while spraying. Apply 2 or more light coats a few minutes apart.

Dry & Recoat Times based on 70°F ~ 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. May recoat at anytime. Dries to the touch in 20 minutes and to handle in 1 hour. Fully dry in 24 hrs.

Clean-up: When finished spraying, clear spray valve by turning can upside down and pushing spray button for 5 seconds. Clean up wet paint with Xylol or mineral spirits. Throw away empty can in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor.

Clogging: If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as mineral spirits. Do not stick pin or other object into the stem.

*Styrofoam® is a trademark of the Dow Chemical Company.

CONTAINS: HEPTANE, LIQUIFIED PETROLEUM GAS, PETROLEUM DISTILLATES AND CYCLOHEXANE. Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Do not puncture, strike, or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (48°C).

NOTICE: Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the content may be harmful or fatal. **Vapors may ignite explosively.** Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. **Use only with adequate ventilation.**

Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear respiratory protection (NIOSH approved) or leave the area. Avoid contact with eyes, skin and clothing. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water.

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.** For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800) 481-4785.

La brillantina brinda una cobertura total con brillo radiante en muchas superficies, incluyendo la madera, el metal, el mimbre, la cerámica, la alfarería, Styrofoam® (la espuma de poliestireno), el papel, el plástico, etc. Para mayor protección, cubra con sellador de brillantina Rust-Oleum® Glitter Sealer. Solo para uso en interiores. Use el producto al aire libre o en lugares con buena ventilación. Use cuando la temperatura sea de 50 °F (10 °C) a 90 °F (32 °C) y la humedad esté por debajo del 60 % para asegurar el secado correcto. Evite rociar en condiciones de viento o polvo. Cubra las áreas circundantes para protegerlas del rocío del aerosol. **Preparación:** Quite la pintura suelta y el óxido con un cepillo de alambre o papel de lija. Lije suavemente las superficies brillantes. Limpie con agua y jabón, enjuague y deje secar. **ADVERTENCIA:** Si respire la niebla o la pintura vapor, puede daarle el pulmón. EL PLOMO ES TOXICO. Comuníquese con la Línea Directa Nacional de Información sobre Plomo al 1-800-424-LEAD o visite www.epa.gov/lead. **Imprescindible:** El uso de un imprimador Rust-Oleum® brinda excelente adhesión y cobertura y está recomendado especialmente para maderas y metales sin acabado. **Para pintar:** Agite la lata energicamente durante un minuto luego de que la bola de mezclado comienza a girar. Agite la lata con frecuencia durante el uso. Si la bola de mezclado no suena, NO GOLPEE LA LATA. Póngase en contacto con Rust-Oleum. Sostenga la lata en posición vertical a una distancia de 12 a 14 pulgadas de la superficie y rocíe con un movimiento uniforme de un lado al otro, superponiendo ligeramente cada pasada. Mantenga la lata a la misma distancia de la superficie. Procure que la lata esté siempre en movimiento mientras rocía. Aplique dos o más capas ligeras con unos minutos de diferencia. **Los tiempos de secado y espere entre una capa y otra** corresponden a condiciones de 70 °F y 50 % de humedad relativa. Deje pasar más tiempo cuando la temperatura sea más baja. Aplique otra capa en cualquier momento. Se seca al tacto en 20 minutos y puede manipularse luego de 1 hora. Seca completamente en 24 horas. **Limpieza:** Cuando haya terminado de pulverizar, limpie la válvula recordando, para ello, ponga la lata boca abajo y pulse el botón atomizador durante 5 segundos. Limpie la pintura fresca con Xylol o solvente mineral. No deseche nunca el producto reservado para la recolección de residuos. No lo queme ni lo arroje al compactor de basuras de su casa. **Obstrucción:** Si la válvula se obstruye, gire y aleje la punta del aerosol y enjuáguela con un solvente, como la trementina mineral. No inserte ningún alfiler ni otro objeto en el vástago.

*Styrofoam® es una marca comercial de Dow Chemical Company.

CONTIENE: HEPTANO, GAS DE PETRÓLEO LIQUIDADO, DESTILADOS DE PETRÓLEO Y CICLOHEXANO.

Vapores perjudiciales. Pueden afectar el cerebro o el sistema nervioso y causar mareos, náuseas o dolores de cabeza. Produce irritación nasal, de la garganta, de los ojos y de la piel. No perforo, golpee ni incinere (queme) el envase. La exposición al calor o la exposición prolongada al sol pueden provocar una explosión. No exponga el producto al calor ni lo almacene a temperaturas superiores a 120 °F (48 °C). **AVISO:** Algunos informes han asociado la sobreexposición ocupacional repetida y prolongada a solventes con daños permanentes en el cerebro y el sistema nervioso. Concentrar e inhalar deliberadamente el contenido puede ser perjudicial o fatal y constituye un uso indebido intencional del producto. **Los vapores pueden encenderse y causar una explosión.** Mantenga el producto alejado del calor, las chispas y las llamas. No fume. Apague todas las llamas y las luces piloto y apague las cocinas, los calentadores, los motores eléctricos y las demás fuentes de ignición mientras use el producto y hasta que hayan desaparecido todos los vapores. Abra todas las ventanas y puertas para lograr una ventilación cruzada y evitar que se acumulen los vapores. **Use el producto sólo con la ventilación adecuada.** No respire el polvo, los vapores ni el rocío. Asegúrese de que entre aire fresco durante la aplicación y el secado. Si le irrora los ojos, tiene dolor de cabeza o mareos, utilice protección respiratoria aprobada por NIOSH (Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional) o abandone el área. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. **Primeros auxilios:** Si tiene dificultades para respirar, abandone el área en busca de aire fresco. Si la dificultad persiste, busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, enjuague de inmediato con abundante agua durante al menos 15 minutos y busque atención médica. En caso de contacto con la piel, lave bien con agua y jabón.

⚠ ADVERTENCIA: Cáncer y problemas reproductivos. www.P65Warnings.ca.gov

MANTENGA EL PRODUCTO ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. En caso de emergencia, llame a un médico, al centro de toxicología local o diríjase a la sala de emergencias local. Para obtener información de salud del producto, llame al: (800) 481-4785.

SATISFACTION GUARANTEE: If you are dissatisfied with this product, contact our Product Support Department at 1-800-481-4785 for a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code on bottom of can.

RUST-OLEUM
CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

800-481-4785 rustoleum.com

Made in USA / Hecho en E.U.A.

©2018 Rust-Oleum Corporation 332682 0418

277781 GLITTER KELLY GREEN



• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®



Intense
Shimmer
Finish

Acabado
de brillo
intenso

Ideal for
Decorations
and Crafts

Multi-Surface
Use

Ideal para
decoraciones
y manualidades

Para superficies
múltiples

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR.
VAPOR HARMFUL. VAPOR MAY CAUSE FLASH FIRE.
CONTENTS UNDER PRESSURE.
See other cautions on back panel.

NET WT. 10.25 OZ. (290g)

¡PELIGRO! LÍQUIDO Y VAPORES EXTREMADAMENTE INFLAMABLES.
LOS VAPORES SON PERJUDICIALES. LOS VAPORES PUEDEN CAUSAR
COMBUSTIÓN INSTANTÁNEA. NO SOMETER A PRESIÓN.
Consulte las demás advertencias en la parte posterior.

GLITTER provides full coverage, radiant shimmer to many surfaces including: wood, metal, wicker, glass, ceramic, pottery, Styrofoam™, paper, plastic and more. For added protection, top coat with the Rust-Oleum Glitter Sealer.

READ ALL DIRECTIONS FIRST BEFORE BEGINNING PROJECT.

Painting Conditions: Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 60% to ensure proper drying. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from paint mist.

Preparation: Remove loose paint and rust with wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and let dry. **WARNING!** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. **LEAD IS TOXIC.** Contact the National Lead Abatement Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

Priming: Use of a Rust-Oleum® primer provides superior adhesion and hiding and is especially recommended for bare wood and metal.

Painting: Shake can vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. Shake often during use. If mixing ball fails to rattle DO NOT STRIKE CAN. Contact Rust-Oleum. Hold can upright 12-14" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface. Keep the can in motion while spraying. Apply 2 or more light coats a few minutes apart.

Dry & Recoat Times based on 70°F - 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. May recoat at anytime. Dries to the touch in 20 minutes and to handle in 1 hour. Fully dry in 24 hrs.

Clean-up: When finished spraying, clear spray valve by turning can upside down and pushing spray button for 5 seconds. Clean up wet paint with Xylol or mineral spirits. Throw away empty can in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor.

Clogging: If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as mineral spirits. Do not stick pin or other object into the stem.

*Styrofoam® is a trademark of the Dow Chemical Company.

CONTAINS: HEPTANE, LIQUIFIED PETROLEUM GAS, PETROLEUM DISTILLATES AND CYCLOHEXANE. Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Do not puncture, strike, or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (48°C).

NOTICE: Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the content may be harmful or fatal. **Vapors may ignite explosively.** Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. **Use only with adequate ventilation.**

Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear respiratory protection (NIOSH approved) or leave the area. Avoid contact with eyes, skin and clothing. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water.

WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.** For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800) 481-4785.

La brillante brinda una cobertura total con brillo radiante en muchas superficies, incluyendo la madera, el metal, el mimbre, la cerámica, la alfarería, Styrofoam® (la espuma de poliestireno), el papel, el plástico, etc. Para mayor protección, cubra con sellador de brillante Rust-Oleum® Glitter Sealer. Lea para uso en aplicación. Use el producto al aire libre o en lugares con buena ventilación. Use cuando la temperatura sea de 50 °F (10 °C) a 90 °F (32 °C) y la humedad esté por debajo del 60 % para asegurar el secado correcto. Evite rocío en condiciones de viento o polvo. Cubra las áreas circundantes para protegerlas del rocío del aerosol. **Preparación:** Quite la pintura suelta y el óxido con un cepillo de alfiler o papel de lija. Limpie las superficies brillantes. Limpie con agua y jabón, enjuague y deje secar.

ADVERTENCIA: Si respira la alta concentración de polvo, puede desarrollar polvo con plomo. **EL PLOMO ES TOXICO.** Comuníquese con la Línea Directa Nacional de Información sobre Plomo al 1-800-424-LEAD o visite www.epa.gov/lead. **Impresión:** El uso de un imprimador Rust-Oleum® brinda excelente adhesión y cobertura y está recomendado especialmente para maderas y metales sin acabado. **Para pintar:** Agite la lata energicamente durante un minuto luego de que la bola de mezclado comienza a girar. Agite la lata con frecuencia durante el uso. Si la bola de mezclado no suena, NO GOLPEE LA LATA. Póngase en contacto con Rust-Oleum. Sostenga la lata en posición vertical a una distancia de 12 a 14 pulgadas de la superficie y rocíe con un movimiento uniforme de un lado al otro, superponiendo ligeramente cada pasada. Mantenga la lata a la misma distancia de la superficie. Procure que la lata esté siempre en movimiento mientras rocía. Aplique dos o más capas ligeras con unos minutos de diferencia. **Los tiempos de secado y espere entre una capa y otra** corresponden a condiciones de 70 °F y 50 % de humedad relativa. Deje pasar más tiempo cuando la temperatura sea más baja. Aplique otra capa en cualquier momento. Se seca al tacto en 20 minutos y puede manipularse luego de 1 hora. Seca completamente en 24 horas. **Limpieza:** Cuando haya terminado de pulverizar, limpie la válvula accionadora, para ello, ponga la lata boca abajo y pulse el botón accionador durante 5 segundos. Limpie la pintura fresca con Xylol o solvente mineral. No deseche el producto en el desagüe reservado para la recolección de residuos. No lo quemé ni lo arroje al compactor de basura de su casa. **Obstrucción:** Si la válvula se obstruye, gire y jale la punta del aerosol y enjuague con un solvente, como la trementina mineral. No inserte ningún alfiler ni otro objeto en el vástago.

*Styrofoam® es una marca comercial de Dow Chemical Company.

CONTIENE: HEPTANO, GAS DE PETRÓLEO LICUADO, DESTILADOS DE PETRÓLEO Y CICLOHEXANO.

Vapores perjudiciales. Pueden afectar el cerebro o el sistema nervioso y causar mareos, náuseas o dolores de cabeza. Produce irritación nasal, de la garganta, de los ojos y de la piel. No perforé, golpee ni incinere (queme) el envase. La exposición al calor o la exposición prolongada al sol pueden provocar una explosión. No exponga el producto al calor ni lo almacene a temperaturas superiores a 120 °F (48 °C). **AVISO:** Algunos informes han asociado la sobreexposición ocupacional repetida y prolongada a solventes con daños permanentes en el cerebro y el sistema nervioso. Concentrar e inhalar deliberadamente el contenido puede ser perjudicial o fatal y constituye un uso indebido intencional del producto. **Los vapores pueden encenderse y causar una explosión.** Mantenga el producto alejado del calor, las chispas y las llamas. No fume. Apague todas las llamas y las luces piloto y apague las cocinas, los calentadores, los motores eléctricos y las demás fuentes de ignición mientras use el producto y hasta que hayan desaparecido todos los vapores. Abra todas las ventanas y puertas para lograr una ventilación cruzada y evitar que se acumulen los vapores. **Use el producto sólo con la ventilación adecuada.** No respire el polvo, los vapores ni el rocío. Asegúrese de que entre aire fresco durante la aplicación y el secado. Si le looran los ojos, tiene dolor de cabeza o mareos, utilice protección respiratoria aprobada por NIOSH (Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional) o abandone el área. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. **Primeros auxilios:** Si tiene dificultades para respirar, abandone el área en busca de aire fresco. Si la dificultad persiste, busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, enjuague de inmediato con abundante agua durante al menos 15 minutos y busque atención médica. En caso de contacto con la piel, lave bien con agua y jabón.

ADVERTENCIA: Cáncer y problemas reproductivos. www.P65Warnings.ca.gov. **MANTENGA EL PRODUCTO ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** En caso de emergencia, llame a un médico, al centro de toxicología local o diríjase a la sala de emergencias local. Para obtener información de salud del producto, llame al: (800) 481-4785.

SATISFACTION GUARANTEE: If you are dissatisfied with this product, contact our Product Support Department at 1-800-481-4785 for a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code on bottom of can.

RUST-OLEUM
CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061
800-481-4785 rustoleum.com

Made in USA / Hecho en E.U.A.

©2018 Rust-Oleum Corporation 332684 0418

268045 GLITTER RED



0 20066 22376 2

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®



Intense
Shimmer
Finish

Acabado
de brillo
intenso

Ideal for
Decorations
and Crafts

Multi-Surface
Use

Ideal para
decoraciones
y manualidades

Para superficies
múltiples

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR.
VAPOR HARMFUL. VAPOR MAY CAUSE FLASH FIRE.
CONTENTS UNDER PRESSURE.
See other cautions on back panel.

NET WT. 10.25 OZ. (290g)

¡PELIGRO! LÍQUIDO Y VAPORES EXTREMADAMENTE INFLAMABLES.
LOS VAPORES SON PERJUDICIALES. LOS VAPORES PUEDEN CAUSAR
COMBUSTIÓN INSTANTÁNEA. NO SOMETER A PRESIÓN.
Consulte las demás advertencias en la parte posterior.

GLITTER provides an intense sparkling finish for any craft or decorative project. Glitter provides a full coverage of radiant shimmer for many surfaces including: wood, metal, wicker, glass, ceramic, pottery, Styrofoam®, paper, plastic and more. For added protection, top coat with the Rust-Oleum Glitter Sealer.

READ ALL DIRECTIONS FIRST BEFORE BEGINNING PROJECT.

Painting Conditions: Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 60% to ensure proper drying. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist.

Preparation: Remove loose paint and rust with wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and let dry. **WARNING!** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or go to www.epa.gov/lead.

Priming: Use of a Rust-Oleum® primer provides superior adhesion and hiding and is especially recommended for bare wood and metal.

Painting: Shake can vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. Shake often during use. 1 minute ball fails to rattle DO NOT STRIKE CAN. Contact Rust-Oleum. Hold can upright 12-14" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface. Keep the can in motion while spraying. Apply 2 or more light coats a few minutes apart.

Dry & Recoat Times based on 70°F - 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. May repeat at anytime. Dries to the touch in 20 minutes and to handle in 1 hour. Fully dry in 24 hrs.

Clean-up: When finished spraying, clear spray valve by turning can upside down and pushing spray button for 5 seconds. Clean up wet paint with Xylol or mineral spirits. Throw away empty can in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor.

Clogging: If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as mineral spirits. Do not stick pin or other object into the stem.

*Styrofoam® is a trademark of the Dow Chemical Company.

CONTAINS: HEPTANE, LIQUIFIED PETROLEUM GAS, PETROLEUM DISTILLATES AND CYCLOHEXANE. Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Do not puncture, strike, or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (48°C). **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the content may be harmful or fatal. **Vapors may ignite explosively.** Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. **Use only with adequate ventilation.** Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear respiratory protection (NIOSH approved) or leave the area. Avoid contact with eyes, skin and clothing. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water. **⚠ WARNING:** Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.** For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800) 481-4785.

La brillante brinda una cobertura total con brillo radiante en muchas superficies, incluidas la madera, el metal, el mimbre, la cerámica, la alfarería, Styrofoam® (la espuma de poliestireno), el papel, el plástico, etc. Para mayor protección, cubra con sellador de brillante Rust-Oleum® Glitter Seal. Este solo para uso en interiores. Use el producto al aire libre o en lugares con buena ventilación. Uselo cuando la temperatura sea de 50 °F (10 °C) a 90 °F (32 °C) y la humedad esté por debajo del 60 % para asegurar el secado correcto. Evite rociar en condiciones de viento o polvo. Cubra las áreas circundantes para protegerlas del resque de aerosol. **Preparación:** Quite la pintura suelta y el óxido con un cepillo de alfiler o papel de lija. **¡ADVERTENCIA!** Si raspa, lija o quite pintura, puede elevarse polvo con plomo. EL PLOMO ES TOXICO. Comuníquese con la Línea Directa Nacional de Información sobre Plomo al 1-800-424-LEAD o visite www.epa.gov/lead. **Impresión:** El uso de un imprimador Rust-Oleum® brinda excelente adhesión y cobertura y está recomendado especialmente para maderas y metales sin acabado. **Aplicación:** Agite la lata energéticamente durante un minuto luego de que la lata de mezclado comienza a girar. Quite la lata con frecuencia durante el uso. Si la lata de mezclado no suena, NO GOLPEE LA LATA. Póngase en contacto con Rust-Oleum. Sostenga la lata en posición vertical a una distancia de 12 a 14 pulgadas de la superficie y rocíe con un movimiento uniforme de la mano, superponiendo ligeramente cada pasada. Mantenga la lata a la misma distancia de la superficie. Procure que la lata esté siempre en movimiento mientras rocía. Aplique dos o más capas ligeras con unos minutos de diferencia. **Los tiempos de secado y espera entre una capa y otra** corresponden a condiciones de 70 °F y 50 % de humedad relativa. Deje pasar más tiempo cuando la temperatura sea más baja. Aplique otra capa en cualquier momento. Se seca al tacto en 20 minutos y puede manipularse luego de 1 hora. Secca completamente en 24 horas. **Limpieza:** Cuando haya terminado de pulverizar, limpie la válvula rociadora, para ello, ponga la lata boca abajo y pulse el botón atomizador durante 5 segundos. Limpie la pintura fresca con Xylol o trementina. No intente introducir un alfiler u otro objeto reservado para la recolección de residuos. No lo queme ni lo arroje al compactor de basura de su casa. **Obstrucción:** Si la válvula se obstruye, gire y aleje la punta del aerosol y enjuáguela con un solvente, como la trementina mineral. No inserte ningún alfiler ni otro objeto en el vástago.

*Styrofoam® es una marca comercial de Dow Chemical Company.

CONTIENE: HEPTANO, GAS DE PETRÓLEO LIQUIDADO, DESTILADOS DE PETRÓLEO Y CICLOHEXANO. Vapores perjudiciales. Pueden afectar el cerebro o el sistema nervioso y causar mareos, náuseas o dolores de cabeza. Produce irritación nasal, de la garganta, de los ojos y de la piel. No perforo, golpee ni incinere (queme) el envase. La exposición al calor o la exposición prolongada al sol pueden provocar una explosión. No exponga el producto al calor ni lo almacene a temperaturas superiores a 120 °F (48 °C). **AVISO:** Algunos informes han asociado la sobreexposición ocupacional repetida y prolongada a solventes con daños permanentes en el cerebro y el sistema nervioso. Concentrar e inhalar deliberadamente el contenido puede ser perjudicial o fatal y constituye un uso indebido intencional del producto. **Los vapores pueden encenderse y causar una explosión.** Mantenga el producto alejado del calor, las chispas y las llamas. No fume. Apague todas las llamas y las luces piloto y apague las cocinas, los calentadores, los motores eléctricos y las demás fuentes de ignición mientras use el producto y hasta que hayan desaparecido todos los vapores. Abra todas las ventanas y puertas para lograr una ventilación cruzada y evitar que se acumulen los vapores. **Use el producto sólo con la ventilación adecuada.** No respire el polvo, los vapores ni el ruido. Asegure de que entre aire fresco durante la aplicación y el secado. Si le irradian los ojos, tiene dolor de cabeza o mareos, utilice protección respiratoria aprobada por NIOSH (Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional) o abandone el área. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. **Primeros auxilios:** Si tiene dificultades para respirar, abandone el área en busca de aire fresco. Si la dificultad persiste, busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, enjuague de inmediato con abundante agua durante al menos 15 minutos y busque atención médica. En caso de contacto con la piel, lave bien con agua y jabón. **⚠ ADVERTENCIA:** Cáncer y problemas reproductivos: www.P65Warnings.ca.gov. **MANTENGA EL PRODUCTO ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** En caso de emergencia, llame a un médico, al centro de toxicología local o diríjase a la sala de emergencias local. Para obtener información de salud del producto, llame al: (800) 481-4785.

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact our Product Support Department at 1-800-481-4785 for a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code on bottom of can.

RUST-OLEUM
CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061
800-481-4785 rustoleum.com

Made in USA / Hecho en E.U.A.

©2018 Rust-Oleum Corporation 332687 0418

267689 GLITTER GOLD



• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®



Intense
Shimmer
Finish

Acabado
de brillo
intenso

Ideal for
Decorations
and Crafts

Ideal para
decoraciones
y manualidades

Multi-Surface
Use

Para superficies
múltiples

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR.
VAPOR HARMFUL. VAPOR MAY CAUSE FLASH FIRE.
CONTENTS UNDER PRESSURE.
See other cautions on back panel.

¡PELIGRO! LÍQUIDO Y VAPORES EXTREMADAMENTE INFLAMABLES.
LOS VAPORES SON PERJUDICIALES. LOS VAPORES PUEDEN CAUSAR
COMBUSTIÓN INSTANTÁNEA. NO SOMETER A PRESIÓN.
Consulte las demás advertencias en la parte posterior.

NET WT. 10.25 OZ. (290g)

GLITTER provides an intense sparkling finish for any craft or decorative project. Glitter provides a full coverage of radiant shimmer for many surfaces including: wood, metal, wicker, glass, ceramic, pottery, Styrofoam®, paper, plastic and more. For added protection, top coat with the Rust-Oleum Glitter Sealer.

READ ALL DIRECTIONS FIRST BEFORE BEGINNING PROJECT.

Painting Conditions: Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 60% to ensure proper drying. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist.

Preparation: Remove loose paint and rust with wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and let dry. **WARNING!** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. Call the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

Priming: Use of a Rust-Oleum® primer provides superior adhesion and hiding and is especially recommended for bare wood and metal.

Painting: Shake can vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. Shake often during use. If mixing ball fails to rattle DO NOT STRIKE CAN. Contact Rust-Oleum. Hold can upright 12-14" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface. Keep the can in motion while spraying. Apply 2 or more light coats a few minutes apart.

Dry & Recoat Times based on 70°F - 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. May recoat at anytime. Dries to the touch in 20 minutes and to handle in 1 hour. Fully dry in 24 hrs.

Clean-up: When finished spraying, clear spray valve by turning can upside down and pushing spray button for 5 seconds. Clean up wet paint with Xylol or mineral spirits. Throw away empty can in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor.

Clogging: If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as mineral spirits. Do not stick pin or other object into the stem.

*Styrofoam® is a trademark of the Dow Chemical Company.

CONTAINS: HEPTANE, LIQUIFIED PETROLEUM GAS, PETROLEUM DISTILLATES AND CYCLOHEXANE. Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Do not puncture, strike, or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (48°C). **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the content may be harmful or fatal. **Vapors may ignite explosively.** Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. **Use only with adequate ventilation.** Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear respiratory protection (NIOSH approved) or leave the area. Avoid contact with eyes, skin and clothing. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water. **⚠ WARNING:** Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.** For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800) 481-4785.

La brillante brinda una cobertura total con brillo radiante en muchas superficies, incluidas la madera, el metal, el mimbre, la cerámica, la alfarería, Styrofoam® (la espuma de poliestireno), el papel, el plástico, etc. Para mayor protección, cubra con sellador de brillante Rust-Oleum® Glitter Sealer. Lea para uso en español. Use el producto al aire libre o en lugares con buena ventilación. Use cuando la temperatura sea de 50 °F (10 °C) a 90 °F (32 °C) y la humedad esté por debajo del 60 % para asegurar el secado correcto. Evite rociar en condiciones de viento o polvo. Cubra las áreas circundantes para protegerlas del rocío del aerosol. **Preparación:** Quite la pintura suelta y el óxido con un cepillo de alfiler o papel de lija. Lije suavemente las superficies brillantes. Limpie con agua y jabón, enjuague y deje secar. **⚠ ADVERTENCIA:** Si raspa, lija o quite pintura, puede elevarse polvo con plomo. EL PLOMO ES TOXICO. Comuníquese con la Línea Directa Nacional de Información sobre Plomo al 1-800-424-LEAD o visite www.epa.gov/lead. **Impresión:** El uso de un imprimador Rust-Oleum® brinda excelente adhesión y cobertura y está recomendado especialmente para maderas y metales sin acabados. **Para pintar:** Agite la lata energicamente durante un minuto luego de que la bola de mezclado comienza a girar. Quite la lata con frecuencia durante el uso. Si la bola de mezclado no suena, NO GOLPEE LA LATA. Póngase en contacto con Rust-Oleum. Sostenga la lata en posición vertical a una distancia de 12 a 14 pulgadas de la superficie y rocíe con un movimiento uniforme de un lado al otro, superponiendo ligeramente cada pasada. Mantenga la lata a la misma distancia de la superficie. Procure que la lata esté siempre en movimiento mientras rocía. Aplique dos o más capas ligeras con unos minutos de diferencia. Los tiempos de secado y espere entre una capa y otra corresponden a condiciones de 70 °F y 50 % de humedad relativa. Deje pasar más tiempo cuando la temperatura sea más baja. Aplique otra capa en cualquier momento. Se seca al tacto en 20 minutos y puede manipularse luego de 1 hora. Secca completamente en 24 horas. **Limpieza:** Cuando haya terminado de pulverizar, limpie la válvula recodadora, para ello, ponga la lata boca abajo y pulse el botón atomizador durante 5 segundos. Limpie la pintura fresca con agua y jabón o con solventes. No seque la lata con un paño. Reserve para la recolección de residuos. No lo quemé ni lo arroje al compactor de basura de su casa. **Obstrucción:** Si la válvula se obstruye, gire y aleje la punta del aerosol y enjuague con un solvente, como la trementina mineral. No inserte ningún alfiler ni otro objeto en el vástago.

*Styrofoam® es una marca comercial de Dow Chemical Company.

CONTIENE: HEPTANO, GAS DE PETRÓLEO LIQUIDADO, DESTILADOS DE PETRÓLEO Y CICLOHEXANO. Vapores perjudiciales. Pueden afectar el cerebro o el sistema nervioso y causar mareos, náuseas o dolores de cabeza. Producen irritación nasal, de la garganta, de los ojos y de la piel. No perforé, golpee ni incinere (queme) el envase. La exposición al calor o la exposición prolongada al sol pueden provocar una explosión. No exponga el producto al calor ni lo almacene a temperaturas superiores a 120 °F (48 °C). **AVISO:** Algunos informes han asociado la sobreexposición ocupacional repetida y prolongada a solventes con daños permanentes en el cerebro y el sistema nervioso. Concentrar e inhalar deliberadamente el contenido puede ser perjudicial o fatal y constituye un uso indebido intencional del producto. **Los vapores pueden encenderse y causar una explosión.** Mantenga el producto alejado del calor, las chispas y las llamas. No fume. Apague todas las llamas y las luces piloto y apague las cocinas, los calentadores, los motores eléctricos y las demás fuentes de ignición mientras use el producto y hasta que hayan desaparecido todos los vapores. Abra todas las ventanas y puertas para lograr una ventilación cruzada y evitar que se acumulen los vapores. **Use el producto sólo con la ventilación adecuada.** No respire el polvo, los vapores ni el ruido. Asegúrese de que entre aire fresco durante la aplicación y el secado. Si le irradian los ojos, tiene dolor de cabeza o mareos, utilice protección respiratoria aprobada por NIOSH (Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional) o abandone el área. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. **Primeros auxilios:** Si tiene dificultades para respirar, abandone el área en busca de aire fresco. Si la dificultad persiste, busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, enjuague de inmediato con abundante agua durante al menos 15 minutos y busque atención médica. En caso de contacto con la piel, lave bien con agua y jabón. **⚠ ADVERTENCIA:** Cáncer y problemas reproductivos: www.P65Warnings.ca.gov.

MANTENGA EL PRODUCTO ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. En caso de emergencia, llame a un médico, al centro de toxicología local o diríjase a la sala de emergencias local. Para obtener información de salud del producto, llame al: (800) 481-4785.

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact our Product Support Department at 1-800-481-4785 for a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code on bottom of can.

RUST-OLEUM

CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

800-481-4785 rustoleum.com

Made in USA / Hecho en E.U.A.

©2018 Rust-Oleum Corporation 332685 0418

267734 GLITTER SILVER



• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®



Intense
Shimmer
Finish

Acabado
de brillo
intenso

Ideal for
Decorations
and Crafts

Multi-Surface
Use

Ideal para
decoraciones
y manualidades

Para superficies
múltiples

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR.
VAPOR HARMFUL. VAPOR MAY CAUSE FLASH FIRE.
CONTENTS UNDER PRESSURE.
See other cautions on back panel.

NET WT. 10.25 OZ. (290g)

¡PELIGRO! LÍQUIDO Y VAPORES EXTREMADAMENTE INFLAMABLES.
LOS VAPORES SON PERJUDICIALES. LOS VAPORES PUEDEN CAUSAR
COMBUSTIÓN INSTANTÁNEA. NO SOMETER A PRESIÓN.
Consulte las demás advertencias en la parte posterior.

GLITTER provides full coverage, radiant shimmer on many surfaces including: wood, metal, wicker, glass, ceramic, pottery, Styrofoam®, paper, plastic and more. For added protection, top coat with the Rust-Oleum® Glitter Sealer. For interior use only.

Painting Conditions: Use outdoors or in a well-ventilated area. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 60% to ensure proper drying. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist.

Preparation: Remove loose paint and rust with wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and let dry. **WARNING!** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

Priming: Use of a Rust-Oleum® primer provides superior adhesion and hiding and is especially recommended for bare wood and metal.

Painting: Shake can vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. Shake often during use. If mixing ball fails to rotate DO NOT STRIKE CAN. Contact Rust-Oleum. Hold can upright 12-14" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface. Keep the can in motion while spraying. Apply 2 or more light coats a few minutes apart.

Dry & Recoat Times based on 70°F ~ 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. May recoat at anytime. Dries to the touch in 20 minutes and to handle in 1 hour. Fully dry in 24 hrs.

Clean-up: When finished spraying, clear spray valve by turning can upside down and pushing spray button for 5 seconds. Clean up wet paint with Xylol or mineral spirits. Throw away empty can in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor.

Clogging: If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as mineral spirits. Do not stick pin or other object into the stem.

*Styrofoam® is a trademark of the Dow Chemical Company.

CONTAINS: HEPTANE, LIQUIFIED PETROLEUM GAS, PETROLEUM DISTILLATES AND CYCLOHEXANE. Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Do not puncture, strike, or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (48°C). **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the content may be harmful or fatal. **Vapors may ignite explosively.** Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. **Use only with adequate ventilation.** Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear respiratory protection (NIOSH approved) or leave the area. Avoid contact with eyes, skin and clothing. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water.

⚠️WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.** For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800) 481-4785.

La brillantina brinda una cobertura total con brillo radiante en muchas superficies, incluyendo la madera, el metal, el mimbre, la cerámica, la alfarería, Styrofoam® (la espuma de poliestireno), el papel, el plástico, etc. Para mayor protección, cubra con sellador de brillantina Rust-Oleum® Glitter Sealer. Solo para uso en interiores. Use el producto al aire libre o en lugares con buena ventilación. Use cuando la temperatura sea de 50 °F (10 °C) a 90 °F (32 °C) y la humedad esté por debajo del 60 % para asegurar el secado correcto. Evite rociar en condiciones de viento o polvo. Cubra las áreas circundantes para protegerlas del rocío del aerosol. **Preparación:** Quite la pintura suelta y el óxido con un cepillo de alambre o papel de lija. Lije suavemente las superficies brillantes. Limpie con agua y jabón, enjuague y deje secar. **ADVERTENCIA:** Si respire el polvo o la pintura vapor, puede desarrollar polvo en los pulmones. EL PLOMO ES TOXICO. Comuníquese con la Línea Directa Nacional de Información sobre Plomo al 1-800-424-LEAD o visite www.epa.gov/lead. **Imprescindible:** El uso de un imprimador Rust-Oleum® brinda excelente adhesión y cobertura y está recomendado especialmente para maderas y metales sin acabado. **Para pintar:** Agite la lata energicamente durante un minuto luego de que la bola de mezclado comienza a girar. Agite la lata con frecuencia durante el uso. Si la bola de mezclado no suena, NO GOLPEE LA LATA. Póngase en contacto con Rust-Oleum. Sostenga la lata en posición vertical a una distancia de 12 a 14 pulgadas de la superficie y rocíe con un movimiento uniforme de un lado al otro, superponiendo siempre cada pasada. Mantenga la lata a la misma distancia de la superficie. Procure que la lata esté siempre en movimiento mientras rocía. Aplique dos o más capas ligeras con unos minutos de diferencia. **Los tiempos de secado y espere entre una capa y otra** corresponden a condiciones de 70 °F y 50 % de humedad relativa. Deje pasar más tiempo cuando la temperatura sea más baja. Aplique otra capa en cualquier momento. Se seca al tacto en 20 minutos y puede manipularse luego de 1 hora. Seca completamente en 24 horas. **Limpieza:** Cuando haya terminado de pulverizar, limpie la válvula recordando, para ello, ponga la lata boca abajo y pulse el botón atomizador durante 5 segundos. Limpie la pintura fresca con Xylol o solventes minerales. No arroje el residuo reservado para la recolección de residuos. No lo quemé ni lo arroje al compactor de basuras de su casa. **Obstrucción:** Si la válvula se obstruye, gire y aleje la punta del aerosol y enjuáguela con un solvente, como la trementina mineral. No inserte ningún alfiler ni otro objeto en el vástago.

*Styrofoam® es una marca comercial de Dow Chemical Company.

CONTIENE: HEPTANO, GAS DE PETRÓLEO LIQUIDADO, DESTILADOS DE PETRÓLEO Y CICLOHEXANO. Vapores perjudiciales. Pueden afectar el cerebro o el sistema nervioso y causar mareos, náuseas o dolores de cabeza. Producen irritación nasal, de la garganta, de los ojos y de la piel. No perforé, golpee ni incinere (queme) el envase. La exposición al calor o la exposición prolongada al sol pueden provocar una explosión. No exponga el producto al calor ni lo almacene a temperaturas superiores a 120 °F (48 °C). **AVISO:** Algunos informes han asociado la sobreexposición ocupacional repetida y prolongada a solventes con daños permanentes en el cerebro y el sistema nervioso. Concentrar e inhalar deliberadamente el contenido puede ser perjudicial o fatal y constituye un uso indebido intencional del producto. **Los vapores pueden encenderse y causar una explosión.** Mantenga el producto alejado del calor, las chispas y las llamas. No fume. Apague todas las llamas y las luces piloto y apague las cocinas, los calentadores, los motores eléctricos y las demás fuentes de ignición mientras use el producto y hasta que hayan desaparecido todos los vapores. Abra todas las ventanas y puertas para lograr una ventilación cruzada y evitar que se acumulen los vapores. **Use el producto sólo con la ventilación adecuada.** No respire el polvo, los vapores ni el ruido. Asegúrese de que entre aire fresco durante la aplicación y el secado. Si le looran los ojos, tiene dolor de cabeza o mareos, utilice protección respiratoria aprobada por NIOSH (Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional) o abandone el área. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. **Primeros auxilios:** Si tiene dificultades para respirar, abandone el área en busca de aire fresco. Si la dificultad persiste, busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, enjuague de inmediato con abundante agua durante al menos 15 minutos y busque atención médica. En caso de contacto con la piel, lave bien con agua y jabón. **⚠️ADVERTENCIA:** Cáncer y problemas reproductivos. www.P65Warnings.ca.gov.

MANTENGA EL PRODUCTO ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. En caso de emergencia, llame a un médico, al centro de toxicología local o diríjase a la sala de emergencias local. Para obtener información de salud del producto, llame al: (800) 481-4785.

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact our Product Support Department at 1-800-481-4785 for a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code on bottom of can.

RUST-OLEUM
CORPORATION
11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061
800-481-4785 rustoleum.com
Made in USA / Hecho en E.U.A.
©2018 Rust-Oleum Corporation 332688 0418

276287 GLITTER BRIGHT PINK



• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®



Intense
Shimmer
Finish

Acabado
de brillo
intenso

Ideal for
Decorations
and Crafts

Multi-Surface
Use

Ideal para
decoraciones
y manualidades

Para superficies
múltiples

⚠ DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR.
VAPOR HARMFUL. VAPOR MAY CAUSE FLASH FIRE.
CONTENTS UNDER PRESSURE.
See other cautions on back panel.

⚠ PELIGRO! LÍQUIDO Y VAPORES EXTREMADAMENTE INFLAMABLES.
LOS VAPORES SON PERJUDICIALES. LOS VAPORES PUEDEN CAUSAR
COMBUSTIÓN INSTANTÁNEA. NO SOMETER A PRESIÓN.
Consulte las demás advertencias en la parte posterior.

NET WT. 10.25 OZ. (290g)

GLITTER provides full coverage, radiant shimmer on many surfaces including: wood, metal, wicker, glass, ceramic, pottery, Styrofoam®, paper, plastic and more. For added protection, top coat with the Rust-Oleum® Glitter Sealer. For interior use only.

Painting Conditions: Use outdoors or in a well-ventilated area. When temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 60% to ensure proper drying. Apply spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist.

Preparation: Remove loose paint and rust with wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and let dry. **WARNING!** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

Priming: Use of a Rust-Oleum® primer provides superior adhesion and hiding and is especially recommended for bare wood and metal.

Painting: Shake can vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. Shake often during use. If mixing ball fails to rotate DO NOT STRIKE CAN. Contact Rust-Oleum. Hold can upright 12-14" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface. Keep the can in motion while spraying. Apply 2 or more light coats a few minutes apart.

Dry & Recoat Times based on 70°F ~ 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. May recoat at anytime. Dries to the touch in 20 minutes and to handle in 1 hour. Fully dry in 24 hrs.

Clean-up: When finished spraying, clear spray valve by turning can upside down and pushing spray button for 5 seconds. Clean up wet paint with Xylol or mineral spirits. Throw away empty can in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor.

Clogging: If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as mineral spirits. Do not stick pin or other object into the stem.

*Styrofoam® is a trademark of the Dow Chemical Company.

CONTAINS: HEPTANE, LIQUIFIED PETROLEUM GAS, PETROLEUM DISTILLATES AND CYCLOHEXANE. Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Do not puncture, strike, or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (48°C).

NOTICE: Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the content may be harmful or fatal. **Vapors may ignite explosively.** Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. **Use only with adequate ventilation.**

Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear respiratory protection (NIOSH approved) or leave the area. Avoid contact with eyes, skin and clothing. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water.

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.** For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800) 481-4785.

La brillantina brinda una cobertura total con brillo radiante en muchas superficies, incluyendo la madera, el metal, el mimbre, la cerámica, la alfarería, Styrofoam® (la espuma de poliestireno), el papel, el plástico, etc. Para mayor protección, cubra con sellador de brillantina Rust-Oleum® Glitter Sealer. Solo para uso en interiores. Use el producto al aire libre o en lugares con buena ventilación. Use cuando la temperatura sea de 50 °F (10 °C) a 90 °F (32 °C) y la humedad esté por debajo del 60 % para asegurar el secado correcto. Evite rociar en condiciones de viento o polvo. Cubra las áreas circundantes para protegerlas del rocío del aerosol. **Preparación:** Quite la pintura suelta y el óxido con un cepillo de alambre o papel de lija. Lije suavemente las superficies brillantes. Limpie con agua y jabón, enjuague y deje secar. **ADVERTENCIA:** Si respire el polvo o la pintura, puede dañar el pulmón. EL PLOMO ES TOXICO. Comuníquese con la Línea Directa Nacional de Información sobre Plomo al 1-800-424-LEAD o visite www.epa.gov/lead. **Imprescindible:** El uso de un imprimador Rust-Oleum® brinda excelente adhesión y cobertura y está recomendado especialmente para maderas y metales sin acabado. **Para pintar:** Agite la lata energicamente durante un minuto luego de que la bola de mezclado comienza a girar. Agite la lata con frecuencia durante el uso. Si la bola de mezclado no suena, NO GOLPEE LA LATA. Póngase en contacto con Rust-Oleum. Sostenga la lata en posición vertical a una distancia de 12 a 14 pulgadas de la superficie y rocíe con un movimiento uniforme de un lado al otro, superponiendo ligeramente cada pasada. Mantenga la lata a la misma distancia de la superficie. Procure que la lata esté siempre en movimiento mientras rocía. Aplique dos o más capas ligeras con unos minutos de diferencia. **Los tiempos de secado y espere entre una capa y otra** corresponden a condiciones de 70 °F y 50 % de humedad relativa. Deje pasar más tiempo cuando la temperatura sea más baja. Aplique otra capa en cualquier momento. Sea seca al tacto en 20 minutos y puede manipularse luego de 1 hora. Sea completamente seca en 24 horas. **Limpieza:** Cuando haya terminado de pulverizar, limpie la válvula recordando, para ello, ponga la lata boca abajo y pulse el botón atomizador durante 5 segundos. Limpie la pintura fresca con Xylol o alcohol mineral. Lave y enjuague bien el spray reservado para la recolección de residuos. No lo queme ni lo arroje al compactor de basuras de su casa. **Obstrucción:** Si la válvula se obstruye, gire y aleje la punta del aerosol y enjuáguela con un solvente, como la trementina mineral. No inserte ningún alfiler ni otro objeto en el vástago.

*Styrofoam® es una marca comercial de Dow Chemical Company.

CONTIENE: HEPTANO, GAS DE PETRÓLEO LIQUIDADO, DESTILADOS DE PETRÓLEO Y CICLOHEXANO.

Vapores perjudiciales. Pueden afectar el cerebro o el sistema nervioso y causar mareos, náuseas o dolores de cabeza. Produce irritación nasal, de la garganta, de los ojos y de la piel. No perforo, golpee ni incinere (queme) el envase. La exposición al calor o la exposición prolongada al sol pueden provocar una explosión. No exponga el producto al calor ni lo almacene a temperaturas superiores a 120 °F (48 °C). **AVISO:** Algunos informes han asociado la sobreexposición ocupacional repetida y prolongada a solventes con daños permanentes en el cerebro y el sistema nervioso. Concentrar e inhalar deliberadamente el contenido puede ser perjudicial o fatal y constituye un uso indebido intencional del producto. **Los vapores pueden encenderse y causar una explosión.** Mantenga el producto alejado del calor, las chispas y las llamas. No fume. Apague todas las llamas y las luces piloto y apague las cocinas, los calentadores, los motores eléctricos y las demás fuentes de ignición mientras use el producto y hasta que hayan desaparecido todos los vapores. Abra todas las ventanas y puertas para lograr una ventilación cruzada y evitar que se acumulen los vapores. **Use el producto sólo con la ventilación adecuada.** No respire el polvo, los vapores ni el rocío. Asegúrese de que entre aire fresco durante la aplicación y el secado. Si le irrora los ojos, tiene dolor de cabeza o mareos, utilice protección respiratoria aprobada por NIOSH (Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional) o abandone el área. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. **Primeros auxilios:** Si tiene dificultades para respirar, abandone el área en busca de aire fresco. Si la dificultad persiste, busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, enjuague de inmediato con abundante agua durante al menos 15 minutos y busque atención médica. En caso de contacto con la piel, lave bien con agua y jabón.

⚠ ADVERTENCIA: Cáncer y problemas reproductivos. www.P65Warnings.ca.gov

MANTENGA EL PRODUCTO ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. En caso de emergencia, llame a un médico, al centro de toxicología local o diríjase a la sala de emergencias local. Para obtener información de salud del producto, llame al: (800) 481-4785.

SATISFACTION GUARANTEE: If you are dissatisfied with this product, contact our Product Support Department at 1-800-481-4785 for a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code on bottom of can.

RUST-OLEUM

CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

800-481-4785 rustoleum.com

Made in USA / Hecho en E.U.A.

©2018 Rust-Oleum Corporation 332689 0418

278073 MULTICOLOR PURPLE GLITTER



• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®



Intense
Shimmer
Finish

Acabado
de brillo
intenso

Ideal for
Decorations
and Crafts

Ideal para
decoraciones
y manualidades

Multi-Surface
Use

Para superficies
múltiples

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR.
VAPOR HARMFUL. VAPOR MAY CAUSE FLASH FIRE.
CONTENTS UNDER PRESSURE.
See other cautions on back panel.

¡PELIGRO! LÍQUIDO Y VAPORES EXTREMADAMENTE INFLAMABLES.
LOS VAPORES SON PERJUDICIALES. LOS VAPORES PUEDEN CAUSAR
COMBUSTIÓN INSTANTÁNEA. NO SOMETER A PRESIÓN.
Consulte las demás advertencias en la parte posterior.

NET WT. 10.25 OZ. (290g)

GLITTER provides a full coverage of radiant shimmer for many surfaces including: wood, metal, wicker, glass, ceramic, pottery. Styrofoam® paper, plastic and more. For added protection, top coat with the Rust-Oleum Glitter Sealer. For interior use only.

READ ALL DIRECTIONS FIRST BEFORE BEGINNING PROJECT.

Painting Conditions: Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 60% to ensure proper drying. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist.

Preparation: Remove loose paint and rust with wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and let dry. **WARNING!** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

Priming: Use of a Rust-Oleum® primer provides superior adhesion and hiding and is especially recommended for bare wood and metal.

Painting: Shake can vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. Shake often during use. If mixing ball fails to rattle DO NOT STRIKE CAN. Contact Rust-Oleum. Hold can upright 12-14" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface. Keep the can in motion while spraying. Apply 2 or more light coats a few minutes apart.

Dry & Recoat Times based on 70°F - 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. May recoat at anytime. Dries to the touch in 20 minutes and to handle in 1 hour. Fully dry in 24 hrs.

Clean-up: When finished spraying, clear spray valve by turning can upside down and pushing spray button for 5 seconds. Clean up wet paint with Xylol or mineral spirits. Throw away empty can in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor.

Clogging: If valve clogs, block and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as mineral spirits. Do not stick pin or other object into the stem.

*Styrofoam® is a trademark of the Dow Chemical Company.

CONTAINS: HEPTANE, LIQUIFIED PETROLEUM GAS, PETROLEUM DISTILLATES AND CYCLOHEXANE. Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Do not puncture, strike, or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (48°C). **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Inferential misuse by deliberately concentrating and inhaling the content may be harmful or fatal. **Vapors may ignite explosively.** Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. **Use only with adequate ventilation.** Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear respiratory protection (NIOSH approved) or leave the area. Avoid contact with eyes, skin and clothing. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water.

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800) 481-4785.

La brillantina brinda una cobertura total de brillo radiante en muchas superficies, incluyendo la madera, el metal, el mimbre, la cerámica, la alfarería, Styrofoam® (la espuma de poliestireno), el papel, el plástico, etc. Para mayor protección, cubra con sellador de brillantina Rust-Oleum® Glitter Sealer. Solo para uso en interiores. Use el producto al aire libre o en lugares con buena ventilación. Use cuando la temperatura sea de 50 °F (10 °C) a 90 °F (32 °C) y la humedad esté por debajo del 60 % para asegurar el secado correcto. Evite rociar en condiciones de viento o polvo. Cubra las áreas circundantes para protegerlas del rocío del aerosol. **Preparación:** Quite la pintura suelta y el óxido con un cepillo de alfiler o papel de lija. Lije suavemente las superficies brillantes. Limpie con agua y jabón, enjuague y deje secar. **ADVERTENCIA:** Si respira el vapor de pintura, puede desarrollar polvo con plomo. EL PLOMO ES TOXICO. Comuníquese con la Línea Directa Corporativa de Información sobre Plomo al 1-800-424-LEAD o visite www.epa.gov/lead. **Impresión:** El uso de un imprimador Rust-Oleum® brinda excelente adhesión y cobertura y está recomendado especialmente para maderas y metales sin acabado. **Para pintar:** Agite la lata energicamente durante un minuto luego de que la bola de mezclado comienza a sonar. Agite la lata con frecuencia durante el uso. Si la bola de mezclado no suena, NO GOLPEE LA LATA. Póngase en contacto con Rust-Oleum. Sostenga la lata en posición vertical a una distancia de 12 a 14 pulgadas de la superficie y rocíe con un movimiento uniforme de un lado al otro, superponiendo ligeramente cada pasada. Mantenga la lata a la misma distancia de la superficie. Procure que la lata esté siempre en movimiento mientras rocía. Aplique dos o más capas ligeras con unos minutos de diferencia. **Los tiempos de secado y espere entre una capa y otra** corresponden a condiciones de 70 °F y 50 % de humedad relativa. Deje pasar más tiempo cuando la temperatura sea más baja. Aplique otra capa en cualquier momento. Se seca al tacto en 20 minutos y puede manipularse luego de 1 hora. Se cura completamente en 24 horas. **Limpieza:** Cuando haya terminado de pulverizar, limpie la válvula rociadora, para ello, ponga la lata boca abajo y pulse el botón atomizador durante 5 segundos. Limpie la pintura fresca con agua y jabón. **Reservado para el uso de la herramienta:** No use la herramienta reservada para la recolección de residuos. No lo quemé ni lo arroje al compactor de basuras de su casa. **Obstrucción:** Si la válvula se obstruye, gire y aleje la punta del aerosol y enjuague con un solvente, como la trementina mineral. No inserte ningún alfiler ni otro objeto en el vástago.

*Styrofoam® es una marca comercial de Dow Chemical Company.

CONTIENE: HEPTANO, GAS DE PETRÓLEO LIQUIDADO, DESTILADOS DE PETRÓLEO Y CICLOHEXANO. Vapores perjudiciales. Pueden afectar el cerebro o el sistema nervioso y causar mareos, náuseas o dolores de cabeza. Produce irritación nasal, de la garganta, de los ojos y de la piel. No perforé, golpee ni incinere (queme) el envase. La exposición al calor o la exposición prolongada al sol pueden provocar una explosión. No exponga el producto al calor ni lo almacene a temperaturas superiores a 120 °F (48 °C). **AVISO:** Algunos informes han asociado la sobreexposición ocupacional repetida y prolongada a solventes con daños permanentes en el cerebro y el sistema nervioso. Concentrar e inhalar deliberadamente el contenido puede ser perjudicial o fatal y constituye un uso indebido intencional del producto. **Los vapores pueden encenderse y causar una explosión.** Mantenga el producto alejado del calor, las chispas y las llamas. No fume. Apague todas las llamas y las luces piloto y apague las cocinas, los calentadores, los motores eléctricos y las demás fuentes de ignición mientras use el producto y hasta que hayan desaparecido todos los vapores. Abra todas las ventanas y puertas para lograr una ventilación cruzada y evitar que se acumulen los vapores. **Use el producto sólo con la ventilación adecuada.** No respire el polvo, los vapores ni el ruido. Asegúrese de que entre aire fresco durante la aplicación y el secado. Si le looran los ojos, tiene dolor de cabeza o mareos, utilice protección respiratoria aprobada por NIOSH (Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional) o abandone el área. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. **Primeros auxilios:** Si tiene dificultad para respirar, abandone el área en busca de aire fresco. Si la dificultad persiste, busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, enjuague de inmediato con abundante agua durante al menos 15 minutos y busque atención médica. En caso de contacto con la piel, lave bien con agua y jabón. **⚠ ADVERTENCIA:** Cáncer y problemas reproductivos: www.P65Warnings.ca.gov. **MANTENGA EL PRODUCTO ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** En caso de emergencia, llame a un médico, al centro de toxicología local o diríjase a la sala de emergencias local. Para obtener información de salud del producto, llame al: (800) 481-4785.

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact our Product Support Department at 1-800-481-4785 for a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code on bottom of can.

RUST-OLEUM CORPORATION
11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061
800-481-4785 rustoleum.com
Made in USA / Hecho en E.U.A.
©2018 Rust-Oleum Corporation 332690 0418

299426 GLITTER PEARL WHITE



• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®



Intense
Shimmer
Finish

Acabado
de brillo
intenso

Ideal for
Decorations
and Crafts

Multi-Surface
Use

Ideal para
decoraciones
y manualidades

Para superficies
múltiples

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR.
VAPOR HARMFUL. VAPOR MAY CAUSE FLASH FIRE.
CONTENTS UNDER PRESSURE.
See other cautions on back panel.

¡PELIGRO! LÍQUIDO Y VAPORES EXTREMADAMENTE INFLAMABLES.
LOS VAPORES SON PERJUDICIALES. LOS VAPORES PUEDEN CAUSAR
COMBUSTIÓN INSTANTÁNEA. NO SOMETER A PRESIÓN.
Consulte las demás advertencias en la parte posterior.

NET WT. 10.25 OZ. (290g)

GLITTER provides a full coverage of radiant shimmer for many surfaces including: wood, metal, wicker, glass, ceramic, pottery. Styrofoam® paper, plastic and more. For added protection, top coat with the Rust-Oleum Glitter Sealer. For interior use only.

READ ALL DIRECTIONS FIRST BEFORE BEGINNING PROJECT.

Painting Conditions: Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperatures are between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 60% to ensure proper drying. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist.

Preparation: Remove loose paint and rust with wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and let dry. **WARNING!** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

Priming: Use of a Rust-Oleum® primer provides superior adhesion and hiding and is especially recommended for bare wood and metal.

Painting: Shake can vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. Shake often during use. If mixing ball fails to rattle DO NOT STRIKE CAN. Contact Rust-Oleum. Hold can upright 12-14" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface. Keep the can in motion while spraying. Apply 2 or more light coats a few minutes apart.

Dry & Recoat Times based on 70°F - 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. May recoat at anytime. Dries to the touch in 20 minutes and to handle in 1 hour. Fully dry in 24 hrs.

Clean-up: When finished spraying, clear spray valve by turning can upside down and pushing spray button for 5 seconds. Clean up wet paint with Xylol or mineral spirits. Throw away empty can in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor.

Clogging: If valve clogs, block and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as mineral spirits. Do not stick pin or other object into the stem.

*Styrofoam® is a trademark of the Dow Chemical Company.

CONTAINS: HEPTANE, LIQUIFIED PETROLEUM GAS, PETROLEUM DISTILLATES AND CYCLOHEXANE. Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Do not puncture, strike, or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (48°C). **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Inferential misuse by deliberately concentrating and inhaling the content may be harmful or fatal. **Vapors may ignite explosively.** Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. **Use only with adequate ventilation.** Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear respiratory protection (NIOSH approved) or leave the area. Avoid contact with eyes, skin and clothing. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water.

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800) 481-4785.

La brillante brinda una cobertura total con brillo radiante en muchas superficies, incluyendo la madera, el metal, el mimbre, la cerámica, la alfarería. Styrofoam® (la espuma de poliestireno), el papel, el plástico, etc. Para mayor protección, cubra con sellador de brillante Rust-Oleum® Glitter Sealer. Solo para uso en interiores. Use el producto al aire libre o en lugares con buena ventilación. Use cuando la temperatura sea de 50 °F (10 °C) a 90 °F (32 °C) y la humedad esté por debajo del 60 % para asegurar el secado correcto. Evite rociar en condiciones de viento o polvo. Cubra las áreas circundantes para protegerlas del rocío del aerosol. **Preparación:** Quite la pintura suelta y el óxido con un cepillo de alfiler o papel de lija. Lije suavemente las superficies brillantes. Limpie con agua y jabón, enjuague y deje secar. **ADVERTENCIA!** Si respira, puede experimentar dificultad para respirar. Evite la exposición al humo. **EL PLOMO ES TOXICO.** Comuníquese con la Línea Directa Nacional de Información sobre Plomo al 1-800-424-LEAD o visite www.epa.gov/lead. **Impresión:** El uso de un imprimador Rust-Oleum® brinda excelente adhesión y cobertura y está recomendado especialmente para maderas y metales sin acabado. **Para pintar:** Agite la lata energicamente durante un minuto luego de que la bola de mezclado comienza a girar. Agite la lata con frecuencia durante el uso. Si la bola de mezclado no suena, NO GOLPEE LA LATA. Póngase en contacto con Rust-Oleum. Sostenga la lata en posición vertical a una distancia de 12 a 14 pulgadas de la superficie y rocíe con un movimiento uniforme de un lado al otro, superponiendo ligeramente cada pasada. Mantenga la lata a la misma distancia de la superficie. Procure que la lata esté siempre en movimiento mientras rocía. Aplique dos o más capas ligeras con unos minutos de diferencia. **Los tiempos de secado y espere entre una capa y otra** corresponden a condiciones de 70 °F y 50 % de humedad relativa. Deje pasar más tiempo cuando la temperatura sea más baja. Aplique otra capa en cualquier momento. Se sepa al tacto en 20 minutos y puede manipularse luego de 1 hora. Seque completamente en 24 horas. **Limpieza:** Cuando haya terminado de pulverizar, limpie la válvula rociadora, para ello, ponga la lata boca abajo y pulse el botón atomizador durante 5 segundos. Limpie la pintura fresca con agua y jabón. **Reservado para el uso de emergencia:** No use el producto para la recolección de residuos. No lo quemé ni lo arroje al compactor de basura de su casa. **Obstrucción:** Si la válvula se obstruye, gire y aleje la punta del aerosol y enjuague con un solvente, como la trementina mineral. No inserte ningún alfiler ni otro objeto en el vástago.

*Styrofoam® es una marca comercial de Dow Chemical Company.

CONTIENE: HEPTANO, GAS DE PETRÓLEO LIQUIDADO, DESTILADOS DE PETRÓLEO Y CICLOHEXANO.

Vapores perjudiciales. Pueden afectar el cerebro o el sistema nervioso y causar mareos, náuseas o dolores de cabeza. Produce irritación nasal, de la garganta, de los ojos y de la piel. No perforé, golpee ni incinere (queme) el envase. La exposición al calor o la exposición prolongada al sol pueden provocar una explosión. No exponga el producto al calor ni lo almacene a temperaturas superiores a 120 °F (48 °C). **AVISO:** Algunos informes han asociado la sobreexposición ocupacional repetida y prolongada a solventes con daños permanentes en el cerebro y el sistema nervioso. Concentrar e inhalar deliberadamente el contenido puede ser perjudicial o fatal y constituye un uso indebido intencional del producto. **Los vapores pueden encenderse y causar una explosión.** Mantenga el producto alejado del calor, las chispas y las llamas. No fume. Apague todas las llamas y las luces piloto y apague las cocinas, los calentadores, los motores eléctricos y las demás fuentes de ignición mientras use el producto y hasta que hayan desaparecido todos los vapores. Abra todas las ventanas y puertas para lograr una ventilación cruzada y evitar que se acumulen los vapores. **Use el producto sólo con la ventilación adecuada.** No respire el polvo, los vapores ni el ruido. Asegúrese de que entre aire fresco durante la aplicación y el secado. Si le looran los ojos, tiene dolor de cabeza o mareos, utilice protección respiratoria aprobada por NIOSH (Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional) o abandone el área. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. **Primeros auxilios:** Si tiene dificultades para respirar, abandone el área en busca de aire fresco. Si la dificultad persiste, busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, enjuague de inmediato con abundante agua durante al menos 15 minutos y busque atención médica. En caso de contacto con la piel, lave bien con agua y jabón. **⚠ ADVERTENCIA:** Cáncer y problemas reproductivos: www.P65Warnings.ca.gov. **MANTENGA EL PRODUCTO ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** En caso de emergencia, llame a un médico, al centro de toxicología local o diríjase a la sala de emergencias local. Para obtener información de salud del producto, llame al: (800) 481-4785.

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact our Product Support Department at 1-800-481-4785 for a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code on bottom of can.

RUST-OLEUM

CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

800-481-4785 rustoleum.com

Made in USA / Hecho en E.U.A.

©2018 Rust-Oleum Corporation 332691 0418

299422 GLITTER HARVEST ORANGE



• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®



Intense
Shimmer
Finish

Acabado
de brillo
intenso

Ideal for
Decorations
and Crafts

Ideal para
decoraciones
y manualidades

Multi-Surface
Use

Para superficies
múltiples

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR.
VAPOR HARMFUL. VAPOR MAY CAUSE FLASH FIRE.
CONTENTS UNDER PRESSURE.
See other cautions on back panel.

¡PELIGRO! LÍQUIDO Y VAPORES EXTREMADAMENTE INFLAMMABLES.
LOS VAPORES SON PERJUDICIALES. LOS VAPORES PUEDEN CAUSAR
COMBUSTIÓN INSTANTÁNEA. NO SOMETER A PRESIÓN.
Consulte las demás advertencias en la parte posterior.

NET WT. 10.25 OZ. (290g)

GLITTER provides a full coverage of radiant shimmer for many surfaces including: wood, metal, wicker, glass, ceramic, pottery. Styrofoam® paper, plastic and more. For added protection, top coat with the Rust-Oleum Glitter Sealer. For interior use only.

READ ALL DIRECTIONS FIRST BEFORE REMOVAL PROJECT.

Painting Conditions: Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperatures are between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 60% to ensure proper drying. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist.

Preparation: Remove loose paint and rust with wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and let dry. **WARNING!** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

Priming: Use of a Rust-Oleum® primer provides superior adhesion and hiding and is especially recommended for bare wood and metal.

Painting: Shake can vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. Shake often during use. If mixing ball fails to rattle DO NOT STRIKE CAN. Contact Rust-Oleum. Hold can upright 12-14" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface. Keep the can in motion while spraying. Apply 2 or more light coats a few minutes apart.

Dry & Recoat Times based on 70°F - 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. May recoat at anytime. Dries to the touch in 20 minutes and to handle in 1 hour. Fully dry in 24 hrs.

Clean-up: When finished spraying, clear spray valve by turning can upside down and pushing spray button for 5 seconds. Clean up wet paint with Xylol or mineral spirits. Throw away empty can in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor.

Clogging: If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as mineral spirits. Do not stick pin or other object into the stem.

*Styrofoam® is a trademark of the Dow Chemical Company.

CONTAINS: HEPTANE, LIQUIFIED PETROLEUM GAS, PETROLEUM DISTILLATES AND CYCLOHEXANE. Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Do not puncture, strike, or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (48°C). **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Inferential misuse by deliberately concentrating and inhaling the content may be harmful or fatal. **Vapors may ignite explosively.** Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. **Use only with adequate ventilation.** Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear respiratory protection (NIOSH approved) or leave the area. Avoid contact with eyes, skin and clothing. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water. **⚠ WARNING:** Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.** For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800) 481-4785.

La brillante brinda una cobertura total con brillo radiante en muchas superficies, incluyendo la madera, el metal, el mimbre, la cerámica, la alfarería, Styrofoam® (la espuma de poliestireno), el papel, el plástico, etc. Para mayor protección, cubra con sellador de brillante Rust-Oleum® Glitter Sealer. Solo para uso interior. Use el producto al aire libre o en lugares con buena ventilación. Use cuando la temperatura sea de 50 °F (10 °C) a 90 °F (32 °C) y la humedad esté por debajo del 60 % para asegurar el secado correcto. Evite rocío en condiciones de viento o polvo. Cubra las áreas circundantes para protegerlas del rocío del aerosol. **Preparación:** Quite la pintura suelta y el óxido con un cepillo de alfiler o papel de lija. Limpie suavemente las superficies brillantes. Limpie con agua y jabón, enjuague y deje secar. **⚠ ADVERTENCIA:** Si respira, puede desarrollar pulmones con plomo. EL PLOMO ES TOXICO. Comuníquese con la Línea Directa Nacional de Información sobre Plomo al 1-800-424-LEAD o visite www.epa.gov/lead. **Impresión:** El uso de un imprimador Rust-Oleum® brinda excelente adhesión y cobertura y está recomendado especialmente para maderas y metales sin acabado. **Para pintar:** Agite la lata energicamente durante un minuto luego de que la bola de mezclado comienza a girar. Agite la lata con frecuencia durante el uso. Si la bola de mezclado no suena, NO GOLPEE LA LATA. Póngase en contacto con Rust-Oleum. Sostenga la lata en posición vertical a una distancia de 12 a 14 pulgadas de la superficie y rocíe con un movimiento uniforme de un lado al otro, superponiendo ligeramente cada pasada. Mantenga la lata a la misma distancia de la superficie. Procure que la lata esté siempre en movimiento mientras rocía. Aplique dos o más capas ligeras con unos minutos de diferencia. **Los tiempos de secado y espere entre una capa y otra** corresponden a condiciones de 70 °F y 50 % de humedad relativa. Deje pasar más tiempo cuando la temperatura sea más baja. Aplique otra capa en cualquier momento. Se seca al tacto en 20 minutos y puede manipularse luego de 1 hora. Seca completamente en 24 horas. **Limpieza:** Cuando haya terminado de pulverizar, limpie la válvula rociadora, para ello, ponga la lata boca abajo y pulse el botón atomizador durante 5 segundos. Limpie la pintura fresca con agua y jabón. Si la pintura se resaca, use un disolvente apropiado reservado para la recolección de residuos. No lo quem ni lo arroje al compactor de basura de su casa. **⚠ PRECAUCIÓN:** Si la válvula se obstruye, gire y aleje la punta del aerosol y enjuague con un solvente, como la trementina mineral. No inserte ningún alfiler ni otro objeto en el vástago.

*Styrofoam® es una marca comercial de Dow Chemical Company.

CONTIENE: HEPTANO, GAS DE PETRÓLEO LIQUIDADO, DESTILADOS DE PETRÓLEO Y CICLOHEXANO. Vapores perjudiciales. Pueden afectar el cerebro o el sistema nervioso y causar mareos, náuseas o dolores de cabeza. Produce irritación nasal, de la garganta, de los ojos y de la piel. No perforo, golpee ni incinere (queme) el envase. La exposición al calor o la exposición prolongada al sol pueden provocar una explosión. No exponga el producto al calor ni lo almacene a temperaturas superiores a 120 °F (48 °C). **AVISO:** Algunos informes han asociado la sobreexposición ocupacional repetida y prolongada a solventes con daños permanentes en el cerebro y el sistema nervioso. Concentrar e inhalar deliberadamente el contenido puede ser perjudicial o fatal y constituye un uso indebido intencional del producto. **Los vapores pueden encenderse y causar una explosión.** Mantenga el producto alejado del calor, las chispas y las llamas. No fume. Apague todas las llamas y las luces piloto y apague las cocinas, los calentadores, los motores eléctricos y las demás fuentes de ignición mientras use el producto y hasta que hayan desaparecido todos los vapores. Abra todas las ventanas y puertas para lograr una ventilación cruzada y evitar que se acumulen los vapores. **Use el producto sólo con la ventilación adecuada.** No respire el polvo, los vapores ni el rocío. Asegúrese de que entre aire fresco durante la aplicación y el secado. Si le loran los ojos, tiene dolor de cabeza o mareos, utilice protección respiratoria aprobada por NIOSH (Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional) o abandone el área. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. **Primeros auxilios:** Si tiene dificultades para respirar, abandone el área en busca de aire fresco. Si la dificultad persiste, busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, enjuague de inmediato con abundante agua durante al menos 15 minutos y busque atención médica. En caso de contacto con la piel, lave bien con agua y jabón. **⚠ ADVERTENCIA:** Cáncer y problemas reproductivos: www.P65Warnings.ca.gov. **MANTENGA EL PRODUCTO ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** En caso de emergencia, llame a un médico, al centro de toxicología local o diríjase a la sala de emergencias local. Para obtener información de salud del producto, llame al: (800) 481-4785.

SATISFACTION GUARANTEE: If you are dissatisfied with this product, contact our Product Support Department at 1-800-481-4785 for a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code on bottom of can.

RUST-OLEUM

CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

800-481-4785 rustoleum.com

Made in USA / Hecho en E.U.A.

©2018 Rust-Oleum Corporation 332693 0418

299424 GLITTER MIDNIGHT BLACK



• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®



Intense
Shimmer
Finish

Acabado
de brillo
intenso

Ideal for
Decorations
and Crafts

Ideal para
decoraciones
y manualidades

Multi-Surface
Use

Para superficies
múltiples

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR.
VAPOR HARMFUL. VAPOR MAY CAUSE FLASH FIRE.
CONTENTS UNDER PRESSURE.
See other cautions on back panel.

¡PELIGRO! LÍQUIDO Y VAPORES EXTREMADAMENTE INFLAMABLES.
LOS VAPORES SON PERJUDICIALES. LOS VAPORES PUEDEN CAUSAR
COMBUSTIÓN INSTANTÁNEA. NO SOMETER A PRESIÓN.
Consulte las demás advertencias en la parte posterior.

NET WT. 10.25 OZ. (290g)

GLITTER provides a full coverage of radiant shimmer for many surfaces including: wood, metal, wicker, glass, ceramic, pottery. Styrofoam® paper, plastic and more. For added protection, top coat with the Rust-Oleum Glitter Sealer. For interior use only.

READ ALL DIRECTIONS FIRST BEFORE REMOVING PROJECT.

Painting Conditions: Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperatures are between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 60% to ensure proper drying. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist.

Preparation: Remove loose paint and rust with wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and let dry. **WARNING!** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

Priming: Use of a Rust-Oleum® primer provides superior adhesion and hiding and is especially recommended for bare wood and metal.

Painting: Shake can vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. Shake often during use. If mixing ball fails to rattle DO NOT STRIKE CAN. Contact Rust-Oleum. Hold can upright 12-14" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface. Keep the can in motion while spraying. Apply 2 or more light coats a few minutes apart.

Dry & Recoat Times based on 70°F – 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. May recoat at anytime. Dries to the touch in 20 minutes and to handle in 1 hour. Fully dry in 24 hrs.

Clean-up: When finished spraying, clear spray valve by turning can upside down and pushing spray button for 5 seconds. Clean up wet paint with Xylol or mineral spirits. Throw away empty can in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor.

Clogging: If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as mineral spirits. Do not stick pin or other object into the stem.

*Styrofoam® is a trademark of the Dow Chemical Company.

CONTAINS: HEPTANE, LIQUIFIED PETROLEUM GAS, PETROLEUM DISTILLATES AND CYCLOHEXANE. Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Do not puncture, strike, or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (48°C). **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Inferential misuse by deliberately concentrating and inhaling the content may be harmful or fatal. **Vapors may ignite explosively.** Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. **Use only with adequate ventilation.** Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear respiratory protection (NIOSH approved) or leave the area. Avoid contact with eyes, skin and clothing. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water. **⚠️ WARNING:** Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800) 481-4785.

La brillante brinda una cobertura total con brillo radiante en muchas superficies, incluyendo la madera, el metal, el mimbre, la cerámica, la alfarería, Styrofoam® (la espuma de poliestireno), el papel, el plástico, etc. Para mayor protección, cubra con sellador de brillante Rust-Oleum® Glitter Sealer. Solo para uso interior. Use el producto al aire libre o en lugares con buena ventilación. Use cuando la temperatura sea de 50 °F (10 °C) a 90 °F (32 °C) y la humedad esté por debajo del 60 % para asegurar el secado correcto. Evite rocío en condiciones de viento o polvo. Cubra las áreas circundantes para protegerlas del rocío del aerosol. **Preparación:** Quite la pintura suelta y el óxido con un cepillo de alfiler o papel de lija. Lije suavemente las superficies brillantes. Limpie con agua y jabón, enjuague y deje secar. **⚠️ ADVERTENCIA!** Si respira, puede experimentar dificultad para respirar. Evite la exposición al humo. **EL PLOMO ES TOXICO.** Comuníquese con la Línea Directa Nacional de Información sobre Plomo al 1-800-424-LEAD o visite www.epa.gov/lead. **Imprescindible:** El uso de un imprimador Rust-Oleum® brinda excelente adhesión y cobertura y está recomendado especialmente para maderas y metales sin acabado. **Para pintar:** Agite la lata energicamente durante un minuto luego de que la bola de mezclado comienza a girar. Agite la lata con frecuencia durante el uso. Si la bola de mezclado no suena, NO GOLPEE LA LATA. Póngase en contacto con Rust-Oleum. Sostenga la lata en posición vertical a una distancia de 12 a 14 pulgadas de la superficie y rocíe con un movimiento uniforme de un lado al otro, superponiendo ligeramente cada pasada. Mantenga la lata a la misma distancia de la superficie. Procure que la lata esté siempre en movimiento mientras rocía. Aplique dos o más capas ligeras con unos minutos de diferencia. **Los tiempos de secado y espere entre una capa y otra** corresponden a condiciones de 70 °F y 50 % de humedad relativa. Deje pasar más tiempo cuando la temperatura sea más baja. Aplique otra capa en cualquier momento. Se sepa al tacto en 20 minutos y puede manipularse luego de 1 hora. Seque completamente en 24 horas. **Limpieza:** Cuando haya terminado de pulverizar, limpie la válvula rociadora, para ello, ponga la lata boca abajo y pulse el botón atomizador durante 5 segundos. Limpie la pintura fresca con agua y jabón. No intente limpiar el aerosol que se ha resaca. Resaca reservada para la recolección de residuos. No lo quemé ni lo arroje al compactor de basura de su casa. **Obstrucción:** Si la válvula se obstruye, gire y aleje la punta del aerosol y enjuague con un solvente, como la trementina mineral. No inserte ningún alfiler ni otro objeto en el vástago.

*Styrofoam® es una marca comercial de Dow Chemical Company.

CONTIENE: HEPTANO, GAS DE PETRÓLEO LIQUIDADO, DESTILADOS DE PETRÓLEO Y CICLOHEXANO.

Vapores perjudiciales. Pueden afectar el cerebro o el sistema nervioso y causar mareos, náuseas o dolores de cabeza. Produce irritación nasal, de la garganta, de los ojos y de la piel. No perforé, golpee ni incinere (queme) el envase. La exposición al calor o la exposición prolongada al sol pueden provocar una explosión. No exponga el producto al calor ni lo almacene a temperaturas superiores a 120 °F (48 °C). **AVISO:** Algunos informes han asociado la sobreexposición ocupacional repetida y prolongada a solventes con daños permanentes en el cerebro y el sistema nervioso. Concentrar e inhalar deliberadamente el contenido puede ser perjudicial o fatal y constituye un uso indebido intencional del producto. **Los vapores pueden encenderse y causar una explosión.** Mantenga el producto alejado del calor, las chispas y las llamas. No fume. Apague todas las llamas y las luces piloto y apague las cocinas, los calentadores, los motores eléctricos y las demás fuentes de ignición mientras use el producto y hasta que hayan desaparecido todos los vapores. Abra todas las ventanas y puertas para lograr una ventilación cruzada y evitar que se acumulen los vapores. **Use el producto sólo con la ventilación adecuada.** No respire el polvo, los vapores ni los gases. Asegúrese de que entre aire fresco durante la aplicación y el secado. Si le irradian los ojos, tiene dolor de cabeza o mareos, utilice protección respiratoria aprobada por NIOSH (Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional) o abandone el área. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. **Primeros auxilios:** Si tiene dificultades para respirar, abandone el área en busca de aire fresco. Si la dificultad persiste, busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, enjuague de inmediato con abundante agua durante al menos 15 minutos y busque atención médica. En caso de contacto con la piel, lave bien con agua y jabón.

⚠️ ADVERTENCIA: Cáncer y problemas reproductivos: www.P65Warnings.ca.gov. **MANTENGA EL PRODUCTO ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** En caso de emergencia, llame a un médico, al centro de toxicología local o diríjase a la sala de emergencias local. Para obtener información de salud del producto, llame al: (800) 481-4785.

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact our Product Support Department at 1-800-481-4785 for a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code on bottom of can.

RUST-OLEUM
CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

800-481-4785 rustoleum.com

Made in USA / Hecho en E.U.A.

©2018 Rust-Oleum Corporation 332696 0418

299425 GLITTER ROYAL BLUE



• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®



Intense
Shimmer
Finish

Acabado
de brillo
intenso

Ideal for
Decorations
and Crafts

Multi-Surface
Use

Ideal para
decoraciones
y manualidades

Para superficies
múltiples

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR.
VAPOR HARMFUL. VAPOR MAY CAUSE FLASH FIRE.
CONTENTS UNDER PRESSURE.
See other cautions on back panel.

¡PELIGRO! LÍQUIDO Y VAPORES EXTREMADAMENTE INFLAMMABLES.
LOS VAPORES SON PERJUDICIALES. LOS VAPORES PUEDEN CAUSAR
COMBUSTIÓN INSTANTÁNEA. NO SOMETER A PRESIÓN.
Consulte las demás advertencias en la parte posterior.

NET WT. 10.25 OZ. (290g)

GLITTER provides a full coverage of shimmer for many surfaces including: wood, metal, wicker, glass, ceramic, pottery. **Styrofoam®**, paper, plastic and more. For added protection, top coat with the Rust-Oleum Glitter Sealer. For interior use only.

READ ALL DIRECTIONS FIRST BEFORE BEGINNING PROJECT.

Painting Conditions: Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperatures are between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 60% to ensure proper drying. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist.

Preparation: Remove loose paint and rust with wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and let dry. **WARNING!** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

Priming: Use of a Rust-Oleum® primer provides superior adhesion and hiding and is especially recommended for bare wood and metal.

Painting: Shake can vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. Shake often during use. If mixing ball fails to rotate DO NOT STRIKE CAN. Contact Rust-Oleum. Hold can upright 12-14" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface. Keep the can in motion while spraying. Apply 2 or more light coats a few minutes apart.

Dry & Recoat Times based on 70°F - 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. May recoat at anytime. Dries to the touch in 20 minutes and to handle in 1 hour. Fully dry in 24 hrs.

Clean-up: When finished spraying, clear spray valve by turning can upside down and pushing spray button for 5 seconds. Clean up wet paint with Xylol or mineral spirits. Throw away empty can in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor.

Clogging: If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as mineral spirits. Do not stick pin or other object into the stem.

*Styrofoam® is a trademark of the Dow Chemical Company.

CONTAINS: HEPTANE, LIQUIFIED PETROLEUM GAS, PETROLEUM DISTILLATES AND CYCLOHEXANE. Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Do not puncture, strike, or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (48°C). **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Inferential misuse by deliberately concentrating and inhaling the content may be harmful or fatal. **Vapors may ignite explosively.** Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. **Use only with adequate ventilation.** Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear respiratory protection (NIOSH approved) or leave the area. Avoid contact with eyes, skin and clothing. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water.

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800) 481-4785.

La brillante brinda una cobertura total con brillo brillante en muchas superficies, incluyendo la madera, el metal, el mimbre, la cerámica, la alfarería. **Styrofoam®** (la espuma de poliestireno), el papel, el plástico, etc. Para mayor protección, cubra con sellador de brillante Rust-Oleum® Glitter Sealer. Solo para uso interior. Use el producto al aire libre o en lugares con buena ventilación. Use cuando la temperatura sea de 50 °F (10 °C) a 90 °F (32 °C) y la humedad esté por debajo del 60 % para asegurar el secado correcto. Evite rocío en condiciones de viento o polvo. Cubra las áreas circundantes para protegerlas del rocío del aerosol. **Preparación:** Quite la pintura suelta y el óxido con un cepillo de alfiler o papel de lija. Lije suavemente las superficies brillantes. Limpie con agua y jabón, enjuague y deje secar. **⚠ ADVERTENCIA!** Si respira, la lata o el producto puede causar daño a largo plazo. EL PLOMO ES TOXICO. Comuníquese con la Línea Directa Nacional de Información sobre Plomo al 1-800-424-LEAD o visite www.epa.gov/lead. **Impresión:** El uso de un imprimador Rust-Oleum® brinda excelente adhesión y cobertura y está recomendado especialmente para maderas y metales sin acabado. **Para pintar:** Agite la lata energicamente durante un minuto luego de que la bola de mezclado comienza a girar. Agite la lata con frecuencia durante el uso. Si la bola de mezclado no suena, NO GOLPEE LA LATA. Póngase en contacto con Rust-Oleum. Sostenga la lata en posición vertical a una distancia de 12 a 14 pulgadas de la superficie y rocíe con un movimiento uniforme de un lado al otro, superponiendo ligeramente cada pasada. Mantenga la lata a la misma distancia de la superficie. Procure que la lata esté siempre en movimiento mientras rocía. Aplique dos o más capas ligeras con unos minutos de diferencia. Los tiempos de secado y espere entre una capa y otra corresponden a condiciones de 70 °F y 50 % de humedad relativa. Deje pasar más tiempo cuando la temperatura sea más baja. Aplique otra capa en cualquier momento. Se seca al tacto en 20 minutos y puede manipularse luego de 1 hora. Seca completamente en 24 horas. **Limpieza:** Cuando haya terminado de pulverizar, limpie la válvula rociadora, por ella, ponga la lata boca abajo y pulse el botón atomizador durante 5 segundos. Limpie la pintura fresca con agua y jabón inmediatamente. Nunca use el producto reservado para la recolección de residuos. No lo quemé ni lo arroje al compactor de basura de su casa. **Obstrucción:** Si la válvula se obstruye, gíre y limpie la punta del aerosol y enjuague con un solvente, como la trementina mineral. No inserte ningún alfiler ni otro objeto en el vástago.

*Styrofoam® es una marca comercial de Dow Chemical Company.

CONTIENE: HEPTANO, GAS DE PETRÓLEO LIQUIDADO, DESTILADOS DE PETRÓLEO Y CICLOHEXANO.

Vapores perjudiciales. Pueden afectar el cerebro o el sistema nervioso y causar mareos, náuseas o dolores de cabeza. Produce irritación nasal, de la garganta, de los ojos y de la piel. No perforé, golpee ni incinere (queme) el envase. La exposición al calor o la exposición prolongada al sol pueden provocar una explosión. No exponga el producto al calor ni lo almacene a temperaturas superiores a 120 °F (48 °C). **AVISO:** Algunos informes han asociado la sobreexposición ocupacional repetida y prolongada a solventes con daños permanentes en el cerebro y el sistema nervioso. Concentrar e inhalar deliberadamente el contenido puede ser perjudicial o fatal y constituye un uso indebido intencional del producto. **Los vapores pueden encenderse y causar una explosión.** Mantenga el producto alejado del calor, las chispas y las llamas. No fume. Apague todas las llamas y las luces piloto y apague las cocinas, los calentadores, los motores eléctricos y las demás fuentes de ignición mientras use el producto y hasta que hayan desaparecido todos los vapores. Abra todas las ventanas y puertas para lograr una ventilación cruzada y evitar que se acumulen los vapores. **Use el producto sólo con la ventilación adecuada.** No respire el polvo, los vapores ni los gases. Asegúrese de que entre aire fresco durante la aplicación y el secado. Si le looran los ojos, tiene dolor de cabeza o mareos, utilice protección respiratoria aprobada por NIOSH (Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional) o abandone el área. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. **Primeros auxilios:** Si tiene dificultad para respirar, abandone el área en busca de aire fresco. Si la dificultad persiste, busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, enjuague de inmediato con abundante agua durante al menos 15 minutos y busque atención médica. En caso de contacto con la piel, lave bien con agua y jabón. **⚠ ADVERTENCIA:** Cáncer y problemas reproductivos: www.P65Warnings.ca.gov. **MANTENGA EL PRODUCTO ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** En caso de emergencia, llame a un médico, al centro de toxicología local o diríjase a la sala de emergencias local. Para obtener información de salud del producto, llame al: (800) 481-4785.

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact our Product Support Department at 1-800-481-4785 for a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code on bottom of can.

RUST-OLEUM
CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

800-481-4785 rustoleum.com

Made in USA / Hecho en E.U.A.

©2018 Rust-Oleum Corporation 332698 0418

302573 GLITTER TURQUOISE



0 20066 32480 3

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®



Clear Sealer
for added
Protection

Sellador
transparente
para más
protección

Prevents
Flaking

Evita la
descamación

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR.
VAPOR HARMFUL. VAPOR MAY CAUSE FLASH FIRE.
CONTENTS UNDER PRESSURE.
See other cautions on back panel.

¡PELIGRO! LÍQUIDO Y VAPORES EXTREMADAMENTE INFLAMABLES.
LOS VAPORES SON PERJUDICIALES. LOS VAPORES PUEDEN CAUSAR
COMBUSTIÓN INSTANTÁNEA. NO SOMETER A PRESIÓN.
Consulte las demás advertencias en la parte posterior.

NET WT. 10.25 OZ. (290g)

GLITTER provides a full coverage of glitter shimmer for many surfaces including: wood, metal, wicker, glass, ceramic, pottery. Styrofoam® paper, plastic and more. For added protection, top coat with the Rust-Oleum Glitter Sealer. For interior use only.

READ ALL DIRECTIONS FIRST BEFORE BEGINNING PROJECT.

Painting Conditions: Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 60% to ensure proper drying. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist.

Preparation: Remove loose paint and rust with wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and let dry. **WARNING!** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

Priming: Use of a Rust-Oleum® primer provides superior adhesion and hiding and is especially recommended for bare wood and metal.

Painting: Shake can vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. Shake often during use. If mixing ball fails to rattle DO NOT STRIKE CAN. Contact Rust-Oleum. Hold can upright 12-14 inches and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface. Keep the can in motion while spraying. Apply 2 or more light coats a few minutes apart.

Dry & Recoat Times based on 70°F ~ 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. May recoat at anytime. Dries to the touch in 20 minutes and to handle in 1 hour. Fully dry in 24 hrs.

Clean-up: When finished spraying, clear spray valve by turning can upside down and pushing spray button for 5 seconds. Clean up wet paint with Xylol or mineral spirits. Throw away empty can in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor.

Clogging: If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as mineral spirits. Do not stick pin or other object into the stem.

*Styrofoam® is a trademark of the Dow Chemical Company.

CONTAINS: HEPTANE, LIQUIFIED PETROLEUM GAS, PETROLEUM DISTILLATES AND CYCLOHEXANE. Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Do not puncture, strike, or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (48°C). **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Inferential misuse by deliberately concentrating and inhaling the content may be harmful or fatal. **Vapors may ignite explosively.** Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. Use only with adequate ventilation. Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear respiratory protection (NIOSH approved) or leave the area. Avoid contact with eyes, skin and clothing. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water.

⚠️ WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800) 481-4785.

La brillantina brinda una cobertura total con brillo brillante en muchas superficies, incluyendo la madera, el metal, el mimbre, la cerámica, la alfarería. Styrofoam® (la espuma de poliestireno), el papel, el plástico, etc. Para mayor protección, cubra con sellador de brillantina Rust-Oleum® Glitter Sealer. Solo para uso interior. Use el producto al aire libre o en lugares con buena ventilación. Use cuando la temperatura sea de 50 °F (10 °C) a 90 °F (32 °C) y la humedad esté por debajo del 60 % para asegurar el secado correcto. Evite rociar en condiciones de viento o polvo. Cubra las áreas circundantes para protegerlas del rocío del aerosol. **Preparación:** Quite la pintura suelta y el óxido con un cepillo de alfilerado o papel de lija. Lije suavemente las superficies brillantes. Limpie con agua y jabón, enjuague y deje secar. **ADVERTENCIA!** Si respira, la niebla o el polvo que puede desprenderse al aplicar el producto, puede causar daño a la salud. **EL PLOMO ES TOXICO.** Comuníquese con la Línea Directa Nacional de Información sobre Plomo al 1-800-424-LEAD o visite www.epa.gov/lead. **Impresión:** El uso de un imprimador Rust-Oleum® brinda excelente adhesión y cobertura y está recomendado especialmente para maderas y metales sin acabado. **Para pintar:** Agite la lata energéticamente durante un minuto luego de que la bola de mezclado comienza a girar. Agite la lata con frecuencia durante el uso. Si la bola de mezclado no suena, NO GOLPEE LA LATA. Póngase en contacto con Rust-Oleum. Sostenga la lata en posición vertical a una distancia de 12 a 14 pulgadas de la superficie y rocíe con un movimiento uniforme de un lado al otro, superponiendo ligeramente cada pasada. Mantenga la lata a la misma distancia de la superficie. Procure que la lata esté siempre en movimiento mientras rocía. Aplique dos o más capas ligeras con unos minutos de diferencia. Los tiempos de secado y espere entre una capa y otra corresponden a condiciones de 71 °F y 50 % de humedad relativa. Deje pasar más tiempo cuando la temperatura sea más baja. Aplique otra capa en cualquier momento. Se sepa al tacto en 20 minutos y puede manipularse luego de 1 hora. Seque completamente en 24 horas. **Limpieza:** Cuando haya terminado de pulverizar, limpie la válvula accionadora, para ello, ponga la lata boca abajo y pulse el botón accionador durante 5 segundos. Limpie la pintura fresca con jabón y agua tibia. No deseche el producto en el agua. Reseque reservado para la recolección de residuos. No lo quemar ni lo arroje al compactor de basura de su casa. **Obstrucción:** Si la válvula se obstruye, gíre y jale la punta del aerosol y enjuáguela con un solvente, como la trementina mineral. No inserte ningún alfiler ni otro objeto en el vástago.

*Styrofoam® es una marca comercial de Dow Chemical Company.

CONTIENE: HEPTANO, GAS DE PETRÓLEO LIQUIDADO, DESTILADOS DE PETRÓLEO Y CICLOHEXANO. Vapores perjudiciales. Pueden afectar el cerebro o el sistema nervioso y causar mareos, náuseas o dolores de cabeza. Produce irritación nasal, de la garganta, de los ojos y de la piel. No perforar, golpear ni incinerar (quemar) el envase. La exposición al calor o la exposición prolongada al sol pueden provocar una explosión. No exponga el producto al calor ni lo almacene a temperaturas superiores a 120 °F (48 °C). **AVISO:** Algunos informes han asociado la sobreexposición ocupacional repetida y prolongada a solventes con daños permanentes en el cerebro y el sistema nervioso. Concentrar e inhalar deliberadamente el contenido puede ser perjudicial o fatal y constituye un uso indebido intencional del producto. Los vapores pueden encenderse y causar una explosión. Mantenga el producto alejado del calor, las chispas y las llamas. No fume. Apague todas las llamas y las luces piloto y apague las coqueas, los calentadores, los motores eléctricos y las demás fuentes de ignición mientras use el producto y hasta que hayan desaparecido todos los vapores. Abra todas las ventanas y puertas para lograr una ventilación cruzada y evitar que se acumulen los vapores. Use el producto sólo con la ventilación adecuada. No respire el polvo, los vapores ni el rocío. Asegúrese de que entre aire fresco durante la aplicación y el secado. Si le looran los ojos, tiene dolor de cabeza o mareos, utilice protección respiratoria aprobada por NIOSH (Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional) o abandone el área. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. **Primeros auxilios:** Si tiene dificultades para respirar, abandone el área en busca de aire fresco. Si la dificultad persiste, busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, enjuague de inmediato con abundante agua durante al menos 15 minutos y busque atención médica. En caso de contacto con la piel, lave bien con agua y jabón. **⚠️ ADVERTENCIA:** Cáncer y problemas reproductivos: www.P65Warnings.ca.gov. **MANTENGA EL PRODUCTO ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** En caso de emergencia, llame a un médico, al centro de toxicología local o diríjase a la sala de emergencias local. Para obtener información de salud del producto, llame al: (800) 481-4785.

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact our Product Support Department at 1-800-481-4785 for a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code on bottom of can.

RUST-OLEUM

CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

800-481-4785 rustoleum.com

Made in USA / Hecho en E.U.A.

©2018 Rust-Oleum Corporation 332699 0418

267736 GLITTER CLEAR SEALER



• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •
RUST-OLEUM®



**Intense
Shimmer
Finish**

**Ideal for
Decorations
and Crafts**
**Multi-Surface
Use**

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR.
 VAPOR HARMFUL. VAPOR MAY CAUSE FLASH FIRE.
 CONTENTS UNDER PRESSURE.
 See other cautions on back panel.

NET WT. 10.25 OZ. (290g)

¡PELIGRO! LÍQUIDO Y VAPORES EXTREMADAMENTE INFLAMABLES.
 LOS VAPORES SON PERJUDICIALES. LOS VAPORES PUEDEN CAUSAR
 COMBUSTIÓN INSTANTÁNEA. NO SOMETER A PRESIÓN.
 Consulte las demás advertencias en la parte posterior.

GLITTER provides an intense sparkling finish for any craft or decorative project. Glitter provides full coverage of radiant shimmer for many surfaces including: wood, metal, wicker, glass, ceramic, pottery, Styrofoam®, paper, plastic and more. For added protection, top coat with the Rust-Oleum® Glitter Sealer. For interior use only. READ ALL DIRECTIONS BEFORE BEGINNING PROJECT.

Painting Conditions: Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 60% to ensure proper drying. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist.

Preparation: Remove loose paint and rust with wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and let dry. **WARNING!** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

Priming: Use of a Rust-Oleum® primer provides superior adhesion and hiding and is especially recommended for bare wood and metal.

Painting: Shake can vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. Shake often during use. If mixing ball fails to rattle DO NOT STRIKE CAN. Contact Rust-Oleum. Hold can upright 12-14" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface. Keep the can in motion while spraying. Apply 2 or more light coats a few minutes apart.

Dry & Recoat Times based on 70°F - 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. May recoat at anytime. Dries to the touch in 20 minutes and to handle in 1 hour. Fully dry in 24 hrs.

Clean-up: When finished spraying, clear spray valve by turning can upside down and pushing spray button for 5 seconds. Clean up wet paint with Xylol or mineral spirits. Throw away empty can in trash container. Do not burn or place in home trash compactor.

Clogging: If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as mineral spirits. Do not stick pin or other object into the stem.

*Styrofoam® is a trademark of the Dow Chemical Company.

CONTAINS: HEPTANE, LIQUIFIED PETROLEUM GAS, PETROLEUM DISTILLATES AND CYCLOHEXANE. Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Do not puncture, strike, or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (48°C). **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the content may be harmful or fatal. **Vapors may ignite explosively.** Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. **Use only with adequate ventilation.** Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear respiratory protection (NIOSH approved) or leave the area. Avoid contact with eyes, skin and clothing. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water.

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800) 481-4785.

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 800-481-4785 for product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

GLITTER ofrece un acabado de brillo intenso para cualquier proyecto decorativo o de artesanía. La brillantina brinda una cobertura total con brillo radiante en muchas superficies, incluidas la madera, el metal, el alambre, la cerámica, la porcelana, Styrofoam® (la espuma de poliestireno), el papel, el plástico, etc. Para mayor protección, cubra con sellador de brillantina Rust-Oleum® Glitter Sealer. Solo para uso en interiores.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR CON EL PROYECTO.

Condiciones de aplicación: Use el producto al aire libre o en lugares con buena ventilación. Úselo cuando la temperatura sea de 50°F (10°C) a 90°F (32°C) y la humedad esté por debajo del 60% para asegurar el secado correcto. Evite rociar en condiciones de viento o polvo. Cubra las áreas circundantes para protegerlas del rocío del aerosol. **Preparación:** Quite la pintura suelta y el óxido con un cepillo de alambre o papel de lija. Lije suavemente las superficies brillantes. Limpie con agua y jabón, enjuague y deje secar.

ADVERTENCIA! Si raspa, lija o quita pintura vieja, puede desprender polvo con plomo. EL PLOMO ES TOXICO. Comuníquese con la Línea Directa Nacional de Información sobre Plomo al 1-800-424-LEAD o visite www.epa.gov/lead.

Impregnación: El uso de un imprimador Rust-Oleum® brinda excelente adhesión y cobertura y está recomendado especialmente para maderas y metales sin acabado. **Para pintar:** Agite la lata energéticamente durante un minuto luego de que la boba de mezclador comienza a sonar. Agite la lata con la frecuencia durante el uso. Si la boba de mezclador no suena, NO GULEE LA LATA. Póngase en contacto con Rust-Oleum. Sostenga la lata en posición vertical a una distancia de 12 a 14 pulgadas de la superficie y rocíe con un movimiento uniforme en un lado al otro, superponiendo ligeramente cada pasada. Mantenga la lata a la misma distancia de la superficie. Procure que la lata esté siempre en movimiento mientras rocía. Aplique dos o más capas ligeras con unos minutos de diferencia. **Los tiempos de secado y espera entre una capa y otra** corresponden a condiciones de 70°F y 50% de humedad relativa. Deje pasar más tiempo cuando la temperatura sea más baja. Aplique otra capa en cualquier momento. Se seca al tacto en 20 minutos y puede manipularse luego de 1 hora. Seaca completamente en 24 horas. **Limpieza:** Cuando haya terminado de pulverizar, limpie la válvula rociadora; para ello, ponga la lata boca abajo y pulse el botón atomizador durante 5 segundos. Limpie la pintura fresca con xileno o trementina mineral. Descarte el envase vacío en un lugar reservado para la recolección de residuos. No lo quemé ni lo arroje al compactador de basura de su casa. **Obstrucción:** Si la válvula se obstruye, gire y jale la punta del aerosol y enjuague con un solvente, como la trementina mineral. No inserte ningún alfiler ni otro objeto en el vástago.

*Styrofoam® es una marca comercial de Dow Chemical Company.

CONTIENE: HEPTANO, GAS DE PETRÓLEO LICUADO, DESTILADOS DE PETRÓLEO Y CICLOHEXANO.

Vapores perjudiciales. Pueden afectar al cerebro o el sistema nervioso y causar mareos, náuseas o dolores de cabeza. Produce irritación nasal, de la garganta, de los ojos y de la piel. No perfure, golpee ni incinere (queme) el envase. La exposición al calor o a exposición prolongada al sol pueden provocar una explosión. No exponga el producto al calor ni lo almacene a temperaturas superiores a 120°F (48°C). **AVISO:** Algunos informes han asociado la sobreexposición ocupacional repetida y prolongada a solventes con daños permanentes en el cerebro y el sistema nervioso. Concentrar e inhalar deliberadamente el contenido puede ser perjudicial o fatal y constituye un uso indebido intencional del producto. **Los vapores pueden envenenarse y causar una explosión.** Mantenga el producto alejado del calor, las chispas y las llamas. No fume. Apague todas las llamas y las luces piloto y apague las cocinas, los calentadores, los motores eléctricos y las demás fuentes de ignición mientras use el producto y hasta que hayan desaparecido todos los vapores. Abra todas las ventanas y puertas para lograr una ventilación cruzada y evitar que se acumulen los vapores. **Use el producto sólo con la ventilación adecuada.** No respire el polvo, los vapores ni el rocío. Asegúrese de que entre aire fresco durante la aplicación y el secado. Si le lloran los ojos, tiene dolor de cabeza o mareos, utilice protección respiratoria aprobada por NIOSH (Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional) y abandone el área. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. **Primeros auxilios:** Si tiene dificultades para respirar, abandone el área en busca de aire fresco. Si la dificultad persiste, busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, enjuague de inmediato con abundante agua durante al menos 15 minutos y busque atención médica. En caso de contacto con la piel, lave bien con agua y jabón.

⚠ ADVERTENCIA: Cáncer y problemas reproductivos: www.P65Warnings.ca.gov.

MANTENGA EL PRODUCTO ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. En caso de emergencia, llame a su médico, al centro de toxicología local o llámese a la sala de emergencias local. Para obtener información de salud del producto, llame al: (800) 481-4785.

RUST-OLEUM
 CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061
 800-481-4785 rustoleum.com

Made in USA | Hecho en E.U.A.

©2018 Rust-Oleum Corporation 346997 0818

344696 GLITTER COPPER



0 20066 43738 1

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®



Intense Shimmer Finish

Ideal for
Decorations
and Crafts
Multi-Surface
Use

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR.
VAPOR HARMFUL. VAPOR MAY CAUSE FLASH FIRE.
CONTENTS UNDER PRESSURE.
See other cautions on back panel.

NET WT. 10.25 OZ. (290g)

¡PELIGRO! LÍQUIDO Y VAPORES EXTREMADAMENTE INFLAMABLES.
LOS VAPORES SON PERJUDICIALES. LOS VAPORES PUEDEN CAUSAR
COMBUSTIÓN INSTANTÁNEA. NO SOMETER A PRESIÓN.
Consulte las demás advertencias en la parte posterior.

GLITTER provides an intense sparkling finish for any craft or decorative project. Glitter provides full coverage of radiant shimmer for many surfaces including: wood, metal, wicker, glass, ceramic, pottery, Styrofoam®, paper, plastic and more. For added protection, top coat with the Rust-Oleum® Glitter Sealer. For interior use only. READ ALL DIRECTIONS BEFORE BEGINNING PROJECT.

Painting Conditions: Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 60% to ensure proper drying. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist.

Preparation: Remove loose paint and rust with wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and let dry. **WARNING!** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

Priming: Use of a Rust-Oleum® primer provides superior adhesion and hiding and is especially recommended for bare wood and metal.

Painting: Shake can vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. Shake often during use. If mixing ball fails to rattle DO NOT STRIKE CAN. Contact Rust-Oleum. Hold can upright 12-14" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface. Keep the can in motion while spraying. Apply 2 or more light coats a few minutes apart.

Dry & Recoat Times based on 70°F - 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. May recoat at anytime. Drives to the touch in 20 minutes and to handle in 1 hour. Fully dry in 24 hrs.

Clean-up: When finished spraying, clear spray valve by turning can upside down and pushing spray button for 5 seconds. Clean up wet paint with Xylol or mineral spirits. Throw away empty can in trash container. Do not burn or place in home trash compactor.

Clogging: If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as mineral spirits. Do not stick pin or other object into the stem.

*Styrofoam® is a trademark of the Dow Chemical Company.

CONTAINS: HEPTANE, LIQUIFIED PETROLEUM GAS, PETROLEUM DISTILLATES AND CYCLOHEXANE. Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Do not puncture, strike, or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (48°C). **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the content may be harmful or fatal. **Vapors may ignite explosively.** Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. **Use only with adequate ventilation.** Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear respiratory protection (NIOSH approved) or leave the area. Avoid contact with eyes, skin and clothing. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water.

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800) 481-4785.

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 800-481-4785 for product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

GLITTER ofrece un acabado de brillo intenso para cualquier proyecto decorativo o de artesanía. La brillantina brinda una cobertura total con brillo radiante en muchas superficies, incluidas la madera, el metal, el alambre, la cerámica, la Styrofoam® (la espuma de poliestireno), el papel, el plástico, etc. Para mayor protección, cubra con sellador de brillantina Rust-Oleum® Glitter Sealer. Solo para uso en interiores.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR CON EL PROYECTO.

Condiciones de aplicación: Use el producto al aire libre o en lugares con buena ventilación. Úselo cuando la temperatura sea de 50°F (10°C) a 90°F (32°C) y la humedad esté por debajo del 60% para asegurar el secado correcto. Evite rociar en condiciones de viento o polvo. Cubra las áreas circundantes para protegerlas del rocío del aerosol. **Preparación:** Quite la pintura suelta y el óxido con un cepillo de alambre o papel de lija. Lije suavemente las superficies brillantes. Limpie con agua y jabón, enjuague y deje secar.

ADVERTENCIA! Si raspa, lija o quita pintura vieja, puede desprender polvo con plomo. EL PLOMO ES TOXICO. Comuníquese con la Línea Directa Nacional de Información sobre Plomo al 1-800-424-LEAD o visite www.epa.gov/lead.

Impregnación: El uso de un imprimador Rust-Oleum® brinda excelente adhesión y cobertura y está recomendado especialmente para maderas y metales sin acabado. **Para pintar:** Agite la lata energéticamente durante un minuto luego de que la bola de mezclador comienza a sonar. Agite la lata con frecuencia durante el uso. Si la bola de mezclador no suena, NO GOLPEE LA LATA. Póngase en contacto con Rust-Oleum. Sostenga la lata en posición vertical a una distancia de 12 a 14 pulgadas de la superficie y rocíe con un movimiento uniforme de un lado al otro, superponiendo ligeramente cada pasada. Mantenga la lata a la misma distancia de la superficie. Procure que la lata esté siempre en movimiento mientras rocía. Aplique dos o más capas ligeras con unos minutos de diferencia. **Los tiempos de secado y espera entre una capa y otra** corresponden a condiciones de 70°F y 50% de humedad relativa. Deje pasar más tiempo cuando la temperatura sea más baja. Aplique otra capa en cualquier momento. Se seca al tacto en 20 minutos y puede manipularse luego de 1 hora. Se seca completamente en 24 horas. **Limpieza:** Cuando haya terminado de pulverizar, limpie la válvula rociadora; para ello, ponga la lata boca abajo y pulse el botón atomizador durante 5 segundos. Limpie la pintura fresca con xileno o trementina mineral. Descarte el envase vacío en un lugar reservado para la recolección de residuos. No lo quemé ni lo arroje al compactador de basura de su casa. **Obstrucción:** Si la válvula se obstruye, gire y jale la punta del aerosol y enjuague con un solvente, como la trementina mineral. No inserte ningún afilador ni otro objeto en el vástago.

*Styrofoam® es una marca comercial de Dow Chemical Company.

CONTIENE: HEPTANO, GAS DE PETRÓLEO LICUADO, DESTILADOS DE PETRÓLEO Y CICLOHEXANO.

Vapores perjudiciales. Pueden afectar al cerebro o al sistema nervioso y causar mareos, náuseas o dolores de cabeza. Produce irritación nasal, de la garganta, de los ojos y de la piel. No perfume, golpee ni incinere (queme) el envase. La exposición al calor o a exposición prolongada al sol pueden provocar una explosión. No exponga el producto al calor ni lo almacene a temperaturas superiores a 120°F (48°C). **AVISO:** Algunos informes han asociado la sobreexposición ocupacional repetida y prolongada a solventes con daños permanentes en el cerebro y al sistema nervioso. Concentrar e inhalar deliberadamente el contenido puede ser perjudicial o fatal y constituye un uso indebido intencional del producto. **Los vapores pueden envenenarse o causar una explosión.** Mantenga el producto alejado del calor, las chispas y las llamas. No fume. Apague todas las llamas y las luces piloto y apague las cocinas, los calentadores, los motores eléctricos y las demás fuentes de ignición mientras use el producto y hasta que hayan desaparecido todos los vapores. Abra todas las ventanas y puertas para lograr una ventilación cruzada y evitar que se acumulen los vapores. **Use el producto sólo con la ventilación adecuada.** No respire el polvo, los vapores ni el rocío. Asegúrese de que entre aire fresco durante la aplicación y el secado. Si le lloran los ojos, tiene dolor de cabeza o mareos, utilice protección respiratoria aprobada por NIOSH (Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional) y abandone el área. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. **Primeros auxilios:** Si tiene dificultades para respirar, abandone el área en busca de aire fresco. Si la dificultad persiste, busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, enjuague de inmediato con abundante agua durante al menos 15 minutos y busque atención médica. En caso de contacto con la piel, lave bien con agua y jabón.

⚠ ADVERTENCIA: Cáncer y problemas reproductivos: www.P65Warnings.ca.gov.

MANTENGA EL PRODUCTO ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. En caso de emergencia, llame a su médico, al centro de toxicología local o llámese a la sala de emergencias local. Para obtener información de salud del producto, llame al: (800) 481-4785.

RUST-OLEUM
CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061
800-481-4785 rustoleum.com

Made in USA | Hecho en E.U.A.

©2018 Rust-Oleum Corporation 347028 0818

346697 GLITTER ROSE GOLD



0 20066 43739 8