

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®



COLD GALVANIZING COMPOUND

For the Repair of Galvanized Steel, Sheet Metal and Fences

CONTAINS 93% PURE ZINC SUPERIOR CORROSION RESISTANCE

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR. VAPOR HARMFUL. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE. CONTENTS UNDER PRESSURE.

See other cautions on back panel.

¡PELIGRO! LIQUIDO Y VAPOR EXTREMADAMENTE INFLAMABLES. VAPORES DAÑINOS. VAPORES PUEDEN CAUSAR UN INCENDIO INSTANTANEO. CONTENIDO BAJO PRESION.

Vea otras precauciones en el panel de atrás.

NET WT 16 OZ. 454g

93% PURE ZINC, SUPERIOR CORROSION RESISTANCE. For use on galvanized metal surfaces such as gutters, wrought iron and spot welded metal to provide maximum rust protection.

READ ALL DIRECTIONS BEFORE BEGINNING PROJECT

Painting Conditions: Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 65% to ensure proper drying. Do not apply to surfaces that, when heated, exceed 200°F (93°C). Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist. Do not apply over rust, paint, or non-metal surfaces.

Preparation: Remove loose paint and rust with a wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and let dry.

WARNING: If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. **LEAD IS TOXIC.** Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead

Priming: Shake can vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. If mixing ball fails to rattle **DO NOT STRIKE CAN.** Contact Rust-Oleum. Shake often during use. Hold can upright 10-16 in from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface. Keep the can in motion while spraying. Apply 2 or more light coats a few minutes apart.

Dry & Recoat Times: based on 70°F (21°C) ~50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. Dries to touch in 15-30 minutes; to handle in 1-2 hours and fully dry in 48 hours. Apply a topcoat or recoat within 1 hour or after 48 hours.

Clean-up: Wipe off tip before storing. Clean up wet paint with Xylol or mineral spirits. Throw away empty can in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor.

Clogging: If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as mineral spirits. Do not stick a pin or other objects into the stem.

CONTAINS: ZINC, n-BUTYL ACETATE, PETROLEUM DISTILLATES, LIQUIFIED PETROLEUM GAS, AND XYLENE. Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Do not puncture, strike or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (48°C). **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the contents may be harmful or fatal. **Vapors may ignite explosively.** Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to increase cross-ventilation. **Use only with adequate ventilation.** Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear respiratory protection (NIOSH approved) or leave the area. Avoid contact with eyes, skin and clothing. **FIRST AID:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water.

WARNING: Cancer and Reproductive Harm—www.P65Warnings.ca.gov. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.** For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800) 481-4785.



For more information visit rustoleum.com/ecoinfo
Contains NO PFC's or other substances which deplete the ozone layer



SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 800-481-4785 for product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

RUST-OLEUM CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

800-481-4785 rustoleum.com

Made in USA | Hecho en E.U.A.

©2018 Rust-Oleum Corporation 342526 0418

Condiciones de Pintado: Use en el exterior o en un área bien ventilada como un garaje abierto. Use cuando la temperatura se encuentre entre 10° y 32° C (50-90° F) y la humedad relativa sea por debajo de un 65% para asegurar un secado apropiado. No aplique sobre superficies que cuando son calentadas, excedan una temperatura de 93° C (200° F) o sobre superficies de metal galvanizado. Evite el rociado cuando existen condiciones con mucho viento o lluvia. Cubra toda el área circundante para protegerla contra la niebla del rociado. **Preparación:** Remueva la pintura suelta y la oxidación usando un cepillo con cerdas de alambre o sino apaga lijá. Lije livemente las superficies lustrosas. Limpie lavando con jabón y agua, enjuague y deje secar. **ADVERTENCIA:** Si usted raspa, lijá o remueve la pintura vieja, usted puede soltar polvo de plomo. **EL PLOMO ES TOXICO.** Póngase en contacto con la Línea Abierta Nacional para la información sobre el Plomo llamando al 1-800-424-LEAD o sino visite al sitio www.epa.gov/lead. **Primes Capa Preparación:** Agite la lata vigorosamente por un minuto después de haber escuchado la esfera mezcladora. Si la esfera mezcladora no hace ruido, **NO GOLPEE LA LATA.** Póngase en contacto con Rust-Oleum. Agite a menudo durante el uso. Apareja la lata derecho como a 10-16 pulgadas desde la superficie y rocíe usando un movimiento firme y estable desde la izquierda hacia la derecha, asegurando que cada pasada traslapa la anterior. Mantenga la lata a la misma distancia desde la superficie. Mantenga la lata en movimiento durante todo el rociado. Aplique 2 o más capas delgadas y unos pocos minutos aparte. **Tiempos de Secado y Otra Capa** sino basados en una temperatura de 21° C (70° F) ~50% humedad relativa. Permita más tiempo en temperaturas más bajas. Seca al tacto en 15-30 minutos o menos, se encuentra seco para pintar en 1-2 horas y se encuentra completamente seco en 48 horas. Aplique una segunda capa o una última capa dentro de 1 hora o después de 48 horas. **Limpieza:** Limpie frotando la boquilla del rociador antes de almacenar. Limpie la pintura húmeda o seca con Xylol o espíritus de mineral. Deslice la lata vacía en un basurero. No quemar o ponga la lata en un compactor doméstico para la basura. **Atenciones:** Si la válvula se atasca, haga girar y saque el botón rociador para poder enjuagarlo en un solvente como espíritus de mineral. No inserte un alfiler o cualquier otro objeto dentro del tallo de la válvula.

CONTIENE: ZINC, ACETATO DE N-BUTILLO, DESTILADOS DE PETRÓLEO, GAS LIQUADO DE PETRÓLEO Y XILENO. Vapores dañinos. Pueden afectar al cerebro o al sistema nervioso causando mareos, dolores de cabeza o náusea. Causan irritaciones en los ojos, piel, nariz y garganta. No perforar, golpear o incinerar (quemar) el contenedor. Una exposición con el calor a una exposición prolongada con el Sol puede causar que revente explosivamente. No exponga al calor o almacene en temperaturas sobre 48° C (120° F). **AVISO:** Los reportes han asociado una sobreexposición ocupacional repetida y prolongada con los solventes con daños permanentes al cerebro y al sistema nervioso. El mal uso intencional al concentrar e inhalar el contenido deliberadamente puede ser peligroso o fatal. **Los vapores pueden incendiarse explosivamente.** Mantenga lejos del calor, chispas y llamas. No fume. Evitando todas las llamas de fuego y llamas piloto y apague las estufas, calentadores, motores eléctricos y otras fuentes de ignición durante el uso y hasta que todos los vapores desaparezcan. Prevenga la acumulación de vapores abriendo todas las ventanas y puertas para lograr una ventilación cruzada. **Use solamente con una ventilación adecuada.** No respire el polvo, los vapores o la niebla del rociado. Asegure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el tiempo de secado. Si sufre de lagrimeo de los ojos, dolores de cabeza, o mareos, use una protección para la respiración (aprobada por NIOSH) o sino salga de esa área. Evite contacto con los ojos, piel, y la ropa de vestir. **Primeros Auxilios:** Si sufre dificultad al respirar, salga del área para obtener aire fresco. Si la dificultad continúa, obtenga atención médica inmediatamente. En caso de contacto con los ojos, enjuáguelos con bastante agua por lo menos 15 minutos y luego obtenga atención médica. En caso de la piel, lávela completamente con jabón y agua. **ADVERTENCIA:** Cáncer y daños reproductivos—www.P65Warnings.ca.gov. **MANTÉNGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** En caso de una emergencia, llame a su médico, o al centro local para el control de los venenos o una sala local para las emergencias o urgencias. Para obtener información sobre la salud referente a este producto llame al: (800) 481-4785. **PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD; PRODUCTO ORIGINARIO DE E.U.A.**

775830 COLD GALVANIZING COMPOUND

