

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

craft & hobby

Imagine



shimmer
EMERALD

FULL COVERAGE PAINT
WITH A SUBTLE SHIMMER FINISH

NET WT. 11 OZ (312 g)

¡PELIGRO! LÍQUIDO Y VAPOR EXTREMADAMENTE INFLAMABLES. LOS VAPORES PUEDEN CAUSAR COMBUSTIÓN INSTANTÁNEA. CONTENIDO BAJO PRESIÓN. LOS VAPORES SON PERJUDICIALES. PRODUCE IRRITACIÓN EN LOS OJOS.

Consulte las demás advertencias en la parte posterior.

RUST-OLEUM® IMAGINE SHIMMER SPRAY PAINT offers a full coverage paint that shines when in artificial or natural light. Works on many surfaces such as wood, metal, ceramic, plastic and more. For interior and exterior use.

READ ALL DIRECTIONS FIRST BEFORE BEGINNING PROJECT.

Painting Conditions: Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 60% to ensure proper drying. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist.

Preparation: Remove loose paint and rust with wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and let dry. **WARNING:** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. **TOXIC.** Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

Priming: Use of a Rust-Oleum primer provides superior adhesion and hiding and is especially recommended for bare wood and metal.

Painting: Shake can vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. Shake often during use. If mixing ball fails to rotate DO NOT STRIKE CAN. Contact Rust-Oleum. Hold can upright 12-14" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface. Keep the can in motion while spraying. Apply 2 or more light coats a few minutes apart.

Dry & Recoat Times based on 70°F-50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. May recoat at anytime. Dries to the touch in 20 minutes and to handle in 1 hour. Fully dry in 24 hours.

Clean-up: When finished spraying, clear spray valve by turning can upside down and pushing spray button for 5 seconds. Clean up wet paint with Xylol or mineral spirits. Throw away empty can in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor.

Clogging: If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as mineral spirits. Do not stick pin or other object into the stem.

Contains: Acetone, liquefied petroleum gas, petroleum distillates, acetates, glycol ether and ester. Harmful if inhaled, may affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes nose and throat irritation. May cause skin irritation. May be harmful or fatal if swallowed. Vapors accumulate readily and may ignite explosively. Do not puncture or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperature above 120°F.

NOTICE: REPORTS HAVE ASSOCIATED REPEATED AND PROLONGED OCCUPATIONAL OVEREXPOSURE TO SOLVENTS WITH PERMANENT BRAIN AND NERVOUS SYSTEM DAMAGE. INTENTIONAL MISUSE BY DELIBERATELY CONCENTRATING AND INHALING THE CONTENTS MAY BE HARMFUL OR FATAL. Avoid contact with eyes, skin and clothing. Avoid breathing vapor and mist. Wash thoroughly after use. Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during and after use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation.

Use with adequate ventilation. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear an appropriate, properly fitted respirator (NIOSH approved) during and after application or leave the area. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush thoroughly with plenty of water and get medical attention immediately. In case of skin contact, wash thoroughly with soap and water. If swallowed, do not induce vomiting. Get medical attention immediately. **KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN. CONFORMS TO ASTM D-4236.** For emergency health information, call your Poison Control Center 1-800-222-1222.

WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 1-800-937-8677 for a product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

Condiciones de aplicación: Use el producto al aire libre o en lugares con buena ventilación. Usalo cuando la temperatura sea de 50°F (10°C) a 90°F (32°C) y la humedad esté por debajo del 60% para asegurar un secado correcto. Evite rociar en condiciones de viento o polvo. Cubra las áreas circundantes para protegerlas del rocío del aerosol.

Preparación: Quite la pintura suelta y el óxido con un cepillo de alambre o papel de lija. Lije suavemente las superficies brillantes. Limpie con agua y jabón, enjuague y deje secar. **ADVERTENCIA:** Si raspas, lijas o quita pintura vieja, puede desprender polvo con plomo. **EL PLOMO ES TOXICO.** Comuníquese con las Líneas Nacionales de Información sobre Plomo al 1-800-424-LEAD o visite www.epa.gov/lead. **Impregnación:** El uso de un imprimador Rust-Oleum brinda excelente adhesión y cobertura y está recomendado especialmente para maderas y metales sin acabado. **Para pintar:** Agite la lata energicamente durante un minuto luego de que la bola de mezclador comienza a sonar. Agite la lata con frecuencia durante el uso. Si la bola de mezclador no suena, NO GOLPEE LA LATA. Póngase en contacto con Rust-Oleum. Sustenga la lata en posición vertical a una distancia de 12 a 14 pulgadas de la superficie y rocíe con un movimiento uniforme de un lado al otro, superponiendo ligeramente cada pasada. Mantenga la lata a la misma distancia de la superficie. Procure que la lata esté siempre en movimiento mientras rocía. Aplique dos o más capas ligeras con unos minutos de diferencia. **Los tiempos** de secado y espera entre una capa y otra corresponden a condiciones de 70°F y 50% de humedad relativa. Debe pasar más tiempo cuando la temperatura sea más baja.

Aplique otra capa en cualquier momento. Se seca al tacto en 20 minutos y puede manipularse luego de 1 hora. Secca completamente en 24 horas. **Limpieza:** Cuando haya terminado de pulverizar, limpie la válvula rociadora; para ello, ponga la lata boca abajo y pulse el botón atomizador durante 5 segundos. Limpie la pintura fresca con xileno o trementina mineral. Deseche el envase vacío en un lugar reservado para la recolección de residuos. No lo quemé ni lo arroje al computador de basura de su casa. **Obstrucción:** Si la válvula se obstruye, gire y jale la punta del aerosol y enjuáguela con un solvente, como la trementina mineral. No inserte ningún alfiler ni otro objeto en el vástago. "Styrofoam" es una marca comercial de Dow Chemical Company.

Contiene: Acetona, gas licuado de petróleo, destilados de petróleo, acetatos, éter de glicol y ester. Es perjudicial si se inhala, puede afectar al cerebro o el sistema nervioso y causar mareos, náuseas o dolores de cabeza. Produce irritación nasal, de la garganta y de la piel. Puede producir irritación en la piel. Su ingestión puede resultar perjudicial o fatal. Los vapores se acumulan fácilmente y pueden encenderse y causar una explosión. No perforar ni incinerar (quemar) el envase. La exposición al calor o la exposición prolongada al sol pueden causar una explosión. No exponer el producto al calor ni al almacenar a temperaturas superiores a 49°C (120°F). **NOTA:** ALCUNOS EFECTOS NEUROLÓGICOS SE PUEDE POSIBILIDAD LABORAL REPETIDA Y PROLONGADA A SOLVENTES CON DAÑOS PERMANENTES EN EL CEREBRO Y EL SISTEMA NERVIOSO. EL USO INDEBIDO INTENCIONAL AL CONCENTRARSE E INHALAR DELIBERADAMENTE EL CONTENIDO PUEDE SER PERJUDICIAL O FATAL. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa.

Evite inhalar el vapor y el rocío. Lávese bien después de utilizar el producto. Mantenga el producto alejado del calor, las chispas y las llamas. No fume. Apague todas las llamas, incluso las lámparas piloto, y apague las copinas, las hornallas, los calentadores, los motores eléctricos y las demás fuentes de ignición mientras usa el producto y después, hasta que hayan desaparecido todos los vapores. Abra todas las ventanas y puertas para tener ventilación cruzada y evitar que se acumulen los vapores. **Aplique el producto con la ventilación adecuada.** Respiere de que entre aire puro durante la aplicación y el secado. Si la lloran los ojos, tiene dolores de cabeza o mareos, use un respirador aprobado que se ajuste adecuadamente y que esté aprobado por NIOSH (Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional) durante y después de la aplicación o abandone el lugar. **Primeros Auxilios:** Si tiene dificultad para respirar, salga del lugar para respirar aire puro y busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, enjuague bien con abundante agua y busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con la piel, lávese muy bien con agua y jabón. En caso de ingestión, no induzca el vomito. **Busque atención médica de inmediato. MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. CUMPLE CON LA NORMA ASTM D-4236.** Para obtener información sanitaria del producto en caso de emergencia, llame a su centro de toxicología al 1-800-222-1222.

ADVERTENCIA: Cáncer y Daños Reproductivos - www.P65Warnings.ca.gov.

RUST-OLEUM
CORPORATION
11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

800-937-8677 rustoleum.com

Made in USA 1 Hecho en E.U.A.

©2020 Rust-Oleum Corporation 359907 1219

357648 SHIMMER EMERALD



• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

craft & hobby

Imagine



shimmer
SAPPHIRE

FULL COVERAGE PAINT
WITH A SUBTLE SHIMMER FINISH

NET WT. 11 OZ (312 g)

ANGER! EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR.
VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE. CONTENTS UNDER PRESSURE.
VAPOR HARMFUL. EYE IRRITANT.
See other cautions on back panel.

PELIGRO! LÍQUIDO Y VAPOR EXTREMADAMENTE INFLAMABLES. LOS VAPORES
PUEDEN CAUSAR COMBUSTIÓN INSTANTÁNEA. CONTENIDO BAJO PRESIÓN. **LOS**
VAPORES SON PERJUDICIALES. PRODUCE IRRITACIÓN EN LOS OJOS.

Consulte las demás advertencias en la parte posterior.

RUST-OLEUM® IMAGINE SHIMMER SPRAY PAINT offers a full coverage paint that shines when in artificial or natural light. Works on many surfaces such as wood, metal, ceramic, plastic and more. For interior and exterior use.

READ ALL DIRECTIONS FIRST BEFORE BEGINNING PROJECT.

Painting Conditions: Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 60% to ensure proper drying. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist.

Preparation: Remove loose paint and rust with wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and let dry. **WARNING:** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. **CAUTION:** Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

Priming: Use of a Rust-Oleum primer provides superior adhesion and hiding and is especially recommended for bare wood and metal.

Painting: Shake can vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. Shake often during use. If mixing ball fails to rattle DO NOT STRIKE CAN. Contact Rust-Oleum. Hold can upright 12-14" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface. Keep the can in motion while spraying. Apply 2 or more light coats a few minutes apart.

Dry & Recoat Times: based on 70%-50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. May recoat at anytime. Dries to the touch in 20 minutes and to handle in 1 hour. Fully dry in 24 hours.

Clean-up: When finished spraying, clear spray valve by turning can upside down and pushing spray button for 5 seconds. Clean up wet paint with Xylol or mineral spirits. Throw away empty can in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor.

Clogging: If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as mineral spirits. Do not stick pin or other object into the stem.

Contains: Acetone, liquefied petroleum gas, petroleum distillates, acetates, glycol ether and ester. Harmful if inhaled, may affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes nose and throat irritation. May cause skin irritation. May be harmful or fatal if swallowed. Vapors accumulate readily and may ignite explosively. Do not puncture or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperature above 120°F.

NOTICE: REPORTS HAVE ASSOCIATED REPEATED AND PROLONGED OCCUPATIONAL OVEREXPOSURE TO SOLVENTS WITH PERMANENT BRAIN AND NERVOUS SYSTEM DAMAGE. INTENTIONAL MISUSE BY DELIBERATELY CONCENTRATING AND INHALING THE CONTENTS MAY BE HARMFUL OR FATAL. Avoid contact with eyes, skin and clothing. Avoid breathing vapor or mist. Wash thoroughly after use. Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during and after use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation.

Use with adequate ventilation. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear an appropriate, properly fitted respirator (NIOSH approved) during and after application or leave the area. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush thoroughly with plenty of water and get medical attention immediately. In case of skin contact, wash thoroughly with soap and water. If swallowed, do not induce vomiting. Get medical attention immediately. **KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN. CONFORMS TO ASTM D-4236.** For emergency health information, call your Poison Control Center 1-800-222-1222.

WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 1-800-937-8677 for a product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

Condiciones de aplicación: Use el producto al aire libre o en lugares con buena ventilación. Usalo cuando la temperatura sea de 50°F a 90°F (10°C a 32°C) y la humedad este por debajo del 60% para asegurar un secado correcto. Evite rociar en condiciones de viento o polvo. Cubra las areas circundantes para protegerlas del rocío del aerosol. **Preparación:** Quite la pintura suelta y el óxido con un cepillo de alambre o papel de lija. Lije suavemente las superficies brillantes. Limpie con agua y jabón, enjuague y deje secar. **ADVERTENCIA:** Si raspas, lijas o quita pintura vieja, puede desprender polvo con plomo. EL PLOMO ES TOXICO. Comuníquese con la Línea Única Nacional de Información sobre Plomo al 1-800-424-LEAD o visite www.epa.gov/lead. **Impregnación:** El uso de un imprimador Rust-Oleum brinda excelente adhesión y cobertura y está recomendado especialmente para maderas y metales sin acabado. **Para pintar:** Agite la lata energicamente durante un minuto luego de que la bola de mezclador comienza a sonar. Agite la lata con frecuencia durante el uso. Si la bola de mezclador no suena, NO GOLPEE LA LATA. Póngase en contacto con Rust-Oleum. Sustenga la lata en posición vertical a una distancia de 12 a 14 pulgadas de la superficie y rocíe con un movimiento uniforme de un lado al otro, superponiendo ligeramente cada pasada. Mantenga la lata a la misma distancia de la superficie. Procure que la lata este siempre en movimiento mientras rocía. Aplique dos o más capas ligeras con unos minutos de diferencia. **Los tiempos de secado y espera entre una capa y otra corresponden a condiciones de 70°F y 50% de humedad relativa.** Debe pasar más tiempo cuando la temperatura sea más baja. Aplique otra capa en cualquier momento. Se seca al tacto en 20 minutos y puede manipularse luego de 1 hora. Secca completamente en 24 horas. **Limpieza:** Cuando haya terminado de pulverizar, limpie la válvula rociadora, para ello, ponga la lata boca abajo y pulse el botón atomizador durante 5 segundos. Limpie la pintura fresca con xileno o frementina mineral. Deseche el envase vacío en un lugar reservado para la recolección de residuos. No lo quemé ni lo arroje al computador de basura de su casa. **Obstrucción:** Si la válvula se obstruye, gíre y jale la punta del aerosol y enjuáguela con un solvente, como la frementina mineral. No inserte ningún alfiler ni otro objeto en el vástago. "Styrofoam" es una marca comercial de Dow Chemical Company.

Contiene: Acetona, gas licuado de petróleo, destilados de petróleo, acetatos, éter de glicol y ester. Es perjudicial si se inhala, puede afectar al cerebro o el sistema nervioso y causar mareos, náuseas o dolores de cabeza. Produce irritación nasal, de la garganta y de la piel. Puede producir irritación en la piel. Su ingestión puede resultar perjudicial o fatal. Los vapores se acumulan fácilmente y pueden encenderse y causar una explosión. No perforé ni incinere (quemé) el envase. La exposición al calor o la exposición prolongada al sol pueden causar una explosión. No exponga el producto al calor ni lo almacene a temperaturas superiores a 49°C (120°F). **NOTA:** ALCGUNAS PERSONAS ASOCIAN LA SOBREPOSICIÓN LABORAL REPETIDA Y PROLONGADA A SOLVENTES CON DAÑOS PERMANENTES EN EL CEREBRO Y EL SISTEMA NERVIOSO. EL USO INDEBIDO INTENCIONAL AL CONCENTRARSE E INHALAR DELIBERAMENTE EL CONTENIDO PUEDE SER PERJUDICIAL O FATAL. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Evite inhalar el vapor y el rocío. Lávese bien después de utilizar el producto. Mantenga el producto alejado del calor, las chispas y las llamas. No fume. Apague todas las llamas, incluso las lámparas pilot, y apague las copinas, las hornallas, los calentadores, los motores eléctricos y las demás fuentes de ignición mientras use el producto y después, hasta que hayan desaparecido todos los vapores. Apague las las ventilación y puertas para tener ventilación cruzada y evitar que se acumulen los vapores. Aplique el producto con la ventilación adecuada. Respiere de que entre aire puro durante la aplicación y el secado. Si la lloran los ojos, tiene dolores de cabeza o mareos, use un respirador aprobado que se ajuste adecuadamente y que este aprobado por NIOSH (Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional) durante y después de la aplicación o abandone el lugar. **Primeros Auxilios:** Si tiene dificultad para respirar, salga del lugar para respirar aire puro y busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, enjuague bien con abundante agua y busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con la piel, lávese bien con abundante agua y busque atención médica de inmediato. **MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. CUMPLE CON LA NORMA ASTM D-4236.** Para obtener información sanitaria del producto en caso de emergencia, llame a su centro de toxicología al 1-800-222-1222.

ADVERTENCIA: Cáncer y Daños Reproductivos - www.P65Warnings.ca.gov.

RUST-OLEUM
CORPORATION
11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061
800-937-8677 rustoleum.com
Made in USA 1 Hecho en E.U.A.
©2020 Rust-Oleum Corporation 359908 1219

357649 SHIMMER SAPPHIRE



• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

craft & hobby

Imagine



shimmer
CITRINE

FULL COVERAGE PAINT
WITH A SUBTLE SHIMMER FINISH

NET WT. 11 OZ (312 g)

¡PELIGRO! LÍQUIDO Y VAPOR EXTREMADAMENTE INFLAMABLES. LOS VAPORES PUEDEN CAUSAR COMBUSTIÓN INSTANTÁNEA. CONTENIDO BAJO PRESIÓN. LOS VAPORES SON PERJUDICIALES. PRODUCE IRRITACIÓN EN LOS OJOS.

Consulte las demás advertencias en la parte posterior.

RUST-OLEUM® IMAGINE SHIMMER SPRAY PAINT offers a full coverage paint that shines when in artificial or natural light. Works on many surfaces such as wood, metal, ceramic, plastic and more. For interior and exterior use.

READ ALL DIRECTIONS FIRST BEFORE BEGINNING PROJECT.

Painting Conditions: Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 60% to ensure proper drying. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist.

Preparation: Remove loose paint and rust with wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and let dry. **WARNINGS:** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. **CAUTION:** Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

Priming: Use of a Rust-Oleum primer provides superior adhesion and hiding and is especially recommended for bare wood and metal.

Painting: Shake can vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. Shake often during use. If mixing ball fails to rattle DO NOT STRIKE CAN. Contact Rust-Oleum. Hold can upright 12-14" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface. Keep the can in motion while spraying. Apply 2 or more light coats a few minutes apart.

Dry & Recoat Times: based on 70%-50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. May recoat at anytime. Dries to the touch in 20 minutes and to handle in 1 hour. Fully dry in 24 hours.

Clean-up: When finished spraying, clean spray valve by turning can upside down and pushing spray button for 5 seconds. Clean up wet paint with Xylol or mineral spirits. Throw away empty can in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor.

Clogging: If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as mineral spirits. Do not stick pin or other object into the stem.

Contains: Acetone, liquefied petroleum gas, petroleum distillates, acetates, glycol ether and ester. Harmful if inhaled, may affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes nose and throat irritation. May cause skin irritation. May be harmful or fatal if swallowed. Vapors accumulate readily and may ignite explosively. Do not puncture or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperature above 120°F. NOTICE: REPORTS HAVE ASSOCIATED REPEATED AND PROLONGED OCCUPATIONAL OVEREXPOSURE TO SOLVENTS WITH PERMANENT BRAIN AND NERVOUS SYSTEM DAMAGE. INTENTIONAL MISUSE BY DELIBERATELY CONCENTRATING AND INHALING THE CONTENTS MAY BE HARMFUL OR FATAL. Avoid contact with eyes, skin and clothing. Avoid breathing vapor and mist. Wash thoroughly after use. Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during and after use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening of windows and doors to achieve cross-ventilation. Use with adequate ventilation. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear an appropriate, properly fitted respirator (NIOSH approved) during and after application or leave the area. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush thoroughly with plenty of water and get medical attention immediately. In case of skin contact, wash thoroughly with soap and water. If swallowed, do not induce vomiting. Get medical attention immediately. **KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN. CONFORMS TO ASTM D-4236.** For emergency health information, call your Poison Control Center 1-800-222-1222. **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 1-800-837-8677 for a product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

Condiciones de aplicación: Use el producto al aire libre o en lugares con buena ventilación. Usalo cuando la temperatura esté de 50°F (10°C) a 90°F (32°C) y la humedad esté por debajo del 60% para asegurar el secado correcto. Evite rociar en condiciones de viento o polvo. Cubra las áreas circundantes para protegerlas del rocío del aerosol. **Preparación:** Quite la pintura suelta y el óxido con un cepillo de alambre o papel de lija. Lije suavemente las superficies brillantes. Limpie con agua y jabón, enjuague y deje secar. **ADVERTENCIA:** Si raspas, lijas o quita pintura vieja, puede desprender polvo con plomo. Llámalo al 1-800-424-LEAD o comuníquese con la Línea Única Nacional de Información sobre Plomo al 1-800-424-LEAD o visite www.epa.gov/lead. **Impregnación:** El uso de un imprimador Rust-Oleum brinda excelente adhesión y cobertura y está recomendado especialmente para maderas y metales sin acabado. **Para pintar:** Agite la lata energicamente durante un minuto luego de que la bola de mezclado comienza a sonar. Agite la lata con frecuencia durante el uso. Si la bola de mezclado no suena, NO GOLPEE LA LATA. Póngase en contacto con Rust-Oleum. Sostenga la lata en posición vertical a una distancia de 12 a 14 pulgadas de la superficie y rocíe con un movimiento uniforme de un lado al otro, superponiendo ligeramente cada pasada. Mantenga la lata a la misma distancia de la superficie. Procure que la lata esté siempre en movimiento mientras rocía. Aplique dos o más capas ligeras con unos minutos de diferencia. **Los tiempos de secado y espera entre una capa y otra** corresponden a condiciones de 70°F y 50% de humedad relativa. Debe pasar más tiempo cuando la temperatura sea más baja. Aplique otra capa en cualquier momento. Se seca al tacto en 20 minutos y puede manipularse luego de 1 hora. Secca completamente en 24 horas. **Limpieza:** Cuando haya terminado de pulverizar, limpie la válvula rociadora, para ello, ponga la lata boca abajo y pulse el botón atomizador durante 5 segundos. Limpie la pintura fresca con xileno o trementina mineral. Deseche el envase vacío en un lugar reservado para la recolección de residuos. No lo quemé ni lo arroje al compactor de basura de su casa. **Obstrucción:** Si la válvula se obstruye, gíre y jale la punta del aerosol y enjuáguela con un solvente, como la trementina mineral. No inserte ningún afilero ni otro objeto en el vástago. "Styrofoam" es una marca comercial de Dow Chemical Company.

Contiene: Acetona, gas licuado de petróleo, destilados de petróleo, acetatos, éter de glicol y ester. Es perjudicial si se inhala, puede afectar el cerebro o el sistema nervioso y causar mareos, náuseas o dolores de cabeza. Produce irritación nasal, de la garganta y de la piel. Puede producir irritación en la piel. Su ingestión puede resultar perjudicial o fatal. Los vapores se acumulan fácilmente y pueden encenderse y causar una explosión. No perforar ni incinerar (quemar) el envase. La exposición al calor o la exposición prolongada al sol pueden causar una explosión. No exponer el producto al calor ni almacenar a temperaturas superiores a 49°C (120°F). **NOTA:** ALCUNOS REPORTES HAN ASOCIADO LA SOBREPOSICIÓN LABORAL REPETIDA Y PROLONGADA A SOLVENTES CON DAÑOS PERMANENTES EN EL CEREBRO Y EL SISTEMA NERVIOSO. EL USO INTENCIONAL O INTENCIONAL AL CONCENTRARSE E INHALAR DELIBERADAMENTE EL CONTENIDO PUEDE SER PERJUDICIAL O FATAL. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Evite inhalar el vapor y el rocío. Lávese bien después de utilizar el producto. Mantenga el producto alejado del calor, las chispas y las flamas. No fume. Apague todas las flamas, incluso las flamas pilot, y apague las copinas, las hornallas, los calentadores, los motores eléctricos y las demás fuentes de ignición mientras use el producto y después, hasta que hayan desaparecido todos los vapores. Abra todas las ventanas y puertas para tener ventilación cruzada y evitar que se acumulen los vapores. Aplique el producto con la ventilación adecuada. Respire de que entre aire puro durante la aplicación y el secado. Si la toman los ojos, tiene dolores de cabeza o mareos, use un respirador aprobado que se ajuste adecuadamente y que esté aprobado por NIOSH (Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional) durante y después de la aplicación o abandone el lugar. **Primeros Auxilios:** Si tiene dificultad para respirar, salga del lugar para respirar aire puro y busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, enjuague bien con abundante agua y busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con la piel, lávese bien con abundante agua. En caso de ingestión, no induzca el vomito. Busque atención médica de inmediato. **MANTÉNLO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. CUMPLE CON LA NORMA ASTM D-4236.** Para obtener información sanitaria del producto en caso de emergencia, llame a su centro de toxicología al 1-800-222-1222.

ADVERTENCIA: Cáncer y Daños Reproductivos - www.P65Warnings.ca.gov.

RUST-OLEUM
CORPORATION
11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

800-837-8677 rustoleum.com

Made in USA | Hecho en E.U.A.

©2020 Rust-Oleum Corporation 359910 1219

357651 SHIMMER CITRINE



• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

craft & hobby Imagine



shimmer
AMETHYST

FULL COVERAGE PAINT
WITH A SUBTLE SHIMMER FINISH

NET WT. 11 OZ (312 g)

¡PELIGRO! LÍQUIDO Y VAPOR EXTREMADAMENTE INFLAMABLES. LOS VAPORES PUEDEN CAUSAR COMBUSTIÓN INSTANTÁNEA. CONTENIDO BAJO PRESIÓN. LOS VAPORES SON PERJUDICIALES. PRODUCE IRRITACIÓN EN LOS OJOS.

Consulte las demás advertencias en la parte posterior.

RUST-OLEUM® IMAGINE SHIMMER SPRAY PAINT offers a full coverage paint that shines when in artificial or natural light. Works on many surfaces such as wood, metal, ceramic, plastic and more. For interior and exterior use.

READ ALL DIRECTIONS FIRST BEFORE BEGINNING PROJECT.

Painting Conditions: Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 60% to ensure proper drying. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist.

Preparation: Remove loose paint and rust with wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and let dry. **WARNINGS:** If you spray, sand or remove old paint, you may release lead dust. **CAUTION:** Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

Priming: Use of a Rust-Oleum primer provides superior adhesion and hiding and is especially recommended for bare wood and metal.

Painting: Shake can vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. Shake often during use. If mixing ball fails to rattle DO NOT STRIKE CAN. Contact Rust-Oleum. Hold can upright 12-14" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface. Keep the can in motion while spraying. Apply 2 or more light coats a few minutes apart.

Dry & Recoat Times based on 70%-50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. May recoat at anytime. Dries to the touch in 20 minutes and to handle in 1 hour. Fully dry in 24 hours.

Clean-up: When finished spraying, clear spray valve by turning can upside down and pushing spray button for 5 seconds. Clean up wet paint with Xylol or mineral spirits. Throw away empty can in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor.

Clogging: If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as mineral spirits. Do not stick pin or other object into the stem.

Contains: Acetone, liquefied petroleum gas, petroleum distillates, acetates, glycol ether and ester. Harmful if inhaled, may affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes nose and throat irritation. May cause skin irritation. May be harmful or fatal if swallowed. Vapors accumulate readily and may ignite explosively. Do not puncture or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperature above 120°F.

NOTICE: REPORTS HAVE ASSOCIATED REPEATED AND PROLONGED OCCUPATIONAL OVEREXPOSURE TO SOLVENTS WITH PERMANENT BRAIN AND NERVOUS SYSTEM DAMAGE. INTENTIONAL MISUSE BY DELIBERATELY CONCENTRATING AND INHALING THE CONTENTS MAY BE HARMFUL OR FATAL. Avoid contact with eyes, skin and clothing. Avoid breathing vapor and mist. Wash thoroughly after use. Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during and after use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation.

Use with adequate ventilation. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear an appropriate, properly fitted respirator (NIOSH approved) during and after application or leave the area. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush thoroughly with plenty of water and get medical attention immediately. In case of skin contact, wash thoroughly with soap and water. If swallowed, do not induce vomiting. Get medical attention immediately. **KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN. CONFORMS TO ASTM D-4236.** For emergency health information, call your Poison Control Center 1-800-222-1222.

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 1-800-937-8677 for a product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

Condiciones de aplicación: Use el producto al aire libre o en lugares con buena ventilación. Usalo cuando la temperatura sea de 50°F (10°C) a 90°F (32°C) y la humedad esté por debajo del 60% para asegurar el secado correcto. Evite rociar en condiciones de viento o polvo. Cubra las áreas circundantes para protegerlas del rocío del aerosol. **Preparación:** Quite la pintura suelta y el óxido con un cepillo de alambre o papel de lija. Lije suavemente las superficies brillantes. Limpie con agua y jabón, enjuague y deje secar. **ADVERTENCIA:** Si rocía, pule o quite pintura vieja, puede desprenderse polvo con plomo. Llame al 1-800-424-LEAD o comuníquese con la Línea Única Nacional de Información sobre Plomo al 1-800-424-LEAD o visite www.epa.gov/lead. **Impregnación:** El uso de un imprimador Rust-Oleum brinda excelente adhesión y cobertura y está recomendado especialmente para maderas y metales sin acabado. **Para pintar:** Agite la lata energicamente durante un minuto luego de que la bola de mezclador comienza a sonar. Agite la lata con frecuencia durante el uso. Si la bola de mezclador no suena, NO GOLPEE LA LATA. Póngase en contacto con Rust-Oleum. Sustenga la lata en posición vertical a una distancia de 12 a 14 pulgadas de la superficie y rocíe con un movimiento uniforme de un lado al otro, superponiendo ligeramente cada pasada. Mantenga la lata a la misma distancia de la superficie. Procure que la lata esté siempre en movimiento mientras rocía. Aplique dos o más capas ligeras con unos minutos de diferencia. **Los tiempos** de secado y espera entre una capa y otra corresponden a condiciones de 70°F y 50% de humedad relativa. Debe pasar más tiempo cuando la temperatura sea más baja. Aplique otra capa en cualquier momento. Se seca al tacto en 20 minutos y puede manipularse luego de 1 hora. Secca completamente en 24 horas. **Limpieza:** Cuando haya terminado de pulverizar, limpie la válvula rociadora; para ello, ponga la lata boca abajo y pulse el botón atomizador. Limpie la pintura fresca con agua y jabón o con xileno o frementina mineral. Despeje el envase vacío en un lugar reservado para la recolección de residuos. No lo quemé ni lo arroje al computador de basura de su casa. **Obstrucción:** Si la válvula se obstruye, gíre y jale la punta del aerosol y enjuáguela con un solvente, como la frementina mineral. No inserte ningún alfiler ni otro objeto en el vástago. "Styrofoam" es una marca comercial de Dow Chemical Company.

Contiene: Acetona, gas licuado de petróleo, destilados de petróleo, acetatos, éter de glicol y éster. Es perjudicial si se inhala, puede dañar el cerebro o el sistema nervioso y causar mareos, náuseas o dolores de cabeza. Produce irritación nasal, de la garganta y de la piel. Puede producir irritación en la piel. Su ingestión puede resultar perjudicial o fatal. Los vapores se acumulan fácilmente y pueden encenderse y causar una explosión. No perforar ni incinerar (quemar) el envase. La exposición al calor o la exposición prolongada al sol pueden causar una explosión. No exponer el producto al calor ni al almacenar a temperaturas superiores a 49°C (120°F). **NOTA:** REPORTES ASOCIADOS CON EXPOSICIÓN OCUPACIONAL REPETIDA Y PROLONGADA A SOLVENTES CON DAÑOS PERMANENTES EN EL CEREBRO Y EL SISTEMA NERVIOSO. EL USO INDEBIDO INTENCIONAL AL CONCENTRARSE E INHALAR DELIBERADAMENTE EL CONTENIDO PUEDE SER PERJUDICIAL O FATAL. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Evite inhalar el vapor y el rocío. Lávese bien después de utilizar el producto. Mantenga el producto alejado del calor, las chispas y las llamas. No fume. Apague todas las llamas, incluso las lámparas piloto, y apague las copinas, las hornallas, los calentadores, los motores eléctricos y las demás fuentes de ignición mientras use el producto y después, hasta que hayan desaparecido todos los vapores. Abra todas las ventanas y puertas para tener ventilación cruzada y evitar que se acumulen los vapores. Aplique el producto con la ventilación adecuada. Respiere de que entre aire puro durante la aplicación y el secado. Si la lloran los ojos, tiene dolores de cabeza o mareos, use un respirador aprobado que se ajuste adecuadamente y que esté aprobado por NIOSH (Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional) durante y después de la aplicación o abandone el lugar. **Primeros Auxilios:** Si tiene dificultad para respirar, salga del lugar para respirar aire puro y busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, enjuague bien con abundante agua y busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con la piel, lávese bien con abundante agua y jabón. En caso de ingestión, no induzca el vómito. Busque atención médica de inmediato. **MANTÉNLO LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. CUMPLE CON LA NORMA ASTM D-4236.** Para obtener información sanitaria del producto en caso de emergencia, llame a su centro de toxicología al 1-800-222-1222.

⚠ ADVERTENCIA: Cáncer y Daños Reproductivos - www.P65Warnings.ca.gov.

RUST-OLEUM
CORPORATION
11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061
800-937-8677 rustoleum.com
Made in USA | Hecho en E.U.A.
©2020 Rust-Oleum Corporation 359911 1219

357652 SHIMMER AMETHYST

