

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

# Lacquer

High  
Lustre  
Coating

Factory-Like  
Finish on  
Wood, Metal  
& More  
Ultra Smooth

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR. VAPOR HARMFUL.  
VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE. CONTENTS UNDER PRESSURE.

See other cautions on back panel.

NET WT. 11 OZ. 312g

¡PELIGRO! LÍQUIDO Y VAPOR EXTREMADAMENTE INFLAMABLES. VAPORES PELIGROSOS.  
PUEDE CAUSAR UN INCENDIO REPENTINO. NO SOMETER A PRESIÓN.

Observar otras precauciones al dorso.



LACQUER is a high luster coating that provides a smooth, durable, ultra-hard gloss finish on wood, metal and more. Ideal for furniture, lamps, picture frames and more.

**Painting Conditions:** Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 85% to ensure proper drying. Do not apply to surfaces that, when heated, exceed 200°F (93°C) or galvanized metal. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist. **WARNING!** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or go to [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead).

**Preparation:** Remove loose paint and rust with wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and let dry.

**Painting:** Shake vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. Shake often during use. Hold can 10-12" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface. Keep the can in motion while spraying. Apply 2 or more light coats a few minutes apart.

**Dry & Recoat Times** based on 70°F - 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. May repeat any time. Dries to the touch in 20 minutes, to handle in 1/2 hour and fully dry in 24 hours.

**Clean-up:** When finished spraying, clear spray valve by turning it upside down and pushing spray button for 5 seconds. Clean up wet paint with Xylol or mineral spirits. Throw away empty can in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor.

**Clogging:** If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as mineral spirits. Do not stick pin or other object into the stem.

**CONTAINS:** ACETONE, LIQUEFIED PETROLEUM GAS, N-BUTYL ACETATE, DIMETHYL CARBONATE, AROMATIC HYDROCARBONS AND PETROLEUM DISTILLATES. Vapor harmful.

May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Do not puncture, strike or incinerate (burn) container. Exposo to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (49°C). **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the content may be harmful or fatal. **Vapors may ignite explosively.** Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. **Use only with adequate ventilation.**

Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear respiratory protection (NIOSH approved) or leave the area. Avoid contact with eyes, skin and clothing. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention. For skin, wash thoroughly with soap and water. **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm - [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov). KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800) 481-4785.

**SATISFACTION GUARANTEED:** If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 800-481-4785 for product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

SATISFACTION GARANTIZADA: Si no está satisfecho con este producto, comuníquese con el Soporte Técnico de Rust-Oleum al 800-481-4785 para obtener un reembolso del total del precio de compra. Consulte el número de producto y el código de lote

**Condiciones para Pintado:** Use en el exterior o en un área bien ventilada como un garaje abierto. Use cuando la temperatura se encuentra sobre 10°C (50°F) y 32°C (90°F) y la humedad debajo de un 85% para asegurar un secado apropiado. No aplique en superficies cuyas temperaturas exceden 93°C (200°F) o en metal galvanizado. Evite la aplicación usando rociado cuando existen condiciones con mucho viento o polvo. Cubra el área circundante para protegerla contra la niebla del rociado.

**ADVERTENCIA:** Si raspa, lija o quita pintura vieja, puede liberar polvo de plomo. EL PLOMO ES TÓXICO, comuníquese con la Línea Directa Nacional de Información sobre el Plomo al 1-800-424-LEAD o ingrese a [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead). **Preparación:** Remueva la pintura suelta y la oxidación usando un cepillo de alambre o papel lijado. Lije levemente las superficies lustrosas. Limpie con agua y agua, enjuague y deje secar. **Pintado:** Agite la lata vigorosamente por un minuto después de haber escuchado el sonido de la botella mezcladora. Agite a menudo durante el uso. Agarre la lata derecha como a 10-12 pulgadas desde la superficie y rocíe usando un movimiento de arriba hacia abajo, asegurando que cada nueva pasada traslape la anterior. Mantenga la lata a la misma distancia desde la superficie. Mantenga la lata en movimiento durante todo el rociado. Aplique dos o más capas dejando unos pocos minutos aparte. **Tiempo de Secado y para Aplicación de Otra Capa:** Una temperatura de 21°C y una humedad relativa de un 50%. Permita más tiempo en temperaturas más frías. Aplique una otra capa cuando quiera. Seca al tacto en 20 minutos y se puede aplicar en 1/2 hora y esta completamente seca en 24 horas. Aplique una segunda capa o una capa transparente dentro de 1/2 hora o después de 24 horas. **Limpieza:** Al acabar de rociar, límpie las válvulas volcando la lata de arriba para abajo y empujando el botón por 5 segundos. Limpieza de la pintura húmeda con Xilol o espiritu mineral. Desche la lata vacía en el basadero. No quemre o ponga en un compactador doméstico para basura. **Atascamientos:** Si la válvula se atasca, agarre girar y jale el aspersor (botón para rociar) y enjuáguelo con un solvente como espiritu de mineral. No inserte un alicates o cualquier otro objeto dentro de la espiga.

**CONTIENE:** ACETONA, GAS LICUADO DE PETRÓLEO, ACETATO DE N-BUTILO, CARBONATO DE DIMETILO, HIDROCARBUROS AROMÁTICOS Y DESTILADOS DE PETRÓLEO. Vapores dañinos. Pueden afectar al cerebro o al sistema nervioso causando mareos, dolores de cabeza, o náusea. Causan irritaciones en los ojos, piel, nariz y la garganta. No retire goma ni incinere (burn) el contenedor. Una exposición al calor o una prolongada exposición a 45°C (120°F). **AVISO:** Los reportes han asociado una exposición excesiva a vapores dañinos y prolongada a los solventes con daños permanentes al cerebro y al sistema nervioso. Un mal uso intencional o deliberadamente concentrando y respirando el contenido puede ser daño a la salud. Los vapores pueden encenderse explosivamente. Mantenga lejos del calor, chispas y las llamas. No fume. Apague las llamas y lámparas piloto, y aquello las estufas, calderas, motores eléctricos y todas las otras fuentes de ignición hasta que todos los vapores hayan desaparecido. Prevenga la acumulación de vapores abriendo todas las ventanas y puertas para lograr una ventilación cruzada. Use salamente con una ventilación adecuada. No respire el polvo, los vapores o la niebla del rociado. Asegure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Si experimenta lagrimeo de los ojos, dolores de cabeza, o mareos, use protección para la respiración (aprobada por NIOSH) o salga del área. Evite contacto con los ojos, piel y la ropa. **Primeros Auxilios:** Si es que sufre una dificultad al respirar, salga del área para obtener aire fresco. Si continúa sufriendo una dificultad al respirar obtenga inmediatamente asistencia médica. En caso de contacto con los ojos, enjuáguelo inmediatamente con bastante agua por 15 minutos lo más pronto y obtenga atención médica. Para contacto con la piel, lave completamente con jabón y agua. **ADVERTENCIA:** Cancer y daños reproductivos. - [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov). MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. En caso de emergencia, comuníquese con su médico, centro local para el control de venenos o clínica para emergencias. Para obtener más información sobre el producto y los posibles efectos en la salud, llame al (800) 481-4785. PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD. PRODUCTO ORIGINARIO DE E.U.A.

**RUST-OLEUM**  
CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

800-481-4785 [rustoleum.com/specialty](http://rustoleum.com/specialty)

Made in USA | Hecho en E.U.A.

©2019 Rust-Oleum Corporation 354716 0619

DOT 2Q M5702