## • TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

## **RUST-OLEUM**<sup>®</sup>

Vinu

Restores Color on Vinyl & Fabric

**Flexible** 

Vinyl

Coating

DANGER! EXTREMELY FLAWMABLE LIQUID AND VAPOR VAPOR HARMFUL VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE. CONTENTS UNDER PRESSURE. See offer courtions on back panel. NET WT. 11 OZ. 312a

iPELIGRO! LÍQUDO Y VAPOR EVTREMADAMENTE INFLAVABLES. VAPORES NOCIVOS. Pueden causar un incendio repentino. No someter a pressión. 07. 31.2 d. Observor otros precouciones al dorso.

## VWYL is a flexible coating that restores color on vinyl, simulated leather and some fabrics. This vinyl coating provides excellent adhesion that won't rub off, crack or peel, Ideal for use on vinyl furniture, luggage, car seats, car door panels, vinyl car tops, dashboards, floor mats and more.

Painting Conditions: Use outdoors or in a well-windtiated area such as an open parage. Use when temperature is between 50F (10°) and 90F (32°C) and humidhy is bebw 65%, to ensure proper drying. Do not apply to surfaces that, when hated, exceed 200F (93°C) or galvanated metal. Avoid sparying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spary mist.

Preparation: Clean surface with scap and water, rinse and let dry. WARNING! If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

Painting: Shake can vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. Shake often during use. Hold can 10-12 'from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping ach stoke. Keep the can the same distance from the surface. Keep the can in motion while spraying. Apply 20 more light coats a few minutes apart. Do not strike can.

Dry & Recoal Times based on 70°F – 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. Dries to the touch in 10 minutes, to handle in 1 hour and fully dry in 24 hours. Wait at least 6 hours before sitting on or using a painted object.

Clean-up: When finished spraying, clear spray valve by turning can upside down and pushing spray button for 5 seconds. Clean up wet paint with Xylol or mineral spirits. Throw away empty can in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor.

Clogging: If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as mineral spirits. Do not stick pin or other object into the stem.

CONTAINS: LIQUIFED PETROLEUM GAS, ACETONE, KETONES, GLYCOL ETHERS AND AROMATIC HYDROCABRONS. Vapor farmful, May affect the brain or rervous system causing diziness, headcare for nausec. Causes eve, skin, nose and throat irritation. Do not puncture, strike, or incinerate (burn) container, Exposure to heat or prolonged exposure to sum any cause bursting. Do not expose to heat or store at temperatures above 1207 (46°C). NOTICE: Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvients with permanent brain and inhaling the content may be harmful or tatal. Vapors may ionife explosively. Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot tights and turn off stores, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all vindows and doors to achieve cross-ventilation. Use only with adequate ventilation. Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headcafte or diztrines, wear respiratory protection (NIOSH approved) or leave the area. Avoid contact with eyes, skin and clothing. First Aid: [1 you expense of difficulty vin hearthing, leave the area to tobain thesh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with penry of vater to ral least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash horoughny with soap and wade. **AVARNING:** Cancer and Reproductive Harm – www.PSDWarnings.ca.gov, KEP OUT OF EACH OF HULDAEN, Foremegney, call your physicain, losap and wade. **AVARNING:** Cancer and Reproductive Harm – www.PSDWarnings.ca.gov, KEP OUT OF EACH OF HULDAEN, Foremegney, call your physicain, losap and wade. **AVARNING:** Cancer and Reproductive Harm – www.PSDWarnings.ca.gov, KEP OUT OF EACH OF HULDAEN, Foremegney, call your physicain, losal physicain, control center or local emergency room. For product health information, cal

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 800-481-4785 for product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.



11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061 800-481-4785 rustoleum.com

Made in USA | Hecho en E.U.A. ©2018 Rust-Oleum Corporation 342391 0218

## VINIL des un acabado flexible que restaura el color del vinilo, cuero simulado, y algunos ostros tejútos. Este acabado de vinilo prove una exclente adiresión y no se puede depastár intradnot, no se agrieta ní se pela. Es dieal para uso en muebles de vinilo, matetas de equipaje, asientos de automóviles, paneles de puertas, cubiertas de vinilo para el techo, pareles de ocontoles, esteras para el pisoy munchos más

Condiciones para Pintado: Use en el exterior o en un área bien ventilada como un garaie abierto. Use cuando la temperatura se encuentra sobre 10°C (50°F) y 32°C (90°F) y la humedad debajo de un 65% para asegurar un secado apropiado. No aplique en superficies cuvas temperaturas exceden 93°C (200°F) o en metal galvanizado Evite la aplicación usando rociado cuando existen condiciones con mucho viento o polyo. Cubrae área circundante para protegerla contra la niebla del rociado. Preparación: Limpie la superficie con jabón y aqua, enjuaque y dej secar: ¡ADVERTENCIA! Si raspa, lija o quita pintura vieja, puede soltarpolvo de plomo EL PLOMO ES TOXICO Comuniquese con la Línea directa de información nacional sobre plomo al 1-800-424-LEAD o conéctese a www.epa.gowlead.Pintado: Agite la lata vigorosamente por un minuto después de haber escuchado el sonidi de la bolita mezdadora. Acite a menudo durante el uso. Acarre la lata derecha como a 10-12 pulcadas desde la superficie y rocié usando un movimiento de arriba para abajo, asegurando que cada nueva pasada traslapa la anterior. Mantenga la lata a la misma distancia desde la superficie. Mantenga la lata en movimiento duranti todo el rociado. Ablique dos o más capas deloadas unos pocos minutos aparte. No atacar puede. Tiempo de Secado y para Aplicación de Otra Capa a una temperatura de 21°C y una humedad relativa de un 50%. Permita más tiempo en temperaturas más frías. Aplique una otra capa cuando quiera. Seca al tacto en 10 minutos y si puede aparrar en 1 hora v está completamente seca en 24 horas. Espere por lo menos 6 horas antes de sentarsi o usar un objeto que ha sido pintado. Limpieza: Al acabar de rociar, limpie las válvula volcando la lata de arriba para abajo y empujando el botón per 5 segundos. Limpieza de la pintura húmeda con XIOI o espíritus minerales Deseche la lata vacía en el basurero. No queme o ponça en un compactador doméstico para basura. Atascamientos Si la válvula se atasca, haga girar y jale el aspersor (botón para rociar) y enjuáguelo con un solvente como espíritus de minerale. No inserte un alfiler o cualquier otro obieto dentro de la espiga.

CONTIENE: GAS LICUADO DE PETRÓLEO, ACETONA, CETONAS, ETER DE GLICOL E HIDROCARBUROS AROMÁTICOS. Vapores dañinos. Pueden afectar al cerebro o al sistema nervioso causando mareos dolores de cabeza, o nausea. Causan irritaciones en los ojos, piel, nariz y la garganta. No perfore golpee o incinere (quemar) el contenedor. Una exposición al calor o una prolóngada exposición al Sol puede causar ruptura explosiva. No exponda al calor o almacene en temperaturas sobre 48°C (120°F). AVISO Los reportes han asociado una exposición excesiva ocupacional repetida y prolongada a los solventes con daños permanentes al cerebro y al sistema nervioso. Un mal uso inténcional al deliberadamenti concentrando y respirando el contenido puede ser dañino o fatal, Los vapores pueden encenderse explosivamente. Mantença lejos del calor, chispas y las llamas, No fume, Apaque las llamas y llamas pilótos, y apaque las estuťas, calentadores, motores eléctricos y todas las otras fuentes de ignición hasta que todos los vapores havan desaparecido. Prevenga la acúmulación de vapores abriendo todas las ventanas v puertas para lógrar una ventilación cruzada. Use solamente con una ventilación adecuada. Nó respire el polyo. Jos vapores o la niebla del rociado, Asegure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Si experimenta lagrimeo de los oios, dolores de cabeza, o mareos use protección para la respiración (aprobada por NIÔSH) o salga del área. Evite contacto con los ojos piel, y la ropa, Primeros Auxilios: Si es que sufre una dificultad al respirar, saloa del área para obtene aire fresco. Si continua sufriendo una dificultad al respirar obtenga inmediatamente asistencia médica En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con bastante agua por 15 minutos por lo menos y obtenga atención médica. Para contacto con la piel, lave completamente conjabón y agua. ADVERTENCIA: Cáncer y daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov. MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NINOS. En caso de emergencia, comuníquese con su médico, centro local para el control de venenos o clínica para emergencias. Para obtener más información sobre e producto y los posibles efectos en la salud, llame al (800) 481-4785. PROHIBIDA SU VENTA / MENORES DE ÉDAD: PRODUCTO ORIGINARIO DE E.U.A.

