

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

craft & hobby Imagine



metallic
SILVER

BRIGHT
SHINY
FINISH | Wood
Metal
Glass

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR.
VAPOR HARMFUL. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE.
CONTENTS UNDER PRESSURE.
See other cautions on back panel.

NET WT 11 OZ (312g)

Ver otras precauciones en el panel de advertencias.

METALLIC provides a rich, brilliant finish on wood, metal and more. Add a shiny metallic look to picture frames, candleholders, holiday décor and much more. This leading metallic is for use on interior decorative items only.

READ ALL DIRECTIONS BEFORE BEGINNING PROJECT.

Painting Conditions: Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 65% to ensure proper drying. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist.

Preparation: Remove loose paint and rust with wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and let dry. **WARNING!** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD TOXIC. Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

Priming: Use of a Rust-Oleum® primer provides superior adhesion and hiding and is especially recommended for bare wood and metal.

Painting: Shake can vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. Shake often during use. If mixing ball fails to rattle, DO NOT STRIKE CAN. Contact Rust-Oleum. Hold can upright 12-14" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface. Keep the can in motion while spraying. Apply 2 or more light coats a few minutes apart.

Dry & Recoat Times based on 70°F (21°C) - 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. Dries to the touch in 1 hour and to the touch in 1 hour. Fully dry in 24 hours. Apply a second coat within 1 hour or after 24 hours. A clear coat finish is not recommended.

Clean-up: Wipe off tip before storing. Clean up wet paint with Xylol or mineral spirits. Throw away empty can in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor.

Clogging: If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as mineral spirits. Do not stick pin or other object into the stem.

CONTAINS: LIQUIFIED PETROLEUM GAS, ACETONE, XYLENE, DIMETHYL CARBONATE, N-BUTYL ACETATE AND PETROLEUM DISTILLATES. Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Do not puncture, strike, or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (48°C). **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the content may be harmful or fatal. **Vapors may ignite explosively.** Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. **Use only with adequate ventilation.** Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear respiratory protection (NIOSH approved) or leave the area. Avoid contact with eyes, skin and clothing. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water. **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.** For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800) 481-4785.

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 800-481-4785 for product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.



RUST-OLEUM

CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

800-481-4785 rustoleum.com

Made in USA | Hecho en E.U.A.

©2010 Rust-Oleum Corporation. 347268-0018

METALLIC provee un acabado surtoso y brillante sobre cualquier madera, metal y otros. Aporta una apariencia metálica brillante a cualquier marco de pintura, candelabros, objetos de decoración para las fiestas y muchos otros más. Esta pintura metálica hecha hojas es para uso en objetos solamente al interior. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR CON EL PROYECTO.

Condiciones de aplicación: Use el producto al aire libre o en lugares con buena ventilación. Uselo cuando la temperatura sea de 10°C (50°F) a 32°C (90°F) y la humedad esté por debajo del 65% para asegurar el secado correcto. Evite rocíarlo en condiciones de viento o polvo. Cubra las áreas circundantes para protegerlas del rocío del aerosol.

Preparación: Quite la pintura suelta y el óxido con un cepillo de alambre o pape de lija. Lije suavemente las superficies brillantes. Limpie con agua y jabón, enjuague y deje secar. **ADVERTENCIA:** Si raspa, usa o quite pintura vieja, puede desprenderse polvo con plomo. EL PLOMO ES TOXICO. Converse con la Línea Directa Nacional de Información sobre Plomo al 1-800-424-LEAD o visite www.epa.gov/lead. **Preparación:** El uso de un imprimador Rust-Oleum® brinda excelente adhesión y cobertura y está recomendado especialmente para maderas y metales sin acabar. **Para pintar:** Agite la lata energícamente durante un minuto luego de la cual la bola de mezclado comienza a sonar. Agite la lata con frecuencia durante el uso. Si la bola de mezclado no suena, NO GOLPEE LA LATA. Póngase en contacto con Rust-Oleum. Sostenga la lata en posición vertical a una distancia de 12 a 14 pulgadas de la superficie y rocíe con un movimiento uniforme de un lado al otro, superponiendo ligeramente cada pasada. Mantenga la lata a la misma distancia de la superficie. Procure que la lata esté siempre en movimiento mientras rocía. Agite dos o más veces ligeros con unos minutos de diferencia. **Los tiempos de secado y espera entre una capa y otra** corresponden a condiciones de 21°C (70°F) y 50% de humedad relativa. Deje pasar más tiempo cuando la temperatura sea más baja. Se seca al tacto en 1 hora y puede manipularse luego de 4 horas. Seque completamente en 24 horas. Aguarde una segunda capa de dentro de 1 hora y hasta 24 horas. No se recomiendo el uso de un acabado transparente.

Limpieza: Antes de ampuar limpie para desactivar la válvula de la pistola. Limpie la pintura fresca con alcohol o trementina mineral. Desactive el envase vacío en un lugar reservado para la recolección de residuos. No lo queme ni lo arroje al compactador de basura de su casa. **Obstrucción:** Si la válvula se obstruye, gire y jale la punta del aerosol y enjuague con un solvente, como la trementina mineral. No inserte ningún alfiler ni otro objeto en el vástago.

CONTIENE: GAS LIQUIDO DE PETRÓLEO, ACETONA, XILENO, CARBONATO DE DIMETILO, ACETATO N-BUTILO Y DESTILADOS DE PETRÓLEO. Vapores perjudiciales. Pueden afectar el cerebro o el sistema nervioso y causar mareos, náuseas o dolores de cabeza. Produce irritación nasal, de la garganta, de los ojos y de la piel. No perfure, golpee ni incinere (queme) el envase. La exposición al calor o la exposición prolongada al sol pueden provocar una explosión. No exponga el producto al calor ni lo almacene a temperaturas superiores a 48°C (120°F). **AVISO:** Algunos informes han asociado la sobre exposición ocupacional repetida y prolongada a solventes con daños permanentes en el cerebro y el sistema nervioso. Concentrar e inhalar deliberadamente el contenido puede ser perjudicial o fatal y constituye un uso indebido intencional del producto. **Los vapores pueden encenderse y causar una explosión.** Mantenga el producto alejado del calor, las chispas y las llamas. No fume. Apague todas las llamas y las luces piloto y apague las cocinas, los calentadores, los motores eléctricos y las demás fuentes de ignición mientras use el producto y hasta que hayan desaparecido todos los vapores. Abra todas las ventanas y puertas para lograr una ventilación cruzada y evitar que se acumulen los vapores. **Use el producto sólo con la ventilación adecuada.** No respire el polvo, los vapores ni el rocío. Asegúrese de que entre aire fresco durante la aplicación y el secado. Si le lloran los ojos, tiene dolor de cabeza o mareos, utilice protección respiratoria aprobada por NIOSH (Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional) o abandone el área. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. **Primeros auxilios:** Si tiene dificultades para respirar, abandone el área en busca de aire fresco. Si la dificultad persiste, busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, enjuague de inmediato con abundante agua durante al menos 15 minutos y busque atención médica. En caso de contacto con la piel, lave bien con agua y jabón. **ADVERTENCIA:** Cáncer y daños reproductivos - www.P65Warnings.ca.gov. **MANTENGA EL PRODUCTO ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** En caso de emergencia, llame a su médico, al centro de toxicología local o diríjase a la sala de emergencias local. Para obtener información de salud del producto, llame al: (800) 481-4785.

347268 METALLIC SILVER



0 20066 44333 7

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

craft & hobby Imagine



metallic
GOLD

BRIGHT SHINY FINISH | Wood Metal Glass

ANGER! EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR.
VAPOR HARMFUL. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE.
CONTENTS UNDER PRESSURE.

PELIGRO! LÍQUIDO Y VAPORES EXTREMADAMENTE INFLAMABLES.
VAPORES NOCIVOS. PUEDEN CAUSAR UN INCENDIO REPENTINO.
NO SOMETER A PRESIÓN.

NET WT 11 OZ (312g)

Ver otras precauciones en el panel de advertencias.

METALLIC provides a brilliant finish on wood, metal and more. Add a shiny metallic look to picture frames, candleholders, holiday décor and much more. This leafing metallic is for use on interior decorative items only.

READ ALL DIRECTIONS BEFORE BEGINNING PROJECT.
Painting Conditions: Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 65% to ensure proper drying. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist.

Preparation: Remove loose paint and rust with wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and let dry. **WARNING!** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

Priming: Use of a Rust-Oleum® primer provides superior adhesion and hiding and is especially recommended for bare wood and metal.

Painting: Shake can vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. Shake often during use. If mixing ball fails to rotate, DO NOT STRIKE CAN. Contact Rust-Oleum. Hold can upright 12-14" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface. Keep the can in motion while spraying. Apply 2 or more light coats a few minutes apart.

Dry & Recoat Times based on 70°F (21°C) - 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. Dries to touch in 1 hour and is ready in 4 hours. Fully dry in 24 hours. Apply a second coat within 1 hour or after 24 hours. A clear coat finish is not recommended.

Clean-up: Wipe off before storing. Clean up wet paint with Xylol or mineral spirits. Throw away empty can in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor.

Clogging: If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as mineral spirits. Do not stick pin or other object into the stem.

CONTAINS: LIQUIFIED PETROLEUM GAS, TOLUENE, PETROLEUM DISTILLATES AND DIMETHYL CARBONATE. Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Do not puncture, strike, or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (48°C). **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the content may be harmful or fatal. **Vapors may ignite explosively.** Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. Use only with adequate ventilation.

Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear respiratory protection (NIOSH approved) or leave the area. Avoid contact with eyes, skin and clothing. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water. **WARNING: Cancer and Reproductive Harm** - www.P65Warnings.ca.gov. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.** For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800) 481-4785.

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 800-481-4785 for product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

RUST-OLEUM CORPORATION
11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061
800-481-4785 rustoleum.com
Made in USA | Hecho en E.U.A.

©2010 Rust-Oleum Corporation. 347269-4 0018

METALICO provee un acabado surtoso y brillante sobre cualquier madera, metal y otros. Añade una apariencia metálica brillante a cualquier marco de pintura, candelabro, objetos de decoración para las fiestas y muchos otros más. Esta pintura metálica hecha hojas es para uso en objetos solamente el interior. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR CON EL PROYECTO.

Condiciones de aplicación: Use el producto al aire libre o en lugares con buena ventilación. Uselo cuando la temperatura sea de 10°C (50°F) a 32°C (90°F) y la humedad esté por debajo del 65% para asegurar el secado correcto. Evite rociar en condiciones de viento o polvo. Cubra las áreas circundantes para protegerlas del rocío del aerosol.

Preparación: Quite la pintura suelta y el óxido con un cepillo de alambre o pape de lija. Lije suavemente las superficies brillantes. Limpie con agua y jabón; enjuague y deje secar. **ADVERTENCIA:** Si raspa, lija o quita pintura vieja, puede desmenuzarse polvo con plomo. Llámeles al 1-800-424-LEAD o visite www.epa.gov/lead. **Impresión:** El uso de un imprimador Rust-Oleum® brinda excelente adhesión y cobertura y está recomendado especialmente para maderas y metales sin acabar. **Para pintar:**

Agite la lata energícamente durante un minuto luego de que la bola de mezclado comienza a sonar. Agite la lata con frecuencia durante el uso. Si la bola de mezclado no suena, NO GOLPEE LA LATA. Póngase en contacto con Rust-Oleum. Sostenga la lata en posición vertical a una distancia de 12 a 14 pulgadas de la superficie y rocíe con un movimiento uniforme de un lado al otro, superponiendo ligeramente cada pasada. Mantenga la lata a la misma distancia de la superficie. Procure que la lata esté siempre en movimiento mientras rocía. Aplique dos o más capas ligeras con unos minutos de diferencia. **Los tiempos de secado y espera entre una capa y otra** corresponden a condiciones de 21°C (70°F) y 50% de humedad relativa. Deje pasar más tiempo cuando la temperatura sea más baja. Se seca al tacto en 1 hora y puede manipularse luego de 4 horas. Seque completamente en 24 horas. Aplique una segunda capa dentro de 1 hora a 24 horas después de que el primer acabado transparente. **Limpiar:** Antes de almacenar limpie para despegar la válvula de la boquilla. Limpie la pintura fresca con agua o trementina mineral. Deshace el envase vacío en un lugar reservado para la recolección de residuos. No lo queme ni lo arroje al compactador de basura de su casa. **Obstrucción:** Si la válvula se obstruye, gire y jale la punta del aerosol y enjuáguela con un solvente, como la trementina mineral. No inserte ningún alfiler ni otro objeto en el vistago.

CONTIENE: GAS DE PETRÓLEO LIQUADO, TOLUENO, DESTILADOS DE PETRÓLEO Y CARBONATO DE DIMETIL. Vapores perjudiciales. Pueden afectar el cerebro o el sistema nervioso y causar mareos, náuseas o dolores de cabeza. Produce irritación nasal, de la garganta, de los ojos y de la piel. No perforar, golpear ni incinerar (quemar) el envase. La exposición al calor o la exposición prolongada al sol pueden provocar una explosión. No exponga el producto al calor ni lo almacene a temperaturas superiores a 48°C (120°F). **AVISO:** Algunos informes han asociado la sobre exposición ocupacional repetitiva y prolongada a solventes con daños permanentes en el cerebro y el sistema nervioso. Concentrar e inhalar deliberadamente el contenido puede ser perjudicial o fatal y constituye un uso indebido intencional del producto. **Los vapores pueden encenderse y causar una explosión.** Mantenga el producto alejado del calor, las chispas y las llamas. No fume. Apague todas las llamas y las luces piloto y apague las cocinas, los calentadores, los motores eléctricos y las demás fuentes de ignición mientras use el producto y hasta que hayan desaparecido todos los vapores. Abra todas las ventanas y puertas para lograr una ventilación cruzada y evitar que se acumulen los vapores. Use el producto solo con la ventilación adecuada. No respire el polvo, los vapores ni el rocío. Asegúrese de que entre aire fresco durante la aplicación y el secado. Si le lloran los ojos, tiene dolor de cabeza o mareos, utilice protección respiratoria aprobada por NIOSH (Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional) o abandone el área. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. **Primeros auxilios:** Si tiene dificultades para respirar, abandone el área en busca de aire fresco. Si la dificultad persiste, busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, enjuague de inmediato con abundante agua durante al menos 15 minutos y busque atención médica. En caso de contacto con la piel, lave bien con agua y jabón. **ADVERTENCIA:** Cáncer y daños reproductivos - www.P65Warnings.ca.gov. **MANTENGA EL PRODUCTO ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** En caso de emergencia, llame a su médico, al centro de toxicología local o diríjase a la sala de emergencias local. Para obtener información de salud del producto, llame al: (800) 481-4785.

347269 METALLIC GOLD

