

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

craft & hobby Imagine



glitter
HARVEST
ORANGE

INTENSE
SHIMMER FINISH

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE. CONTENTS UNDER PRESSURE. VAPOR HARMFUL. EYE IRRITANT. See other cautions on back panel.

¡PELIGRO! LÍQUIDO Y VAPOR EXTREMADAMENTE INFLAMMABLES. LOS VAPORES PUEDEN CAUSAR COMBUSTIÓN INSTANTÁNEA. CONTENIDO BAJO PRESIÓN. LOS VAPORES SON PERJUDICIALES. PRODUCE IRRITACIÓN EN LOS OJOS.

NET WT. 10.25 OZ (290 g)

Observar otras precauciones al dorso.

RUST-OLEUM® IMAGINE GLITTER offers an intense sparkling finish for any craft or decorative project. Glitter provides a full coverage of radiant shimmer for many surfaces including: wood, metal, wicker, glass, ceramic, pottery, Styrofoam™, paper, plastic and more. For added protection, top coat with the Rust-Oleum Imagine Glitter Sealer. For interior use only.

READ ALL DIRECTIONS FIRST BEFORE BEGINNING PROJECT.
Painting Conditions: Use outdoors in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 60% to ensure proper drying. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist.

Preparation: Remove loose paint and rust with wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and let dry. **WARNING!** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. **LEAD IS TOXIC.** Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

Priming: Use of a Rust-Oleum® primer provides superior adhesion and hiding and is especially recommended for bare wood and metal.
Painting: Shake can vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. Shake often during use. If mixing ball fails to rattle **DO NOT STRIKE CAN.** Contact Rust-Oleum. Hold can upright 12-14" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface. Keep the can in motion while spraying. Apply 2 or more light coats a few minutes apart.

Dry & Recoat: Times based on 70°F - 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. May recoat at anytime. Dries to the touch in 20 minutes and to handle in 1 hour. Fully dry in 24 hrs.
Clean-up: When finished spraying, clear spray valve by turning can upside down and pushing spray button for 5 seconds. Clean up wet paint with Xyloil or mineral spirits. Throw away empty can in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor.
Clogging: If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as mineral spirits. Do not stick pin or other object into the stem.
*Styrofoam™ is a trademark of The Dow Chemical Company.

Contains: Heptane, liquefied petroleum gas, petroleum distillates. Harmful if inhaled, may affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes nose and throat irritation. May cause skin irritation. May be harmful or fatal if swallowed. Vapors accumulate readily and may ignite explosively. Do not puncture or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperature above 120°F. NOTICE: REPORTS HAVE ASSOCIATED REPEATED AND PROLONGED OCCUPATIONAL OVEREXPOSURE TO SOLVENTS WITH PERMANENT BRAIN AND NERVOUS SYSTEM DAMAGE. INTENTIONAL MISUSE BY DELIBERATELY CONCENTRATING AND INHALING THE CONTENTS MAY BE HARMFUL OR FATAL. Avoid contact with eyes, skin and clothing. Avoid breathing vapor and mist. Wash thoroughly after use. Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during and after use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. Use with adequate ventilation. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear an appropriate, properly fitted respirator (NIOSH approved) during and after application or leave the area. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush thoroughly with plenty of water and get medical attention immediately. In case of skin contact, wash thoroughly with soap and water. If swallowed, do not induce vomiting. Get medical attention immediately. **KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN. CONFORMS TO ASTM D-4236.** For emergency health information, call your Poison Control Center 1-800-222-1222. **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 1-800-837-8677 for a product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

RUST-OLEUM
CORPORATION
11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061
800-481-4785 rustoleum.com
Made in USA / Hecho en E.U.A.
©2019 Rust-Oleum Corporation 354412 0619

La brillante brida una cobertura total con brillo radiante en muchas superficies, incluidas la madera, el metal, el mimbre, la cerámica, la alfarería, Styrofoam™ (la espuma de poliestireno), el papel, el plástico, etc. Para mayor protección, cubra con sellador de brida Rust-Oleum®. Sólo para uso en interiores. Condiciones de aplicación: Use el producto al aire libre o en lugares con buena ventilación. Úselo cuando la temperatura sea de 50°F (10°C) a 90°F (32°C) y la humedad sea por debajo del 60%, para asegurar el secado correcto. Evite rociarlo en condiciones de viento o polvo. Cubra las áreas circundantes para protegerlas del rocío del aerosol. Preparación: Quite la pintura suelta y el óxido con un cepillo de alambre o papel de lija. Lije suavemente las superficies brillantes. Limpie con agua y jabón, enjuague y deje secar. **¡ADVERTENCIA!** Si raspa, lija o quite pintura vieja, puede desprender polvo con plomo. EL PLOMO ES TOXICO. Comuníquese con la Línea Directa Nacional de Información sobre Plomo al 1-800-424-LEAD o visite www.epa.gov/lead. **Impresión:** El uso de un imprimador Rust-Oleum® brinda excelente adhesión y cobertura y está recomendado especialmente para maderas y metales sin acabado. Para pintar: Agite la lata energicamente durante un minuto luego de que la bola de mezclador comienza a sonar. Agite la lata con frecuencia durante el uso. Si la bola de mezcla no suena, NO GOLPEE LA LATA. Póngase en contacto con Rust-Oleum. Sostenga la lata en posición vertical a una distancia de 12 a 14 pulgadas de la superficie y rocíe con un movimiento uniforme de un lado al otro, superponiendo ligeramente cada pasada. Mantenga la lata a la misma distancia de la superficie. Ponga que la lata esté siempre en movimiento mientras rocía. Aplique dos o más capas ligeras con unos minutos de espera entre cada una. **Dry & Recoat:** Los tiempos basados en 70°F / 50% de humedad relativa. Deje pasar más tiempo cuando la temperatura sea más baja. Aplique otra capa en cualquier momento. Se seca al tacto en 20 minutos y puede manipularse luego de 1 hora. Seca completamente en 24 horas. Limpieza: Cuando haya terminado de pulverizar, limpie la válvula rociadora, para ello, ponga la lata boca abajo y pulse el botón atomizador durante 5 segundos. Limpie la pintura fresca con xilol o el mineral spirits. Tire la lata en un contenedor reservado para la recolección de residuos. No lo quemue ni lo arroje al compactador de basura de su casa. **Obstrucción:** Si la válvula se obstruye, gíre y jale la punta del aerosol y enjuague con un solvente, como la trementina mineral. No inserte ningún alfiler ni otro objeto en el vástago. *Styrofoam™ es una marca comercial de Dow Chemical Company.

Contiene: Heptano, gas de petróleo licuado, destilados de petróleo. Es perjudicial si se inhala, puede afectar el cerebro o el sistema nervioso y causar mareos, náuseas o dolores de cabeza. Produce irritación nasal, de la garganta y de la piel. Puede producir irritación en la piel. Su ingestión puede resultar perjudicial o fatal. Los vapores se acumulan fácilmente y pueden encenderse y causar una explosión. No puerne ni incinere (queme) el envase. La exposición al calor o la exposición prolongada al sol pueden causar una explosión. No exponga el producto al calor ni lo almacene a temperaturas superiores a 49°C (120°F). **AVISO:** ALGUNOS INFORMES HAN ASOCIADO LA SOBREEXPOSICIÓN LABORAL REPETIDA Y PROLONGADA A SOLVENTES CON DAÑOS PERMANENTES EN EL CEREBRO Y EL SISTEMA NERVIOSO. EL USO INTENCIONAL AL CONCENTRAR E INHALAR DELIBERADAMENTE EL CONTENIDO PUEDE SER PERJUDICIAL O MORTAL. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Evite inhalar el vapor y el rocío. Lávese bien después de utilizar el producto. Mantenga el producto alejado del calor, las chispas y las llamas. No fume. Apague todas las llamas, incluso las llamas piloto, y apague las cocinas, las hornallas, los calefactores, los motores eléctricos y las demás fuentes de ignición mientras usa el producto y después, hasta que hayan desaparecido todos los vapores. Abra todas las ventanas y puertas para tener ventilación cruzada y evitar que se acumulen los vapores. Aplique el producto con la ventilación adecuada. Asegúrese de que entre aire puro durante la aplicación y el secado. Si se lloran los ojos, tiene dolores de cabeza o mareos, use un respirador apropiado que se ajuste adecuadamente y que esté aprobado por NIOSH (Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional) durante y después de la aplicación o abandone el lugar. **Primeros Auxilios:** Si tiene dificultad para respirar, saque del lugar para respirar aire puro y busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, enjuague bien con abundante agua y busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con la piel, lave muy bien con agua y jabón. En caso de ingestión, no induzca el vomito. Busque atención médica de inmediato. **MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. CUMPLE CON LA NORMA ASTM D-4236.** Para obtener información sanitaria o de producto en caso de emergencia, llame a su centro de toxicología al 1-800-222-1222. **ADVERTENCIA:** Cáncer y Daños Reproductivos - www.P65Warnings.ca.gov.

354047 GLITTER HARVEST ORANGE



229660

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

craft & hobby Imagine



glitter

ROSE
GOLD

INTENSE
SHIMMER FINISH

NET WT. 10.25 OZ (290 g)

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE. CONTENTS UNDER PRESSURE. VAPOR HARMFUL. EYE IRRITANT. See other cautions on back panel.

¡PELIGRO! LÍQUIDO Y VAPOR EXTREMADAMENTE INFLAMMABLES. LOS VAPORES PUEDEN CAUSAR COMBUSTIÓN INSTANTÁNEA. CONTENIDO BAJO PRESIÓN. LOS VAPORES SON PERJUDICIALES. PRODUCE IRRITACIÓN EN LOS OJOS. Observar otras precauciones al dorso.

RUST-OLEUM® IMAGINE GLITTER offers an intense sparkling finish for any craft or decorative project. Glitter provides a full coverage of radiant shimmer for many surfaces including: wood, metal, wicker, glass, ceramic, pottery, Styrofoam™, paper, plastic and more. For added protection, top coat with the Rust-Oleum Imagine Glitter Sealer. For interior use only.

READ ALL DIRECTIONS FIRST BEFORE BEGINNING PROJECT.

Painting Conditions: Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 60% to ensure proper drying. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist.

Preparation: Remove loose paint and rust with wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and let dry. **WARNING!** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. **LEAD IS TOXIC.** Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

Priming: Use of a Rust-Oleum® primer provides superior adhesion and hiding and is especially recommended for bare wood and metal.

Painting: Shake can vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. Shake often during use. If mixing ball fails to rattle **DO NOT STRIKE CAN.** Contact Rust-Oleum. Hold can upright 12-14" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface. Keep the can in motion while spraying. Apply 2 or more light coats a few minutes apart.

Dry & Recoat: Times based on 70°F - 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. May recoat at anytime. Dries to the touch in 20 minutes and to handle in 1 hour. Fully dry in 24 hrs.

Clean-up: When finished spraying, clear spray valve by turning can upside down and pushing spray button for 5 seconds. Clean up wet paint with Xyloil or mineral spirits. Throw away empty can in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor.

Clogging: If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as mineral spirits. Do not stick pin or other object into the stem.

***Styrofoam™** is a trademark of The Dow Chemical Company.

Contents: Heptane, liquefied petroleum gas, petroleum distillates. Harmful if inhaled, may affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes nose and throat irritation. May cause skin irritation. May be harmful or fatal if swallowed. Vapors accumulate readily and may ignite explosively. Do not puncture or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperature above 120°F. NOTICE: REPORTS HAVE ASSOCIATED REPEATED AND PROLONGED OCCUPATIONAL OVEREXPOSURE TO SOLVENTS WITH PERMANENT BRAIN AND NERVOUS SYSTEM DAMAGE. INTENTIONAL MISUSE BY DELIBERATELY CONCENTRATING AND INHALING THE CONTENTS MAY BE HARMFUL OR FATAL. **Avoid contact with eyes, skin and clothing. Avoid breathing vapor and mist. Wash thoroughly after use.** Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during and after use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. **Use with adequate ventilation.** Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear an appropriate, properly fitted respirator (NIOSH approved) during and after application or leave the area. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush thoroughly with plenty of water and get medical attention immediately. In case of skin contact, wash thoroughly with soap and water. If swallowed, do not induce vomiting. Get medical attention immediately. **KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN. CONFORMS TO ASTM D-4236.** For emergency health information, call your Poison Control Center 1-800-222-1222. **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 1-800-837-8677 for a product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

La brillante brida una cobertura total con brillo radiante en muchas superficies, incluidas la madera, el metal, el mimbre, la cerámica, la alfarería, Styrofoam™ (la espuma de poliestireno), el papel, el plástico, etc. Para mayor protección, cubra con sellador de brida Rust-Oleum®. Sólo para uso en interiores. Condiciones de aplicación: Use el producto al aire libre o en lugares con buena ventilación. Úselo cuando la temperatura sea de 50°F (10°C) a 90°F (32°C) y la humedad sea de por debajo del 60%, para asegurar el secado correcto. Evite rociar en condiciones de viento o polvo. Cubra las áreas circundantes para protegerlas del rocío del aerosol. Preparación: Quite la pintura suelta y el óxido con un cepillo de alambre o papel de lija. Lije suavemente las superficies brillantes. Limpie con agua y jabón, enjuague y deje secar. **¡ADVERTENCIA!** Si raspa, lija o quite pintura vieja, puede desprender polvo con plomo. EL PLOMO ES TOXICO. Comuníquese con la Línea Directa Nacional de Información sobre Plomo al 1-800-424-LEAD o visite www.epa.gov/lead. **Impresión:** El uso de un imprimador Rust-Oleum® brinda excelente adhesión y cobertura y está recomendado especialmente para maderas y metales sin acabado. Para pintar: Agite la lata energicamente durante un minuto luego de que la bola de mezclador comienza a sonar. Agite la lata con frecuencia durante el uso. Si la bola de mezcla no suena, NO GOLPEE LA LATA. Póngase en contacto con Rust-Oleum. Sostenga la lata en posición vertical a una distancia de 12 a 14 pulgadas de la superficie y rocíe con un movimiento uniforme de un lado al otro, superponiendo ligeramente cada pasada. Mantenga la lata a la misma distancia de la superficie. Mantenga la lata en movimiento mientras rocía. Aplique dos o más capas ligeras con unos minutos de espera entre ellas. **Los tiempos de secado y espera entre una capa y otra corresponden a condiciones de 70°F / 50% de humedad relativa.** Deje pasar más tiempo cuando la temperatura sea más baja. Aplique otra capa en cualquier momento. Se seca al tacto en 20 minutos y puede manipularse luego de 1 hora. Seca completamente en 24 horas. **Limpieza:** Cuando haya terminado de pulverizar, limpie la válvula rociadora; para ello, ponga la lata boca abajo y pulse el botón activador durante 5 segundos. Limpie la pintura fresca con xilol o un solvente mineral. Deslice el seguro reservado para la recolección de residuos. No lo quemé ni lo arroje al compactador de basura de su casa. **Obstrucción:** Si la válvula se obstruye, gíre y jale la punta del aerosol y enjuague con un solvente, como la trementina mineral. **NO inserte ningún alfiler ni otro objeto en el vástago.** Styrofoam™ es una marca comercial de Dow Chemical Company.

Contiene: Heptano, gas de petróleo licuado, destilados de petróleo. Es perjudicial si se inhala, puede afectar el cerebro o el sistema nervioso y causar mareos, náuseas o dolores de cabeza. Produce irritación nasal, de la garganta y de la piel. Puede producir irritación en la piel. Su ingestión puede resultar perjudicial o fatal. Los vapores se acumulan fácilmente y pueden encenderse y causar una explosión. No puerne ni incinere (queme) el envase. La exposición al calor o la exposición prolongada al sol pueden causar una explosión. No exponga el producto al calor ni lo almacene a temperaturas superiores a 49°C (120°F). **AVISO:** ALGUNOS INFORMES HAN ASOCIADO LA SOBREEXPOSICIÓN LABORAL REPETIDA Y PROLONGADA A SOLVENTES CON DAIOS PERMANENTES EN EL CEREBRO Y EL SISTEMA NERVIOSO. EL USO INDEBIDO INTENCIONAL AL CONCENTRAR E INHALAR DELIBERADAMENTE EL CONTENIDO PUEDE SER PERJUDICIAL O MORTAL. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Evite inhalar el vapor y el rocío. **Lávese bien después de utilizar el producto.** Mantenga el producto alejado del calor, las chispas y las llamas. No fume. Agaque todas las llamas, incluso las llamas piloto, y apague las cocinas, las hornallas, los calefactores, los motores eléctricos y las demás fuentes de ignición mientras usa el producto y después, hasta que hayan desaparecido todos los vapores. Abra todos las ventanas y puertas para tener ventilación cruzada y evitar que se acumulen los vapores. **Aplique el producto con la ventilación adecuada.** Asegúrese de que entre aire puro durante la aplicación y el secado. Si se lloran los ojos, tiene dolores de cabeza o mareos, use un respirador apropiado que se ajuste adecuadamente y que esté aprobado por NIOSH (Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional) durante y después de la aplicación o abandone el lugar. **Primeros Auxilios:** Si tiene dificultad para respirar, saiga del lugar para respirar aire puro y busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, enjuague bien con abundante agua y busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con la piel, lave muy bien con agua y jabón. En caso de ingestión, no induzca el vomito. **Busque atención médica de inmediato. MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. CUMPLE CON LA NORMA ASTM D-4236.** Para obtener información sanitaria del producto en caso de emergencia, llame a su centro de toxicología al 1-800-222-1222. **ADVERTENCIA:** Cáncer y Daños Reproductivos - www.P65Warnings.ca.gov.

RUST-OLEUM
CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

800-481-4785 rustoleum.com

Made in USA | Hecho en E.U.A.

©2019 Rust-Oleum Corporation 354413 0619

354068 GLITTER ROSE GOLD



0 20066 45753 2

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

craft & hobby Imagine



**INTENSE
SHIMMER FINISH**

glitter

**KELLY
GREEN**

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE. CONTENTS UNDER PRESSURE. VAPOR HARMFUL. EYE IRRITANT.
See other cautions on back panel.

¡PELIGRO! LÍQUIDO Y VAPOR EXTREMADAMENTE INFLAMMABLES. LOS VAPORES PUEDEN CAUSAR COMBUSTIÓN INSTANTÁNEA. CONTENIDO BAJO PRESIÓN. LOS VAPORES SON PERJUDICIALES. PRODUCE IRRITACIÓN EN LOS OJOS.

NET WT. 10.25 OZ (290 g)

Observar otras precauciones al dorso.

RUST-OLEUM® IMAGINE GLITTER offers an intense sparkling finish for any craft or decorative project. Glitter provides a full coverage of radiant shimmer for many surfaces including: wood, metal, wicker, glass, ceramic, pottery, Styrofoam™, paper, plastic and more. For added protection, top coat with the Rust-Oleum Imagine Glitter Sealer. For interior use only.

READ ALL DIRECTIONS FIRST BEFORE BEGINNING PROJECT.

Painting Conditions: Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 60% to ensure proper drying. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist.

Preparation: Remove loose paint and rust with wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and let dry. **WARNING!** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. **LEAD IS TOXIC.** Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead. **Priming:** Use of a Rust-Oleum® primer provides superior adhesion and hiding and is especially recommended for bare wood and metal.

Painting: Shake can vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. Shake often during use. If mixing ball fails to rattle **DO NOT STRIKE CAN.** Contact Rust-Oleum. Hold can upright 12-14" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface. Keep the can in motion while spraying. Apply 2 or more light coats a few minutes apart.

Dry & Recoat: Times based on 70% - 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. May recoat at anytime. Dries to the touch in 20 minutes and to handle in 1 hour. Fully dry in 24 hrs.

Clean-up: When finished spraying, clear spray valve by turning can upside down and pushing spray button for 5 seconds. Clean up wet paint with Xyloil or mineral spirits. Throw away empty can in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor.

Clogging: If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as mineral spirits. Do not stick pin or other object into the stem.

*Styrofoam™ is a trademark of The Dow Chemical Company.

Contents: Heptane, liquefied petroleum gas, petroleum distillates. Harmful if inhaled, may affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes nose and throat irritation. May cause skin irritation. May be harmful or fatal if swallowed. Vapors accumulate readily and may ignite explosively. Do not puncture or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperature above 120°F. NOTICE: REPORTS HAVE ASSOCIATED REPEATED AND PROLONGED OCCUPATIONAL OVEREXPOSURE TO SOLVENTS WITH PERMANENT BRAIN AND NERVOUS SYSTEM DAMAGE. INTENTIONAL MISUSE BY DELIBERATELY CONCENTRATING AND INHALING THE CONTENTS MAY BE HARMFUL OR FATAL. Avoid contact with eyes, skin and clothing. Avoid breathing vapor and mist. Wash thoroughly after use. Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during and after use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. Use with adequate ventilation. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear an appropriate, properly fitted respirator (NIOSH approved) during and after application or leave the area. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush thoroughly with plenty of water and get medical attention immediately. In case of skin contact, wash thoroughly with soap and water. If swallowed, do not induce vomiting. Get medical attention immediately. **KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN. CONFORMS TO ASTM D-4236.** For emergency health information, call our Poison Control Center 1-800-222-1222. **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 1-800-837-8677 for a product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

RUST-OLEUM CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

800-481-4785 rustoleum.com

Made in USA / Hecho en E.U.A.

©2019 Rust-Oleum Corporation 354414 0619

La brillante brida una cobertura total con brillo radiante en muchas superficies, incluidas la madera, el metal, el mimbre, la cerámica, la alfarería, Styrofoam™ (la espuma de poliestireno), el papel, el plástico, etc. Para mayor protección, cubra con sellador de brida Rust-Oleum®. Sólo para uso en interiores. Condiciones de aplicación: Use el producto al aire libre o en lugares con buena ventilación. Úselo cuando la temperatura sea de 50°F (10°C) a 90°F (32°C) y la humedad sea por debajo del 60%, para asegurar el secado correcto. Evite rociar en condiciones de viento o polvo. Cubra las áreas ornamentales para protegerlas del ruido del aerosol. **Preparación:** Quite la pintura suelta y el óxido con un cepillo de alambre o papel de lija. Lije suave mente las superficies brillantes. Limpie con agua y jabón, enjuague y deje secar. **ADVERTENCIA!** Si raspa, lija o quite pintura vieja, puede desprender polvo con plomo. EL PLOMO ES TOXICO. Comuníquese con la Línea Directa Nacional de Información sobre Plomo al 1-800-424-LEAD o visite www.epa.gov/lead. **Impresión:** El uso de un imprimador Rust-Oleum® brinda excelente adhesión y cobertura y está recomendado especialmente para maderas y metales sin acabado. Para pintar: Agite la lata energicamente durante un minuto luego de que la bola de mezclador comienza a sonar. Agite la lata con frecuencia durante el uso. Si la bola de mezcla no suena, NO GOLPEE LA LATA. Póngase en contacto con Rust-Oleum. Sostenga la lata en posición vertical a una distancia de 12 a 14 pulgadas de la superficie y rote con un movimiento uniforme de un lado al otro, superponiendo ligeramente cada pasada. Mantenga la lata a la misma distancia de la superficie. Procure que la lata esté siempre en movimiento mientras rocea. Aplique dos o más capas ligeras con unos minutos de descanso. **Los tiempos de secado y espera entre una capa y otra corresponden a condiciones de 70°F y 50% de humedad relativa.** Deje pasar más tiempo cuando la temperatura sea más baja. Aplique otra capa en cualquier momento. Se seca al tacto en 20 minutos y puede manipularse luego de 1 hora. Seca completamente en 24 horas. **Limpieza:** Cuando haya terminado de pulverizar, limpie la válvula rociadora, para ello, ponga la lata boca abajo y pulse el botón activador durante 5 segundos. Limpie la pintura fresca con xileno o un tratamiento mineral. Desapeche el empujador de la recolección de residuos. No lo quemé ni lo arroje al compactador de basura de su casa. **Obstrucción:** Si la válvula se obstruye, gire y jale la punta del aerosol y enjuague con un solvente, como la trementina mineral. No inserte ningún alfiler ni otro objeto en el vibrador. Styrofoam® es una marca comercial de Dow Chemical Company.

Contiene: Heptano, gas de petróleo licuado, destilados de petróleo. Es perjudicial si se inhala, puede afectar el cerebro o el sistema nervioso y causar mareos, náuseas o dolores de cabeza. Produce irritación nasal, de la garganta y de la piel. Puede producir irritación en la piel. Su ingestión puede resultar perjudicial o fatal. Los vapores se acumulan fácilmente y pueden encenderse y causar una explosión. No pierda ni incinere (queme) el envase. La exposición al calor o la exposición prolongada al sol pueden causar una explosión. No exponga el producto al calor ni lo almacene a temperaturas superiores a 49°C (120°F). **AVISO:** ALGUNOS INFORMES HAN ASOCIADO LA SOBREEXPOSICIÓN LABORAL REPETIDA Y PROLONGADA A SOLVENTES CON DAIOS PERMANENTES EN EL CEREBRO Y EL SISTEMA NERVIOSO. EL USO INDEBIDO INTENCIONAL AL CONCENTRAR E INHALAR DELIBERADAMENTE EL CONTENIDO PUEDE SER PERJUDICIAL O MORTAL. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Evite inhalar el vapor y el ruido. Lávese bien después de utilizar el producto. Mantenga el producto alejado del calor, las chispas y las llamas. No fume. Aguarde todas las llamas, incluso las llamas piloto, y apague las cocinas, las hornallas, los calefactores, los motores eléctricos y las demás fuentes de ignición mientras usa el producto y después, hasta que hayan desaparecido todos los vapores. Abra todas las ventanas y puertas para tener ventilación cruzada y evitar que se acumulen los vapores. Aplique el producto con la ventilación adecuada. Asegúrese de que entre aire puro durante la aplicación y el secado. Si se lloran los ojos, tiene dolores de cabeza o mareos, use un respirador apropiado que se ajuste adecuadamente y que esté aprobado por NIOSH (Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional) durante y después de la aplicación o abandone el lugar. **Primeros Auxilios:** Si tiene dificultad para respirar, saque del lugar para respirar aire puro y busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, enjuague bien con abundante agua y busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con la piel, lave muy bien con agua y jabón. En caso de ingestión, no induzca el vómito. Busque atención médica de inmediato. **MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. CUMPLE CON LA NORMA ASTM D-4236.** Para obtener información sanitaria del producto en caso de emergencia, llame a su centro de toxicología al 1-800-222-1222. **ADVERTENCIA:** Cáncer y Daños Reproductivos - www.P65Warnings.ca.gov.

354070 GLITTER KELLY GREEN



228664

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

craft & hobby Imagine



glitter
MULTICOLOR
PURPLE

**INTENSE
SHIMMER FINISH**

NET WT. 10.25 OZ (290 g)

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE. CONTENTS UNDER PRESSURE. VAPOR HARMFUL.

HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED.

See other cautions on back panel.

¡PELIGRO! LÍQUIDO Y VAPOR EXTREMADAMENTE INFLAMABLES. LOS VAPORES PUEDEN CAUSAR COMBUSTIÓN INSTANTÁNEA. CONTENIDO BAJO PRESIÓN. LOS VAPORES SON PERJUDICIALES. PUEDE RESULTAR PERJUDICIAL O FATAL EN CASO DE INGESTIÓN.

Observar otras precauciones al dorso.

RUST-OLEUM® IMAGINE GLITTER offers an intense sparkling finish for any craft or decorative project. Glitter provides a full coverage of radiant shimmer for many surfaces including: wood, metal, wicker, glass, ceramic, pottery, Styrofoam®, paper, plastic and more. For added protection, top coat with the Rust-Oleum Imagine Glitter Sealer. For interior use only.

READ ALL DIRECTIONS FIRST BEFORE BEGINNING PROJECT.

Painting Conditions: Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 60% to ensure proper drying. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist.

Preparation: Remove loose paint and rust with wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and let dry. **WARNING!** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. **LEAD IS TOXIC.** Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

Priming: Use of a Rust-Oleum® primer provides superior adhesion and hiding and is especially recommended for bare wood and metal.

Painting: Shake can vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. Shake often during use. If mixing ball fails to rattle **DO NOT STRIKE CAN.** Contact Rust-Oleum. Hold can upright 12-14" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface. Keep the can in motion while spraying. Apply 2 or more light coats a few minutes apart.

Dry & Recoat Times based on 70% - 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. May recoat at anytime. Dries to the touch in 20 minutes and to handle in 1 hour. Fully dry in 24 hrs.

Clean-up: When finished spraying, clear spray valve by turning can upside down and pushing spray button for 5 seconds. Clean up wet paint with Xylol or mineral spirits. Throw away empty can in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor.

Clogging: If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as mineral spirits. Do not stick pin or other object into the stem.

*Styrofoam® is a trademark of The Dow Chemical Company.

Contains Hexane. Inhaled petroleum gas, petroleum distillates. CAN CAUSE NERVE DAMAGE IN ARMS AND LEGS. DAMAGE MAY BE PERMANENT. MAY BE HARMFUL IF ABSORBED THROUGH SKIN. Harmful if inhaled, may affect the brain or nervous system causing damage, dizziness, headache or nausea. Causes nose and throat irritation. May cause eye and skin irritation. Vapors accumulate readily and may ignite explosively. Do not puncture or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperature above 120°F (49°C). NOTICE: REPORTS HAVE ASSOCIATED REPEATED AND PROLONGED OCCUPATIONAL OVERPOSURE TO SOLVENTS WITH PERMANENT BRAIN AND NERVOUS SYSTEM DAMAGE. INTENTIONAL MISUSE BY DELIBERATELY CONCENTRATING AND INHALING THE CONTENTS MAY BE HARMFUL OR FATAL. Avoid breathing vapor and mist. Wash thoroughly after use. Avoid contact with eyes, skin and clothing. Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during and after use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. Use with adequate ventilation. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear an appropriate, properly fitted respirator (NIOSH approved) during and after application or leave the area. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air, get medical attention immediately. If swallowed, do not induce vomiting. Get medical attention immediately. In case of eye contact, flush thoroughly with plenty of water and get medical attention immediately. In case of skin contact, wash thoroughly with soap and water. **KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN CONFORMS TO ASTM D-4236.** For emergency health information, call your Poison Control Center 1-800-222-1222. **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm - www.P60Warnings.ca.gov

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 800-481-4785 for product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

RUST-OLEUM
CORPORATION
11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061
800-481-4785 rustoleum.com
Made in USA | Hecho en E.U.A.
©2019 Rust-Oleum Corporation 354415 0619

La brillantez brinda una cobertura total con brillo radiante en muchas superficies, incluidas la madera, el metal, el mimbre, la cerámica, la alfarería, Styrofoam® (la espuma de poliestireno), el papel, el plástico, etc. Para mayor protección, cubra con sellador de Rust-Oleum®. Sólo para uso en interiores. Condiciones de aplicación: Use el producto al aire libre o en lugares con buena ventilación. Úselo cuando la temperatura sea de 50°F (10°C) a 90°F (32°C) y la humedad sea de por debajo del 60%, para asegurar el secado correcto. Evite rociarlo en condiciones de viento o polvo. Cubra las áreas circundantes para protegerlas del rocío del aerosol. Preparación: Quite la pintura suelta y el óxido con un cepillo de alambre o papel de lija. Lija suavemente las superficies brillantes. Limpie con agua y jabón, enjuague y deje secar. **¡ADVERTENCIA!** Si raspa, lija o quite pintura vieja, puede desprender polvo con plomo. EL PLOMO ES TOXICO. Comuníquese con la Línea Directa Nacional de Información sobre Plomo al 1-800-424-LEAD o visite www.epa.gov/lead. Impresión: El uso de un imprimador Rust-Oleum® brinda excelente adhesión y cobertura y está recomendado especialmente para maderas y metales sin acabado. Para pintar: Agite la lata energicamente durante un minuto luego de que la mezcla de mezclado comienza a sonar. Agite la lata con frecuencia durante el uso. Si la boca de la boquilla no suena, NO GORPEE LA LATA. Póngase en contacto con Rust-Oleum. Sostenga la lata en posición vertical a una distancia de 12 a 14 pulgadas de la superficie y rocíe con un movimiento uniforme de un lado al otro, superponiendo ligeramente cada pasada. Mantenga la lata a la misma distancia de la superficie. Procure que la lata esté siempre en movimiento mientras rocía. Aplique dos o más capas ligeras con unos minutos de diferencia. Los tiempos de secado y espere entre una capa y otra corresponden a condiciones de 70°F/50% de humedad relativa. Deje secar más tiempo cuando la temperatura sea más baja. Aplique otra capa en cualquier momento. Se seca al tacto en 20 minutos y puede manipularse luego de 1 hora. Seca completamente en 24 horas. Limpieza: Cuando haya terminado de pulverizar, limpie la válvula rociadora, para ello, ponga la lata boca abajo y pulse el botón activador durante 5 segundos. Limpie la pintura fresca con xylol o el tratamiento de limpieza. Deshace el empaque en un lugar reservado para la recolección de residuos. No lo quemue ni lo arroje al compactador de basura de su casa. **Obstrucción:** Si la válvula se obstruye, gíre y jale la punta del aerosol y enjuague con un solvente, como la trementina mineral. No inserte ningún alfiler ni otro objeto en el vibrador. Styrofoam® es una marca comercial de Dow Chemical Company.

Contiene Hexano, gas licuado de petróleo y destilados de petróleo. PUEDE CAUSAR DAÑOS EN LOS NERVIOS DE LOS BRAZOS Y LAS PIERNAS. EL DAÑO PUEDE SER PERMANENTE. PUEDE SER PERJUDICIAL SI SE ABSORBE A TRAVÉS DE LA PIEL. Es perjudicial si se inhala, puede afectar el cerebro o el sistema nervioso y causar mareos, náuseas o dolores de cabeza. Produce irritación nasal, de la garganta y de la piel. Puede producir irritación en los ojos y la piel. Los vapores se acumulan fácilmente y pueden condensarse y causar una explosión. No perforar ni incinerar (quemar) el envase. La exposición al calor o la exposición prolongada al sol pueden causar una explosión. No exponga el producto al calor ni lo almacene a temperaturas superiores a 49°C (120°F). **NOTA:** ALGUNOS HECHOS HAN ASOCIADO LA SOBREPUESTIÓN LABORAL REPETIDA Y PROLONGADA A SOLVENTES CON DAÑOS PERMANENTES EN EL CEREBRO Y EL SISTEMA NERVIOSO. EL USO INDEBIDO INTENCIONAL AL CONCENTRARSE E INHALAR DELIBERADAMENTE EL CONTENIDO PUEDE SER PERJUDICIAL O MORTAL. Evite inhalar el vapor y el rocío. Lávese bien después de utilizar el producto. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Mantenga el producto alejado del calor, las chispas y las llamas. No fume. Apague todas las llamas, incluso las llamas piloto, y apague las cocinas, las hornallas, los calentadores, los motores eléctricos y las demás fuentes de ignición mientras use el producto y después, hasta que hayan desaparecido todos los vapores. Abra todas las ventanas y puertas para tener ventilación cruzada y evitar que se acumulen los vapores. Aplique el producto con la ventilación adecuada. Asegúrese de que entre aire puro durante la aplicación y el secado. Si seoran los ojos, tiene dolores de cabeza o mareos, use un respirador apropiado que se ajuste adecuadamente y que esté aprobado por NIOSH (Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional) durante y después de la aplicación o abandone el lugar. **Primeros Auxilios:** Si tiene dificultad para respirar, salga del lugar para respirar aire puro y busque atención médica de inmediato. En caso de ingestión, no induzca el vómito. Busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, enjuague bien con abundante agua y busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con la piel, lave muy bien con agua y jabón. **MANTÉN ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. CUMPLE CON LA NORMA ASTM D-4236.** Para obtener información sanitaria del producto en caso de emergencia, llame a su centro de toxicología al 1-800-222-1222. **ADVERTENCIA:** Cáncer y Daños Reproductivos - www.P60Warnings.ca.gov

354071 GLITTER MULTICOLOR PURPLE



229662

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

craft & hobby Imagine



**INTENSE
SHIMMER FINISH**

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE. CONTENTS UNDER PRESSURE. VAPOR HARMFUL. EYE IRRITANT. See other cautions on back panel.

¡PELIGRO! LÍQUIDO Y VAPOR EXTREMADAMENTE INFLAMMABLES. LOS VAPORES PUEDEN CAUSAR COMBUSTIÓN INSTANTÁNEA. CONTENIDO BAJO PRESIÓN. LOS VAPORES SON PERJUDICIALES. PRODUCE IRRITACIÓN EN LOS OJOS.

NET WT. 10.25 OZ (290 g)

Observar otras precauciones al dorso.

RUST-OLEUM® IMAGINE GLITTER offers an intense sparkling finish for any craft or decorative project. Glitter provides a full coverage of radiant shimmer for many surfaces including: wood, metal, wicker, glass, ceramic, pottery, Styrofoam™, paper, plastic and more. For added protection, top coat with the Rust-Oleum Imagine Glitter Sealer. For interior use only.

READ ALL DIRECTIONS FIRST BEFORE BEGINNING PROJECT.

Painting Conditions: Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 60% to ensure proper drying. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist.

Preparation: Remove loose paint and rust with wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and let dry. **WARNING!** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. **LEAD IS TOXIC.** Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

Priming: Use of a Rust-Oleum® primer provides superior adhesion and hiding and is especially recommended for bare wood and metal.

Painting: Shake can vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. Shake often during use. If mixing ball fails to rattle **DO NOT STRIKE CAN.** Contact Rust-Oleum. Hold can upright 12-14" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface. Keep the can in motion while spraying. Apply 2 or more light coats a few minutes apart.

Dry & Recoat: Times based on 70°-80° relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. May recoat at anytime. Dries to the touch in 20 minutes and to handle in 1 hour. Fully dry in 24 hrs.

Clean-up: When finished spraying, clear spray valve by turning can upside down and pushing spray button for 5 seconds. Clean up wet paint with Xylol or mineral spirits. Throw away empty can in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor.

Clogging: If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as mineral spirits. Do not stick pin or other object into the stem.

***Styrofoam** is a trademark of The Dow Chemical Company.

Contents: Heptane, liquefied petroleum gas, petroleum distillates. Harmful if inhaled, may affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes nose and throat irritation. May cause skin irritation. May be harmful or fatal if swallowed. Vapors accumulate readily and may ignite explosively. Do not puncture or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperature above 120°F. NOTICE REPORTS HAVE ASSOCIATED REPEATED AND PROLONGED OCCUPATIONAL OVEREXPOSURE TO SOLVENTS WITH PERMANENT BRAIN AND NERVOUS SYSTEM DAMAGE. INTENTIONAL MISUSE BY DELIBERATELY CONCENTRATING AND INHALING THE CONTENTS MAY BE HARMFUL OR FATAL. **Avoid contact with eyes, skin and clothing. Avoid breathing vapor and mist. Wash thoroughly after use.** Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during and after use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. **Use with adequate ventilation.** Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear an appropriate, properly fitted respirator (NIOSH approved) during and after application or leave the area. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air, **get medical attention immediately.** In case of eye contact, flush thoroughly with plenty of water and get medical attention immediately. In case of skin contact, wash thoroughly with soap and water. If swallowed, do not induce vomiting. Get medical attention immediately. **KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN. CONFORMS TO ASTM D-4236.** For emergency health information, call your Poison Control Center 1-800-222-1222. **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Customer Support at 1-800-837-8677 for a product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

RUST-OLEUM CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

800-481-4785 rustoleum.com

Made in USA | Hecho en E.U.A.

©2019 Rust-Oleum Corporation 354416 0619

La brillante brida una cobertura total con brillo radiante en muchas superficies, incluidas la madera, el metal, el mimbre, la cerámica, la alfarería, Styrofoam™ (la espuma de poliestireno), el papel, el plástico, etc. Para mayor protección, cubra con sellador de brida Rust-Oleum®. Sólo para uso en interiores. Condiciones de aplicación: Use el producto al aire libre o en lugares con buena ventilación. Úselo cuando la temperatura sea de 50°F (10°C) a 90°F (32°C) y la humedad sea por debajo del 60%, para asegurar el secado correcto. Evite rociar en condiciones de viento o polvo. Cubra las áreas ornamentales para protegerlas del rocio del aerosol. **Preparación:** Quite la pintura suelta y el óxido con un cepillo de alambre o papel de lija. Lije suave mente las superficies brillantes. Limpie con agua y jabón, enjuague y deje secar. **¡ADVERTENCIA!** Si raspa, lija o quite pintura vieja, puede desprender polvo con plomo. **EL PLOMO ES TOXICO.** Comuníquese con la Línea Directa Nacional de Información sobre Plomo al 1-800-424-LEAD o visite www.epa.gov/lead. **Impregnación:** El uso de un imprimador Rust-Oleum® brinda excelente adhesión y cobertura y está recomendado especialmente para maderas y metales sin acabado. Para pintar: Agite la lata energicamente durante un minuto luego de que la bola de mezclador comienza a sonar. Agite la lata con frecuencia durante el uso. Si la bola de mezclador no suena, **NO GOLPEE LA LATA.** Póngase en contacto con Rust-Oleum. **Sostenga la lata en posición vertical** a una distancia de 12 a 14 pulgadas de la superficie y roce con un movimiento uniforme de un lado al otro, superponiendo ligeramente cada pasada. Mantenga la lata a la misma distancia de la superficie. Procure que la lata esté siempre en movimiento mientras rocea. Aplique dos o más capas ligeras con unos minutos de descanso. **Tiempo de secado y espera entre una capa y otra** corresponden a condiciones de 70°F y 50% de humedad relativa. Deje pasar más tiempo cuando la temperatura sea más baja. Aplique otra capa en cualquier momento. Se seca al tacto en 20 minutos y puede manipularse luego de 1 hora. Seca completamente en 24 horas. **Limpieza:** Cuando haya terminado de pulverizar, limpie la válvula rociadora, para ello, ponga la lata boca abajo y pulse el botón atomizador durante 5 segundos. Limpie la pintura fresca con xylol o mineral spirits. Desenchufe el aerosol cuando se haya completado la recolección de residuos. No lo quemé ni lo arroje al compactador de basura de su casa. **Obstrucción:** Si la válvula se obstruye, gíre y jale la punta del aerosol y enjuague con un solvente, como la trementina mineral. **No inserte ningún alfiler ni otro objeto en el vibrador.** Styrofoam® es una marca comercial de Dow Chemical Company.

Contiene: Heptano, gas de petróleo licuado, destilados de petróleo. Es perjudicial si se inhala, puede afectar el cerebro o el sistema nervioso y causar mareos, náuseas o dolores de cabeza. Produce irritación nasal, de la garganta y de la piel. Puede producir irritación en la piel. **Su ingestión puede resultar perjudicial o fatal. Los vapores se acumulan fácilmente y pueden encenderse y causar una explosión. No puerne ni incinere (queme) el envase.** La exposición al calor o la exposición prolongada al sol pueden causar una explosión. **No exponga el producto al calor ni lo almacene a temperaturas superiores a 49°C (120°F).** **AVISO:** ALGUNOS INFORMES HAN ASOCIADO LA SOBREEXPOSICIÓN LABORAL REPETIDA Y PROLONGADA A SOLVENTES CON DAIOS PERMANENTES EN EL CEREBRO Y EL SISTEMA NERVIOSO. EL USO INDEBIDO INTENCIONAL AL CONCENTRAR E INHALAR DELIBERADAMENTE EL CONTENIDO PUEDE SER PERJUDICIAL O MORTAL. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. **Evite inhalar el vapor y el rocío. Lávese bien después de utilizar el producto.** Mantenga el producto alejado del calor, las chispas y las llamas. No fume. Agaque todas las llamas, incluso las llamas piloto, y apague las cocinas, las hornallas, los calefactores, los motores eléctricos y las demás fuentes de ignición mientras usa el producto y después, hasta que hayan desaparecido todos los vapores. Abra todas las ventanas y puertas para tener ventilación cruzada y evitar que se acumulen los vapores. **Aplique el producto con la ventilación adecuada.** Asegúrese de que entre aire puro durante la aplicación y el secado. Si se lloran los ojos, tiene dolores de cabeza o mareos, use un respirador apropiado que se ajuste adecuadamente y que esté aprobado por NIOSH (Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional) durante y después de la aplicación o abandone el lugar. **Primeros Auxilios:** Si tiene dificultad para respirar, saiga del lugar para respirar aire puro y busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, enjuague bien con abundante agua y busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con la piel, lave muy bien con agua y jabón. En caso de ingestión, no induzca el vomito. **Busque atención médica de inmediato. MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. CUMPLE CON LA NORMA ASTM D-4236.** Para obtener información sanitaria del producto en caso de emergencia, llame a su centro de toxicología al 1-800-222-1222. **ADVERTENCIA:** Cáncer y Daños Reproductivos - www.P65Warnings.ca.gov.

354072 GLITTER ROYAL BLUE



228659

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

craft & hobby Imagine



glitter
TURQUOISE

INTENSE
SHIMMER FINISH

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE. CONTENTS UNDER PRESSURE. **VAPOR HARMFUL.** EYE IRRITANT. See other cautions on back panel.

¡PELIGRO! LÍQUIDO Y VAPOR EXTREMADAMENTE INFLAMMABLES. LOS VAPORES PUEDEN CAUSAR COMBUSTIÓN INSTANTÁNEA. CONTENIDO BAJO PRESIÓN. **LOS VAPORES SON PERJUDICIALES.** PRODUCE IRRITACIÓN EN LOS OJOS.

NET WT. 10.25 OZ (290 g)

Observar otras precauciones al dorso.

RUST-OLEUM® IMAGINE GLITTER offers an intense sparkling finish for any craft or decorative project. Glitter provides a full coverage of radiant shimmer for many surfaces including: wood, metal, wicker, glass, ceramic, pottery, Styrofoam™, paper, plastic and more. For added protection, top coat with the Rust-Oleum Imagine Glitter Sealer. For interior use only.

READ ALL DIRECTIONS FIRST BEFORE BEGINNING PROJECT.

Painting Conditions: Use outdoors if you have a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 60% to ensure proper drying. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist.

Preparation: Remove loose paint and rust with wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and let dry. **WARNING!** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. **LEAD IS TOXIC.** Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

Priming: Use of a Rust-Oleum® primer provides superior adhesion and hiding and is especially recommended for bare wood and metal.

Painting: Shake can vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. Shake often during use. If mixing ball fails to rattle **DO NOT STRIKE CAN.** Contact Rust-Oleum. Hold can upright 12-14" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface. Keep the can in motion while spraying. Apply 2 or more light coats a few minutes apart.

Dry & Recoat: Times based on 70% - 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. May recoat at anytime. Dries to the touch in 20 minutes and to handle in 1 hour. Fully dry in 24 hrs.

Clean-up: When finished spraying, clear spray valve by turning can upside down and pushing spray button for 5 seconds. Clean up paint with Xyloil or mineral spirits. Throw away empty can in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor.

Clogging: If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as mineral spirits. Do not stick pin or other object into the stem.

*Styrofoam is a trademark of The Dow Chemical Company.

Contents: Heptane, liquefied petroleum gas, petroleum distillates. Harmful if inhaled, may affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes nose and throat irritation. May cause skin irritation. May be harmful or fatal if swallowed. Vapors accumulate readily and may ignite explosively. Do not puncture or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperature above 120°F. NOTICE: REPORTS HAVE ASSOCIATED REPEATED AND PROLONGED OCCUPATIONAL OVEREXPOSURE TO SOLVENTS WITH PERMANENT BRAIN AND NERVOUS SYSTEM DAMAGE. INTENTIONAL MISUSE BY DELIBERATELY CONCENTRATING AND INHALING THE CONTENTS MAY BE HARMFUL OR FATAL. Avoid contact with eyes, skin and clothing. Avoid breathing vapor and mist. Wash thoroughly after use. Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during and after use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. Use with adequate ventilation. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear an appropriate, properly fitted respirator (NIOSH approved) during and after application or leave the area. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush thoroughly with plenty of water and get medical attention immediately. In case of skin contact, wash thoroughly with soap and water. If swallowed, do not induce vomiting. Get medical attention immediately. **KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN. CONFORMS TO ASTM D-4236.** For emergency health information, call your Poison Control Center 1-800-222-1222. **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 1-800-837-8677 for a product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

La brillante brida una cobertura total con brillo radiante en muchas superficies, incluidas la madera, el metal, el mimbre, la cerámica, la alfarería, Styrofoam™ (la espuma de poliestireno), el papel, el plástico, etc. Para mayor protección, cubra con sellador de brida Rust-Oleum®. Solo para uso en interiores. Condiciones de aplicación: Use el producto al aire libre o en lugares con buena ventilación. Úselo cuando la temperatura sea de 50°F (10°C) a 90°F (32°C) y la humedad este por debajo del 60%, para asegurar el secado correcto. Evite rociarlo en condiciones de viento o polvo. Cubra las áreas circundantes para protegerlas del rocío de aerosol. Preparación: Quite la pintura suelta y el óxido con un cepillo de alambre o papel de lija. Lije suavemente las superficies brillantes. Limpie con agua y jabón, enjuague y deje secar. **¡ADVERTENCIA!** Si raspa, lija o quite pintura vieja, puede desprender polvo con plomo. EL PLOMO ES TÓXICO. Comuníquese con la Línea Directa Nacional de Información sobre Plomo al 1-800-424-LEAD o visite www.epa.gov/lead. Impresión: El uso de un imprimador Rust-Oleum® brinda excelente adhesión y cobertura y está recomendado especialmente para maderas y metales sin acabado. Para pintar: Agite la lata energicamente durante un minuto luego de que la bola de mezclador comienza a sonar. Agite la lata con frecuencia durante el uso. Si la bola de mezcla no suena, NO GOLPEE LA LATA. Póngase en contacto con Rust-Oleum. Sostenga la lata en posición vertical a una distancia de 12 a 14 pulgadas de la superficie y rocíe con un movimiento uniforme de un lado al otro, superponiendo ligeramente cada pasada. Mantenga la lata a la misma distancia de la superficie. Procure que la lata este siempre en movimiento mientras rocía. Aplique dos o mas capas ligeras con unos minutos de descanso. Los tiempos de secado y espera entre una capa y otra corresponden a condiciones de 70% F/50% de humedad relativa. Deje pasar más tiempo cuando la temperatura sea más baja. Aplique otra capa en cualquier momento. Se seca al tacto en 20 minutos y puede manipularse luego de 1 hora. Seca completamente en 24 horas. Limpieza: Cuando haya terminado de pulverizar, limpie la válvula rociadora, para ello, ponga la lata boca abajo y pulse el botón atomizador durante 5 segundos. Limpie la pintura traseca con xilol o el mineral spirits. Tire la lata en un contenedor reservado para la recolección de residuos. No lo quemue ni lo arroje al compactador de basura de su casa. **Obstrucción:** Si la válvula se obstruye, gíre y jale la punta del aerosol y enjuague con un solvente, como la trementina mineral. No inserte ningún alfiler ni otro objeto en el vástago. Styrofoam es una marca comercial de Dow Chemical Company.

Contiene: Heptano, gas de petróleo licuado, destilados de petróleo. Es perjudicial si se inhala, puede afectar el cerebro o el sistema nervioso y causar mareos, náuseas o dolores de cabeza. Produce irritación nasal, de la garganta y de la piel. Puede producir irritación en la piel. Su ingestión puede resultar perjudicial o fatal. Los vapores se acumulan fácilmente y pueden encenderse y causar una explosión. No perforar ni incinerar (quemar) el envase. La exposición al calor o la exposición prolongada al sol pueden causar una explosión. No exponga el producto al calor ni lo almacene a temperaturas superiores a 49°C (120°F). **AVISO:** ALGUNOS INFORMES HAN ASOCIADO LA SOBREEXPOSICIÓN LABORAL REPETIDA Y PROLONGADA A SOLVENTES CON DAÑOS PERMANENTES EN EL CEREBRO Y EL SISTEMA NERVIOSO. EL USO INDEBIDO INTENCIONAL AL CONCENTRAR E INHALAR DELIBERADAMENTE EL CONTENIDO PUEDE SER PERJUDICIAL O MORTAL. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Evite inhalar el vapor y el rocío. Lávese bien después de utilizar el producto. Mantenga el producto alejado del calor, las chispas y las llamas. No fume. Aguarde todas las llamas, incluso las llamas piloto, y apague las cocinas, las hornallas, los calefactores, los motores eléctricos y las demás fuentes de ignición mientras usa el producto y después, hasta que hayan desaparecido todos los vapores. Abra todas las ventanas y puertas para tener ventilación cruzada y evitar que se acumulen los vapores. Aplique el producto con la ventilación adecuada. Asegúrese de que entre aire puro durante la aplicación y el secado. Si se lloran los ojos, tiene dolores de cabeza o mareos, use un respirador apropiado que se ajuste adecuadamente y que esté aprobado por NIOSH (Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional) durante y después de la aplicación o abandone el lugar. **Primeros Auxilios:** Si tiene dificultad para respirar, saque del lugar para respirar aire puro y busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, enjuague bien con abundante agua y busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con la piel, lave muy bien con agua y jabón. En caso de ingestión, no induzca el vomito. Busque atención médica de inmediato. **MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. CUMPLE CON LA NORMA ASTM D-4236.** Para obtener información sanitaria del producto en caso de emergencia, llame a su centro de toxicología al 1-800-222-1222. **ADVERTENCIA:** Cáncer y Daños Reproductivos - www.P65Warnings.ca.gov.

Contiene: Heptano, gas de petróleo licuado, destilados de petróleo. Es perjudicial si se inhala, puede afectar el cerebro o el sistema nervioso y causar mareos, náuseas o dolores de cabeza. Produce irritación nasal, de la garganta y de la piel. Puede producir irritación en la piel. Su ingestión puede resultar perjudicial o fatal. Los vapores se acumulan fácilmente y pueden encenderse y causar una explosión. No perforar ni incinerar (quemar) el envase. La exposición al calor o la exposición prolongada al sol pueden causar una explosión. No exponga el producto al calor ni lo almacene a temperaturas superiores a 49°C (120°F). **AVISO:** ALGUNOS INFORMES HAN ASOCIADO LA SOBREEXPOSICIÓN LABORAL REPETIDA Y PROLONGADA A SOLVENTES CON DAÑOS PERMANENTES EN EL CEREBRO Y EL SISTEMA NERVIOSO. EL USO INDEBIDO INTENCIONAL AL CONCENTRAR E INHALAR DELIBERADAMENTE EL CONTENIDO PUEDE SER PERJUDICIAL O MORTAL. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Evite inhalar el vapor y el rocío. Lávese bien después de utilizar el producto. Mantenga el producto alejado del calor, las chispas y las llamas. No fume. Aguarde todas las llamas, incluso las llamas piloto, y apague las cocinas, las hornallas, los calefactores, los motores eléctricos y las demás fuentes de ignición mientras usa el producto y después, hasta que hayan desaparecido todos los vapores. Abra todas las ventanas y puertas para tener ventilación cruzada y evitar que se acumulen los vapores. Aplique el producto con la ventilación adecuada. Asegúrese de que entre aire puro durante la aplicación y el secado. Si se lloran los ojos, tiene dolores de cabeza o mareos, use un respirador apropiado que se ajuste adecuadamente y que esté aprobado por NIOSH (Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional) durante y después de la aplicación o abandone el lugar. **Primeros Auxilios:** Si tiene dificultad para respirar, saque del lugar para respirar aire puro y busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, enjuague bien con abundante agua y busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con la piel, lave muy bien con agua y jabón. En caso de ingestión, no induzca el vomito. Busque atención médica de inmediato. **MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. CUMPLE CON LA NORMA ASTM D-4236.** Para obtener información sanitaria del producto en caso de emergencia, llame a su centro de toxicología al 1-800-222-1222. **ADVERTENCIA:** Cáncer y Daños Reproductivos - www.P65Warnings.ca.gov.

RUST-OLEUM
CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

800-481-4785 rustoleum.com

Made in USA | Hecho en E.U.A.

©2019 Rust-Oleum Corporation 354417 0619

354073 GLITTER TURQUOISE



229663

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

craft & hobby Imagine



glitter
COPPER

**INTENSE
SHIMMER FINISH**

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE. CONTENTS UNDER PRESSURE. **VAPOR HARMFUL.** EYE IRRITANT. See other cautions on back panel.

¡PELIGRO! LÍQUIDO Y VAPOR EXTREMADAMENTE INFLAMMABLES. LOS VAPORES PUEDEN CAUSAR COMBUSTIÓN INSTANTÁNEA. CONTENIDO BAJO PRESIÓN. **VAPORES SON PERJUDICIALES.** PRODUCE IRRITACIÓN EN LOS OJOS.

NET WT. 10.25 OZ (290 g)

Observar otras precauciones al dorso.

RUST-OLEUM® IMAGINE GLITTER offers an intense sparkling finish for any craft or decorative project. Glitter provides a full coverage of radiant shimmer for many surfaces including: wood, metal, wicker, glass, ceramic, pottery, Styrofoam™, paper, plastic and more. For added protection, top coat with the Rust-Oleum Imagine Glitter Sealer. For interior use only.

READ ALL DIRECTIONS FIRST BEFORE BEGINNING PROJECT.

Painting Conditions: Use outdoors, if in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 60% to ensure proper drying. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist.

Preparation: Remove loose paint and rust with wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and let dry. **WARNING!** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. **LEAD IS TOXIC.** Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

Priming: Use of a Rust-Oleum® primer provides superior adhesion and hiding and is especially recommended for bare wood and metal.

Painting: Shake can vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. Shake often during use. If mixing ball fails to rattle **DO NOT STRIKE CAN.** Contact Rust-Oleum. Hold can upright 12-14" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface. Keep the can in motion while spraying. Apply 2 or more light coats a few minutes apart.

Dry & Recoat: Times based on 70°F - 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. May recoat at anytime. Dries to the touch in 20 minutes and to handle in 1 hour. Fully dry in 24 hrs.

Clean-up: When finished spraying, clear spray valve by turning can upside down and pushing spray button for 5 seconds. Clean up wet paint with Xylol or mineral spirits. Throw away empty can in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor.

Clogging: If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as mineral spirits. Do not stick pin or other object into the stem.

***Styrofoam™ is a trademark of The Dow Chemical Company.**

Contains: Heptane, liquefied petroleum gas, petroleum distillates. Harmful if inhaled, may affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes nose and throat irritation. May cause skin irritation. **May be harmful or fatal if swallowed. Vapors accumulate readily and may ignite explosively. Do not puncture or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperature above 120°F. NOTICE: REPORTS HAVE ASSOCIATED REPEATED AND PROLONGED OCCUPATIONAL OVEREXPOSURE TO SOLVENTS WITH PERMANENT BRAIN AND NERVOUS SYSTEM DAMAGE. INTENTIONAL MISUSE BY DELIBERATELY CONCENTRATING AND INHALING THE CONTENTS MAY BE HARMFUL OR FATAL. Avoid contact with eyes, skin and clothing. Avoid breathing vapor and mist. Wash thoroughly with soap and water. If swallowed, do not induce vomiting. Get medical attention immediately. KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN. CONFORMS TO ASTM D-4236.** For emergency health information, call your Poison Control Center 1-800-222-1222. **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 1-800-837-8677 for a product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

RUST-OLEUM CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

800-481-4785 rustoleum.com

Made in USA | Hecho en E.U.A.

©2019 Rust-Oleum Corporation 354418 0619

La brillante brida una cobertura total con brillo radiante en muchas superficies, incluidas la madera, el metal, el mimbre, la cerámica, la alfarería, Styrofoam™ (la espuma de poliestireno), el papel, el plástico, etc. Para mayor protección, cubra con sellador de brida Rust-Oleum®. Sólo para uso en interiores. Condiciones de aplicación: Use el producto al aire libre o en lugares con buena ventilación. Úselo cuando la temperatura sea de 50°F (10°C) a 90°F (32°C) y la humedad este por debajo del 60%, para asegurar el secado correcto. Evite rociarlo en condiciones de viento o polvo. Cubra las áreas adyacentes para protegerlas del rocío del aerosol. **Preparación:** Quite la pintura suelta y el óxido con un cepillo de alambre o papel de lija. Lije suavemente las superficies brillantes. Limpie con agua y jabón, enjuague y deje secar. **ADVERTENCIA!** Si raspa, lija o quite pintura vieja, puede desprender polvo con plomo. **EL PLOMO ES TOXICO.** Comuníquese con la Línea Directa Nacional de Información sobre Plomo al 1-800-424-LEAD o visite www.epa.gov/lead. **Impresión:** El uso de un imprimador Rust-Oleum® brinda excelente adhesión y cobertura y está recomendado especialmente para maderas y metales sin acabado. Para pintar: Agite la lata energicamente durante un minuto luego de que la bola de mezclador comienza a sonar. Agite la lata con frecuencia durante el uso. Si la bola de mezcla no suena, NO GOLPEE LA LATA. Póngase en contacto con Rust-Oleum. Sostenga la lata en posición vertical a una distancia de 12 a 14 pulgadas de la superficie y rocíe con un movimiento uniforme de un lado al otro, superponiendo ligeramente cada pasada. Mantenga la lata a la misma distancia de la superficie. Ponga que la lata esté siempre en movimiento mientras rocía. Aplique dos o más capas ligeras con unos minutos de espera entre cada una. **Los tiempos de secado y espera entre una capa y otra corresponden a condiciones de 70°F y 50% de humedad relativa.** Deje pasar más tiempo cuando la temperatura sea más baja. Aplique otra capa en cualquier momento. Se seca al tacto en 20 minutos y puede manipularse luego de 1 hora. Seca completamente en 24 horas. **Limpieza:** Cuando haya terminado de pulverizar, limpie la válvula rociadora, para ello, ponga la lata boca abajo y pulse el botón activador durante 5 segundos. Limpie la pintura fresca con xylol o mineral spirits. Tire el envase vacío a un lugar separado de los residuos. No lo quemé ni lo arroje al compactador de basura de su casa. **Obstrucción:** Si la válvula se obstruye, gíre y jale la punta del aerosol y enjuague con un solvente, como la trementina mineral. No inserte ningún alfiler ni otro objeto en el vástago. **Styrofoam™** es una marca comercial de Dow Chemical Company.

Contiene: Heptano, gas de petróleo licuado, destilados de petróleo. Es perjudicial si se inhala, puede afectar el cerebro o el sistema nervioso y causar mareos, náuseas o dolores de cabeza. Produce irritación nasal, de la garganta y de la piel. Puede producir irritación en la piel. **Su ingestión puede resultar perjudicial o fatal. Los vapores se acumulan fácilmente y pueden encenderse y causar una explosión. No perforar ni incinerar (quemar) el envase. La exposición al calor o la exposición prolongada al sol pueden causar una explosión. No exponga el producto al calor ni lo almacene a temperaturas superiores a 49°C (120°F). AVISO: ALGUNOS INFORMES HAN ASOCIADO LA SOBREEXPOSICIÓN LABORAL REPETIDA Y PROLONGADA A SOLVENTES CON DAIOS PERMANENTES EN EL CEREBRO Y EL SISTEMA NERVIOSO. EL USO INDEBIDO INTENCIONAL AL CONCENTRAR E INHALAR DELIBERADAMENTE EL CONTENIDO PUEDE SER PERJUDICIAL O MORTAL. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Evite inhalar el vapor y el rocío. Lávese bien después de utilizar el producto. Mantenga el producto alejado del calor, las chispas y las llamas. No fume. Agregue todas las llamas, incluso las llamas piloto, y apague las cocinas, las hornallas, los calefactores, los motores eléctricos y las demás fuentes de ignición mientras usa el producto y después, hasta que hayan desaparecido todos los vapores. Abra todas las ventanas y puertas para tener ventilación cruzada y evitar que se acumulen los vapores. **Aplique el producto con la ventilación adecuada.** Asegúrese de que entre aire puro durante la aplicación y el secado. Si se lloran los ojos, tiene dolores de cabeza o mareos, use un respirador apropiado que se ajuste adecuadamente y que esté aprobado por NIOSH (Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional) durante y después de la aplicación o abandone el lugar. **Primeros Auxilios:** Si tiene dificultad para respirar, saque del lugar para respirar aire puro y busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, enjuague bien con abundante agua y busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con la piel, lave muy bien con agua y jabón. En caso de ingestión, no induzca el vomito. **Busque atención médica de inmediato. MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. CUMPLE CON LA NORMA ASTM D-4236.** Para obtener información sanitaria del producto en caso de emergencia, llame a su centro de toxicología al 1-800-222-1222. **ADVERTENCIA:** Cáncer y Daños Reproductivos - www.P65Warnings.ca.gov.**

354074 GLITTER COPPER



0 20066 45756 3

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

craft & hobby Imagine



glitter
MIDNIGHT
BLACK

INTENSE
SHIMMER FINISH

NET WT. 10.25 OZ (290 g)

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE. CONTENTS UNDER PRESSURE. VAPOR HARMFUL.

HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. See other cautions on back panel.

¡PELIGRO! LÍQUIDO Y VAPOR EXTREMADAMENTE INFLAMABLES. LOS VAPORES PUEDEN CAUSAR COMBUSTIÓN INSTANTÁNEA. CONTENIDO BAJO PRESIÓN. LOS VAPORES SON PERJUDICIALES. PUEDE RESULTAR PERJUDICIAL O FATAL EN CASO DE INGESTIÓN.

Observar otras precauciones al dorso.

RUST-OLEUM® IMAGINE GLITTER offers an intense sparkling finish for any craft or decorative project. Glitter provides a full coverage of radiant shimmer for many surfaces including: wood, metal, wicker, glass, ceramic, pottery, Styrofoam®, paper, plastic and more. For added protection, top coat with the Rust-Oleum Imagine Glitter Sealer. For interior use only.

READ ALL DIRECTIONS FIRST BEFORE BEGINNING PROJECT.

Painting Conditions: Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 60% to ensure proper drying. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist.

Preparation: Remove loose paint and rust with wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and let dry. **WARNING!** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. **LEAD IS TOXIC.** Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

Priming: Use of a Rust-Oleum® primer provides superior adhesion and hiding and is especially recommended for bare wood and metal.

Painting: Shake can vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. Shake often during use. If mixing ball fails to rattle **DO NOT STRIKE CAN.** Contact Rust-Oleum. Hold can upright 12-14" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface. Keep the can in motion while spraying. Apply 2 or more light coats a few minutes apart.

Dry & Repeat: Times based on 70% - 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. May recoat at anytime. Dries to the touch in 20 minutes and to handle in 1 hour. Fully dry in 24 hrs.

Clean-up: When finished spraying, clear spray valve by turning can upside down and spraying brush about for 5 seconds. Clean up wet paint with Xylol or mineral spirits. Throw away empty can in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor.

Clogging: If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as mineral spirits. Do not stick pin or other object into the stem.

*Styrofoam® is a trademark of The Dow Chemical Company.

Contains Hexane. Inhaled petroleum gas, petroleum distillates. CAN CAUSE NERVE DAMAGE IN ARMS AND LEGS. DAMAGE MAY BE PERMANENT. MAY BE HARMFUL IF ABSORBED THROUGH SKIN. Harmful if inhaled, may affect the brain or nervous system causing damage, dizziness, headache or nausea. Causes nose and throat irritation. May cause eye and skin irritation. Vapors accumulate readily and may ignite explosively. Do not puncture or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperature above 120°F (49°C). **NOTE: REPAIRS HAVE ASSOCIATED REPEATED AND PROLONGED OCCUPATIONAL OVEREXPOSURE TO SOLVENTS WITH PERMANENT BRAIN AND NERVOUS SYSTEM DAMAGE. INTENTIONAL MISUSE BY DELIBERATELY CONCENTRATING AND INHALING THE CONTENTS MAY BE HARMFUL OR FATAL.** Avoid breathing vapor and mist. Wash thoroughly after use. Avoid contact with eyes, skin and clothing. Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during and after use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. Use with adequate ventilation. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear an appropriate, properly fitted respirator (NIOSH approved) during and after application or leave the area. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air, get medical attention immediately. If swallowed, do not induce vomiting. Get medical attention immediately. In case of eye contact, flush thoroughly with plenty of water and get medical attention immediately. In case of skin contact, wash thoroughly with soap and water. **KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN CONFORMS TO ASTM D-4236.** For emergency health information, call your Poison Control Center 1-800-222-1222. **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm - www.P60Warnings.ca.gov

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 800-481-4785 for product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

RUST-OLEUM
CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

800-481-4785 rustoleum.com

Made in USA | Hecho en E.U.A.

©2019 Rust-Oleum Corporation 354419 0619

La brillantez brinda una cobertura total con brillo radiante en muchas superficies, incluidas la madera, el metal, el mimbre, la cerámica, la alfarería, Styrofoam® (la espuma de poliestireno), el papel, el plástico, etc. Para mayor protección, cubra con sellador de Rust-Oleum®. Sólo para uso en interiores. Condiciones de aplicación: Use el producto al aire libre o en lugares con buena ventilación. Úselo cuando la temperatura sea de 50°F (10°C) a 90°F (32°C) y la humedad esté por debajo del 60%, para asegurar el secado correcto. Evite rociarlo en condiciones de viento o polvo. Cubra las áreas circundantes para protegerlas del rocío del aerosol. Preparación: Quite la pintura suelta y el óxido con un cepillo de alambre o papel de lija. Lije suavemente las superficies brillantes. Limpie con agua y jabón, enjuague y deje secar. **ADVERTENCIA!** Si raspa, lija o quite pintura vieja, puede desprender polvo con plomo. EL PLOMO ES TOXICO. Comuníquese con la Línea Directa Nacional de Información sobre Plomo al 1-800-424-LEAD o visite www.epa.gov/lead. Impresión: El uso de un imprimador Rust-Oleum® brinda excelente adhesión y cobertura y está recomendado especialmente para maderas y metales sin acabado. Para pintar: Agite la lata energicamente durante un minuto luego de que la mezcla de mezclado comienza a sonar. Agite la lata con frecuencia durante el uso. Si la bola de mezcla no suena, NO GÓPPEE LA LATA. Póngase en contacto con Rust-Oleum. Sostenga la lata en posición vertical a una distancia de 12 a 14 pulgadas de la superficie y rocíe con un movimiento uniforme de un lado al otro, superponiendo ligeramente cada pasada. Mantenga la lata a la misma distancia de la superficie. Procure que la lata esté siempre en movimiento mientras rocía. Aplique dos o más capas ligeras con unos minutos de diferencia. Los tiempos de secado y espere entre una capa y otra corresponden a condiciones de 70°F/50% de humedad relativa. Deje pasar más tiempo cuando la temperatura sea más baja. Aplique otra capa en cualquier momento. Se seca al tacto en 20 minutos y puede manipularse luego de 1 hora. Seca completamente en 24 horas. Limpieza: Cuando haya terminado de pulverizar, limpie la válvula rociadora, para ello, ponga la lata boca abajo y pulse el botón activador durante 5 segundos. Limpie la pintura fresca con xylol o con un tratamiento a base de agua. Despegue el envase vacío en un lugar alejado de los residuos. No lo quemue ni lo arroje al compactador de basura de su casa. **Obstrucción:** Si la válvula se obstruye, gíre y jale la punta del aerosol y enjuague con un solvente, como la trementina mineral. No inserte ningún alfiler ni otro objeto en el vibrador. **Styrofoam®** es una marca comercial de Dow Chemical Company.

Contiene Hexano, gas licuado de petróleo y destilados de petróleo. PUEDE CAUSAR DAÑOS EN LOS NERVIOS DE LOS BRAZOS Y LAS PIERNAS. EL DAÑO PUEDE SER PERMANENTE. PUEDE SER PERJUDICIAL SI SE ABSORBE A TRAVÉS DE LA PIEL. Es perjudicial si se inhala, puede afectar el cerebro o el sistema nervioso y causar mareos, náuseas o dolores de cabeza. Produce irritación nasal, de la garganta y de la piel. Puede producir irritación en los ojos y la piel. Los vapores se acumulan fácilmente y pueden encenderse y causar una explosión. No perforar ni incinerar (quemar) el envase. La exposición al calor ni la exposición prolongada al sol pueden causar una explosión. No exponga el producto al calor ni lo almacene a temperaturas superiores a 49°C (120°F). **NOTA:** ALGUNOS HECHOS HAN ASOCIADO LA SOBREPONSIÓN LABORAL REPETIDA Y PROLONGADA A SOLVENTES CON DAÑOS PERMANENTES EN EL CEREBRO Y EL SISTEMA NERVIOSO. EL USO INDEBIDO INTENCIONAL AL CONCENTRARSE E INHALAR DELIBERADAMENTE EL CONTENIDO PUEDE SER PERJUDICIAL O MORTAL. Evite inhalar el vapor y el rocío. Lávese bien después de utilizar el producto. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Mantenga el producto alejado del calor, las chispas y las llamas. No fume. Apague todos los faros, incluso las lámparas piloto, y apague las cocinas, las hornallas, los calentadores, los motores eléctricos y las demás fuentes de ignición mientras use el producto y después, hasta que hayan desaparecido todos los vapores. Abra todas las ventanas y puertas para tener ventilación cruzada y evitar que se acumulen los vapores. Aplique el producto con la ventilación adecuada. Asegúrese de que entre aire puro durante la aplicación y el secado. Si seoran los ojos, tiene dolores de cabeza o mareos, use un respirador apropiado que se ajuste adecuadamente y que esté aprobado por NIOSH (Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional) durante y después de la aplicación o abandone el lugar. **Primeros Auxilios:** Si tiene dificultad para respirar, salga del lugar para respirar aire puro y busque atención médica de inmediato. En caso de ingestión, no induzca el vómito. Busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, enjuague bien con abundante agua y busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con la piel, lave muy bien con agua y jabón. **MANTÉN LA LÍNEA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. CUMPLE CON LA NORMA ASTM D-4236.** Para obtener información sanitaria del producto en caso de emergencia, llame a su centro de toxicología al 1-800-222-1222. **ADVERTENCIA:** Cáncer y Daños Reproductivos - www.P60Warnings.ca.gov

354075 GLITTER MIDNIGHT BLACK



228657

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

craft & hobby Imagine



glitter
PINK

**INTENSE
SHIMMER FINISH**

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE. CONTENTS UNDER PRESSURE. VAPOR HARMFUL. EYE IRRITANT.
See other cautions on back panel.

¡PELIGRO! LÍQUIDO Y VAPOR EXTREMADAMENTE INFLAMMABLES. LOS VAPORES PUEDEN CAUSAR COMBUSTIÓN INSTANTÁNEA. CONTENIDO BAJO PRESIÓN. LOS VAPORES SON PERJUDICIALES. PRODUCE IRRITACIÓN EN LOS OJOS.

NET WT. 10.25 OZ (290 g)

Observar otras precauciones al dorso.

RUST-OLEUM® IMAGINE GLITTER offers an intense sparkling finish for any craft or decorative project. Glitter provides a full coverage of radiant shimmer for many surfaces including: wood, metal, wicker, glass, ceramic, pottery, Styrofoam®, paper, plastic and more. For added protection, top coat with the Rust-Oleum Imagine Glitter Sealer. For interior use only.

READ ALL DIRECTIONS FIRST BEFORE BEGINNING PROJECT.

Painting Conditions: Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 60% to ensure proper drying. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist.

Preparation: Remove loose paint and rust with wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and let dry. **WARNING!** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. **LEAD IS TOXIC.** Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

Priming: Use of a Rust-Oleum® primer provides superior adhesion and hiding and is especially recommended for bare wood and metal.

Painting: Shake can vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. Shake often during use. If mixing ball fails to rattle **DO NOT STRIKE CAN.** Contact Rust-Oleum. Hold can upright 12-14" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface. Keep the can in motion while spraying. Apply 2 or more light coats a few minutes apart.

Dry & Recoat Times based on 70°F - 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. May recoat at anytime. Dries to the touch in 20 minutes and to handle in 1 hour. Fully dry in 24 hrs.

Clean-up: When finished spraying, clear spray valve by turning can upside down and pushing spray button for 5 seconds. Clean up wet paint with Xyloil or mineral spirits. Throw away empty can in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor. **Clogging:** If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as mineral spirits. Do not stick pin or other object into the stem.

*Styrofoam® is a trademark of The Dow Chemical Company.

Contents: Heptane, liquefied petroleum gas, petroleum distillates. Harmful if inhaled, may affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes nose and throat irritation. May cause skin irritation. May be harmful or fatal if swallowed. Vapors accumulate readily and may ignite explosively. Do not puncture or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperature above 120°F. NOTICE: REPORTS HAVE ASSOCIATED REPEATED AND PROLONGED OCCUPATIONAL OVEREXPOSURE TO SOLVENTS WITH PERMANENT BRAIN AND NERVOUS SYSTEM DAMAGE. INTENTIONAL MISUSE BY DELIBERATELY CONCENTRATING AND INHALING THE CONTENTS MAY BE HARMFUL OR FATAL. **Avoid contact with eyes, skin and clothing. Avoid breathing vapor and mist. Wash thoroughly after use.** Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during and after use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. **Use with adequate ventilation.** Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear an appropriate, properly fitted respirator (NIOSH approved) during and after application or leave the area. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush thoroughly with plenty of water and get medical attention immediately. In case of skin contact, wash thoroughly with soap and water. If swallowed, do not induce vomiting. Get medical attention immediately. **KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN. CONFORMS TO ASTM D-4236.** For emergency health information, call your Poison Control Center 1-800-222-1222. **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 1-800-837-8677 for a product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

RUST-OLEUM CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

800-481-4785 rustoleum.com

Made in USA | Hecho en E.U.A.

©2019 Rust-Oleum Corporation 354422 0619

La brillante brida una cobertura total con brillo radiante en muchas superficies, incluidas la madera, el metal, el mimbre, la cerámica, la alfarería, Styrofoam® (la espuma de poliestireno), el papel, el plástico, etc. Para mayor protección, cubra con sellador de brida Rust-Oleum®. Sólo para uso en interiores. Condiciones de aplicación: Use el producto al aire libre o en lugares con buena ventilación. Úselo cuando la temperatura sea de 50°F (10°C) a 90°F (32°C) y la humedad sea de por debajo del 60%, para asegurar el secado correcto. Evite rociarlo en condiciones de viento o polvo. Cubra las áreas ornamentales para protegerlas del rocío del aerosol. **Preparación:** Quite la pintura suelta y el óxido con un cepillo de alambre o papel de lija. Lije suave/mente las superficies brillantes. Limpie con agua y jabón, enjuague y deje secar. **ADVERTENCIA!** Si raspa, lija o quite pintura vieja, puede desprender polvo con plomo. EL PLOMO ES TOXICO. Comuníquese con la Línea Directa Nacional de Información sobre Plomo al 1-800-424-LEAD o visite www.epa.gov/lead. **Impresión:** El uso de un imprimador Rust-Oleum® brinda excelente adhesión y cobertura y está recomendado especialmente para maderas y metales sin acabado. Para pintar: Agite la lata energicamente durante un minuto luego de que la bola de mezclador comienza a sonar. Agite la lata con frecuencia durante el uso. Si la bola de mezclador no suena, NO GOLPEE LA LATA. Póngase en contacto con Rust-Oleum. Sostenga la lata en posición vertical a una distancia de 12 a 14 pulgadas de la superficie y rocíe con un movimiento uniforme de un lado al otro, superponiendo ligeramente cada pasada. Mantenga la lata a la misma distancia de la superficie. Procure que la lata esté siempre en movimiento mientras rocía. Aplique dos o más capas ligeras con unos minutos de espera entre ellas. **Los tiempos de secado y espera entre una capa y otra corresponden a condiciones de 70°F y 50% de humedad relativa.** Deje pasar más tiempo cuando la temperatura sea más baja. Aplique otra capa en cualquier momento. Se seca al tacto en 20 minutos y puede manipularse luego de 1 hora. Seca completamente en 24 horas. **Limpieza:** Cuando haya terminado de pulverizar, limpie la válvula rociadora; para ello, ponga la lata boca abajo y pulse el botón atomizador durante 5 segundos. Limpie la pintura fresca con xilol o de limpieza mineral. Deslice el empujador en un movimiento de vaivén para la recolección de residuos. No lo quemie ni lo arroje al compactador de basura de su casa. **Obstrucción:** Si la válvula se obstruye, gíre y jale la punta del aerosol y enjuague/ela con un solvente, como la trementina mineral. No inserte ningún alfiler ni otro objeto en el vibrador. Styrofoam® es una marca comercial de Dow Chemical Company.

Contiene: Heptano, gas de petróleo licuado, destilados de petróleo. Es perjudicial si se inhala, puede afectar el cerebro o el sistema nervioso y causar mareos, náuseas o dolores de cabeza. Produce irritación nasal, de la garganta y de la piel. Puede producir irritación en la piel. Su ingestión puede resultar perjudicial o fatal. Los vapores se acumulan fácilmente y pueden encenderse y causar una explosión. No puerne ni incinere (queme) el envase. La exposición al calor o la exposición prolongada al sol pueden causar una explosión. No exponga el producto al calor ni lo almacene a temperaturas superiores a 49°C (120°F). **AVISO:** ALGUNOS INFORMES HAN ASOCIADO LA SOBREEXPOSICIÓN LABORAL REPETIDA Y PROLONGADA A SOLVENTES CON DAIOS PERMANENTES EN EL CEREBRO Y EL SISTEMA NERVIOSO. EL USO INDEBIDO INTENCIONAL AL CONCENTRAR E INHALAR DELIBERADAMENTE EL CONTENIDO PUEDE SER PERJUDICIAL O MORTAL. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Evite inhalar el vapor y el rocío. **Lávese bien después de utilizar el producto.** Mantenga el producto alejado del calor, las chispas y las llamas. No fume. Agaque todas las llamas, incluso las llamas piloto, y agaque las cocinas, las hornallas, los calefactores, los motores eléctricos y las demás fuentes de ignición mientras usa el producto y después, hasta que hayan desaparecido todos los vapores. Abra todas las ventanas y puertas para tener ventilación cruzada y evitar que se acumulen los vapores. **Aplique el producto con la ventilación adecuada.** Asegúrese de que entre aire puro durante la aplicación y el secado. Si se lloran los ojos, tiene dolores de cabeza o mareos, use un respirador apropiado que se ajuste adecuadamente y que esté aprobado por NIOSH (Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional) durante y después de la aplicación o abandone el lugar. **Primeros Auxilios:** Si tiene dificultad para respirar, saiga del lugar para respirar aire puro y busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, enjuague bien con abundante agua y busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con la piel, lave muy bien con agua y jabón. En caso de ingestión, no induzca el vómito. **Busque atención médica de inmediato. MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. CUMPLE CON LA NORMA ASTM D-4236.** Para obtener información sanitaria del producto en caso de emergencia, llame a su centro de toxicología al 1-800-222-1222. **ADVERTENCIA:** Cáncer y Daños Reproductivos - www.P65Warnings.ca.gov.

345703 GLITTER PINK



0 20066 43949 1

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

craft & hobby Imagine



glitter
RED

**INTENSE
SHIMMER FINISH**

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE. CONTENTS UNDER PRESSURE. VAPOR HARMFUL. EYE IRRITANT.
See other cautions on back panel.

¡PELIGRO! LÍQUIDO Y VAPOR EXTREMADAMENTE INFLAMMABLES. LOS VAPORES PUEDEN CAUSAR COMBUSTIÓN INSTANTÁNEA. CONTENIDO BAJO PRESIÓN. LOS VAPORES SON PERJUDICIALES. PRODUCE IRRITACIÓN EN LOS OJOS.
Observar otras precauciones al dorso.

NET WT. 10.25 OZ (290 g)

RUST-OLEUM® IMAGINE GLITTER offers an intense sparkling finish for any craft or decorative project. Glitter provides a full coverage of radiant shimmer for many surfaces including: wood, metal, wicker, glass, ceramic, pottery, Styrofoam®, paper, plastic and more. For added protection, top coat with the Rust-Oleum Imagine Glitter Sealer. For interior use only.

READ ALL DIRECTIONS FIRST BEFORE BEGINNING PROJECT.
Painting Conditions: Use outdoors if in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 60% to ensure proper drying. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist.

Preparation: Remove loose paint and rust with wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and let dry. **WARNING!** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. **LEAD IS TOXIC.** Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

Priming: Use of a Rust-Oleum® primer provides superior adhesion and hiding and is especially recommended for bare wood and metal.

Painting: Shake can vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. Shake often during use. If mixing ball fails to rattle **DO NOT STRIKE CAN.** Contact Rust-Oleum. Hold can upright 12-14" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface. Keep the can in motion while spraying. Apply 2 or more light coats a few minutes apart.

Dry & Recoat: Times based on 70% - 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. May recoat at anytime. Dries to the touch in 20 minutes and to handle in 1 hour. Fully dry in 24 hrs.

Clean-up: When finished spraying, clear spray valve by turning can upside down and pushing spray button for 5 seconds. Clean up wet paint with Xylol or mineral spirits. Throw away empty can in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor.

Clogging: If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as mineral spirits. Do not stick pin or other object into the stem.

*Styrofoam® is a trademark of The Dow Chemical Company.

Contents: Heptane, liquefied petroleum gas, petroleum distillates. Harmful if inhaled, may affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes nose and throat irritation. May cause skin irritation. May be harmful or fatal if swallowed. Vapors accumulate readily and may ignite explosively. Do not puncture or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperature above 120°F. **NOTICE: REPORTS HAVE ASSOCIATED REPEATED AND PROLONGED OCCUPATIONAL OVEREXPOSURE TO SOLVENTS WITH PERMANENT BRAIN AND NERVOUS SYSTEM DAMAGE. INTENTIONAL MISUSE BY DELIBERATELY CONCENTRATING AND INHALING THE CONTENTS MAY BE HARMFUL OR FATAL.** Avoid contact with eyes, skin and clothing. Avoid breathing vapor and mist. Wash thoroughly after use. Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during and after use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. Use with adequate ventilation. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear an appropriate, properly fitted respirator (NIOSH approved) during and after application or leave the area. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush thoroughly with plenty of water and get medical attention immediately. In case of skin contact, wash thoroughly with soap and water. If swallowed, do not induce vomiting. Get medical attention immediately. **KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN. CONFORMS TO ASTM D-4236.** For emergency health information, call your Poison Control Center 1-800-222-1222. **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 1-800-837-8677 for a product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

La brillante brida una cobertura total con brillo radiante en muchas superficies, incluidas la madera, el metal, el mimbre, la cerámica, la alfarería, Styrofoam® (la espuma de poliestireno), el papel, el plástico, etc. Para mayor protección, cubra con sellador de brida Rust-Oleum®. Sólo para uso en interiores. Condiciones de aplicación: Use el producto al aire libre o en lugares con buena ventilación. Úselo cuando la temperatura sea de 50°F (10°C) a 90°F (32°C) y la humedad sea de por debajo del 60%, para asegurar el secado correcto. Evite rociarlo en condiciones de viento o polvo. Cubra las áreas circundantes para protegerlas del rocío del aerosol. **Preparación:** Quite la pintura suelta y el óxido con un cepillo de alambre o papel de lija. Lije suave mente las superficies brillantes. Limpie con agua y jabón, enjuague y deje secar. **ADVERTENCIA!** Si raspa, lija o quite pintura vieja, puede desprender polvo con plomo. **EL PLOMO ES TOXICO.** Comuníquese con la Línea Directa Nacional de Información sobre Plomo al 1-800-424-LEAD o visite www.epa.gov/lead. **Impresión:** El uso de un imprimador Rust-Oleum® brinda excelente adhesión y cobertura y está recomendado especialmente para maderas y metales sin acabado. Para pintar: Agite la lata energicamente durante un minuto luego de que la bola de mezclador comienza a sonar. Agite la lata con frecuencia durante el uso. Si la bola de mezcla no suena, NO GOLPEE LA LATA. Póngase en contacto con Rust-Oleum. Sostenga la lata en posición vertical a una distancia de 12 a 14 pulgadas de la superficie y rocíe con un movimiento uniforme de un lado al otro, superponiendo ligeramente cada pasada. Mantenga la lata a la misma distancia de la superficie. Mantenga la lata en movimiento mientras rocía. Aplique dos o más capas ligeras con unos minutos de espera entre ellas. **Los tiempos de secado y espera entre una capa y otra** dependen condiciones de 70°F y 50% de humedad relativa. Deje pasar más tiempo cuando la temperatura sea más baja. Aplique otra capa en cualquier momento. Se seca al tacto en 20 minutos y puede manipularse luego de 1 hora. Seca completamente en 24 horas. **Limpieza:** Cuando haya terminado de pulverizar, limpie la válvula rozadora, para ello, ponga la lata boca abajo y pulse el botón activador durante 5 segundos. Limpie la pintura fresca con xylol o solvente mineral. Deshace el empaque en un lugar separado de la recolección de residuos. No lo quemé ni lo arroje al compactador de basura de su casa. **Obstrucción:** Si la válvula se obstruye, gíre y jale la punta del aerosol y enjuague con un solvente, como la trementina mineral. No inserte ningún alfiler ni otro objeto en el vástago. Styrofoam® es una marca comercial de Dow Chemical Company.

Contiene: Heptano, gas de petróleo licuado, destilados de petróleo. Es perjudicial si se inhala, puede afectar el cerebro o el sistema nervioso y causar mareos, náuseas o dolores de cabeza. Produce irritación nasal, de la garganta y de la piel. Puede producir irritación en la piel. Su ingestión puede resultar perjudicial o fatal. Los vapores se acumulan fácilmente y pueden encenderse y causar una explosión. No puerne ni incinere (queme) el empaque. La exposición al calor o la exposición prolongada al sol pueden causar una explosión. No exponga el producto al calor ni lo almacene a temperaturas superiores a 49°C (120°F). **AVISO: ALGUNOS INFORMES HAN ASOCIADO LA SOBREEXPOSICIÓN LABORAL REPETIDA Y PROLONGADA A SOLVENTES CON DAÑOS PERMANENTES EN EL CEREBRO Y EL SISTEMA NERVIOSO. EL USO INDEBIDO INTENCIONAL AL CONCENTRAR E INHALAR DELIBERADAMENTE EL CONTENIDO PUEDE SER PERJUDICIAL O MORTAL.** Evite el contacto con sus ojos, la piel y la ropa. Evite inhalar el vapor y el rocío. Lávese bien después de utilizar el producto. Mantenga el producto alejado del calor, las chispas y las llamas. No fume. Apague todas las llamas, incluso las llamas piloto, y apague las cocinas, las hornallas, los calefactores, los motores eléctricos y las demás fuentes de ignición mientras usa el producto y después, hasta que hayan desaparecido todos los vapores. Abra todos las ventanas y puertas para tener ventilación cruzada y evitar que se acumulen los vapores. **Aplique el producto con la ventilación adecuada.** Asegúrese de que entre aire puro durante la aplicación y el secado. Si se lloran los ojos, tiene dolores de cabeza o mareos, use un respirador apropiado que se ajuste adecuadamente y que esté aprobado por NIOSH (Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional) durante y después de la aplicación o abandone el lugar. **Primeros Auxilios:** Si tiene dificultad para respirar, saque del lugar para respirar aire puro y busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, enjuague bien con abundante agua y busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con la piel, lave muy bien con agua y jabón. En caso de ingestión, no induzca el vomito. **Busque atención médica de inmediato. MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. CUMPLE CON LA NORMA ASTM D-4236.** Para obtener información sanitaria del producto en caso de emergencia, llame a su centro de toxicología al 1-800-222-1222. **ADVERTENCIA:** Cáncer y Daños Reproductivos - www.P65Warnings.ca.gov.

RUST-OLEUM CORPORATION
11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061
800-481-4785 rustoleum.com
Made in USA | Hecho en E.U.A.
©2019 Rust-Oleum Corporation 354423 0619

345705 GLITTER RED
0 20066 43947 7

228661

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

craft & hobby Imagine



glitter
GOLD

INTENSE
SHIMMER FINISH

GLITTER provides an intense sparkling finish for any decorative project. Glitter provides full coverage of radiant shimmer for many surfaces including: wood, metal, wicker, glass, ceramic, pottery, Styrofoam®, paper, plastic and more. For added protection, top coat with the Rust-Oleum® Glitter Sealer. For interior use only.

READ ALL DIRECTIONS BEFORE BEGINNING PROJECT.

Painting Conditions: Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 65% to ensure proper drying. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist.

Preparation: Remove loose paint and rust with wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and let dry. **WARNING!** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

Priming: Use of a Rust-Oleum® primer provides superior adhesion and hiding and is especially recommended for bare wood and metal.

Painting: Shake can vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. Shake often during use. If mixing ball fails to rattle, DO NOT STRIKE CAN. Contact Rust-Oleum. Hold can upright 12-14" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface. Keep the can in motion while spraying. Apply 2 or more light coats a few minutes apart.

Dry & Recoat Times based on 70°F (21°C) - 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. May recoat at anytime. Dries to the touch in 20 minutes and to handle in 1 hour. Fully dry in 24 hours.

Clean-up: When finished spraying, clear spray valve by turning can upside down and pushing spray button for 5 seconds. Clean up wet paint with Xylol or mineral spirits. Throw away empty can in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor.

Clogging: If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as mineral spirits. Do not stick pin or other object into the stem.

*Styrofoam® is a trademark of the Dow Chemical Company.

CONTAINS: HEPTANE, LIQUIFIED PETROLEUM GAS, PETROLEUM DISTILLATES AND CYCLOHEXANE. Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Do not puncture, strike, or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (48°C). **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the content may be harmful or fatal. **Vapors may ignite explosively.** Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. **Use only with adequate ventilation.** Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear respiratory protection (NIOSH approved) or leave the area. Avoid contact with eyes, skin and clothing. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water. **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.** For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800) 481-4785.

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 800-481-4785 for product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

GLITTER ofrece un acabado de brillo intenso para cualquier proyecto decorativo. La brillante brinda una cobertura total con brillo radiante en muchas superficies, incluidas la madera, el metal, el mimbre, la cerámica, la alfarería, Styrofoam® (la espuma de poliestireno), el papel, el plástico, etc. Para mayor protección, cubra con sellador de brillante Rust-Oleum® Glitter Sealer. Solo para uso en interiores.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR CON EL PROYECTO.

Condiciones de aplicación: Use el producto al aire libre o en lugares con buena ventilación. Úselo cuando la temperatura sea de 10 °C (50 °F) a 32 °C (90 °F) y la humedad esté por debajo del 65 % para asegurar el secado correcto. Evite rociarlo en condiciones de viento o polvo. Cubra las áreas circundantes para protegerlas del rocío del aerosol.

Preparación: Quite la pintura suelta y el óxido con un cepillo de alambre o papel de lija. Lije suavemente las superficies brillantes. Limpie con agua y jabón, enjuague y deje secar. **ADVERTENCIA!** Si raspa, lija o quita pintura vieja, puede despedir polvo con plomo. EL PLOMO ES TOXICO. Comuníquese con la Línea Directa Nacional de Información sobre Plomo al 1-800-424-LEAD o visite www.epa.gov/lead.

Impresión: El uso de un imprimador Rust-Oleum® brinda excelente adhesión y cobertura y está recomendado especialmente para maderas y metales sin acabado. **Para pintar:** Agite la lata enérgicamente durante un minuto luego de que la bola de mezclado comienza a sonar. Agite la lata con frecuencia durante el uso. Si la bola de mezclado no suena, NO GOLPEE LA LATA. Póngase en contacto con Rust-Oleum. Sostenga la lata en posición vertical a una distancia de 12 a 14 pulgadas de la superficie y rocíe con un movimiento uniforme de un lado al otro, superponiendo ligeramente cada pasada. Mantenga la lata a la misma distancia de la superficie. Procure que la lata esté siempre en movimiento mientras rocía. Aplique dos o más capas ligeras con unos minutos de diferencia. **Los tiempos de secado y espera entre una capa y otra** corresponden a condiciones de 21 °C (70 °F) y 50 % de humedad relativa. Deje pasar más tiempo cuando la temperatura sea más baja. Aplique otra capa en cualquier momento. Se seca al tacto en 20 minutos y puede manipularse luego de 1 hora. Se seca completamente en 24 horas. **Limpieza:** Cuando haya terminado de pulverizar, limpie la válvula rociadora; para ello, ponga la lata boca abajo y pulse el botón atomizador durante 5 segundos. Limpie la pintura fresca con xileno o trementina mineral. Deseche el envase vacío en un lugar reservado para la recolección de residuos. No lo quemé ni lo arroje al compactador de basura de su casa. **Obstrucción:** Si la válvula se obstruye, gire y jale la punta del aerosol y enjuáguela con un solvente, como la trementina mineral. No inserte ningún afilador ni otro objeto en el vástago. *Styrofoam® es una marca comercial de Dow Chemical Company.

CONTIENE: HEPTANO, GAS DE PETRÓLEO LICUADO, DESTILADOS DE PETRÓLEO Y CICLOHEXANO. Vapores perjudiciales. Pueden afectar el cerebro o el sistema nervioso y causar mareos, náuseas o dolores de cabeza. Produce irritación nasal, de la garganta, de los ojos y de la piel. No perforé, golpee ni incinere (queme) el envase. La exposición al calor o la exposición prolongada al sol pueden provocar una explosión. No exponga el producto al calor ni lo almacene a temperaturas superiores a 48 °C (120 °F). **AVISO:** Algunos informes han asociado la sobre exposición ocupacional repetida y prolongada a solventes con daños permanentes en el cerebro y el sistema nervioso. Concentrar e inhalar deliberadamente el contenido puede ser perjudicial o fatal y constituye un uso indebido intencional del producto. **Los vapores pueden encenderse y causar una explosión.** Mantenga el producto alejado del calor, las chispas y las llamas. No fume. Apague todas las llamas y las luces piloto y apague las cocinas, los calentadores, los motores eléctricos y las demás fuentes de ignición mientras use el producto y hasta que hayan desaparecido todos los vapores. Abra todas las ventanas y puertas para lograr una ventilación cruzada y evitar que se acumulen los vapores. **Use el producto sólo con la ventilación adecuada.** No respire el polvo, los vapores ni el rocío. Asegúrese de que entre aire fresco durante la aplicación y el secado. Si le lloran los ojos, tiene dolor de cabeza o mareos, utilice protección respiratoria aprobada por NIOSH (Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional) o abandone el área. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. **Primeros auxilios:** Si tiene dificultades para respirar, abandone el área en busca de aire fresco. Si la dificultad persiste, busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, enjuague de inmediato con abundante agua durante al menos 15 minutos y busque atención médica. En caso de contacto con la piel, lave bien con agua y jabón. **ADVERTENCIA:** Cáncer y daños reproductivos - www.P65Warnings.ca.gov. **MANTENGA EL PRODUCTO ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** En caso de emergencia, llame a su médico, al centro de toxicología local o diríjase a la sala de emergencias local. Para obtener información de salud del producto, llame al: (800) 481-4785.

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR. VAPOR HARMFUL. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE. CONTENTS UNDER PRESSURE.

¡PELIGRO! LÍQUIDO Y VAPORES EXTREMADAMENTE INFLAMABLES. VAPORES NOCIVOS. PUEDEN CAUSAR UN INCENDIO REPENTINO. NO SOMETER A PRESIÓN.

NET WT. 10.25 OZ. (290g)

See other cautions on back panel. Vea otras precauciones en el panel de atrás.

RUST-OLEUM

CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

800-481-4785 rustoleum.com

Made in USA | Hecho en E.U.A.

©2018 Rust-Oleum Corporation 347370 0918

347281 GLITTER GOLD



0 20066 44339 9

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

craft & hobby
Imagine



glitter
PEARL WHITE

**INTENSE
SHIMMER FINISH**

GLITTER provides an intense sparkling finish for any decorative project. Glitter provides full coverage of radiant shimmer for many surfaces including: wood, metal, wicker, glass, ceramic, pottery, Styrofoam®, paper, plastic and more. For added protection, top coat with the Rust-Oleum® Glitter Sealer. For interior use only.

READ ALL DIRECTIONS BEFORE BEGINNING PROJECT.

Painting Conditions: Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 65% to ensure proper drying. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist.

Preparation: Remove loose paint and rust with wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and let dry. **WARNING!** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

Priming: Use of a Rust-Oleum® primer provides superior adhesion and hiding and is especially recommended for bare wood and metal.

Painting: Shake can vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. Shake often during use. If mixing ball fails to rattle, DO NOT STRIKE CAN. Contact Rust-Oleum. Hold can upright 12-14" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface. Keep the can in motion while spraying. Apply 2 or more light coats a few minutes apart.

Dry & Recoat Times based on 70°F (21°C) - 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. May recoat at anytime. Dries to the touch in 20 minutes and to handle in 1 hour. Fully dry in 24 hours.

Clean-up: When finished spraying, clear spray valve by turning can upside down and pushing spray button for 5 seconds. Clean up wet paint with Xylol or mineral spirits. Throw away empty can in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor.

Clogging: If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as mineral spirits. Do not stick pin or other object into the stem.

*Styrofoam® is a trademark of the Dow Chemical Company.

CONTAINS: HEPTANE, LIQUIFIED PETROLEUM GAS, PETROLEUM DISTILLATES AND CYCLOHEXANE. Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Do not puncture, strike, or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (48°C). **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the content may be harmful or fatal. **Vapors may ignite explosively.** Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. **Use only with adequate ventilation.** Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear respiratory protection (NIOSH approved) or leave the area. Avoid contact with eyes, skin and clothing. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water. **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800) 481-4785.**

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 800-481-4785 for product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

GLITTER ofrece un acabado de brillo intenso para cualquier proyecto decorativo. La brillantina brinda una cobertura total con brillo radiante en muchas superficies, incluidas la madera, el metal, el mimbre, la cerámica, la alfarería, Styrofoam® (la espuma de poliestireno), el papel, el plástico, etc. Para mayor protección, cubra con sellador de brillantina Rust-Oleum® Glitter Sealer. Solo para uso en interiores.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR CON EL PROYECTO.

Condiciones de aplicación: Use el producto al aire libre o en lugares con buena ventilación. Úselo cuando la temperatura sea de 10 °C (50 °F) a 32 °C (90 °F) y la humedad esté por debajo del 65 % para asegurar el secado correcto. Evite rociarlo en condiciones de viento o polvo. Cubra las áreas circundantes para protegerlas del rocío del aerosol.

Preparación: Quite la pintura suelta y el óxido con un cepillo de alambre o papel de lija. Lije suavemente las superficies brillantes. Limpie con agua y jabón, enjuague y deje secar. **¡ADVERTENCIA!** Si raspa, lija o quita pintura vieja, puede despedir polvo con plomo. EL PLOMO ES TOXICO. Comuníquese con la Línea Directa Nacional de Información sobre Plomo al 1-800-424-LEAD o visite www.epa.gov/lead. **Impresión:** El uso de un imprimador Rust-Oleum® brinda excelente adhesión y cobertura y está recomendado especialmente para maderas y metales sin acabado. **Para pintar:** Agite la lata energicamente durante un minuto luego de que la bola de mezclado comienza a sonar. Agite la lata con frecuencia durante el uso. Si la bola de mezclado no suena, NO GOLPEE LA LATA. Póngase en contacto con Rust-Oleum. Sostenga la lata en posición vertical a una distancia de 12 a 14 pulgadas de la superficie y rocíe con un movimiento uniforme de un lado al otro, superponiendo ligeramente cada pasada. Mantenga la lata a la misma distancia de la superficie. Procure que la lata esté siempre en movimiento mientras rocía. Aplique dos o más capas ligeras con unos minutos de diferencia. **Los tiempos de secado y espera entre una capa y otra** corresponden a condiciones de 21 °C (70 °F) y 50 % de humedad relativa. Deje pasar más tiempo cuando la temperatura sea más baja. Aplique otra capa en cualquier momento. Se seca al tacto en 20 minutos y puede manipularse luego de 1 hora. Se seca completamente en 24 horas. **Limpieza:** Cuando haya terminado de pulverizar, limpie la válvula rociadora; para ello, ponga la lata boca abajo y pulse el botón atomizador durante 5 segundos. Limpie la pintura fresca con xileno o trementina mineral. Deseche el envase vacío en un lugar reservado para la recolección de residuos. No lo quemé ni lo arroje al compactador de basura de su casa. **Obstrucción:** Si la válvula se obstruye, gire y jale la punta del aerosol y enjuáguela con un solvente, como la trementina mineral. No inserte ningún afilador ni otro objeto en el vástago. *Styrofoam® es una marca comercial de Dow Chemical Company.

CONTIENE: HEPTANO, GAS DE PETRÓLEO LICUADO, DESTILADOS DE PETRÓLEO Y CICLOHEXANO. Vapores perjudiciales. Pueden afectar el cerebro o el sistema nervioso y causar mareos, náuseas o dolores de cabeza. Produce irritación nasal, de la garganta, de los ojos y de la piel. No perforé, golpee ni incinere (queme) el envase. La exposición al calor o la exposición prolongada al sol pueden provocar una explosión. No exponga el producto al calor ni lo almacene a temperaturas superiores a 48 °C (120 °F). **AVISO:** Algunos informes han asociado la sobre exposición ocupacional repetida y prolongada a solventes con daños permanentes en el cerebro y el sistema nervioso. Concentrar e inhalar deliberadamente el contenido puede ser perjudicial o fatal y constituye un uso indebido intencional del producto. **Los vapores pueden encenderse y causar una explosión.** Mantenga el producto alejado del calor, las chispas y las llamas. No fume. Apague todas las llamas y las luces piloto y apague las cocinas, los calentadores, los motores eléctricos y las demás fuentes de ignición mientras use el producto y hasta que hayan desaparecido todos los vapores. Abra todas las ventanas y puertas para lograr una ventilación cruzada y evitar que se acumulen los vapores. **Use el producto sólo con la ventilación adecuada.** No respire el polvo, los vapores ni el rocío. Asegúrese de que entre aire fresco durante la aplicación y el secado. Si le lloran los ojos, tiene dolor de cabeza o mareos, utilice protección respiratoria aprobada por NIOSH (Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional) o abandone el área. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. **Primeros auxilios:** Si tiene dificultades para respirar, abandone el área en busca de aire fresco. Si la dificultad persiste, busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, enjuague de inmediato con abundante agua durante al menos 15 minutos y busque atención médica. En caso de contacto con la piel, lave bien con agua y jabón. **¡ADVERTENCIA!** Cáncer y daños reproductivos - www.P65Warnings.ca.gov. **MANTENGA EL PRODUCTO ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. En caso de emergencia, llame a su médico, al centro de toxicología local o diríjase a la sala de emergencias local. Para obtener información de salud del producto, llame al: (800) 481-4785.**

CONTIENE: HEPTANO, GAS DE PETRÓLEO LICUADO, DESTILADOS DE PETRÓLEO Y CICLOHEXANO. Vapores perjudiciales. Pueden afectar el cerebro o el sistema nervioso y causar mareos, náuseas o dolores de cabeza. Produce irritación nasal, de la garganta, de los ojos y de la piel. No perforé, golpee ni incinere (queme) el envase. La exposición al calor o la exposición prolongada al sol pueden provocar una explosión. No exponga el producto al calor ni lo almacene a temperaturas superiores a 48 °C (120 °F). **AVISO:** Algunos informes han asociado la sobre exposición ocupacional repetida y prolongada a solventes con daños permanentes en el cerebro y el sistema nervioso. Concentrar e inhalar deliberadamente el contenido puede ser perjudicial o fatal y constituye un uso indebido intencional del producto. **Los vapores pueden encenderse y causar una explosión.** Mantenga el producto alejado del calor, las chispas y las llamas. No fume. Apague todas las llamas y las luces piloto y apague las cocinas, los calentadores, los motores eléctricos y las demás fuentes de ignición mientras use el producto y hasta que hayan desaparecido todos los vapores. Abra todas las ventanas y puertas para lograr una ventilación cruzada y evitar que se acumulen los vapores. **Use el producto sólo con la ventilación adecuada.** No respire el polvo, los vapores ni el rocío. Asegúrese de que entre aire fresco durante la aplicación y el secado. Si le lloran los ojos, tiene dolor de cabeza o mareos, utilice protección respiratoria aprobada por NIOSH (Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional) o abandone el área. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. **Primeros auxilios:** Si tiene dificultades para respirar, abandone el área en busca de aire fresco. Si la dificultad persiste, busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, enjuague de inmediato con abundante agua durante al menos 15 minutos y busque atención médica. En caso de contacto con la piel, lave bien con agua y jabón. **¡ADVERTENCIA!** Cáncer y daños reproductivos - www.P65Warnings.ca.gov. **MANTENGA EL PRODUCTO ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. En caso de emergencia, llame a su médico, al centro de toxicología local o diríjase a la sala de emergencias local. Para obtener información de salud del producto, llame al: (800) 481-4785.**

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 800-481-4785 for product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

RUST-OLEUM
CORPORATION


11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

800-481-4785 rustoleum.com

Made in USA | Hecho en E.U.A.

©2018 Rust-Oleum Corporation 347372 0918

347282 GLITTER PEARL WHITE



0 20066 44340 5

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR. VAPOR HARMFUL. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE. CONTENTS UNDER PRESSURE.

¡PELIGRO! LÍQUIDO Y VAPORES EXTREMADAMENTE INFLAMABLES. VAPORES NOCIVOS. PUEDEN CAUSAR UN INCENDIO REPENTINO. NO SOMETER A PRESIÓN.

NET WT. 10.25 OZ. (290g)

See other cautions on back panel. Vea otras precauciones en el panel de atrás.

See other cautions on back panel.

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

craft & hobby Imagine



glitter
SILVER

INTENSE
SHIMMER FINISH

GLITTER provides an intense sparkling finish for any decorative project. Glitter provides full coverage of radiant shimmer for many surfaces including: wood, metal, wicker, glass, ceramic, pottery, Styrofoam®, paper, plastic and more. For added protection, top coat with the Rust-Oleum® Glitter Sealer. For interior use only.

READ ALL DIRECTIONS BEFORE BEGINNING PROJECT.

Painting Conditions: Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 65% to ensure proper drying. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist.

Preparation: Remove loose paint and rust with wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and let dry. **WARNING!** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

Priming: Use of a Rust-Oleum® primer provides superior adhesion and hiding and is especially recommended for bare wood and metal.

Painting: Shake can vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. Shake often during use. If mixing ball fails to rattle, DO NOT STRIKE CAN. Contact Rust-Oleum. Hold can upright 12-14" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface. Keep the can in motion while spraying. Apply 2 or more light coats a few minutes apart.

Dry & Recoat Times based on 70°F (21°C) – 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. May recoat at anytime. Dries to the touch in 20 minutes and to handle in 1 hour. Fully dry in 24 hours.

Clean-up: When finished spraying, clear spray valve by turning can upside down and pushing spray button for 5 seconds. Clean up wet paint with Xylol or mineral spirits. Throw away empty can in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor.

Clogging: If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as mineral spirits. Do not stick pin or other object into the stem.

*Styrofoam® is a trademark of the Dow Chemical Company.

CONTAINS: HEPTANE, LIQUIFIED PETROLEUM GAS, PETROLEUM DISTILLATES AND CYCLOHEXANE. Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Do not puncture, strike, or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (48°C). **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the content may be harmful or fatal. **Vapors may ignite explosively.** Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. **Use only with adequate ventilation.** Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear respiratory protection (NIOSH approved) or leave the area. Avoid contact with eyes, skin and clothing. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water. **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.** For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800) 481-4785.

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 800-481-4785 for product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

GLITTER ofrece un acabado de brillo intenso para cualquier proyecto decorativo. La brillantina brinda una cobertura total con brillo radiante en muchas superficies, incluidas la madera, el metal, el mimbre, la cerámica, la alfarería, Styrofoam® (la espuma de poliestireno), el papel, el plástico, etc. Para mayor protección, cubra con sellador de brillantina Rust-Oleum® Glitter Sealer. Solo para uso en interiores.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR CON EL PROYECTO.

Condiciones de aplicación: Use el producto al aire libre o en lugares con buena ventilación. Úselo cuando la temperatura sea de 10 °C (50 °F) a 32 °C (90 °F) y la humedad esté por debajo del 65 % para asegurar el secado correcto. Evite rociarlo en condiciones de viento o polvo. Cubra las áreas circundantes para protegerlas del rocío del aerosol.

Preparación: Quite la pintura suelta y el óxido con un cepillo de alambre o papel de lija. Lije suavemente las superficies brillantes. Limpie con agua y jabón, enjuague y deje secar. **ADVERTENCIA!** Si raspa, lija o quita pintura vieja, puede despedir polvo con plomo. EL PLOMO ES TOXICO. Comuníquese con la Línea Directa Nacional de Información sobre Plomo al 1-800-424-LEAD o visite www.epa.gov/lead. **Impresión:** El uso de un imprimador Rust-Oleum® brinda excelente adhesión y cobertura y está recomendado especialmente para maderas y metales sin acabado. **Para pintar:** Agite la lata energicamente durante un minuto luego de que la bola de mezclado comienza a sonar. Agite la lata con frecuencia durante el uso. Si la bola de mezclado no suena, NO GOLPEE LA LATA. Póngase en contacto con Rust-Oleum. Sostenga la lata en posición vertical a una distancia de 12 a 14 pulgadas de la superficie y rocíe con un movimiento uniforme de un lado al otro, superponiendo ligeramente cada pasada. Mantenga la lata a la misma distancia de la superficie. Procure que la lata esté siempre en movimiento mientras rocía. Aplique dos o más capas ligeras con unos minutos de diferencia. **Los tiempos de secado y espera entre una capa y otra** corresponden a condiciones de 21 °C (70 °F) y 50 % de humedad relativa. Deje pasar más tiempo cuando la temperatura sea más baja. Aplique otra capa en cualquier momento. Se seca al tacto en 20 minutos y puede manipularse luego de 1 hora. Se seca completamente en 24 horas. **Limpieza:** Cuando haya terminado de pulverizar, limpie la válvula rociadora; para ello, ponga la lata boca abajo y pulse el botón atomizador durante 5 segundos. Limpie la pintura fresca con xileno o trementina mineral. Deseche el envase vacío en un lugar reservado para la recolección de residuos. No lo queme ni lo arroje al compactador de basura de su casa. **Obstrucción:** Si la válvula se obstruye, gire y jale la punta del aerosol y enjuáguela con un solvente, como la trementina mineral. No inserte ningún afilador ni otro objeto en el vástago. *Styrofoam® es una marca comercial de Dow Chemical Company.

CONTIENE: HEPTANO, GAS DE PETRÓLEO LICUADO, DESTILADOS DE PETRÓLEO Y CICLOHEXANO. Vapores perjudiciales. Pueden afectar el cerebro o el sistema nervioso y causar mareos, náuseas o dolores de cabeza. Produce irritación nasal, de la garganta, de los ojos y de la piel. No perforo, golpee ni incinere (queme) el envase. La exposición al calor o la exposición prolongada al sol pueden provocar una explosión. No exponga el producto al calor ni lo almacene a temperaturas superiores a 48 °C (120 °F). **AVISO:** Algunos informes han asociado la sobre exposición ocupacional repetida y prolongada a solventes con daños permanentes en el cerebro y el sistema nervioso. Concentrar e inhalar deliberadamente el contenido puede ser perjudicial o fatal y constituye un uso indebido intencional del producto. **Los vapores pueden encenderse y causar una explosión.** Mantenga el producto alejado del calor, las chispas y las llamas. No fume. Apague todas las llamas y las luces piloto y apague las cocinas, los calentadores, los motores eléctricos y las demás fuentes de ignición mientras use el producto y hasta que hayan desaparecido todos los vapores. Abra todas las ventanas y puertas para lograr una ventilación cruzada y evitar que se acumulen los vapores. **Use el producto sólo con la ventilación adecuada.** No respire el polvo, los vapores ni el rocío. Asegúrese de que entre aire fresco durante la aplicación y el secado. Si le lloran los ojos, tiene dolor de cabeza o mareos, utilice protección respiratoria aprobada por NIOSH (Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional) o abandone el área. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. **Primeros auxilios:** Si tiene dificultades para respirar, abandone el área en busca de aire fresco. Si la dificultad persiste, busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, enjuague de inmediato con abundante agua durante al menos 15 minutos y busque atención médica. En caso de contacto con la piel, lave bien con agua y jabón. **ADVERTENCIA:** Cáncer y daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov. **MANTENGA EL PRODUCTO ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** En caso de emergencia, llame a su médico, al centro de toxicología local o diríjase a la sala de emergencias local. Para obtener información de salud del producto, llame al: (800) 481-4785.

RUST-OLEUM CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

800-481-4785 rustoleum.com

Made in USA | Hecho en E.U.A.

©2018 Rust-Oleum Corporation 347371 0918

347280 GLITTER SILVER



DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR. VAPOR HARMFUL. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE.

CONTENTS UNDER PRESSURE.

See other cautions on back panel.

¡PELIGRO! LÍQUIDO Y VAPORES EXTREMADAMENTE INFLAMABLES. VAPORES NOCIVOS. PUEDEN CAUSAR UN INCENDIO REPENTINO.

NO SOMETER A PRESIÓN.

Vea otras precauciones en el panel de atrás.

NET WT. 10.25 OZ. (290g)

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

craft & hobby
Imagine



glitter
sealer
CLEAR

CLEAR SEALER
ADDS PROTECTION

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR.
VAPOR HARMFUL. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE.
CONTENTS UNDER PRESSURE.
See other cautions on back panel.

¡PELIGRO! LÍQUIDO Y VAPORES EXTREMADAMENTE INFLAMABLES.
VAPORES NOCIVOS. PUEDEN CAUSAR UN INCENDIO REPENTINO.
NO SOMETER A PRESIÓN.
Vea otras precauciones en el panel de atrás.

NET WT. 10.25 OZ. (290g)

GLITTER CLEAR SEALER provides additional protection for your sparkling Glitter projects. The clear top coat helps prevent Glitter from flaking and fading, while maintaining the Glitter's radiance. It provides protection for many surfaces including: wood, metal, wicker, glass, ceramic, pottery, Styrofoam®, paper, plastic and more. For interior use only. READ ALL DIRECTIONS BEFORE BEGINNING PROJECT.

Painting Conditions: Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 65% to ensure proper drying. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist.

Preparation: Remove loose paint and rust with wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and let dry. **WARNING!** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

Painting: Shake can vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. Shake often during use. If mixing ball fails to rattle, DO NOT STRIKE CAN. Contact Rust-Oleum. Hold can upright 12-14" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface. Keep the can in motion while spraying. Apply 2 or more light coats a few minutes apart.

Dry & Recoat Times based on 70°F (21°C) - 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. May recoat at anytime. Dries to the touch in 20 minutes and to handle in 1 hour. Fully dry in 24 hours.

Clean-up: When finished spraying, clear spray valve by turning can upside down and pushing spray button for 5 seconds. Clean up wet paint with Xylol or mineral spirits. Throw away empty can in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor.

Clogging: If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as mineral spirits. Do not stick pin or other object into the stem.

*Styrofoam® is a trademark of the Dow Chemical Company.

CONTAINS: HEPTANE, LIQUIFIED PETROLEUM GAS, ISOPROPYL ALCOHOL AND CYCLOHEXANE. Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Do not puncture, strike, or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (48°C). **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the content may be harmful or fatal. **Vapors may ignite explosively.** Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. **Use only with adequate ventilation.** Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear respiratory protection (NIOSH approved) or leave the area. Avoid contact with eyes, skin and clothing. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water. **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800) 481-4785.**

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 800-481-4785 for product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

RUST-OLEUM

CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

800-481-4785 rustoleum.com

Made in USA | Hecho en E.U.A.

©2018 Rust-Oleum Corporation 347369 0918

GLITTER CLEAR SEALER ofrece protección adicional a sus más brillantes proyectos con Glitter. La capa final transparente ayuda a evitar que se formen escamas y que se opaque el producto, al mismo tiempo que mantiene el esplendor de Glitter. Ofrece protección para muchas superficies, como: madera, metal, mimbre, vidrio, cerámica, arcilla de alfarero, Styrofoam®, papel y plástico, entre otras. Solo para uso en interiores.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR CON EL PROYECTO.

Condiciones de aplicación: Use el producto al aire libre o en lugares con buena ventilación. Úselo cuando la temperatura sea de 10 °C (50 °F) a 32 °C (90 °F) y la humedad esté por debajo del 65 % para asegurar el secado correcto. Evite rociarlo en condiciones de viento o polvo. Cubra las áreas circundantes para protegerlas del rocío del aerosol. **Preparación:** Quite la pintura suelta y el óxido con un cepillo de alambre o papel de lija. Lije suavemente las superficies brillantes. Limpie con agua y jabón, enjuague y deje secar. **ADVERTENCIA!** Si raspa, lija o quita pintura vieja, puede despedir polvo con plomo. EL PLOMO ES TOXICO. Comuníquese con la Línea Directa Nacional de Información sobre Plomo al 1-800-424-LEAD o visite www.epa.gov/lead. **Para pintar:** Agite la lata enérgicamente durante un minuto luego de que la bola de mezclado comienza a sonar. Agite la lata con frecuencia durante el uso. Si la bola de mezclado no suena, NO GOLPEE LA LATA. Póngase en contacto con Rust-Oleum. Sostenga la lata en posición vertical a una distancia de 12 a 14 pulgadas de la superficie y rocíe con un movimiento uniforme de un lado al otro, superponiendo ligeramente cada pasada. Mantenga la lata a la misma distancia de la superficie. Procure que la lata esté siempre en movimiento mientras rocía. Aplique dos o más capas ligeras con unos minutos de diferencia. **Los tiempos de secado y espera entre una capa y otra** corresponden a condiciones de 21 °C (70 °F) y 50 % de humedad relativa. Deje pasar más tiempo cuando la temperatura sea más baja. Aplique otra capa en cualquier momento. Se seca al tacto en 20 minutos y puede manipularse luego de 1 hora. Se seca completamente en 24 horas. **Limpieza:** Cuando haya terminado de pulverizar, limpie la válvula rociadora; para ello, ponga la lata boca abajo y pulse el botón atomizador durante 5 segundos. Limpie la pintura fresca con xileno o trementina mineral. Deseche el envase vacío en un lugar reservado para la recolección de residuos. No lo quemé ni lo arroje al compactador de basura de su casa. **Obstrucción:** Si la válvula se obstruye, gíre y jale la punta del aerosol y enjuáguela con un solvente, como la trementina mineral. No inserte ningún alfiler ni otro objeto en el vástago. *Styrofoam® es una marca comercial de Dow Chemical Company.

CONTIENE: HEPTANO, GAS DE PETRÓLEO LICUADO, ALCOHOL ISOPROPÍLICO Y CICLOHEXANO. Vapores perjudiciales. Pueden afectar el cerebro o el sistema nervioso y causar mareos, náuseas o dolores de cabeza. Produce irritación nasal, de la garganta, de los ojos y de la piel. No perforé, golpee ni incinere (queme) el envase. La exposición al calor o la exposición prolongada al sol pueden provocar una explosión. No exponga el producto al calor ni lo almacene a temperaturas superiores a 48 °C (120 °F). **AVISO:** Algunos informes han asociado la sobre exposición ocupacional repetida y prolongada a solventes con daños permanentes en el cerebro y el sistema nervioso. Concentrar e inhalar deliberadamente el contenido puede ser perjudicial o fatal y constituye un uso indebido intencional del producto. **Los vapores pueden encenderse y causar una explosión.** Mantenga el producto alejado del calor, las chispas y las llamas. No fume. Apague todas las llamas y las luces piloto y apague las cocinas, los calentadores, los motores eléctricos y las demás fuentes de ignición mientras use el producto y hasta que hayan desaparecido todos los vapores. Abra todas las ventanas y puertas para lograr una ventilación cruzada y evitar que se acumulen los vapores. **Use el producto sólo con la ventilación adecuada.** No respire el polvo, los vapores ni el rocío. Asegúrese de que entre aire fresco durante la aplicación y el secado. Si le lloran los ojos, tiene dolor de cabeza o mareos, utilice protección respiratoria aprobada por NIOSH (Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional) o abandone el área. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. **Primeros auxilios:** Si tiene dificultades para respirar, abandone el área en busca de aire fresco. Si la dificultad persiste, busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, enjuague de inmediato con abundante agua durante al menos 15 minutos y busque atención médica. En caso de contacto con la piel, lave bien con agua y jabón. **ADVERTENCIA:** Cáncer y daños reproductivos - www.P65Warnings.ca.gov. **MANTENGA EL PRODUCTO ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** En caso de emergencia, llame a su médico, al centro de toxicología local o diríjase a la sala de emergencias local. Para obtener información de salud del producto, llame al: (800) 481-4785.

347246 GLITTER SEALER CLEAR



0 20066 44331 3