

ENGLISH

Painting Conditions: Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 85% to ensure proper drying. Do not apply to surfaces that, when heated, exceed 200°F (93°C) or galvanized metal. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist.

Preparation: Remove water spots and other imperfections on substrate to achieve optimal results. Clean glass thoroughly with glass cleaner or soap and water, using a lint free cloth. Allow glass to dry completely before painting. Coating will not hide imperfections on substrate.

Painting: Shake can vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. If mixing ball fails to rattle, DO NOT STRIKE CAN. Contact Rust-Oleum. Shake often during use. Make sure to apply paint to the reverse or opposite side of glass that will be displayed. Holding can upright 10-12 inches from the surface, spray in a steady back and forth motion. Apply using very thin coats, allowing the paint to dry for 1 minute between coats. Apply up to 5 coats to achieve the desired mirror effect. Paint will rapidly change in appearance and mirror effect will appear while coating dries. The painted side will appear dull, with the reverse side showing the mirror finish.

Dry & Recoat Times based on 70F-50% relative humidity. Dries completely in 5-10 minutes. May recoat anytime. For added protection, apply a thin coat of Rust-Oleum Ultra Cover 2X Matte Clear or Flat Black to the painted side.

Clean-up: Wipe off tip before storing. Clean up wet paint with Xylol or mineral spirits. Throw away empty can in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor.

Clogging: If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as mineral spirits. Do not stick pin or other object into the stem.

SPANISH

Condiciones para pintar: Utilice el producto al aire libre o en un lugar bien ventilado, como por ejemplo una cochera abierta. Utilice el producto al aire libre o en un lugar bien ventilado, como por ejemplo una cochera abierta. Aplique cuando la temperatura sea de entre 50 °F (10 °C) y 90 °F (32 °C) y la humedad esté por debajo del 85% para asegurar que seque correctamente. No lo aplique sobre superficies que, al calentarse, superen los 200 °F (93 °C) ni sobre metales galvanizados. Evite rociar en condiciones de viento o polvo excesivos. Cubra las zonas circundantes para protegerlas de la neblina de pulverización.

Preparación: Quite las manchas de agua y otras imperfecciones del sustrato para lograr resultados óptimos. Limpie el vidrio cuidadosamente con un limpiador para vidrios o con agua y jabón, utilizando una tela sin pelusas. Deje que el vidrio se seque completamente antes de pintar. El recubrimiento no esconderá las imperfecciones.

Para pintar: Agite la lata enérgicamente durante un minuto después de que la esfera mezcladora comience a sonar. Si la esfera mezcladora no suena, NO GOLPEE EL ENVASE. Póngase en contacto con Rust-Oleum. Agite la lata regularmente durante la aplicación. Asegúrese de aplicar pintura en el lado reverso del vidrio que será mostrado. Sostenga la lata en posición vertical a una distancia de entre 10 y 12 pulgadas (20 y 30 cm) de la superficie, realice movimientos firmes de un lado al otro, rociando la superficie en cada uno de sus lados. Aplique usando capas muy finas, permitiendo que la pintura se seque durante un minuto entre capa y capa. Aplique hasta 5 capas para lograr el efecto espejo deseado. La pintura cambiará su aspecto rápidamente y aparecerá el efecto espejo a medida que se secan las capas. El lado pintado parecerá opaco, y el lado reverso mostrará el acabado con efecto espejo.

Tiempos de secado y espera entre una capa y otra: corresponden a condiciones de 70 °F (21 °C) de temperatura y 50% de humedad relativa. Se secará por completo en 5 a 10 minutos. Se podrá aplicar otra capa en cualquier momento. Para mayor protección, aplique una capa fina de Ultra Cover 2x Mate Transparente o Negro Mate de Rust-Oleum.

Limpieza: cuando haya terminado de pulverizar, limpie la válvula pulverizadora; para ello, dé vuelta la lata de manera que la parte inferior quede hacia arriba y presione la boquilla durante 5 segundos. Limpie la pintura fresca con xileno o solvente mineral. Deseche el envase vacío en un lugar reservado para la recolección de residuos. No lo quemé ni lo arroje al compactador de basura de su casa.

Obstrucciones: Si la válvula se obstruye, gire y tire de la punta dosificadora para extraerla. Luego, lávela con un solvente (puede ser solvente mineral). No inserte ningún alfiler u otro objeto en el tubo.