



DANGER!

EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR. VAPOR HARMFUL.  
VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE. CONTENTS UNDER PRESSURE.  
See other cautions on back panel.

FAST DRYING • INDOOR & OUTDOOR  
WOOD, METAL, PLASTIC & MORE

\*Compared to other Rust-Oleum general purpose paints

LÍQUIDO Y VAPORES EXTREMADAMENTE INFLAMABLES. VAPORES PELIGROSOS.  
PUEBLEN CAUSAR UN INCENDIO REPENTINO. NO SUMETER A PRESIÓN.  
Net WT. 12 OZ. (340g) Veo otras precauciones en el panel de atrás.

**PAINTER'S TOUCH 2X ULTRA COVER®** contains technology that provides twice the coverage on wood, metal, most plastic, wicker and more when compared to other matching colors of Rust-Oleum general purpose paints: Painter's Touch, SPRAY N GO, Quick Color and Touch 'n tone. It covers surfaces with less spray passes, allowing projects to be completed faster and easier. Any angle spray feature allows you to spray in any direction, even upside down. Fast Drying. **TIP:** Some plastics made of polyethylene such as plastic storage containers are manufactured in a way that may hinder maximum paint adhesion. Test to paint in a hidden area first.

READ ALL DIRECTIONS BEFORE BEGINNING PROJECT.

**Painting Instructions:** Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 65% to ensure proper drying. Do not apply to surfaces that, when heated, exceed 200°F (93°C) or galvanized metal. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding areas to protect from spray mist. **Preparation:** Remove loose paint and sand with wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and dry thoroughly. If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. Contact the National Lead Information Hotline 1-800-424-LEAD or go to [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead). **Priming:** Use of Painter's Touch 2X Ultra Cover® primer provides superior adhesion and durability is especially recommended for bare wood and metal. **Painting:** Shake vigorously for one minute after mixing. Ball begins to rattle. If mixing ball fails to rattle, DO NOT SHAKE. CAN CONTACT Rust-Oleum. Shake often during use. Hold can upright 10-16" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface. Keep the can in motion while spraying. Apply 2 or more light coats a few minutes apart. **Dry to Recast Time:** Allow more time at cooler temperatures. Dries to the touch in 20 minutes, to handle in 1 hour and fully dry in 24 hours. Apply a second coat or Clear coat within 1 hour or after 48 hours. Apply clear in 2-3 light coats a few minutes apart. **NOTE:** On plastic maximum paint adhesion and durability is achieved in 5-7 days. **Clean-up:** Wipe off tip before storing. Clean up wet paint with Xylol or mineral spirits. Throw away empty cans in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor. **Clogging:** Valve gets堵, twist and pull off spray tip and rinse in a solvent such as mineral spirits. Do not stick pin or other object into the stem.

**CONTAINS:** ACETONE, LIQUEFIED PETROLEUM GAS, N-BUTYL ACETATE, PETROLEUM DISTILLATES, GLYCOL ETHERS AND AROMATIC HYDROCARBONS. Vapors harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Do not puncture, strike, or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (49°C). **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the content may be harmful or fatal. Vapors may ignite explosively. Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. Use only with adequate ventilation. Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear respiratory protection (NIOSH approved) to leave the area. Avoid contact with eyes, skin and clothing. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water. **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm - [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov). KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800) 481-4785.

**SATISFACTION GUARANTEED:** If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 800-481-4785 for product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

PRIMERO ANTES DE EMPEZAR EL PROYECTO LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES.

**Condiciones para el Pintado:** Use en el exterior o en un área bien ventilada como un garaje abierto. Use cuando la temperatura se encuentra entre 10° y 32° C/50° y 90° F y la humedad debajo de un 65% para asegurar un secado apropiado. No aplique sobre superficies que cuando son calentadas exceden 93°C (203°F) o de metal galvanizado. Evite el rociado cuando existen condiciones con mucho viento y polvo. Cubra todo el área circundante para protegerla contra la niebla del rociado. **Preparación:** Remueva toda la pintura suelta y la oxidación usando un cepillo de cerdas de alambre o papel lijado. Lije ligeramente todas las superficies lustrosas. Limpie lavando con jabón y agua, enjuague y deje secar. **ADVERTENCIA:** Si raspa, lija o remueve la pintura vieja, usted sollte poler polvo de plomo. EL PLOMO ES TÓXICO. Póngase en contacto con la Línea Abierta Nacional para la Información Sobre el Plomo llamando al 1-800-424-LEAD o visite el sitio web [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead). **Primera Capa Pintadora:** El uso de la primera capa preparadora Painter's Touch 2X Ultra Cover® para proveer una adherencia superior y durabilidad es recomendado cuando se trata de superficies descoloridas de madera y metal. **Pintado:** Agite la lata vigorosamente por un minuto desde que ha rociado el rocio de la estera mezcladora. Si la estera mezcladora no hace ruído, NO COLORE LA LATA. Póngase en contacto con Rust-Oleum. Agite a duras penas durante el uso. Agite la lata como a 10-16 pulgadas desde la superficie y cuide usando un movimiento firme desde la izquierda hacia la derecha, asegurando que cada pasada trascienda la anterior. Mantenga la lata a la misma distancia desde la superficie y siempre en movimiento durante el rociado. Aplique 2 ó más capas dejadas unos minutos aparte. **Tiempo de Secado y Aplicación de Una Capa:** Los capas son basadas en una temperatura de 21°C (70°F) y 50% de humedad relativa. Permite más tiempo en temperaturas más bajas. Seca al tacto en 20 minutos, se puede aplicar en 1 hora y se encuentra completamente seca en 24 horas. Aplique una segunda capa o una capa transparente dentro de 1 hora y después de 48 horas. Aplique la capa transparente usando 2-3 capas dejadas unos pocos minutos aparte. **Nota:** Sobre plástico la máxima adherencia y durabilidad de la pintura son logradas en 5-7 días. **Limpieza:** Antes de almacenar limpie para desechar la válvula de la rociadora. Limpie la pintura remanente con xilol o espiritus de mineral. Deséchela la lata vacía en un basurero. No tire ni ponga la lata en un compactor doméstico para la basura. **Atascamiento:** Si la válvula se atasca, agarre y quite el botón rociador para poder engranarlo en un solvente como espiritus de mineral. No inserte un afiller o cualquier otro objeto dentro del falso de la válvula.

**CONTENIDO:** ACETONA, GAS LICUADO DE PETRÓLEO, ACETATO DE N-Butilo, DESTILADOS DE PETRÓLEO, ETERES DE GLICOLICOS E HIDROCARBUROS AROMÁTICOS. Vapores dañinos. Pueden afectar al cerebro o al sistema nervioso causando mareos, dolores de cabeza, o náuseas. Causan irritaciones en los ojos, piel y mucosas. No perforar, golpear o incinerar (quemar) el contenedor. Una exposición al calor o una prolongada exposición al sol puede causar ruptura explosiva. No expone el calor directamente en temperaturas sobre 48°C (120°F). **AVISO:** Los reportes han asociado una exposición excesiva ocupacional repetida y prolongada a los solventes con daños permanentes al cerebro y al sistema nervioso. Un mal uso intencional o deliberadamente concentrando y respirando el contenido puede ser letal o fatal. Los vapores pueden encenderse explosivamente. Mantenga lejos del calor, chispas y las llamas. No fume. Apague las llamas y llaves pilotos y apague las estufas, calientadores, motores eléctricos y todos los otros fueros de ignición hasta que todos los vapores hayan desaparecido. Prevenga la acumulación de vapores abriendo todas las ventanas y puertas para lograr una ventilación cruzada. Use solamente con una ventilación adecuada. No respire el polvo, las rayas o la niebla del rociado. Asegure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Se experimenta hinchazón de los ojos, dolores de cabeza, o mareos. Use protección para la respiración (aprobada por NIOSH) o salga del área. Evite contacto con los ojos, piel y la ropa. **Primeros Auxilios:** Si se que se frota o se golpea al rociador, saque el área para obtener aire fresco. Si continúa sufriendo una dificultad al respirar obtenga inmediatamente atención médica. En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con bastante agua por 15 minutos por lo menos y obtenga atención médica. Para contacto con la piel, lave completamente con jabón y agua. **ADVERTENCIA:** Cáncer y Daño Reproductivo - [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov). MANTENGA FUERA DEL ALANCE DE LOS NIÑOS. En caso de emergencia, comuníquese con su médico, centro local para el control de venenos o oficina para emergencias. Para obtener más información sobre el producto y los posibles efectos en la salud, llame al (800) 481-4785. PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD; PRODUCTO ORIGINARIO DE EUA.

331171 HIGH GLOSS WHITE



RUST-OLEUM  
CORPORATION  
11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061  
800-481-4785 [rustoleum.com](http://rustoleum.com)  
Made in USA | Hecho en E.U.A.  
©2017 Rust-Oleum Corporation 333898 1117

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

**RUST-OLEUM®**  
**PAINTER'S Touch®**

**2X**



**ULTRA COVER®**  
**PAINT+PRIMER**

P R E M I U M  
H I G H  
G L O S S



STRAWBERRY  
FIELDS

ALSO BONDS TO PLASTIC!



FAST DRYING • INDOOR & OUTDOOR  
**WOOD, METAL, PLASTIC & MORE**

DANGER!

EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR. VAPOR HARMFUL.  
VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE. CONTENTS UNDER PRESSURE.  
See other cautions on back panel.

\*Compared to other Rust-Oleum general purpose paints

NET WT. 12 OZ. (340g)

LÍQUIDO Y VAPORES EXTREMADAMENTE INFAMABLES. VAPORES PELIGROSOS.  
PUEDE CAUSAR UN INCENDIO REPETITIVO. NO SUMETER A PRESIÓN.  
Veas otras precauciones en el panel de atrás.

PAINTER'S TOUCH 2X ULTRA COVER® contains technology that provides twice the coverage on wood, metal, most plastic, wicker and more when compared to other matching colors of Rust-Oleum general purpose paints: Painter's Touch, SPRAY N GO, Quick Color and Touch 'n tone. It covers surfaces with less spray passes, allowing projects to be completed faster and easier. Any angle spray feature allows you to spray in any direction, even upside down. Fast Drying. TIP: Some plastics made of polyethylene such as plastic storage containers are manufactured in a way that may hinder maximum paint adhesion. Test to paint in a hidden area first.

READ ALL DIRECTIONS BEFORE BEGINNING PROJECT.

**Painting Instructions:** Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 65% to ensure proper drying. Do not apply to surfaces that, when heated, exceed 200°F (93°C) or galvanized metal. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding areas to prevent spray mist.

**Preparation:** Remove loose paint and sand with wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and dry thoroughly. If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. Contact the National Lead Information Hotline 1-800-424-LEAD or go to [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead).

**Priming:** Use of Painter's Touch 2X Ultra Cover® primer provides superior adhesion and dries especially recommended for bare wood and metal. **Painting:** Shake vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. If mixing ball fails to rattle, DO NOT SHAKE CAN. Contact Rust-Oleum. Shake often during use. Hold can upright 10-16" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface. Keep the can in motion while spraying. Apply 2 or 3 light coats about 5 minutes apart. **Dry to Recut Time:** Allow more time at cooler temperatures. Dries to the touch in 20 minutes, to handle in 1 hour and fully dry in 24 hours. Apply a second coat or Clear coat within 1 hour or after 48 hours. Apply clear in 2-3 light coats a few minutes apart. **NOTE:** On plastic maximum paint adhesion and durability is achieved in 5-7 days.

**Clean-up:** Wipe off tip before storing. Clean up wet paint with Xylol or mineral spirits. Throw away empty cans in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor. **Clogging:** Valve gets堵, twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as mineral spirits. Do not stick pin or other object into the stem.

**CONTAINS:** ACETONE, LIQUEFIED PETROLEUM GAS, N-BUTYL ACETATE, PETROLEUM DISTILLATES, GLYCOL ETHERS AND AROMATIC HYDROCARBONS. Vapors harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Do not puncture, strike, or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause burning. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (49°C). **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the content may be harmful or fatal. Vapors may ignite explosively. Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. Use only with adequate ventilation. Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear respiratory protection (NIOSH approved) to leave the area. Avoid contact with eyes, skin and clothing. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water. **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm - [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov). KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800) 481-4785.

**SATISFACTION GUARANTEED:** If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 800-481-4785 for product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

PRIMERO ANTES DE EMPEZAR EL PROYECTO LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES.

**Condiciones para el Pintado:** Use en el exterior o en un área bien ventilada como un garaje abierto. Use cuando la temperatura se encuentra entre 10° y 32° C/50° y 90° F y la humedad debajo de un 65% para asegurar un secado apropiado. No aplique sobre superficies que cuando son calentadas exceden 93°C (200°F) o de metal galvanizado. Evite el rociado cuando existan condiciones con mucho viento y polvo. Cubra todo el área circundante para protegerla contra la niebla del rociado. **Preparación:** Remueva toda la pintura suelta y la oxidación usando un cepillo de cerdas de alambre o papel lijado. Lije ligeramente todas las superficies lustrosas. Limpie lavando con jabón y agua, enjuague y deje seco. **ADVERTENCIA:** Si raspa, lija o remueve la pintura vieja, use sollte pulser polvo de plomo. EL PLOMO ES TÓXICO. Póngase en contacto con la Linea Abierta Nacional para la Información Sobre el Plomo llamando al 1-800-424-LEAD o visite el sitio web [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead).

**Primera Capa Preparadora:** El uso de la primera capa preparadora Painter's Touch 2X Ultra Cover® para proveer una adherencia superior y endurecimiento es recomendado cuando se trata de superficies descoloridas de madera y metal. **Pintado:** Agita la taza vigorosamente por un minuto desde que has rociado el rocio de la estera mezcladora. Si la estera mezcladora no hace ruído, NO COLORE LA LATSA. Póngase en contacto con Rust-Oleum. Agita a durar durante el uso. Agita la taza de forma constante a 10-16 pulgadas desde la superficie y cuide usando un movimiento firme desde la izquierda hacia la derecha, asegurando que cada pasada trascienda la anterior. Mantenga la taza a la misma distancia desde la superficie y siempre en movimiento durante el rociado. Aplique 2 ó mas capas dejadas unos minutos aparte. **Tiempo de Secado y Aplicación de Una Capa:** Los capas son basadas en una temperatura de 21°C (70°F) y 50% de humedad relativa. Permite más tiempo en temperaturas más bajas. Seca al tacto en 20 minutos, se puede aplicar una capa transparente dentro de 1 hora y se seca completamente en 24 horas. Aplique una segunda capa o una capa transparente dentro de 1 hora y después de 48 horas. Aplique la capa transparente usando 2-3 capas dejadas uno poco mas aparte. NOTA: Sobre plástico la máxima adherencia y durabilidad de la pintura son logradas en 5-7 días. **Limpieza:** Antes de almacenar limpíe para despear la válvula de la rociadora. Limpie la pintura removida con xilol o espiritus de mineral. Deséchale la taza vacía en un basurero. No tire ni ponga la taza en un compactor doméstico para la basura. **Atascamiento:** Si la válvula se atasca, agarre y sacude el botón rociador para poder engranarlo en un solvente como espiritus de mineral. No inserte un afiller o cualquier otro objeto dentro del falso de la válvula.

**CONTENIDO:** ACETONA, GAS LICUADO DE PETRÓLEO, ACETATO DE N-Butilo, DESTILADOS DE PETRÓLEO, ETERES DE GLICOLICOS E HIDROCARBUROS AROMÁTICOS. Vapores dañinos. Pueden afectar al cerebro o al sistema nervioso causando mareos, dolores de cabeza, o náuseas. Causan irritaciones en los ojos, piel, nariz y la garganta. No perfora, golpea o incinere (quemar) el contenedor. Una exposición al calor o una prolongada exposición al sol puede causar ruptura explosiva. No expone el calor directamente en temperaturas sobre 48°C (120°F). **AVISOS:** Los reportes han asociado una exposición excesiva ocupacional repetida y prolongada a los solventes con daños permanentes al cerebro y al sistema nervioso. Un mal uso intencional o deliberadamente concentrando y respirando el contenido puede ser letal o fatal. Los vapores pueden encenderse explosivamente. Mantenga lejos del calor, chispas y las llamas. No fume. Apague las llamas y llaves pilotos y apague las estufas, calientadores, motos eléctricas y todas las otras fuentes de ignición hasta que todos los vapores hayan desaparecido. Prevenga la acumulación de vapores abriendo todas las ventanas y puertas para lograr una ventilación cruzada. Use solamente con una ventilación adecuada. No respire el polvo, las rayas o la niebla del rociado. Asegure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Se experimenta hinchazón de los ojos, dolores de cabeza, o mareos. Use protección para la respiración (aprobada por NIOSH) o salga del área. Evite contacto con los ojos, piel y la ropa. **Primeros Auxilios:** Si se siente un dolor intenso o dificultad para respirar, saque al área para obtener aire fresco. Si continúa sufriendo una dificultad al respirar obtenga inmediatamente asistencia médica. En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con bastante agua por 15 minutos por lo menos y obtenga atención médica. Para contacto con la piel, lave completamente con jabón y agua. **ADVERTENCIA:** Cancer y Daño Reproductivo - [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov). MANTENGA FUERA DEL ALANCE DE LOS NIÑOS. En caso de emergencia, comuníquese con su médico, centro local para el control de venenos o oficina para emergencias. Para obtener más información sobre el producto y los posibles efectos en la salud, llame al (800) 481-4785. PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD; PRODUCTO ORIGINARIO DE EUA.

331180 HIGH GLOSS STRAWBERRY FIELDS



0 20066 38449 4

**RUST-OLEUM**  
CORPORATION  
11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061  
800-481-4785 [rustoleum.com](http://rustoleum.com)  
Made in USA | Hecho en E.U.A.  
©2017 Rust-Oleum Corporation 333907 1117

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

**RUST-OLEUM®**  
**PAINTER'S Touch®**

**2X**



**ULTRA COVER®**  
**PAINT+PRIMER**

P R E M I U M  
H I G H  
G L O S S



TURQUOISE  
SKY

ALSO BONDS TO PLASTIC!



FAST DRYING • INDOOR & OUTDOOR  
**WOOD, METAL, PLASTIC & MORE**

DANGER!

EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR. VAPOR HARMFUL.  
VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE. CONTENTS UNDER PRESSURE.  
See other cautions on back panel.

\*Compared to other Rust-Oleum general purpose paints

LÍQUIDO Y VAPORES EXTREMADAMENTE INFAMABLES. VAPORES DAÑINOS.  
PUEDE CAUSAR UN INCENDIO REPENTINO. NO SUMETER A PRESIÓN.  
Net WT. 12 OZ. (340g) Veo otras peticiones en el panel de atrás.

PAINTER'S TOUCH 2X ULTRA COVER® contains technology that provides twice the coverage on wood, metal, most plastic, wicker and more when compared to other matching colors of Rust-Oleum general purpose paints: Painter's Touch, SPRAY N GO, Quick Color and Touch'n tone. It covers surfaces with less spray passes, allowing projects to be completed faster and easier. Any angle spray feature allows you to spray in any direction, even upside down. Fast Drying. TIP: Some plastics made of polyethylene such as plastic storage containers are manufactured in a way that may hinder maximum paint adhesion. Test to paint in a hidden area first.

READ ALL DIRECTIONS BEFORE BEGINNING PROJECT.

**Painting:** Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 65% to ensure proper drying. Do not apply to surfaces that, when heated, exceed 207°F (93°C) or galvanized metal. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding areas to prevent spray mist.

**Preparation:** Remove loose paint and sand with wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and dry. **WARNING:** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. Contact the National Lead Information Hotline 1-800-424-LEAD or go to [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead).

**Priming:** Use of Painter's Touch 2X Ultra Cover® primer provides superior adhesion and dries especially recommended for bare wood and metal. **Painting:** Shake vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. If mixing ball fails to rattle, DO NOT SHAKE CAN. Contact Rust-Oleum. Shake often during use. Hold can upright 10-16" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface. Keep the can in motion while spraying. Apply 2 or more light coats a few minutes apart. **Dry Time:** *(Recent Times)* Allow more time at cooler temperatures. Dries to the touch in 20 minutes, to handle in 1 hour and fully dry in 24 hours. Apply a second coat or Clear coat within 1 hour or after 48 hours. Apply clear in 2-3 light coats a few minutes apart. **NOTE:** On plastic maximum paint adhesion and durability is achieved in 5-7 days.

**Clean-up:** Wipe off tip before storing. Clean up wet paint with Xylol or mineral spirits. Throw away empty cans in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor. **Clogging:** Valve gets堵, twist and pull off spray tip and rinse in a solvent such as mineral spirits. Do not stick pin or other object into the stem.

**CONTAINS:** ACETONE, LIQUEFIED PETROLEUM GAS, N-BUTYL ACETATE, PETROLEUM DISTILLATES, GLYCOL ETHERS AND AROMATIC HYDROCARBONS. Vapors harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Do not puncture, strike, or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause burning. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (49°C). **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the content may be harmful or fatal. Vapors may ignite explosively. Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. Use only with adequate ventilation. Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear respiratory protection (NIOSH approved) to leave the area. Avoid contact with eyes, skin and clothing. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water. **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm - [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov). KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800) 481-4785.

**SATISFACTION GUARANTEED:** If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 800-481-4785 for product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

PRIMERO ANTES DE EMPEZAR EL PROYECTO LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES.

**Condiciones para el Pintado:** Use en el exterior o en un área bien ventilada como un garaje abierto. Use cuando la temperatura se encuentra entre 10° y 32° C/50° y 90° F y la humedad debajo de un 65% para asegurar un secado apropiado. No aplique sobre superficies que cuando son calentadas exceden 93°C (207°F) o de metal galvanizado. Evite el rociado cuando existan condiciones con mucho viento y polvo. Cubra todo el área circundante para protegerla contra la niebla del rociado. **Preparación:** Remueva toda la pintura suelta y la oxidación usando un cepillo de cerdas de alambre o papel lijado. Lije levemente todas las superficies lustrosas. Limpie lavando con jabón y agua, enjuague y deje seco. **ADVERTENCIA:** Si raspa, lija o remueve la pintura vieja, usted sollte poler polvo de plomo. EL PLOMO ES TÓXICO. Póngase en contacto con la Linea Abierta Nacional para la Información Sobre el Plomo llamando al 1-800-424-LEAD o visite el sitio web [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead).

**Primera Capa Pintadora:** El uso de la primera capa preparadora Painter's Touch 2X Ultra Cover® para proveer una adherencia superior y endurecimiento es recomendado cuando se trata de superficies descoloridas de madera y metal. **Pintado:** Agita la lata vigorosamente por un minuto desde que has rociado el rocio de la estera mezcladora. Si la estera mezcladora no hace ruído, NO COLORE LA LATA. Póngase en contacto con Rust-Oleum. Agita a durar durante el uso. Agita la lata de forma constante a 10-16 pulgadas desde la superficie y cuide usando un movimiento firme desde la izquierda hacia la derecha, asegurando que cada pasada trascienda la anterior. Mantenga la taza a la misma distancia desde la superficie y siempre en movimiento durante el rociado. Aplique 2 ó más capas dejando unos minutos aparte. **Tiempo de Secado y Aplicación de Una Capa:** Los capas son basadas en una temperatura de 21°C (70°F) y 50% de humedad relativa. Permite más tiempo en temperaturas más bajas. Seca al tacto en 20 minutos, se puede aplicar una segunda capa a una capa transparente dentro de 1 hora y después de 48 horas. Aplique la capa transparente usando 2-3 capas dejando unos pocos minutos aparte. **Nota:** Sobre plástico la máxima adherencia y durabilidad de la pintura son logradas en 5-7 días. **Limpieza:** Antes de almacenar limpia para despejar la válvula de la rociadora. Limpie la pintura removida con xilol o espiritus de mineral. Deséchale la lata vacía en un basurero. No tire ni ponga la lata en un compactor doméstico para la basura. **Atascamiento:** Si la válvula se atasca, agarre y gire el botón rociador para poder engranarlo en un solvente como espiritus de mineral. No inserte un afiller o cualquier otro objeto dentro del falso de la válvula.

**CONTENIDO:** ACETONA, GAS LICUADO DE PETRÓLEO, ACETATO DE N-Butilo, DESTILADOS DE PETRÓLEO, ETERES DE GLICOLICOS E HIDROCARBUROS AROMÁTICOS. Vapores dañinos. Pueden afectar al cerebro o al sistema nervioso causando mareos, dolores de cabeza, o náuseas. Causan irritaciones en los ojos, piel y mucosas. No perforar, golpear o incinerar (quemar) el contenedor. Una exposición al calor o una prolongada exposición al sol puede causar ruptura explosiva. No expone el calor directamente en temperaturas sobre 48°C (120°F). **AVISO:** Los reportes han asociado una exposición excesiva ocupacional repetida y prolongada a los solventes con daños permanentes al cerebro y al sistema nervioso. Un mal uso intencional o deliberadamente concentrando y respirando el contenido puede ser letal o fatal. Los vapores pueden encenderse explosivamente. Mantenga lejos del calor, chispas y las llamas. No fume. Apague las llamas y llaves pilotos y apague las estufas, calientadores, motos eléctricas y todos los otros fuente de ignición hasta que todos los vapores hayan desaparecido. Prevenga la acumulación de vapores abriendo todas las ventanas y puertas para lograr una ventilación cruzada. Use solamente con una ventilación adecuada. No respire el polvo, los vapores o la niebla del rociado. Asegure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Se experimenta hinchazón de los ojos, dolores de cabeza, o mareos. Use protección para la respiración (aprobada por NIOSH) o salga del área. Evite contacto con los ojos, piel y la ropa. **Primeros Auxilios:** Si se siente una dificultad al respirar, salga del área para obtener aire fresco. Si continúa sufriendo una dificultad al respirar obtenga inmediatamente atención médica. En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con bastante agua por 15 minutos por lo menos y obtenga atención médica. Para contacto con la piel, lave completamente con jabón y agua. **ADVERTENCIA:** Cáncer y Daño Reproductivo - [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov). MANTENGA FUERA DEL ALANCE DE LOS NIÑOS. En caso de emergencia, comuníquese con su médico, centro local para el control de venenos o oficina para emergencias. Para obtener más información sobre el producto y los posibles efectos en la salud, llame al (800) 481-4785. PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD; PRODUCTO ORIGINARIO DE EUA.

**RUST-OLEUM**  
CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

800-481-4785 [rustoleum.com](http://rustoleum.com)

Made in USA | Hecho en E.U.A.

©2017 Rust-Oleum Corporation 333905 1117

331178 HIGH GLOSS TURQUOISE SKY



0 20066 38164 6

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®  
PAINTER'S Touch®

2X



ULTRA COVER®  
PAINT+PRIMER

P R E M I U M  
H I G H  
G L O S S



MORNING  
WATERFALL

ALSO BONDS TO PLASTIC!



FAST DRYING • INDOOR & OUTDOOR  
WOOD, METAL, PLASTIC & MORE

DANGER!

EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR. VAPOR HARMFUL.  
VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE. CONTENTS UNDER PRESSURE.  
See other cautions on back panel.

\*Compared to other Rust-Oleum general purpose paints

NET WT. 12 OZ. (340g)

LÍQUIDO Y VAPORES EXTREMADAMENTE INFLAMABLES. VAPORES NOCIVOS.

PUEDE CAUSAR UN INCENDIO REPETITIVO. NO SUMERTE A PRESIÓN.

Vea otras precauciones en el panel de atrás.

PAINTER'S TOUCH 2X ULTRA COVER® contains technology that provides twice the coverage on wood, metal, most plastic, wicker and more when compared to other matching colors of Rust-Oleum general purpose paints: Painter's Touch, SPRAY N GO, Quick Color and Touch'n tone. It covers surfaces with less spray passes, allowing projects to be completed faster and easier. Any angle spray feature allows you to spray in any direction, even upside down. Fast Drying. TIP: Some plastics made of polyethylene such as plastic storage containers are manufactured in a way that may hinder maximum paint adhesion. Test to paint in a hidden area first.

READ ALL DIRECTIONS BEFORE BEGINNING PROJECT.

**Painting:** Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 65% to ensure proper drying. Do not apply to surfaces that, when heated, exceed 200°F (93°C) or galvanized metal. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist.

**Preparation:** Remove loose paint and sand with wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and dry thoroughly. If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. Contact the National Lead Information Hotline 1-800-424-LEAD or go to [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead).

**Priming:** Use of Painter's Touch 2X Ultra Cover® primer provides superior adhesion and bonding and is especially recommended for bare wood and metal. **Painting:** Shake vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. If mixing ball fails to rattle, DO NOT SHAKE. CAN. Contact Rust-Oleum. Shake often during use. Hold can upright 10-16° from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface. Keep the can in motion while spraying. Apply 2 or more light coats about 5 minutes apart. **DRY TO RE-TAPE:** Allow more time at cooler temperatures. Dries to the touch in 20 minutes, to handle in 1 hour and fully dry in 24 hours. Apply a second coat or Clear coat within 1 hour or after 48 hours. Apply clear in 2-3 light coats a few minutes apart. **NOTE:** On plastic maximum paint adhesion and durability is achieved in 5-7 days.

**Clean-up:** Wipe off tip before storing. Clean up wet paint with Xylol or mineral spirits. Throw away empty cans in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor. **Clogging:** Valve gets堵, twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as mineral spirits. Do not stick pin or other object into the tip of the can.

**CONTAINS:** ACETONE, LIQUEFIED PETROLEUM GAS, n-BUTYL ACETATE, GLYCOL ETHERS, PETROLEUM DISTILLATES, DIMETHYL CARBONATE AND AROMATIC HYDROCARBONS, Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Do not puncture, strike, or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (48°C). **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the content may be harmful or fatal. **Vapors may ignite explosively.** Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. Use only with adequate ventilation. Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear respiratory protection (NIOSH approved) or leave the area. Avoid contact with eyes, skin and clothing. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water. **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800) 481-4785.

**SATISFACTION GUARANTEE:** If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 800-481-4785 for product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

**RUST-OLEUM**  
CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

800-481-4785 [rustoleum.com](http://rustoleum.com)

Made in USA | Hecho en E.U.A.

©2017 Rust-Oleum Corporation 333904 1117

PRIMERO ANTES DE EMPEZAR EL PROYECTO LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES.

**Condiciones para el Pintado:** Use en el exterior o en un área bien ventilada como un garaje abierto. Use cuando la temperatura se encuentra entre 10° y 32° C (50° y 90° F) y la humedad debajo de un 65% para asegurar un secado apropiado. No aplique sobre superficies que cuando son calentadas exceden 93°C (203°F) o de metal galvanizado. Evite el rociado cuando existan condiciones con mucho viento y polvo. Cubra todo el área circundante para protegerla contra la niebla del rociado. **Preparación:** Remueva toda la pintura suelta y la oxidación usando un cepillo de cerdas de alambre o papel lijado. Lije ligeramente todas las superficies lustrosas. Limpie lavando con jabón y agua, enjuague y deje secar. **ADVERTENCIA:** Si raspa, lija o remueve la pintura vieja, usted sollte polir polvo de plomo. EL PLOMO ES TÓXICO. Póngase en contacto con la Linea Abierta Nacional para la Información Sobre el Plomo llamando al 1-800-424-LEAD o visite el sitio web [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead). **Primera Capa Pintadora:** El uso de la primera capa preparadora Painter's Touch 2X Ultra Cover® para proveer una adherencia superior y endurecimiento es recomendado cuando se trata de superficies descoloridas de madera y metal. **Pintado:** Agite la lata vigorosamente por un minuto después de haberlo sacudido el rocio de la estera mezcladora. Si la estera mezcladora no hace ruído, NO COLORE LA LATA. Póngase en contacto con Rust-Oleum. Agite durante el uso. Agite la lata de forma constante a 10-16 pulgadas desde la superficie y cuide usando un movimiento firme desde la izquierda hacia la derecha, asegurando que cada pasada trascienda la anterior. Mantenga la taza a la misma distancia desde la superficie y siempre en movimiento durante el rociado. Aplique 2 ó más capas dejando unos minutos aparte. **Tiempo de Secado y Aplicación de Una Capa:** Los capas son basadas en una temperatura de 21°C (70°F) y 50% de humedad relativa. Permite más tiempo en temperaturas más bajas. Seca al tacto en 20 minutos, se puede aplicar una segunda capa a una capa transparente dentro de 1 hora y despuesa de 48 horas. Aplique la capa transparente usando 2-3 capas dejando unos pocos minutos aparte. **Nota:** Sobre plástico la máxima adherencia y durabilidad de la pintura son logradas en 5-7 días. **Limpieza:** Antes de almacenar limpie para despear la válvula de la rociadora. Limpie la pintura removida con xilol o espiritus de mineral. Deseeche la lata vacía en un basurero. No tire ni ponga la lata en un compactor doméstico para la basura. **Atascamiento:** Si la válvula se atasca, gire y saque el botón rociador para poder engranarlo en un solvente como espiritus de mineral. No inserte un afiller o cualquier otro objeto dentro del tallo de la válvula.

**CONTIENE:** ACETONA, GAS LICUADO DE PETRÓLEO, ACETATO DE n-BUTIL, ÉTERES DE GLICOLICOS, DESTILADOS DE PETRÓLEO, CARBONATO DE DIMETILO Y HIDROCARBUROS AROMÁTICOS, vapores dañinos. Pueden afectar al cerebro o al sistema nervioso causando mareos, dolores de cabeza, o náuseas. Causan irritaciones en los ojos, piel, nariz y la garganta. No perfume gober y encienda (quemar) el contenido. Una exposición al calor o una prolongada exposición al sol puede causar ruptura explosiva. No exponga al calor o almacene en temperaturas sobre 40°C (104°F). **Aviso:** Los reportes han asociado una exposición excesiva ocupacional repetida y prolongada a los solventes con daños permanentes al cerebro y al sistema nervioso. Un mal uso intencional al deliberadamente concentrando y inhalando el contenido puede ser daño o fatal. Los vapores pueden encenderse explosivamente. Mantenga lejos del calor, chispas y las llamas. No fume. Apague las llamas y fuentes piloto, y apague las estufas, calderas, motores eléctricos y todos los otros fuentes de ignición hasta que todos los vapores hayan desaparecido. Prevenga la acumulación de vapores abriendo todas las ventanas y puertas para brindar una ventilación gratuita. Use solamente con una ventilación adecuada. No respire el polvo, los vapores o la niebla del rociado. Asegure la entrada de aire fresco durante la aplicación y la secado. Si experimenta bármico de los ojos, dolores de cabeza, o mareos, use protección para la respiración aprobada por NIOSH o salga del área. Evite contacto con los ojos, piel y la ropa. **Primeros Auxilios:** Si se siente sofoco al intentar respirar, salga del área para obtener aire fresco. Si continúa sintiendo una dificultad para respirar obtenga inmediatamente asistencia médica. En el caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con bastante agua por 15 minutos por lo menos y obtenga atención médica. Para contacto con la piel, lave completamente con jabón y agua. **ADVERTENCIA:** Cáncer y Daño Reproductivo - www.P65Warnings.ca.gov. MANTENGA FUERA DEL ALANCE DE LOS NIÑOS. En caso de emergencia, comuníquese con su médico, centro local para la control de venenos o oficina para emergencias. Para obtener más información sobre el producto y los posibles efectos en la salud llame al (800) 481-4785. PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD; PRODUCTO ORIGINARIO DE EJEA.

33117 HIGH GLOSS MORNING WATERFALL



0 20066 38557 6

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

**RUST-OLEUM®**  
**PAINTER'S Touch®**



**ULTRA COVER®**  
PAINT+PRIMER

P R E M I U M

H I G H  
G L O S S



BLACK

ALSO BONDS TO PLASTIC!



FAST DRYING • INDOOR & OUTDOOR  
**WOOD, METAL, PLASTIC & MORE**

DANGER!

EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR. VAPOR HARMFUL.  
VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE. CONTENTS UNDER PRESSURE.  
See other cautions on back panel.

\*Compared to other Rust-Oleum general purpose paints

NET WT. 12 OZ. (340g)

LÍQUIDO Y VAPORES EXTREMADAMENTE INFLAMABLES. VAPORES PELIGROSOS.  
PUEDE CAUSAR UN INCENDIO REPENTINO. NO SUMERTE A PRESIÓN.  
Vea otras precauciones en el panel de atrás.

PAINTER'S TOUCH 2X ULTRA COVER® contains technology that provides twice the coverage on wood, metal, most plastic, wicker and more when compared to other matching colors of Rust-Oleum general purpose paints: Painter's Touch, SPRAY N GO, Quick Color and Touch 'n tone. It covers surfaces with less spray passes, allowing projects to be completed faster and easier. Any angle spray feature allows you to spray in any direction, even upside down. Fast Drying. TIP: Some plastics made of polyethylene such as plastic storage containers are manufactured in a way that may hinder maximum paint adhesion. Test to paint in a hidden area first.

READ ALL DIRECTIONS BEFORE BEGINNING PROJECT.

**Painting Instructions:** Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 65% to ensure proper drying. Do not apply to surfaces that, when heated, exceed 200°F (93°C) or galvanized metal. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding areas to protect from spray mist. **Preparation:** Remove loose paint and sand with wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and dry thoroughly. If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or go to [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead).

**Priming:** Use of Painter's Touch 2X Ultra Cover® primer provides superior adhesion and dries as expected. Recommended for bare wood and metal. **Painting:** Shake vigorously for one minute after mixing. Ball begins to rattle. If mixing ball fails to rattle, DO NOT SHAKE CAN. Contact Rust-Oleum. Shake often during use. Ball can upright 10-16° from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface. Keep the can in motion while spraying. Apply 2 or more light coats a few minutes apart. **Dry to Recut Time:** Based on 70°F - 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. Dries to the touch in 20 minutes, to handle in 1 hour and fully dry in 24 hours. Apply a second coat or Clear coat within 1 hour or after 48 hours. Apply clear in 2-3 light coats a few minutes apart. **NOTE:** On plastic maximum paint adhesion and durability is achieved in 5-7 days.

**Clean-up:** Wipe off tip before storing. Clean up wet paint with Xylol or mineral spirits. Throw away empty cans in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor. **Clogging:** Valve gets堵. Twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as mineral spirits. Do not stick pin or other object into the stem.

**CONTAINS:** ACETONE, LIQUEFIED PETROLEUM GAS, N-BUTYL ACETATE, PETROLEUM DISTILLATES, GLYCOL ETHERS AND AROMATIC HYDROCARBONS. Vapors harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Do not puncture, strike, or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause burning. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (49°C). **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the content may be harmful or fatal. Vapors may ignite explosively. Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. Use only with adequate ventilation. Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear respiratory protection (NIOSH approved) to leave the area. Avoid contact with eyes, skin and clothing. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water. **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm – [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov). KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800) 481-4785.

**SATISFACTION GUARANTEED:** If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 800-481-4785 for product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

PRIMERO ANTES DE EMPEZAR EL PROYECTO LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES.

**Condiciones para el Pintado:** Use en el exterior o en un área bien ventilada como un garaje abierto. Use cuando la temperatura se encuentra entre 10° y 32° C (50° y 90° F) y la humedad debajo de un 65% para asegurar un secado apropiado. No aplique sobre superficies que cuando son calentadas exceden 93°C (200°F) o de metal galvanizado. Evite el rociado cuando existan condiciones con mucho viento y polvo. Cubra todo el área circundante para protegerla contra la niebla del rociado. **Preparación:** Remueva toda la pintura suelta y la capilla de cerdo de alambre o papel lijado. Lije ligeramente todas las superficies lustrosas. Limpie lavando con jabón y agua, enjuague y deje seco. **ADVERTENCIA:** Si raspa, lija o remueve la pintura vieja, usted sollte soltar polvo de plomo. EL PLOMO ES TÓXICO. Póngase en contacto con la Linea Abierta Nacional para la Información sobre el Plomo llamando al 1-800-424-LEAD o visite el sitio web [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead).

**Primera Capa Pintadora:** El uso de la primera capa preparadora Painter's Touch 2X Ultra Cover® para proveer una adherencia superior y endurecimiento recomendado cuando se trata de superficies descoloridas de madera y metal. **Pintado:** Agita la taza vigorosamente por un minuto después de haber escurrido el rocio de la estera mezcladora. Si la estera mezcladora no hace ruído, NO COLORE LA TASA. Póngase en contacto con Rust-Oleum. Agita durante el uso. Agita la taza de forma constante a 10-16 pulgadas desde la superficie y cuide usando un movimiento firme desde la izquierda hacia la derecha, asegurando que cada pasada traslape la anterior. Mantenga la taza a la misma distancia desde la superficie y siempre en movimiento durante el rociado. Aplique 2 ó más capas dejando unos minutos aparte. **Tiempo de Secado y Aplicación de Una Capa:** Los tiempos de secado varían en una temperatura de 21°C (70°F) y 50% de humedad relativa. Permite más tiempo en temperaturas más bajas. Seca al tacto en 20 minutos, se puede aplicar una capa transparente dentro de 1 hora y se encuentra completamente seca en 24 horas. Aplique una segunda capa o una capa transparente dentro de 1 hora y después de 48 horas. Aplique la capa transparente usando 2 ó 3 capas dejando unos pocos minutos aparte. **Nota:** Sobre plástico la máxima adherencia y durabilidad de la pintura son logradas en 5-7 días. **Limpieza:** Antes de almacenar limpíe para despear la válvula de la rociadora. Limpie la pintura removida con xilol o espiritus de mineral. Deséchese la taza vacía en un basurero. No lo tire ni ponga la taza en un compactor doméstico para la basura. **Atascamiento:** Si la válvula se atasca, gire la taza y quite el botón rociador para poder engranarlo en un solvente como espiritus de mineral. No inserte un afiller o cualquier otro objeto dentro del tallo de la válvula.

**CONTENIDO:** ACETONA, GAS LICUADO DE PETRÓLEO, ACETATO DE N-Butilo, DESTILADOS DE PETRÓLEO, ETERES DE GLICOLICOS E HIDROCARBUROS AROMÁTICOS. Vapores dañinos. Pueden afectar al cerebro o al sistema nervioso causando mareos, dolores de cabeza, o náuseas. Causan irritaciones en los ojos, piel, nariz y la garganta. No permite golpeo o incinerar (quemar) el contenedor. Una exposición al calor o una prolongada exposición al sol puede causar ruptura explosiva. No expone el calor directamente en temperaturas sobre 48°C (120°F). **AVISO:** Los reportes han asociado una exposición excesiva ocupacional repetida y prolongada a los solventes con daños permanentes al cerebro y al sistema nervioso. Un mal uso intencional o deliberadamente concentrando y respirando el contenido puede ser letal o fatal. Los vapores pueden encenderse explosivamente. Mantenga lejos del calor, chispas y las llamas. No fume. Apague las llamas y llameles pitones y apague las estufas, calentadores, motos eléctricas y todas las otras fuentes de ignición hasta que todos los vapores hayan desaparecido. Prevenga la acumulación de vapores abriendo todas las ventanas y puertas para lograr una ventilación cruzada. Use solamente con una ventilación adecuada. No respire el polvo, los vapores o la niebla del rociado. Asegure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Se experimenta hinchazón de los ojos, dolores de cabeza, o mareos. Use protección para la respiración (aprobada por NIOSH) o salga del área. Evite contacto con los ojos, piel, y la ropa. **Primeros Auxilios:** Si se queja de una dificultad para respirar, saque al área para obtener aire fresco. Si continúa sufriendo una dificultad al respirar obtenga inmediatamente asistencia médica. En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con bastante agua por 15 minutos por lo menos y obtenga atención médica. Para contacto con la piel, lávese completamente con jabón y agua. **ADVERTENCIA:** Cancer y Daño Reproductivo – [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov). MANTENGA FUERA DEL ALANCE DE LOS NIÑOS. En caso de emergencia, comuníquese con su médico, centro local para el control de venenos o oficina para emergencias. Para obtener más información sobre el producto y los posibles efectos en la salud, llame al (800) 481-4785. PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD; PRODUCTO ORIGINARIO DE EUA.

**RUST-OLEUM**  
CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

800-481-4785 [rustoleum.com](http://rustoleum.com)

Made in USA | Hecho en E.U.A.

©2017 Rust-Oleum Corporation 333899 1117

331172 HIGH GLOSS BLACK



• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

**RUST-OLEUM®**  
**PAINTER'S Touch®**



**ULTRA COVER®**  
**PAINT+PRIMER**

P R E M I U M  
H I G H  
G L O S S



CITRUS FIELDS

ALSO BONDS TO PLASTIC!



FAST DRYING • INDOOR & OUTDOOR  
**WOOD, METAL, PLASTIC & MORE**

DANGER!

EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR. VAPOR HARMFUL.  
VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE. CONTENTS UNDER PRESSURE.  
See other cautions on back panel.

\*Compared to other Rust-Oleum general purpose paints

NET WT. 12 OZ. (340g)

LÍQUIDO Y VAPORES EXTREMADAMENTE INFLAMABLES. VAPORES PELIGROSOS.  
PUEDE CAUSAR UN INCENDIO REPENTINO. NO SOMETER A PRESIÓN.  
Vea otras precauciones en el panel de atrás.

PAINTER'S TOUCH 2X ULTRA COVER® contains technology that provides twice the coverage on wood, metal, most plastic, wicker and more when compared to other matching colors of Rust-Oleum general purpose paints: Painter's Touch, SPRAY N GO, Quick Color and Touch 'n tone. It covers surfaces with less spray passes, allowing projects to be completed faster and easier. Any angle spray feature allows you to spray in any direction, even upside down. Fast Drying. TIP: Some plastics made of polyethylene such as plastic storage containers are manufactured in a way that may hinder maximum paint adhesion. Test to paint in a hidden area first.

READ ALL DIRECTIONS BEFORE BEGINNING PROJECT.

**Painting Instructions:** Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 65% to ensure proper drying. Do not apply to surfaces that, when heated, exceed 200°F (93°C) or galvanized metal. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding areas to protect from spray mist. **Preparation:** Remove loose paint and sand with wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and dry thoroughly. If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or go to [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead).

**Priming:** Use of Painter's Touch 2X Ultra Cover® primer provides superior adhesion and dries as expected. Recommended for bare wood and metal. **Painting:** Shake vigorously for one minute after mixing. Bag begins to rattle. If mixing ball fails to rattle, DO NOT STRIKE CAN. Contact Rust-Oleum. Shake often during use. Hold can upright 10-16" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface. Keep the can in motion while spraying. Apply 2 or more light coats a few minutes apart. **Dry to the Touch:** Allow time to cool after spraying. Allow 20 minutes to dry to the touch, 20 minutes to handle in 1 hour and fully dry in 24 hours. Apply a second coat or Clear coat within 1 hour or after 48 hours. Apply clear in 2-3 light coats a few minutes apart. **NOTE:** On plastic maximum paint adhesion and durability is achieved in 5-7 days.

**Clean-up:** Wipe off tip before storing. Clean up wet paint with Xylol or mineral spirits. Throw away empty cans in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor. **Clogging:** Valve gets堵. Twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as mineral spirits. Do not stick pin or other object into the stem.

**CONTAINS:** ACETONE, LIQUEFIED PETROLEUM GAS, N-BUTYL ACETATE, PETROLEUM DISTILLATES, GLYCOL ETHERS AND AROMATIC HYDROCARBONS. Vapors harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Do not puncture, strike, or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (49°C). **NOTICE:** Repairs have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the content may be harmful or fatal. Vapors may ignite explosively. Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. Use only with adequate ventilation. Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear respiratory protection (NIOSH approved) to leave the area. Avoid contact with eyes, skin and clothing. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water. **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm – [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov). KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800) 481-4785.

**SATISFACTION GUARANTEE:** If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 800-481-4785 for product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

**RUST-OLEUM**  
CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061  
800-481-4785 [rustoleum.com](http://rustoleum.com)

Made in USA | Hecho en E.U.A.

©2017 Rust-Oleum Corporation 333900 1117

PRIMERO ANTES DE EMPEZAR EL PROYECTO LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES.

**Condiciones para el Pintado:** Use en el exterior o en un área bien ventilada como un garaje abierto. Use cuando la temperatura se encuentra entre 10° y 32° C/50° y 90° F y la humedad debajo de un 65% para asegurar un secado apropiado. No aplique sobre superficies que cuando son calentadas exceden 93°C (200°F) o de metal galvanizado. Evite el rociado cuando existan condiciones con mucho viento y polvo. Cubra todo el área circundante para protegerla contra la niebla del rociado. **Preparación:** Remueva toda la pintura vieja y la suciedad usando un cepillo de cerdas de alambre o papel lijado. Lije ligeramente todas las superficies lustrosas. Limpie lavando con jabón y agua, enjuague y déjelo seco. **ADVERTENCIA:** Si raspa, lija o remueve la pintura vieja, usted sollte soltar polvo de plomo. El PLOMO ES TÓXICO. Póngase en contacto con la Linea Abierta Nacional para la Información Sobre el Plomo llamando al 1-800-424-LEAD o visite el sitio web [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead).

**Primera Capa Preparadora:** El uso de la primera capa preparadora Painter's Touch 2X Ultra Cover® para proveer una adherencia superior y endurecimiento recomendado cuando se trata de superficies descoloridas de madera y metal. **Pintado:** Agite la lata vigorosamente por un minuto después de haber escurrido el rocio de la estera mezcladora. Si la estera mezcladora no hace ruido, NO COLORE.

LA TAPA. Póngase en contacto con Rust-Oleum. Agite a duras penas durante el uso. Agite la lata de forma constante a 10-16 pulgadas desde la superficie y cuide usando un movimiento firme desde la izquierda hacia la derecha, asegurando que cada pasada traslape la anterior. Mantenga la taza a la misma distancia desde la superficie y siempre en movimiento durante el rociado. Aplique 2 ó más capas dejándolas unos minutos aparte. **Tiempo de Secado y Aplicación de Una Capa:** Los tiempos de secado varían en una temperatura de 21°C (70°F) y 50% de humedad relativa. Permite más tiempo en temperaturas más bajas. Seca al tacto en 20 minutos, se puede aplicar en 1 hora y se encuentra completamente seca en 24 horas. Aplique una segunda capa o una capa transparente dentro de 1 hora y después de 48 horas. Aplique la capa transparente usando 2-3 capas dejándolas unos pocos minutos aparte. **Nota:** Sobre plástico la máxima adherencia y durabilidad de la pintura son logradas en 5-7 días. **Limpieza:** Antes de almacenar limpie para despejar la válvula de la rociadora. Limpie la pintura removida con xilol o espiritus de mineral. Deséchese la lata vacía en un basurero. No tire ni ponga la lata en un compactor doméstico para la basura. **Atascamiento:** Si la válvula se atasca, agarre y gire el botón rociador para poder engranarlo en un solvente como espiritus de mineral. No inserte un afiller o cualquier otro objeto dentro del tallo de la válvula.

**CONTENIDO:** ACETONA, GAS LICUADO DE PETRÓLEO, ACETATO DE BENZILICOL, DESTILADOS DE PETRÓLEO, ETERES DE GLICOLICOS E HIDROCARBUROS AROMÁTICOS. Vapores dañinos. Pueden afectar al cerebro o al sistema nervioso causando mareos, dolores de cabeza, o náuseas. Causan irritaciones en los ojos, piel y mucosas. No perforar, golpear o incinerar (quemar) el contenedor. Una exposición al calor o una prolongada exposición al sol puede causar ruptura explosiva. No expone el calor directamente en temperaturas sobre 48°C (120°F). **AVISO:** Los reportes han asociado una exposición excesiva ocupacional repetida y prolongada a los solventes con daños permanentes al cerebro y al sistema nervioso. Un mal uso intencional o deliberadamente concentrando y respirando el contenido puede ser letal o fatal. Los vapores pueden encenderse explosivamente. Mantenga lejos del calor, chispas y las llamas. No fume. Apague las llamas y llamas piloto y apague las estufas, calientadores, motores eléctricos y todos los otros fuentes de ignición hasta que todos los vapores hayan desaparecido. Prevenga la acumulación de vapores abriendo todas las ventanas y puertas para lograr una ventilación cruzada. Use solamente con una ventilación adecuada. No respire el polvo, las rayas o la niebla del rociado. Asegure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Se experimenta hinchazón de los ojos, dolores de cabeza, o mareos. Use protección para la respiración (aprobada por NIOSH) o salga del área. Evite contacto con los ojos, piel y la ropa. **Primeros Auxilios:** Si se queja de dificultad para respirar, saque el área para obtener aire fresco. Si continúa sufriendo una dificultad al respirar obtenga inmediatamente asistencia médica. En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con bastante agua por 15 minutos por lo menos y obtenga atención médica. Para contacto con la piel, lave completamente con jabón y agua. **ADVERTENCIA:** Cáncer y Daño Reproductivo – [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov). MANTENGA FUERA DEL ALANCE DE LOS NIÑOS. En caso de emergencia, comuníquese con su médico, centro local para el control de venenos o oficina para emergencias. Para obtener más información sobre el producto y los posibles efectos en la salud, llame al (800) 481-4785. PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD; PRODUCTO ORIGINARIO DE EUA.

331173 HIGH GLOSS CITRUS FIELDS



• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

**RUST-OLEUM®**  
**PAINTER'S Touch®**



**ULTRA COVER®**  
**PAINT+PRIMER**

P R E M I U M  
H I G H  
G L O S S



PRICKLY PEAR

ALSO BONDS TO PLASTIC!



FAST DRYING • INDOOR & OUTDOOR  
**WOOD, METAL, PLASTIC & MORE**

DANGER!

EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR. VAPOR HARMFUL.  
VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE. CONTENTS UNDER PRESSURE.  
See other cautions on back panel.

\*Compared to other Rust-Oleum general purpose paints

NET WT. 12 OZ. (340g)

LÍQUIDO Y VAPORES EXTREMADAMENTE INFLAMABLES. VAPORES DAÑINOS.  
PUEDE CAUSAR UN INCENDIO REPENTINO. NO SOMETER A PRESIÓN.  
Veo otras precauciones en el panel de atrás.

PAINTER'S TOUCH 2X ULTRA COVER® contains technology that provides twice the coverage on wood, metal, most plastic, wicker and more when compared to other matching colors of Rust-Oleum general purpose paints: Painter's Touch, SPRAY N GO, Quick Color and Touch 'n tone. It covers surfaces with less spray passes, allowing projects to be completed faster and easier. Any angle spray feature allows you to spray in any direction, even upside down. Fast Drying. TIP: Some plastics made of polyethylene such as plastic storage containers are manufactured in a way that may hinder maximum paint adhesion. Test to paint in a hidden area first.

READ ALL DIRECTIONS BEFORE BEGINNING PROJECT.

**Painting Instructions:** Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 65% to ensure proper drying. Do not apply to surfaces that, when heated, exceed 200°F (93°C) or galvanized metal. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding areas to protect from spray mist. **Preparation:** Remove loose paint and sand with wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and dry thoroughly. If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or go to [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead).

**Priming:** Use of Painter's Touch 2X Ultra Cover® primer provides superior adhesion and dries as expected recommended for bare wood and metal. **Painting:** Shake vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. If mixing ball fails to rattle, DO NOT SHAKE CAN. Contact Rust-Oleum. Shake often during use. Hold can upright 10-16" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface. Keep the can in motion while spraying. Apply 2 or more light coats a few minutes apart. **Allow to Recast Times:** Allow more time at cooler temperatures. Dries to the touch in 20 minutes, to handle in 1 hour and fully dry in 24 hours. Apply a second coat or Clear coat within 1 hour or after 48 hours. Apply clear in 2-3 light coats a few minutes apart. **NOTE:** On plastic maximum paint adhesion and durability is achieved in 5-7 days.

**Clean-up:** Wipe off tip before storing. Clean up wet paint with Xylol or mineral spirits. Throw away empty cans in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor. **Clogging:** Valve caps, twist and pull off spray tip and rinse in a solvent such as mineral spirits. Do not stick pin or other object into the stem.

**CONTAINS:** ACETONE, LIQUEFIED PETROLEUM GAS, N-BUTYL ACETATE, PETROLEUM DISTILLATES, GLYCOL ETHERS AND AROMATIC HYDROCARBONS. Vapors harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Do not puncture, strike, or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause burning. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (49°C). **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the content may be harmful or fatal. Vapors may ignite explosively. Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. Use only with adequate ventilation. Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear respiratory protection (NIOSH approved) to leave the area. Avoid contact with eyes, skin and clothing. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water. **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm – [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov). KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800) 481-4785.

**SATISFACTION GUARANTEED:** If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 800-481-4785 for product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

PRIMERO ANTES DE EMPEZAR EL PROYECTO LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES.

**Condiciones para el Pintado:** Use en el exterior o en un área bien ventilada como un garaje abierto. Use cuando la temperatura se encuentra entre 10° y 32° C (50° y 90° F) y la humedad debajo de un 65% para asegurar un secado apropiado. No aplique sobre superficies que cuando son calentadas exceden 93°C (200°F) o de metal galvanizado. Evite el rociado cuando existan condiciones con mucho viento y polvo. Cubra todo el área circundante para protegerla contra la niebla del rociado. **Preparación:** Remueva toda la pintura suelta y la capilla de cerdo de alambre o papel lijado. Lije ligeramente todas las superficies lustrosas. Limpie lavando con jabón y agua, enjuague y deje seco. **ADVERTENCIA:** Si raspa, lija o remueve la pintura vieja, usted sollte soltar polvo de plomo. EL PLOMO ES TÓXICO. Póngase en contacto con la Linea Abierta Nacional para la Información sobre el Plomo llamando al 1-800-424-LEAD o visite el sitio web [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead).

**Primera Capa Preparadora:** El uso de la primera capa preparadora Painter's Touch 2X Ultra Cover® para prover una adherencia superior y endurecimiento recomendado cuando se trata de superficies descoloridas de madera y metal. **Pintado:** Agita la tata vigorosamente por un minuto después de haber escurrido el rocio de la estera mezcladora. Si la estera mezcladora no hace ruído, NO COLORE LA TATA. Póngase en contacto con Rust-Oleum. Agita durante el uso. Agita la tata dentro como a 10-16 pulgadas desde la superficie y cuide usando un movimiento firme desde la izquierda hacia la derecha, asegurando que cada pasada trascienda la anterior. Mantenga la tata a la misma distancia desde la superficie y siempre en movimiento durante el rociado. Aplique 2 ó más capas dejando unos minutos aparte. **Tiempo de Secado y Aplicación de Una Capa:** La tata se basa en una temperatura de 21° C (70° F) y 50% de humedad relativa. Permite más tiempo en temperaturas más bajas. Seca al tacto en 20 minutos, se puede aplicar a una capa transparente dentro de 1 hora y se seca completamente en 24 horas. Aplique una segunda capa o una capa transparente dentro de 1 hora y después de 48 horas. Aplique la capa transparente usando 2-3 capas dejando unos pocos minutos aparte. **Nota:** Sobre plástico la máxima adherencia y durabilidad de la pintura son logradas en 5-7 días. **Limpieza:** Antes de almacenar límpie para despear la válvula de la rociadora. Limpie la pintura removida con xilol o espiritus de mineral. Deséchese la tata vieja en un basurero. No tire ni ponga la tata en un compactor doméstico para la basura. **Atascamiento:** Si la válvula se atasca, agarre y quite el botón rociador para poder engranarlo en un solvente como espiritus de mineral. No inserte un afiller o cualquier otro objeto dentro del tallo de la válvula.

**CONTENIDO:** ACETONA, GAS LICUADO DE PETRÓLEO, ACETATO DE N-Butilo, DESTILADOS DE PETRÓLEO, ETERES DE GLICOLICOS E HIDROCARBUROS AROMÁTICOS. Vapores dañinos. Pueden afectar al cerebro o al sistema nervioso causando mareos, dolores de cabeza, o náuseas. Causan irritaciones en los ojos, piel, nariz y la garganta. No permite golpeo o incinerar (quemar) el contenedor. Una exposición al calor o una prolongada exposición al sol puede causar ruptura explosiva. No expone el calor directamente en temperaturas sobre 48°C (120°F). **AVISO:** Los reportes han asociado una exposición excesiva ocupacional repetida y prolongada a los solventes con daños permanentes al cerebro y al sistema nervioso. Un mal uso intencional o deliberadamente concentrando y respirando el contenido puede ser letal o fatal. Los vapores pueden encenderse explosivamente. Mantenga lejos del calor, chispas y las llamas. No fume. Apague las llamas y llaves pilotos y apague las estufas, calientadores, motos eléctricas y todos los otros fuertes de ignición hasta que todos los vapores hayan desaparecido. Prevenga la acumulación de vapores abriendo todas las ventanas y puertas para lograr una ventilación cruzada. Use solamente con una ventilación adecuada. No respire el polvo, los vapores o la niebla del rociado. Asegure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Se experimenta hinchazón de los ojos, dolores de cabeza, o mareos. Use protección para la respiración (aprobada por NIOSH) o salga del área. Evite contacto con los ojos, piel y la ropa. **Primeros Auxilios:** Si se siente un dolor intenso al respirar, saque el área para obtener aire fresco. Si continúa sufriendo una dificultad al respirar obtenga inmediatamente asistencia médica. En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con bastante agua por 15 minutos por lo menos y obtenga atención médica. Para contacto con la piel, lave completamente con jabón y agua. **ADVERTENCIA:** Cáncer y Daño Reproductivo – [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov). MANTENGA FUERA DEL ALANCE DE LOS NIÑOS. En caso de emergencia, comuníquese con su médico, centro local para el control de venenos o oficina para emergencias. Para obtener más información sobre el producto y los posibles efectos en la salud, llame al (800) 481-4785. PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD; PRODUCTO ORIGENARIO DE EUA.

**RUST-OLEUM**  
CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

800-481-4785 [rustoleum.com](http://rustoleum.com)

Made in USA | Hecho en E.U.A.

©2017 Rust-Oleum Corporation 333901 1117

331174 HIGH GLOSS PRICKLY PEAR



• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

**RUST-OLEUM®**  
**PAINTER'S Touch®**

**2X**



**ULTRA COVER®**  
**PAINT+PRIMER**

P R E M I U M  
H I G H  
G L O S S



ST. TROPEZ

ALSO BONDS TO PLASTIC!

FAST DRYING • INDOOR & OUTDOOR  
**WOOD, METAL, PLASTIC & MORE**

DANGER!

EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR. VAPOR HARMFUL.  
VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE. CONTENTS UNDER PRESSURE.  
See other cautions on back panel.

\*Compared to other Rust-Oleum general purpose paints

NET WT. 12 OZ. (340g)

LÍQUIDO Y VAPORES EXTREMADAMENTE INFLAMABLES. VAPORES PELIGROSOS.  
PUEDE CAUSAR UN INCENDIO REPENTINO. NO SUMERTE A PRESIÓN.  
Vea otras precauciones en el panel de atrás.

PAINTER'S TOUCH 2X ULTRA COVER® contains technology that provides twice the coverage on wood, metal, most plastic, wicker and more when compared to other matching colors of Rust-Oleum general purpose paints: Painter's Touch, SPRAY N GO, Quick Color and Touch 'n tone. It covers surfaces with less spray passes, allowing projects to be completed faster and easier. Any angle spray feature allows you to spray in any direction, even upside down. Fast Drying. TIP: Some plastics made of polyethylene such as plastic storage containers are manufactured in a way that may hinder maximum paint adhesion. Test to paint in a hidden area first.

READ ALL DIRECTIONS BEFORE BEGINNING PROJECT.

**Painting Instructions:** Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 65% to ensure proper drying. Do not apply to surfaces that, when heated, exceed 207°F (93°C) or galvanized metal. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding areas to protect from spray mist.

**Preparation:** Remove loose paint and sand with wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and dry thoroughly. If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or go to [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead).

**Priming:** Use of Painter's Touch 2X Ultra Cover® primer provides superior adhesion and bonding and is especially recommended for bare wood and metal. **Painting:** Shake vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. If mixing ball fails to rattle, DO NOT SHAKE CAN. Contact Rust-Oleum. Shake often during use. Hold can upright 10-16" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface. Keep the can in motion while spraying. Apply 2 or more light coats about 5 minutes apart. **Dry to the Touch:** Allow time to coat evenly. Allow more time at cooler temperatures. Dries to the touch in 20 minutes, to handle in 1 hour and fully dry in 24 hours. Apply a second coat or Clear coat within 1 hour or after 48 hours. Apply clear in 2-3 light coats a few minutes apart. **NOTE:** On plastic maximum paint adhesion and durability is achieved in 5-7 days.

**Clean-up:** Wipe off tip before storing. Clean up wet paint with Xylol or mineral spirits. Throw away empty cans in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor. **Clogging:** Valve tips, twist and pull off spray tip and rinse in a solvent such as mineral spirits. Do not stick pin or other object into the stem.

**CONTAINS:** ACETONE, LIQUEFIED PETROLEUM GAS, N-BUTYL ACETATE, PETROLEUM DISTILLATES, GLYCOL ETHERS AND AROMATIC HYDROCARBONS. Vapors harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Do not puncture, strike, or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause burning. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (49°C). **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the content may be harmful or fatal. Vapors may ignite explosively. Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. Use only with adequate ventilation. Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear respiratory protection (NIOSH approved) to leave the area. Avoid contact with eyes, skin and clothing. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water. **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm - [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov). KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800) 481-4785.

**SATISFACTION GUARANTEE:** If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 800-481-4785 for product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

PRIMERO ANTES DE EMPEZAR EL PROYECTO LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES.

**Condiciones para el Pintado:** Use en el exterior o en un área bien ventilada como un garaje abierto. Use cuando la temperatura se encuentra entre 10° y 32° C/50° y 90° F y la humedad debajo de un 65% para asegurar un secado apropiado. No aplique sobre superficies que cuando son calentadas exceden 93°C (207°F) o de metal galvanizado. Evite el rociado cuando existan condiciones con mucho viento y polvo. Cubra todo el área circundante para protegerla contra la niebla del rociado. **Preparación:** Remueva toda la pintura suelta y la oxidación usando un cepillo de cerdas de alambre o papel lijado. Lije ligeramente todas las superficies lustrosas. Limpie lavando con jabón y agua, enjuague y déjese secar. **ADVERTENCIA:** Si raspa, lija o remueve la pintura vieja, usted sollte poler polvo de plomo. EL PLOMO ES TÓXICO. Póngase en contacto con la Linea Abierta Nacional para la Información sobre el Plomo llamando al 1-800-424-LEAD o visite el sitio web [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead).

**Primera Capa Pintadora:** El uso de la primera capa preparadora Painter's Touch 2X Ultra Cover® para proveer una adherencia superior y endurecimiento es recomendado cuando se trata de superficies descoloridas de madera y metal. **Pintado:** Agita la taza vigorosamente por un minuto después de haberlo sacudido el rocio de la estera mezcladora. Si la estera mezcladora no hace ruído, NO COLORE LA TASA. Póngase en contacto con Rust-Oleum. Agita durante el uso. Agita la taza de forma constante a 10-16 pulgadas desde la superficie y cuide usando un movimiento firme desde la izquierda hacia la derecha, asegurando que cada pasada trascienda la anterior. Mantenga la taza a la misma distancia desde la superficie y siempre en movimiento durante el rociado. Aplique 2 ó más capas dejadas unos minutos aparte. **Tiempo de Secado y Aplicación de Una Capa:** La tasa basada en una temperatura de 21°C (70°F) y 50% de humedad relativa. Permite más tiempo en temperaturas más bajas. Seca al tacto en 20 minutos, se puede aplicar una segunda capa a una capa transparente dentro de 1 hora y después de 48 horas. Aplique la capa transparente usando 2-3 capas dejadas uno poco más tarde. **Nota:** Sobre plástico la máxima adherencia y durabilidad de la pintura son logradas en 5-7 días. **Limpieza:** Antes de almacenar limpíe para despear la válvula de la rociadora. Limpie la pintura removida con xilitol o espiritus de mineral. Deséchela la taza vacía en un basurero. No tire ni ponga la taza en un compactor doméstico para la basura. **Atascamiento:** Si la válvula se atasca, agarre y gire el botón rociador para poder engranarlo en un solvente como espiritus de mineral. No inserte un afiller o cualquier otro objeto dentro del falso de la válvula.

**CONTENIDO:** ACETONA, GAS LICUADO DE PETRÓLEO, ACETATO DE N-Butilo, DESTILADOS DE PETRÓLEO, ETERES DE GLICOLICOS E HIDROCARBUROS AROMÁTICOS. Vapores dañinos. Pueden afectar al cerebro o al sistema nervioso causando mareos, dolores de cabeza, o náuseas. Causan irritaciones en los ojos, piel y mucosas. No perforar, golpear o incinerar (quemar) el contenido. Una exposición al calor o una prolongada exposición al sol puede causar rugosidad o arrugas. No expone el calor directamente en temperaturas sobre 48°C (120°F). **AVISO:** Los reportes han asociado una exposición excesiva ocupacional repetida y prolongada a los solventes con daños permanentes al cerebro y al sistema nervioso. Un mal uso intencional o deliberadamente concentrando y respirando el contenido puede ser letal o fatal. Los vapores pueden encenderse explosivamente. Mantenga lejos del calor, chispas y las llamas. No fume. Apague las llamas y llaves pilotos y apague las estufas, calientadores, motores eléctricos y todos los otros fuertes de ignición hasta que todos los vapores hayan desaparecido. Prevenga la acumulación de vapores abriendo todas las ventanas y puertas para lograr una ventilación cruzada. Use solamente con una ventilación adecuada. No respire el polvo, los vapores o la niebla del rociado. Asegure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Se experimenta hinchazón de los ojos, dolores de cabeza, o mareos. Use protección para la respiración (aprobada por NIOSH) o salga del área. Evite contacto con los ojos, piel y la ropa. **Primeros Auxilios:** Si se siente una dificultad al respirar, salga del área para obtener aire fresco. Si continúa sufriendo una dificultad al respirar obtenga inmediatamente asistencia médica. En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con bastante agua por 15 minutos y/o llame a la atención médica. Para contacto con la piel, lave completamente con jabón y agua. **ADVERTENCIA:** Cancer y Daño Reproductivo - [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov). MANTENGA FUERA DEL ALANCE DE LOS NIÑOS. En caso de emergencia, comuníquese con su médico, centro local para el control de venenos o oficina para emergencias. Para obtener más información sobre el producto y los posibles efectos en la salud, llame al (800) 481-4785. PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD; PRODUCTO ORIGINARIO DE EUA.

**RUST-OLEUM**  
CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

800-481-4785 [rustoleum.com](http://rustoleum.com)

Made in USA | Hecho en E.U.A.

©2017 Rust-Oleum Corporation 333902 1117

331175 HIGH GLOSS ST TROPEZ



• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

**RUST-OLEUM®**  
**PAINTER'S Touch®**

**2X**



**ULTRA COVER®**  
**PAINT+PRIMER**

P R E M I U M  
H I G H  
G L O S S



DESERT  
ROSE

ALSO BONDS TO PLASTIC!



FAST DRYING • INDOOR & OUTDOOR  
**WOOD, METAL, PLASTIC & MORE**

DANGER!

EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR. VAPOR HARMFUL.  
VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE. CONTENTS UNDER PRESSURE.  
See other cautions on back panel.

\*Compared to other Rust-Oleum general purpose paints

NET WT. 12 OZ. (340g)

LÍQUIDO Y VAPORES EXTREMADAMENTE INFLAMABLES. VAPORES PELIGROSOS.  
PUEDE CAUSAR UN INCENDIO REPETITIVO. NO SUMETER A PRESIÓN.  
Veas otras precauciones en el panel de atrás.

PAINTER'S TOUCH 2X ULTRA COVER® contains technology that provides twice the coverage on wood, metal, most plastic, wicker and more when compared to other matching colors of Rust-Oleum general purpose paints: Painter's Touch, SPRAY N GO, Quick Color and Touch 'n tone. It covers surfaces with less spray passes, allowing projects to be completed faster and easier. Any angle spray feature allows you to spray in any direction, even upside down. Fast Drying. TIP: Some plastics made of polyethylene such as plastic storage containers are manufactured in a way that may hinder maximum paint adhesion. Test to paint in a hidden area first.

READ ALL DIRECTIONS BEFORE BEGINNING PROJECT.

**Painting:** Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 65% to ensure proper drying. Do not apply to surfaces that, when heated, exceed 207°F (93°C) or galvanized metal. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding areas to prevent spray mist.

**Preparation:** Remove loose paint and sand with wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and dry thoroughly. If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. Contact the National Lead Information Hotline 1-800-424-LEAD or go to [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead).

**Priming:** Use of Painter's Touch 2X Ultra Cover® primer provides superior adhesion and dries especially recommended for bare wood and metal. **Painting:** Shake vigorously for one minute after mixing. Ball begins to rattle. If mixing ball fails to rattle, DO NOT SHAKE CAN. Contact Rust-Oleum. Shake often during use. Hold can upright 10-16" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface. Keep the can in motion while spraying. Apply 2 or more light coats about 5 minutes apart. **Dry to the Touch:** Allow more time at cooler temperatures. Dries to the touch in 20 minutes, to handle in 1 hour and fully dry in 24 hours. Apply a second coat or Clear coat within 1 hour or after 48 hours. Apply clear in 2-3 light coats a few minutes apart. **Clean-up:** Wipe off tip before storing. Clean up wet paint with Xylol or mineral spirits. Throw away empty cans in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor. **Clogging:** Valve gets堵, twist and pull off spray tip and rinse in a solvent such as mineral spirits. Do not stick pin or other object into the stem.

**CONTAINS:** ACETONE, LIQUEFIED PETROLEUM GAS, N-BUTYL ACETATE, PETROLEUM DISTILLATES, GLYCOL ETHERS AND AROMATIC HYDROCARBONS. Vapors harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Do not puncture, strike, or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause burning. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (49°C). **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the content may be harmful or fatal. Vapors may ignite explosively. Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. Use only with adequate ventilation. Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear respiratory protection (NIOSH approved) to leave the area. Avoid contact with eyes, skin and clothing. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water. **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm – [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov). KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800) 481-4785.

**SATISFACTION GUARANTEED:** If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 800-481-4785 for product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

PRIMERO ANTES DE EMPEZAR EL PROYECTO LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES.

**Condiciones para el Pintado:** Use en el exterior o en un área bien ventilada como un garaje abierto. Use cuando la temperatura se encuentra entre 10° y 32° C/50° y 90° F y la humedad debajo de un 65% para asegurar un secado apropiado. No aplique sobre superficies que cuando son calentadas exceden 93°C (207°F) o de metal galvanizado. Evite el rociado cuando existan condiciones con mucho viento y polvo. Cubra todo el área circundante para protegerla contra la niebla del rociado. **Preparación:** Remueva toda la pintura suelta y la oxidación usando un cepillo de cerdas de alambre o papel lijado. Lije ligeramente todas las superficies lustrosas. Limpie lavando con jabón y agua, enjuague y déjese secar. **ADVERTENCIA:** Si raspa, lija o remueve la pintura vieja, use sollte suelto polvo de plomo. EL PLOMO ES TÓXICO. Póngase en contacto con la Linea Abierta Nacional para la Información Sobre el Plomo llamando al 1-800-424-LEAD o visite el sitio web [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead).

**Primera Capa Preparadora:** El uso de la primera capa preparadora Painter's Touch 2X Ultra Cover® para proveer una adherencia superior y endurecimiento es recomendado cuando se trata de superficies descoloridas de madera y metal. **Pintado:** Agita la tata vigorosamente por un minuto después de haberlo sacudido el rocio de la estera mezcladora. Si la estera mezcladora no hace ruido, NO COLORE LA TATA. Póngase en contacto con Rust-Oleum. Agita a duras penas durante el uso. Agita la tata dentro como a 10-16 pulgadas desde la superficie y cuide usando un movimiento firme desde la cajera hacia la derecha, asegurando que cada pasada trascienda la anterior. Mantenga la tata a la misma distancia desde la superficie y siempre en movimiento durante el rociado. Aplique 2 ó más capas dejadas unos minutos aparte. **Tiempo de Secado y Aplicación de Una Capa:** La tata son basadas en una temperatura de 21°C (70°F) y 50% de humedad relativa. Permite más tiempo en temperaturas más bajas. Seca al tacto en 20 minutos, se puede aplicar en 1 hora y se encuentra completamente seca en 24 horas. Aplique una segunda capa o una capa transparente dentro de 1 hora y después de 48 horas. Aplique la capa transparente usando 2-3 capas dejadas uno poco mas aparte. NOTA: Sobre plástico la máxima adherencia y durabilidad de la pintura son logradas en 5-7 días. **Limpieza:** Antes de almacenar limpíe para despear la válvula de la rociadora. Limpie la pintura removida con xilol o espiritus de mineral. Deséchela la tata vacía en un basurero. No tire ni ponga la tata en un compactor doméstico para la basura. **Atascamiento:** Si la válvula se atasca, agarre y gire el botón rociador para poder engranarlo en un solvente como espiritus de mineral. No inserte un afiller o cualquier otro objeto dentro del falso de la válvula.

**CONTENIDO:** ACETONA, GAS LICUADO DE PETRÓLEO, ACETATO DE N-Butilo, DESTILADOS DE PETRÓLEO, ETERES DE GLICOLICOS E HIDROCARBUROS AROMÁTICOS. Vapores dañinos. Pueden afectar al cerebro o al sistema nervioso causando mareos, dolores de cabeza, o náuseas. Causan irritaciones en los ojos, piel, nariz y la garganta. No perforar, golpear o incinerar (quemar) el contenedor. Una exposición al calor o una prolongada exposición al sol puede causar ruptura explosiva. No expone el calor directamente en temperaturas sobre 48°C (120°F). **AVISOS:** Los reportes han asociado una exposición excesiva ocupacional repetida y prolongada a los solventes con daños permanentes al cerebro y al sistema nervioso. Un mal uso intencional o deliberadamente concentrando y respirando el contenido puede ser letal o fatal. Los vapores pueden encenderse explosivamente. Mantenga lejos del calor, chispas y las llamas. No fume. Apague las llamas y llaves pilotos y apague las estufas, calientadores, motores eléctricos y todos los otros fuente de ignición hasta que todos los vapores hayan desaparecido. Prevenga la acumulación de vapores abriendo todas las ventanas y puertas para lograr una ventilación cruzada. Use solamente con una ventilación adecuada. No respire el polvo, los vapores o la niebla del rociado. Asegure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Se experimenta hinchazón de los ojos, dolores de cabeza, o mareos. Use protección para la respiración (aprobada por NIOSH) o salga del área. Evite contacto con los ojos, piel y la ropa. **Primeros Auxilios:** Si se siente una dificultad al respirar, salga del área para obtener aire fresco. Si continúa sintiendo una dificultad al respirar obtenga inmediatamente asistencia médica. En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con bastante agua por 15 minutos por lo menos y obtenga atención médica. Para contacto con la piel, lave completamente con jabón y agua. **ADVERTENCIA:** Cáncer y Daño Reproductivo – [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov). MANTÉNGA FUERA DEL ALANCE DE LOS NIÑOS. En caso de emergencia, comuníquese con su médico, centro local para el control de venenos o oficina para emergencias. Para obtener más información sobre el producto y los posibles efectos en la salud, llame al (800) 481-4785. PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD; PRODUCTO ORIGINARIO DE EUA.

**RUST-OLEUM**  
CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

800-481-4785 [rustoleum.com](http://rustoleum.com)

Made in USA | Hecho en E.U.A.

©2017 Rust-Oleum Corporation 333903 1117

331176 HIGH GLOSS DESERT ROSE



• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

**RUST-OLEUM®**  
**PAINTER'S Touch®**

**2X**



**ULTRA COVER®**  
**PAINT+PRIMER**

P R E M I U M  
H I G H  
G L O S S



TROPICAL LEAF

ALSO BONDS TO PLASTIC!



FAST DRYING • INDOOR & OUTDOOR  
**WOOD, METAL, PLASTIC & MORE**

DANGER!

EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR. VAPOR HARMFUL.  
VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE. CONTENTS UNDER PRESSURE.  
See other cautions on back panel.

\*Compared to other Rust-Oleum general purpose paints

NET WT. 12 OZ. (340g)

LÍQUIDO Y VAPORES EXTREMADAMENTE INFLAMABLES. VAPORES PELIGROSOS.  
PUEDE CAUSAR UN INCENDIO REPENTINO. NO SUMERTE A PRESIÓN.  
Vea otras precauciones en el panel de atrás.

PAINTER'S TOUCH 2X ULTRA COVER® contains technology that provides twice the coverage on wood, metal, most plastic, wicker and more when compared to other matching colors of Rust-Oleum general purpose paints: Painter's Touch, SPRAY N GO, Quick Color and Touch 'n tone. It covers surfaces with less spray passes, allowing projects to be completed faster and easier. Any angle spray feature allows you to spray in any direction, even upside down. Fast Drying. TIP: Some plastics made of polyethylene such as plastic storage containers are manufactured in a way that may hinder maximum paint adhesion. Test to paint in a hidden area first.

READ ALL DIRECTIONS BEFORE BEGINNING PROJECT.

**Painting Instructions:** Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 65% to ensure proper drying. Do not apply to surfaces that, when heated, exceed 200°F (93°C) or galvanized metal. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding areas to protect from spray mist.

**Preparation:** Remove loose paint and sand with wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and dry thoroughly. If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or go to [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead).

**Priming:** Use of Painter's Touch 2X Ultra Cover® provides superior adhesion and dries as expected. Recommended for bare wood and metal. **Painting:** Shake vigorously for one minute after mixing. Bag begins to rattle. If mixing bag fails to rattle, DO NOT SHAKE. CAN. Contact Rust-Oleum. Shake often during use. Hold can upright 10-16" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface. Keep the can in motion while spraying. Apply 2 or more light coats a few minutes apart. **Dry Time:** Recoat times will vary from 70°F - 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. Dries to the touch in 20 minutes, to handle in 1 hour and fully dry in 24 hours. Apply a second coat or Clear coat within 1 hour or after 48 hours. Apply clear in 2-3 light coats a few minutes apart. **NOTE:** On plastic maximum paint adhesion and durability is achieved in 5-7 days.

**Clean-up:** Wipe off tip before storing. Clean up wet paint with Xylol or mineral spirits. Throw away empty cans in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor. **Clogging:** Valve gets堵. Twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as mineral spirits. Do not stick pin or other object into the stem.

**CONTAINS:** ACETONE, LIQUEFIED PETROLEUM GAS, N-BUTYL ACETATE, PETROLEUM DISTILLATES, GLYCOL ETHERS AND AROMATIC HYDROCARBONS. Vapors harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Do not puncture, slice, or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (49°C). **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the content may be harmful or fatal. Vapors may ignite explosively. Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. Use only with adequate ventilation. Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear respiratory protection (NIOSH approved) to leave the area. Avoid contact with eyes, skin and clothing. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water. **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm – [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov). KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800) 481-4785.

**SATISFACTION GUARANTEED:** If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 800-481-4785 for product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

PRIMERO ANTES DE EMPEZAR EL PROYECTO LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES.

**Condiciones para el Pintado:** Use en el exterior o en un área bien ventilada como un garaje abierto. Use cuando la temperatura se encuentra entre 10° y 32° C (50° y 90° F) y la humedad debajo de un 65% para asegurar un secado apropiado. No aplique sobre superficies que cuando son calentadas exceden 93°C (200°F) o de metal galvanizado. Evite el rociado cuando existan condiciones con mucho viento y polvo. Cubra todo el área circundante para protegerla contra la niebla del rociado. **Preparación:** Remueva toda la pintura suelta y la capilla usando un cepillo de cerdas de alambre o papel lijado. Lije ligeramente todas las superficies lustrosas. Limpie lavando con jabón y agua, enjuague y deje seco. **ADVERTENCIA:** Si raspa, lijado o remueve la pintura vieja, usted soltar polvo de plomo. EL PLOMO ES TÓXICO. Póngase en contacto con la Línea Abierta Nacional para la Información sobre el Plomo llamando al 1-800-424-LEAD o visite el sitio web [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead).

**Preparador:** Use la primera capa preparadora Painter's Touch 2X Ultra Cover® para prover una adherencia superior y endurecimiento recomendado cuando se trata de superficies descoloridas de madera y metal. **Pintado:** Agite la lata vigorosamente por un minuto después de haber escurrido el rocio de la estera mezcladora. Si la estera mezcladora no hace ruído, NO COLORE.

LA TAPA. Póngase en contacto con Rust-Oleum. Agite a duras penas durante el uso. Agite la lata de forma constante a 10-16 pulgadas desde la superficie y cuide usando un movimiento firme desde la izquierda hacia la derecha, asegurando que cada pasada traslape la anterior. Mantenga la taza a la misma distancia desde la superficie y siempre en movimiento durante el rociado. Aplique 2 ó más capas dejándolas unos minutos aparte. **Tiempo de Secado y Aplicación de Ultra Cover:** Los capas son basadas en una temperatura de 21°C (70°F) y 50% de humedad relativa. Permite más tiempo en temperaturas más bajas. Seca al tacto en 20 minutos, se puede aplicar una segunda capa a una capa transparente dentro de 1 hora y se seca completamente en 24 horas. Aplique una segunda capa o una capa transparente dentro de 1 hora y después de 48 horas.

Aplique la capa transparente usando 2-3 capas dejándole unos pocos minutos aparte. **Nota:** Sobre plástico la máxima adherencia y durabilidad de la pintura son logradas en 5-7 días. **Limpieza:** Antes de almacenar limpie para despejar la válvula de la rociadora. Limpie la pintura removida con xilol o espiritus de mineral. Deséchese la lata vacía en un bote. **No tire:** No tire ni ponga la lata en un compactor doméstico para la basura. **Atascamiento:** Si la válvula se atasca, haga giro y saque el botón rociador para poder engranarlo en un solvente como espiritus de mineral. No inserte un afiller o cualquier otro objeto dentro del tallo de la válvula.

**CONTENIDO:** ACETONA, GAS LICUADO DE PETRÓLEO, ACETATO DE BENZILICATO, DESTILADOS DE PETRÓLEO, ETERES DE GLICOLICOS E HIDROCARBUROS AROMÁTICOS. Vapores dañinos. Pueden afectar al cerebro o al sistema nervioso causando mareos, dolores de cabeza, o náuseas. Causan irritaciones en los ojos, piel y garganta. No perforar, cortar, ni incinerar (quemar) el contenedor. Una exposición al calor o una prolongada exposición al sol puede causar ruptura explosiva. No expóngalo al calor ni almacenar en temperaturas sobre 45°C (120°F). **AVISO:** Los reportes han asociado una exposición excesiva ocupacional repetida y prolongada a los solventes con daños permanentes al cerebro y al sistema nervioso. Un mal uso intencional o deliberadamente concentrando y respirando el contenido puede ser letal o fatal. Los vapores pueden encenderse explosivamente. Mantenga lejos del calor, chispas y las llamas. No fume. Apague las llamas y llaves pilotos y apague las estufas, calientadores, motores eléctricos y todos los otros fuentes de ignición hasta que todos los vapores hayan desaparecido. Prevenga la acumulación de vapores abriendo todas las ventanas y puertas para lograr una ventilación cruzada. Use solamente con una ventilación adecuada. No respire al polvo, las rayas o la niebla del rociado. Asegure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Si experimenta malestar de los ojos, dolores de cabeza, o mareos, use protección para la respiración (aprobada por NIOSH) o salga del área. Evite contacto con los ojos, piel y la ropa. **Primeros Auxilios:** Si se siente una dificultad para respirar, salga del área para obtener aire fresco. Si continúa sufriendo una dificultad al respirar obtenga inmediatamente asistencia médica. En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con bastante agua por 15 minutos y por lo menos una atención médica. Para contacto con la piel, lave completamente con jabón y agua. **ADVERTENCIA:** Cáncer y Daño Reproductivo – [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov). MANTENGA FUERA DEL ALANCE DE LOS NIÑOS. En caso de emergencia, comuníquese con su médico, centro local para el control de venenos o oficina para emergencias. Para obtener más información sobre el producto y los posibles efectos en la salud, llame al (800) 481-4785. PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD; PRODUCTO ORIGINARIO DE EUA.

331179 HIGH GLOSS TROPICAL LEAF



0 20066 38165 3

**RUST-OLEUM**  
CORPORATION  
11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061  
800-481-4785 [rustoleum.com](http://rustoleum.com)  
Made in USA | Hecho en E.U.A.  
©2017 Rust-Oleum Corporation 333906 1117

•TRUSTED QUALITY SINCE 1921•

RUST-OLEUM®  
PAINTER'S Touch®

2X



ULTRA COVER®  
PAINT+PRIMER

PREMIUM  
HIGH  
GLOSS



FIERY  
ORANGE

ALSO BONDS TO PLASTIC!

FAST DRYING • INDOOR & OUTDOOR  
WOOD, METAL, PLASTIC & MORE

DANGER!

EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR. VAPOR HARMFUL.  
VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE. CONTENTS UNDER PRESSURE.  
See other cautions on back panel.

\*Compared to other Rust-Oleum general purpose paints

NET WT. 12 OZ. (340g)

LÍQUIDO Y VAPORES EXTREMADAMENTE INFAMABLES. VAPORES NOCIVOS.  
PUEDE CAUSAR UN INCENDIO REPENTINO. NO SOMETER A PRESIÓN.  
Veas otras precauciones en el panel de atrás.

See other cautions on back panel.

PAINTER'S TOUCH 2X ULTRA COVER® contains technology that provides twice the coverage on wood, metal, most plastic, wicker and more when compared to other matching colors of Rust-Oleum general purpose paints: Painter's Touch SPRAY N GO, Quick Color and Touch 'n tone. It covers surfaces with less spray passes, allowing projects to be completed faster and easier. Any angle spray feature allows you to spray in any direction, even upside down. Fast Drying. TIP: Some plastics made of polyethylene such as plastic storage containers are manufactured in a way that may hinder maximum paint adhesion. Test paint in a hidden area first.

READ ALL DIRECTIONS BEFORE BEGINNING PROJECT.

**Painting Conditions:** Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 65%. To ensure proper drying, do not apply to surfaces that, when heated, exceed 200°F (93°C) or galvanized metal. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding areas to protect from spray mist. **Preparation:** Remove loose paint and rust with wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and let dry. **WARNING:** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. Contact the National Information Hotline at 1-800-424-LEAD or go to [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead).

**Painting:** Use of Painter's Touch 2X Ultra Cover® primer provides superior adhesion and bonding and is especially recommended for bare wood and metal. **Painting:** Shake can vigorously for one minute after rolling ball begins to rattle. If rolling ball fails to rattle, DO NOT STRIKE CAN. Contact Rust-Oleum. Shake often during use. Hold can upright 10-15° from surface and spray in a steady back-and-forth motion. Slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface. Keep the can in motion when spraying. Apply 2 or more light coats a few minutes apart. **Rip & Repeat Times:** based on 70°F - 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. Dries to the touch in 20 minutes. To handle in 1 hour and dry fully in 24 hours. Apply a second coat or clear coat within 1 hour or after 48 hours. Apply clear in 2-3 light coats a few minutes apart. **NOTE:** On plastic maximum paint adhesion and durability is achieved in 5-7 days. **Clean-up:** Wipe off any excess paint with soap or mineral spirits. Throw away empty can in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor. **Chipping:** If valve chips, twist and pull spray tip and rinse it in solvent. No queen. Do not burn or place in home trash compactor. **Ascamientos:** Si la valvula se atasca. No quemar ni tirar en la basura. No quemar ni tirar en la basura en un compactador doméstico para la basura. **Ascasamientos:** Si la valvula se atasca, haga girar y saque el boquilla rociador para echarlo en un envase con espineta de mineral. No inserte un afilador o cualquier otro objeto dentro del tallo de la valvula.

PRIMERO ANTES DE EMPEZAR EL PROYECTO LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES.

**Condiciones para el Pintado:** Use en el exterior o en un área bien ventilada como un garaje abierto. Use cuando la temperatura se encuentra entre 10° y 32° C (50° y 90° F) y la humedad debajo de 65% para asegurar un secado apropiado. No aplique sobre superficies que cuando son calentadas exceden 93° C (200° F) o de metal galvanizado. Evite el rociado cuando existan condiciones con mucho viento y polvo. Cubra toda la área circundante para protegerla contra la niebla del rociado. **Preparación:** Remueva la pintura suelta y la oxidación usando un cepillo de cerdas de alambre o papel lijado. Lave levemente todas las superficies lustrosas. Limpie lavando con jabón y agua, enjuague y deje secar. **ADVERTENCIA:** Si raspa, lija o remueve la pintura vieja, usted puede soltar polvo de plomo. El PLOMO ES TOXICO. Póngase en contacto con la Línea Abierta Nacional para la Información Sobre el Plomo llamando al 1-800-424-LEAD o visite al sitio [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead). **Primer Casa Preparación:** El uso de la primera capa preparadora Painter's Touch 2X Ultra Cover® para proveer una adhesión superior y encubrimiento es recomendado cuando se trate de superficies descubiertas de madera y metal. **Pintado:** Agite la lata vigorosamente por un minuto después de haber escuchado el ruido de la estera mezcladora. Si la estera mezcladora no hace ruido, NO GOLPEE LA LATA. Póngase en contacto con Rust-Oleum. Agite a menudo durante el uso. Agrese la lata dentro de 10-16 pulgadas desde la superficie y noche usando un movimiento firme desde la izquierda hacia la derecha, asegurando que cada pasada traspase la anterior. Mantenga la lata a la misma distancia desde la superficie y siempre en movimiento durante el rociado. Aglique 2 ó más capas dejadas un minuto aparte. **Tiempo de Secado y Aplicación de Otra Capa:** Son necesarios una temperatura de 20°C (70°F) y 50% de humedad relativa. Permita más tiempo en temperaturas más bajas. Seca el tacto en 20 minutos, se puede aplicar en 1 hora y se encuentra completamente seca en 24 horas. Aplique una segunda capa o una capa transparente dentro de 1 hora o después de 48 horas. Aplique la capa transparente usando 2-3 capas dejadas unos pocos minutos aparte. **NOTA:** Sobre plástico la máxima adhesión y durabilidad de la pintura son logradas en 5-7 días. **Limpieza:** Antes de amerizar limpie para despejar la valvula de la rociadora. Limpie la pintura húmeda con xilita o espineta de mineral. Deslice la lata vacía en un basurero. No quemar ni tirar en la basura en un compactador doméstico para la basura. **Ascasamientos:** Si la valvula se atasca, haga girar y saque el boquilla rociador para echarlo en un envase con espineta de mineral. No inserte un afilador o cualquier otro objeto dentro del tallo de la valvula.

**CONTIENE:** ACETONA, LIQUIDADO DE PETRÓLEO, ACEITO DE N-BUTILO, DESTILADOS DE PETRÓLEO, ETERES DE GLICOLES Y HIDROCARBUROS AROMÁTICOS. Vapores dañinos. Pueden afectar al cerebro o al sistema nervioso causando mareos, dolores de cabeza, o náuseas. Causan irritaciones en los ojos, piel, nariz y la garganta. No perfume ropa o indumentaria (querer) el contenido. Una exposición al calor o a una prolongada exposición al Sol puede causar ruptura explosiva. No expone al calor o almacene en temperaturas sobre 48°C (120°F). **AVISO:** Los reportes han asociado una exposición excesiva ocupacional repetida y prolongada a los solventes con daños permanentes al cerebro y al sistema nervioso. Un mal uso intencional al deliberadamente concentrando y respirando el contenido puede ser dañino o fatal. **Los vapores pueden encenderse explosivamente.** Mantenga lejos del calor, chispas y las llamas. No fume. Apague las llamas y llamas pilotos, y apague las estufas, calientabares, motores eléctricos y todas las otras fuentes de ignición hasta que todos los vapores hayan desaparecido. Prevenga la acumulación de vapores abriendo todas las ventanas y puertas para lograr una ventilación cruzada. **Use solamente con una ventilación adecuada.** No respire el polvo, los vapores o la niebla del rociado. Asigure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Si experimenta lagunas de los ojos, dolores de cabeza, o mareos use protección para la respiración (aprobada por NIOSH) a salvo del área. Evite contacto con los ojos, piel, y la ropa. **Primer Auxilios:** Si es que sufre una dificultad al respirar, respire salvo del área para obtener aire fresco. Si continua sufriendo una dificultad al respirar obtenga inmediatamente asistencia médica. En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con agua fría durante 15 minutos o hasta que los ojos paren de llorar. Para contacto con la piel, lave completamente con jabón y agua. **ADVERTENCIA:** Cáncer y Daño Reproductivo – [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov). MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. En caso de emergencia, comuníquese con su médico, centro local para el control de venenos o clínica para emergencias. Para obtener más información sobre el producto y los posibles efectos en la salud, llame al (800) 481-4785.

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 800-481-4785 for product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

RUST-OLEUM  
CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

800-481-4785 [rustoleum.com](http://rustoleum.com)

Made in USA | Hecho en E.U.A.

©2019 Rust-Oleum Corporation 349259 1218

348855 HIGH GLOSS FIERY ORANGE



0 20066 44536 2

•TRUSTED QUALITY SINCE 1921•

RUST-OLEUM®  
PAINTER'S Touch®

2X



ULTRA COVER®  
PAINT+PRIMER

PREMIUM  
HIGH  
GLOSS



WHITE SAND

ALSO BONDS TO PLASTIC!



FAST DRYING • INDOOR & OUTDOOR  
WOOD, METAL, PLASTIC & MORE

DANGER!

EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR. VAPOR HARMFUL.  
VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE. CONTENTS UNDER PRESSURE.  
See other cautions on back panel.

\*Compared to other Rust-Oleum general purpose paints

NET WT. 12 OZ. (340g)

LÍQUIDO Y VAPORES EXTREMADAMENTE INFAMABLES. VAPORES NOCIVOS.  
PUEDEN CAUSAR UN INCENDIO REPENTINO. NO SOMETER A PRESIÓN.  
Vea otras precauciones en el panel de atrás.

PAINTER'S TOUCH 2X ULTRA COVER® contains technology that provides twice the coverage on wood, metal, most plastic, wicker and more when compared to other matching colors of Rust-Oleum general purpose paints. Painter's Touch SPRAY N GO. Quick Color and Touch 'n tone. It covers surfaces with less spray passes, allowing projects to be completed faster and easier. Any angle spray feature allows you to spray in any direction, even upside down. Fast Drying. TIP: Some plastics made of polyethylene such as plastic storage containers are manufactured in a way that may hinder maximum paint adhesion. Test paint in a hidden area first.

READ ALL DIRECTIONS BEFORE BEGINNING PROJECT.

**Painting Conditions:** Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 65%. To ensure proper drying, do not apply to surfaces that, when heated, exceed 200°F (93°C) or painted metal. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding areas to protect from spray mist. **Preparation:** Remove loose paint and rust with wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and let dry. **WARNING:** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEADS TO CANCER. Contact the National Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

**Priming:** Use of Painter's Touch 2X Ultra Cover® primer provides superior adhesion and bonding and is especially recommended for bare wood and metal. **Painting:** Shake can vigorously for one minute after rolling ball begins to rattle. If rolling ball fails to rattle, DO NOT SHAKE CAN. Contact Rust-Oleum. Shake often during use. Hold can upright 10-15° from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface. Keep the can in motion when spraying. Apply 2 or more light coats in 5 minutes apart. **Dry & Retouch Times:** based on 70°F - 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. Dries to the touch in 20 minutes, to handle in 1 hour and dry fully in 24 hours. Apply a second coat or Clear coat within 1 hour or after 48 hours. Apply clear in 2-3 light coats in 8 minutes apart. **NOTE:** On plastic maximum paint adhesion and durability is achieved in 5-7 days.

**Clean-up:** Wipe off by before storing. Clean up wet paint with Kynol or mineral spirits. Throw away empty can in trash pickup. Do not burn in place or in home trash compactors. **Clogging:** If valve clogs, twist and pull spray tip to rinse it. Do not soak up paint in a cloth.

**Storage:** Store in a cool, dry place. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (49°C). **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the content may be harmful or fatal. **Vapors may ignite explosively.** Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. Use only with adequate ventilation. Do not breath dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear respiratory protection (NIOSH approved) or leave the area. Avoid contact with eyes, skin and clothing. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention, for skin, wash thoroughly with soap and water. **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800) 481-4785.

**SATISFACTION GUARANTEED:** If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 800-481-4785 for product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

PRIMERO ANTES DE EMPEZAR EL PROYECTO LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES.

**Condiciones para el Pintado:** Use en el exterior o en un área bien ventilada como un garaje abierto. Use cuando la temperatura se encuentra entre 10° y 32°C (50° y 90°F) y la humedad debajo de 65% para asegurar un secado apropiado. No aplique sobre superficies que cuando son calentadas exceden 93°C (200°F) de metal galvanizado. Evite el rociado cuando existan condiciones con mucho viento y polvo. Cubra toda el área circundante para protegerla contra la niebla del rociado. **Preparación:** Remueva la pintura suelta y la oxidación usando un cepillo de cerdas de alambre o papel lijado. Lave levemente las superficies lustrosas. Limpie arando con jabón y agua, enjuague y deje secar. **ADVERTENCIA:** Siga la etiqueta, si lo remueve la pintura vieja, usted quede solar polvo de plomo. El PLOMO ES TÓXICO. Póngase en contacto con la Línea Abierta Nacional para la Información Sobre el Plomo llamando al 1-800-424-LEAD o visite al sitio web www.epa.gov/lead. **Primer Casa Preparación:** El uso de la primera capa preparadora Painter's Touch 2X Ultra Cover® para proveer una adhesión superior y endurecimiento es recomendado cuando se trate de superficies descubiertas de madera y metal. **Pintado:** Agite la lata vigorosamente por un minuto después de haber escuchado el ruido de la estera mezcladora. Si la estera mezcladora se hace ruidoso, NO GOLPEE LA LATA. Póngase en contacto con Rust-Oleum. Agite a menudo durante el uso. Agrese la lata dentro de 10-16 pulgadas desde la superficie y rocíe usando un movimiento firme desde la izquierda hacia la derecha, asegurando que cada pasada traslapa la anterior. Mantenga la lata a la misma distancia desde la superficie y siempre en movimiento durante el rociado. Aplique 2 ó más capas dejando unos minutos aparte. **Tiempo de Secado y Aplicación de Otra Capa:** Basado en una temperatura de 72 °C (70°F) y 50% de humedad relativa. Permita más tiempo en temperaturas más bajas. Seca el tacto en 20 minutos y puede aplicar un hora y seco completamente en 24 horas. Aplique una segunda capa o una capa transparente dentro de 1 hora o después de 48 horas. Aplique la capa transparente usando 2-3 capas dejando unos pocos minutos aparte. **NOTA:** Sobre plástico la máxima adhesión y durabilidad de la pintura son logradas en 5-7 días. **Limpieza:** Antes de alimentar limpíe para despejar la válvula de la rociadora. Limpie la pintura húmeda con Xito o espíritu mineral. Describa la lata vacía en un basurero. No quemar. No ponga la lata en un compactor doméstico para la basura. **Almacenamiento:** Si la valvula se atasca, haga girar y quite el boquilla rociadora para poder engranarlo en su posición original de espuma de mineral. No inserte un afilador o cualquier otro objeto dentro del tallo de la valvula.

**CONTIENE ACETONA. GAS LICUADO DE PETRÓLEO. ACEITADO DE N-BUTILO. DESTILADOS DE PETRÓLEO. ETERES DE GLICOLES Y HIDROCARBUROS AROMÁTICOS. Vapores dañinos. Pueden afectar al cerebro o al sistema nervioso causando mareos, dolores de cabeza, o náuseas. Causan irritaciones en los ojos, piel, nariz y la garganta. No perforar golpe o inocular (quemar) el contenido. Una exposición al calor o a una prolongada exposición al Sol puede causar ruptura explosiva. No expone al calor o almacene en temperaturas sobre 48°C (120°F). AVISO: Los reportes han asociado una exposición excesiva ocupacional repetida y prolongada a los solventes con daños permanentes al cerebro y al sistema nervioso. Un mal uso intencional al deliberadamente concentrando y respirando el contenido puede ser dañino o fatal. Los vapores pueden encenderse explosivamente. Mantenga lejos del calor, chispas y las llamas. No fume. Apague las llamas y llamea pilotos, y apague las estufas, calientabares, motores eléctricos y todas las otras fuentes de ignición hasta que todos los vapores hayan desaparecido. Prevenga la acumulación de vapores abriendo todas las ventanas y puertas para lograr una ventilación cruzada. Use solamente con una ventilación adecuada. No respire el polvo, los vapores o la niebla del rociado. Asigure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Si experimenta lagrimo de los ojos, dolores de cabeza, o mareos use protección para la respiración (aprobada por NIOSH) a salvo del área. Evite contacto con los ojos, piel, y la ropa. **Primer Auxilios:** Si es que sufre una dificultad al respirar, respire aire fresco. Si continúa sufriendo una dificultad al respirar obtenga inmediatamente asistencia médica. En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con bastante agua por 15 minutos por lo menos y obtenga atención médica. Para contacto con la piel, lave completamente con jabón y agua. **ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo – www.P65Warnings.ca.gov. MANTENGA FUERA DEL ALANCE DE LOS NIÑOS. Si en caso de emergencia, comuníquese con su médico, centro local para el control de venenos o clínica para emergencias. Para obtener más información sobre el producto y los posibles efectos en la salud, llame al (800) 481-4785.****

RUST-OLEUM  
CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

800-481-4785 rustoleum.com

Made in USA | Hecho en E.U.A.

©2019 Rust-Oleum Corporation 349260 1218

348856 HIGH GLOSS WHITE SAND



0 20066 44537 9