

RUST-OLEUM
CORPORATION
11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061
1-800-461-4785
An RPM Company
rpm.com rustoleum.com paintideas.com
©2009 Rust-Oleum Corporation. Made in USA. Hecho en E.U.A. 1009

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

METALLIC ACCENTS

Rich elegant metallic finish
for walls, trim, furniture and more

Applies like
latex paint

Easy one-step
application

Water-based
technology

32 FL. OZ. 946 mL

Rust-Oleum Metallic Accents is an advanced water-based paint that provides a rich metallic finish for walls, ceilings, doors, trim and furniture. This low odor, one-step paint finish contains real mica beads that deliver a rich shimmering effect for all your indoor and outdoor projects.

Painting Conditions: Use when temperature is between 50°F (10°C) and 85°F (32°C) and humidity is below 85% to ensure proper drying. **Preparation:** Remove all loose paint. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and let dry. **WARNING:** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. **LEAD IS TOXIC. EXPOSURE TO LEAD DUST CAN CAUSE SERIOUS ILLNESS SUCH AS BRAIN DAMAGE, ESPECIALLY IN CHILDREN. PREGNANT WOMEN SHOULD ALSO AVOID EXPOSURE.** Wear a NIOSH-approved respirator to control lead exposure. Clean up carefully with a HEPA vacuum and a wet mop. Before you start, find out how to protect yourself and your family by contacting the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead. **Priming:** Use of a latex primer provides superior adhesion and hiding. It's especially recommended for bare wood, bare metal, new drywall or over contrasting colors. **Painting:** Stir well before use. **ROLLING:** ¼" nap roller is recommended for large surfaces such as walls. Start in an approximate 4' area and apply in a straight up and down motion, ceiling to floor (versus a "w" motion). End stroke should be from ceiling to floor. Then move on to the next area, slightly overlapping area just painted (about 2 inches). Use a small ¼" nap roller for cutting in corners, ceilings and baseboards. Note: Paint finish will have a subtle texture. **BRUSHING:** If brushing is necessary, use a high quality brush that is recommended for water-based semi-gloss paints. **SPRAYING:** Thin with 10% water. Use an HVLP spray gun in combination with an air compressor. Air pressure needs to be approximately 65 psi with greater pressure in the tank. **Dry and Recoat Times:** Based on 77°F (25°C) -50% humidity. Allow more time at cooler temperatures. Minimum 2 coats are recommended. Finish may be recoated after 30 minutes. Surface is dry in 2 hours. **Clear Coat:** For outdoor or high traffic interior surfaces, including furniture, topcoat with Rust-Oleum Clear Topcoat. Apply once surface is fully dry, 24 hours. **Clean-up:** Clean tools with warm soapy water immediately after use. **Coverage:** 80-100 square feet per coat.

CAUTION: Avoid contact with eyes. Wash hands after use. Do not take internally. When spraying or sanding wear an appropriate, properly fitted respirator (NIOSH approved) during and after application. Follow respirator manufacturer's directions for respirator use. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.** For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information call 847-367-0244.

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact our Customer Service Department for a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code on product label.

SATISFACCIÓN GARANTIZADA: Si no está satisfecho(a) con este producto, haga favor de ponerse en contacto con nuestro Departamento de Atención al Cliente para el reembolso completo del precio de compra. Refiérase al número del producto y al código de lote.

Condiciones para el Pintado: Almacene y aplique este producto solamente cuando la temperatura se encuentra sobre 14° C (58° F). Use cuando la temperatura se encuentra entre 10°-29° C (50°-85° F) y la humedad se encuentra debajo de un 85% para asegurar un secado apropiado. **Preparación:** Quite toda la pintura suelta. Lije levemente las superficies lustrosas. Limpie lavando con agua y jabón, enjuague y deje secar. **ADVERTENCIA:** Si usted raspa, lije o quita la pintura vieja, es posible que suelte polvo de plomo. EL PLOMO ES TÓXICO. UNA EXPOSICIÓN CON EL POLVO DEL PLOMO PUEDE CAUSAR UNA ENFERMEDAD SERIA COMO DAÑOS AL CEREBRO. ESPECIALMENTE EN LOS NIÑOS. LAS MUJERES ESPERANDO FAMILIA TAMBIÉN TIENEN QUE EVITAR UNA EXPOSICIÓN. Use un respirador aprobado por NIOSH para controlar la exposición con el plomo. Haga una limpieza con una aspiradora de aire con filtro HEPA y un estropajo húmedo. Antes de empezar, averigüe cómo proteger a sí mismo y a su familia poniéndose en contacto con la Línea Abierta Nacional para la Información sobre el Plomo llamando al 1-800-424-LEAD o visite al sitio www.epa.gov/lead. **Aplicación de Capa Preparadora:** El uso de una capa preparadora de látex provee una adhesión superior y encubrimiento. Se recomienda su uso especialmente sobre superficies descubiertas de madera, metal, nueva albardada y sobre colores que contrastan. **Pintado:** Mezcle bien antes de usar. **RODILLO:** Se recomienda un rodillo con pelusa de 1/4 de pulgada para las superficies grandes como paneles de albardada. Empezce en un área aproximada de 4 pies y aplique usando un movimiento derecho de arriba para abajo, desde el cielo raso hasta el piso (en vez de hacer una "W"). La pasada final tiene que ser desde el cielo raso hasta el piso. Luego vaya a la próxima área, traslapando un poco el área ya pintada (como 2 pulgadas). Use un rodillo pequeño de pelusa de 1/4 de pulgada para recortar en las esquinas, cielo raso y rodapiés. Note: El acabado de la pintura tendrá una textura sutil. **BROCHA:** Si es necesario usar una brocha, se recomienda el uso de una de alta calidad que es recomendada para las pinturas semilustrosas con base de agua. **ROCIADO:** Se puede diluir con un 10% de agua. Use una pistola rociadora HVLP en combinación con un compresor de aire. La presión de aire tiene que ser de aproximadamente 65 psi con una presión más alta en el tanque. **Los Tiempos de Secado y Aplicación de Otras Capas:** Basados en una temperatura de 25° C (77° F) y una humedad relativa de un 50%. Permita más tiempo en temperaturas más bajas. Se recomienda la aplicación de 2 capas. Se puede aplicar una segunda mano después de 30 minutos. La superficie se encontrará seca en 2 horas. **Capa Transparente:** Para superficies en el exterior o en el interior y que sufren de mucho tráfico, aplique una última capa usando Rust-Oleum Capa Transparente. Aplique una vez que la superficie se encuentra completamente seca, después de 24 horas. **Limpieza:** Limpie las herramientas usando agua caliente y jabón inmediatamente después de haberlas usado. **Cobertura:** 80-100 pies cuadrados por cada capa.

ADVERTENCIA.

Evite contacto con los ojos. Lave sus manos después de haber usado el producto. No ingiera o trague internamente. Cuando está rociando o lijando use un respirador apropiado y bien ajustado (aprobado por NIOSH) durante y después de la aplicación. Siga las direcciones del fabricante para el uso del respirador. **MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** En caso de una emergencia, llame a su médico, o al centro local para el control de los venenos o una sala local para las emergencias o urgencias. Para obtener información sobre la salud referente a este producto llame al: 847-367-0244. **PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD; PRODUCTO ORIGINARIO DE E.U.A.**

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

CLEAR TOPCOAT

Protective topcoat
for added durability on
interior and exterior surfaces

Premium
gloss sheen

UV
Resistant

Water-based
technology

32 FL. OZ. 946 mL

Rust-Oleum Clear Topcoat provides long-lasting protection and durability for interior and exterior projects. This high quality, fast-drying formula is UV resistant, non-yellowing and will help protect the rich metallic finish against outdoor elements and abuse from high traffic areas. Great for topcoating walls, doors, trim and furniture.

Painting Conditions: Use when temperature is between 50°F (10°C) and 85°F (32°C) and humidity is below 85% to ensure proper drying. **Preparation:** Remove all loose paint. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and let dry. **WARNING:** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. EXPOSURE TO LEAD DUST CAN CAUSE SERIOUS ILLNESS SUCH AS BRAIN DAMAGE, ESPECIALLY IN CHILDREN. PREGNANT WOMEN SHOULD ALSO AVOID EXPOSURE. Wear a NIOSH-approved respirator to control lead exposure. **Painting:** BRUSHING/ROLLING: Stir thoroughly. Thinning is not required. Avoid painting in direct sunlight or on hot surfaces. Use a good quality brush or a 1/4" nap roller. Avoid excessive brushing as this will reduce film thickness and protection. Use light, even strokes to ensure an even flow and the smoothest finish. **SPRAYING:** Thin with 10% water. Use an HVLP spray gun in combination with an air compressor. Air pressure needs to be approximately 65 psi with greater pressure in the tank. **Dry and Recoat Times:** Based on 77°F (25°C) -50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. Dries to the touch in 1 hour and fully dry in 2-4 hours. If topcoating a new finish, apply once surface is fully dry, 24-48 hours. **Clean-up:** Clean tools with warm soapy water immediately after use. **Coverage:** 120 square feet.

CAUTION: Avoid contact with eyes. Wash hands after use. Do not take internally. When spraying or sanding wear an appropriate, properly fitted respirator (NIOSH approved) during and after application. Follow respirator manufacturer's directions for respirator use. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.** For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information call 847-367-0244.

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact our Customer Service Department for a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code on product label.

SATISFACCIÓN GARANTIZADA: Si no está satisfecho(a) con este producto, haga favor de ponerse en contacto con nuestro Departamento de Atención al Cliente para el reembolso completo del precio de compra. Refiérase al número del producto y al código de lote.

Condiciones para el Pintado: Use cuando la temperatura se encuentra entre 10°-29° C (50°-85° F) y la humedad se encuentra debajo de un 85% para asegurar un secado apropiado. **Preparación:** Quite toda la pintura suelta. Lije levemente las superficies lustrosas. Limpie lavando con agua y jabón, enjuague y deje secar. **ADVERTENCIA:** Si usted raspa, lija o quita la pintura vieja, es posible que suelte polvo de plomo. EL PLOMO ES TÓXICO. UNA EXPOSICIÓN CON EL POLVO DEL PLOMO PUEDE CAUSAR UNA ENFERMEDAD SERIA COMO DAÑOS AL CEREBRO, ESPECIALMENTE EN LOS NIÑOS. LAS MUJERES ESPERANDO FAMILIA TAMBIÉN TIENEN QUE EVITAR UNA EXPOSICIÓN. Use un respirador aprobado por NIOSH para controlar la exposición con el plomo. Haga una limpieza con una aspiradora de aire con filtro HEPA y un estropajo húmedo. Antes de empezar, averigüe cómo proteger a sí mismo y a su familia poniéndose en contacto con la Línea Abierta Nacional para la Información sobre el Plomo llamando al 1-800-424-LEAD o visite al sitio www.epa.gov/lead. **Pintado:** BROCHA/RODILLO: Mezcle completamente. No es necesario diluir. Evite el pintado bajo la luz directa del Sol o sobre superficies calientes. Use una brocha de buena calidad o un rodillo con pelusa de 1/4 de pulgada. Evite exceso de pasadas con la brocha porque esto reducirá el espesor de la película y la protección. Use pasadas delicadas y uniformes para asegurar un flujo parejo y el acabado más suave. Rociado: Se puede diluir con un 10% de agua. Use una pistola para el rociado tipo HVLP en combinación con un compresor de aire. La presión de aire tiene que ser de aproximadamente 65 psi con una presión más alta en el tanque. **Los Tiempos de Secado y Aplicación de Otras Capas:** Basados en una temperatura de 25° C (77° F) y un humedad relativa de un 50%. Permita más tiempo en temperaturas más bajas. Seca al tacto en 1 hora y se encuentra completamente seca en 2-4 horas. Cuando se está aplicando este producto en un nuevo acabado, aplique solamente cuando la superficie se encuentra completamente seca, o en 24-48 horas. **Limpieza:** Limpie las herramientas usando agua caliente y jabón inmediatamente después de haberlas usado. **Cobertura:** 120 pies cuadrados.

ADVERTENCIA.

PRECAUCIÓN: Evite contacto con los ojos. Lave sus manos después de haber usado el producto. No ingiera o trague internamente. Cuando está rociando o lijando use un respirador apropiado y bien ajustado (aprobado por NIOSH) durante y después de la aplicación. Siga las direcciones del fabricante para el uso del respirador. **MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** En caso de una emergencia, llame a su médico, o al centro local para el control de los venenos o una sala local para las emergencias o urgencias. Para obtener información sobre la salud referente a este producto llame al: 847-367-0244. **PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD; PRODUCTO ORIGINARIO DE E.U.A.**

RUST-OLEUM
CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy, Vernon Hills, IL 60061

1-800-461-4715

rpm www.rustoleum.com paintideas.com

©2009 Rust-Oleum Corporation. Made in USA. Hecho en E.U.A. 1009