

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®



GLOSS CLEAR ENAMEL

30% GREATER*

**PROTECTION
CLERITY RETENTION**

CLEAR



**HIGH-OUTPUT TIP
SPRAYS UP TO 50% FASTER!**

DANGER!

EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR. VAPOR HARMFUL. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE. CONTENTS UNDER PRESSURE.

See other cautions on back panel.

NET WT. 12 OZ. 340g

¡PELIGRO!

LIQUIDO Y VAPORES EXTREMADAMENTE INFLAMABLES. VAPORES NOCIIVOS. PUEDEN CAUSAR UN INCENDIO REPENTINO. NO SOMETER A PRESION.

Observar otras precauciones al dorso.

STOPS RUST® ADVANCED Gloss Clear Protective Enamel is the ultimate standard in rust protection and durability while providing an ultra glossy finish. *Stops Rust Advanced Clear Enamel provides 30% greater protection when compared to original matching Stops Rust Clear Enamel based on ASTM tests for adhesion over steel (ASTM D3359), Mandrel Bend/Flexibility (ASTM D822) and impact resistance (ASTM D2794). It provides 30% greater retention when compared to original matching Stops Rust Clear Enamel (ASTM D2244). The high output tip sprays up to 50% faster versus our standard tip.

Painting Conditions: Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 65% to ensure proper drying. Do not apply to surfaces that, when heated, exceed 200°F (93°C) or galvanized metal. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist.

Preparation: Remove loose paint and rust with a wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and let dry. **WARNING:** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

Painting: Shake can vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. If mixing ball fails to rattle DO NOT STRIKE CAN. Contact Rust-Oleum. Shake often during use. Hold can upright 10-16" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Do not paint the same distance from the surface, keep the can in motion while spraying. Apply 2 or more light coats a few minutes apart.

Dry & Recoat Times based on 70°F (21°C) - 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. Dries to touch in 15 minutes, to handle in 30 minutes. May recoat anytime. Do not apply clear over Stops Rust® Bright Coat Finish or Aluminum Finish.

Clean-up: Wipe off tip before storing. Clean up wet paint with Xfloc mineral spirits. Throw away empty can in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor.

Clogging: If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as mineral spirits. Do not stick a pin or other objects into the stem.

CONTAINS: LIQUIDATED PETROLEUM GAS, ACETONE, N-BUTYL ACETATE, GLYCOL ETHERS, DIMETHYL CARBONATE, ETHYL 3-ETHOXYPROPIONATE AND XYLENE. Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Do not puncture, strike or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (48°C). **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the contents may be harmful or fatal. **Vapors may ignite explosively.** Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. Use only with adequate ventilation. Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness or if air monitoring demonstrates vapor/mist levels are above applicable limits wear an appropriate, properly fitted respirator (NIOSH approved) during and after application. Follow respirator manufacturer's directions for respirator use. Avoid contact with eyes, skin and clothing. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water. **⚠️WARNING:** Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800) 461-4785.**



For more information visit rustoleum.com/ecoinfo
Contains NO CFC's or other substances which deplete the ozone layer



SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 800-481-4785 for product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.



11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061
800-481-4785 rustoleum.com

Made in USA | Hecho en E.U.A.

©2019 Rust-Oleum Corporation 353523 0519

Condiciones para el Pintado: Use en el exterior o en un área bien ventilada como un garaje abierto. Use cuando la temperatura se encuentre entre 10° y 32° C (50-90° F) y la humedad de abajo de un 65% para asegurar un secado apropiado. No aplique en superficies que cuando son calentadas excedan una temperatura de 93° C (200° F) o de metal galvanizado. Evite el rociado cuando existan condiciones como mucho viento y polvo. Cubra toda el área circundante para proteger contra la niebla del rocío. **Preparación:** Remueva toda la pintura suelta o la oxidación con un cepillo de cerdas de alambre o sino papper lita. Lije levemente las superficies lustrosas. Limpie lavando la pintura vieja puede usar polvo de plomo. **PLOMBO ES TOXICO.** Póngase en contacto con la Línea Alerta Nacional para la Información sobre el Plomo llamando al 1-800-424-LEAD o visite al sitio www.epa.gov/lead. **Pintado:** Agite la lata vigorosamente por un minuto después de haber sacudado la esfera mezcladora. Si la esfera mezcladora no hace ruido, NO GOLPEE LA LATA. Póngase en contacto con Rust-Oleum. Agite a menudo durante el uso. Agregar la lata destapada como a 10-16 pulgadas desde la superficie y rocíe usando un movimiento de atrás y adelante. Mantenga la lata a la misma distancia que cada pasada trasiega al anterior. Mantenga la lata a la misma distancia desde la superficie. Mantenga la lata en movimiento durante todo el rociado. Aplique 2 o más capas delgadas y unos pocos minutos aparte. **Tiempo de Secado y Aplicación de Otra Capa** son basados en una temperatura de 21° C (70° F) 50% humedad relativa. Permite más tiempo en temperaturas más bajas. Seca al tacto en 15 minutos, y se encuentra seca para agarrar en 30 minutos. Se puede aplicar una otra capa en cualquier momento. No aplique capa transparente sobre Stops Rust® Bright Coat Finish o sobre Aluminum Finish. **Limpieza:** Limpie frotando la boquilla antes de almacenar. Limpie la pintura húmeda con Xfloc o Espiritus de Mineral. Deslice la lata vacía en un basurero. No quemar o ponga la lata en un compactador doméstico para la basura. **Atenciones:** Si la válvula se atasca, haga girar y saque el botón rotador para poder enjuagarlo en un solvente como Espiritus de Mineral. NO inserte un alfiler o cualquier otro objeto dentro del tubo de la válvula.

CONTIENE: GAS LIQUIDADO DE PETRÓLEO, ACETONA, ACETATO DE N-BUTILO, ETÉRES DE GLICOL, CARBONATO DE DIMETILO, 3-ETOXIPROPIONATO DE ETILO Y XILENO. Vapores dañinos. Pueden afectar al cerebro o al sistema nervioso causando mareos, dolores de cabeza o náusea. Causan irritaciones en los ojos, piel, nariz y garganta. No perforar, golpear o incinerar (quemar) el contenedor. Una exposición con el calor o una exposición prolongada con el Sol puede causar que revente explosivamente. No exponga al calor o almacene en temperaturas sobre 48° C (120° F). **AVISO:** Los reportes han asociado una sobreexposición ocupacional repetida y prolongada con los solventes con daños permanentes al cerebro y al sistema nervioso. El mal uso intencional al concentrar e inhalar el contenido del recipiente puede ser peligroso o fatal. **Los vapores pueden incendiarse explosivamente.** Mantenga lejos del calor, chispas y flamas. No fume. Extinga todas las flamas de fuego y flamas piloto y apague las velas, calentadores, motores eléctricos y otras fuentes de ignición durante el uso y hasta que todos los vapores desaparezcan. Prevenga la acumulación de vapores abriendo todas las ventanas y puertas para lograr una ventilación cruzada. Use solamente con una ventilación adecuada. No inhale polvo, vapores ni rocío. Asegure de que entre aire fresco durante la aplicación y el secado. Si se tocan los ojos, sufre de dolores de cabeza o mareos, o el control del aire demuestra que los niveles de vapor o vapores son superiores a los límites aplicables, use un respirador apropiado que se ajuste adecuadamente (aprobado por NIOSH, Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional) durante y después de la aplicación. Siga las instrucciones de uso del respirador proporcionadas por el fabricante. Evite contacto con los ojos, piel y la parte de la vestimenta. **Primeros Auxilios:** Si sufre dificultad al respirar, salga del área para obtener aire fresco. Si la dificultad continúa, obtenga atención médica inmediatamente. En caso de contacto con los ojos, enjuáguelos con bastante agua por lo menos 15 minutos y luego obtenga atención médica. En caso de la piel, lávela completamente con jabón y agua. **⚠️ ADVERTENCIA:** Cáncer y daños reproductivos - www.P65Warnings.ca.gov. **MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** En caso de una emergencia, llame a su médico o al centro local para el control de los venenos o una sala local para las emergencias o urgencias. Para obtener información sobre la salud reproductiva a este producto llame al: (800) 461-4785.

353028 GLOSS CLEAR



• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®



MATTE CLEAR ENAMEL

**30%
GREATER***

**PROTECTION
COLOR RETENTION**

CLEAR



**HIGH-OUTPUT TIP
SPRAYS UP TO 50% FASTER!**

DANGER!

EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR. VAPOR HARMFUL.
VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE. CONTENTS UNDER PRESSURE.

See other cautions on back panel.

NET WT. 12 OZ. 340g

¡PELIGRO!

LIQUIDO Y VAPORES EXTREMADAMENTE INFLAMABLES. VAPORES NOCIIVOS.
PUEDEN CAUSAR UN INCENDIO REPENTINO. NO SOMETER A PRESION.

Observar otras precauciones al dorso.

STOPS RUST® ADVANCED Matte Clear Protective Enamel is the ultimate standard in rust protection and durability while providing a matte clear finish. *Stops Rust Advanced Clear Enamel provides 30% greater protection when compared to original matching Stops Rust Clear Enamel based on ASTM tests for adhesion over steel (ASTM D3359), Mandrel Bend/Flexibility (ASTM D822) and impact resistance (ASTM D2794). It provides 30% greater color retention when compared to original matching Stops Rust Clear Enamel (ASTM D2244). The high output tip sprays up to 50% faster versus our standard tip.

Painting Conditions: Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 65% to ensure proper drying. Do not apply to surfaces that, when heated, exceed 200°F (93°C) or galvanized metal. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist.

Preparation: Remove loose paint and rust with a wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and let dry. **WARNING:** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

Painting: Shake can vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. If mixing ball fails to rattle DO NOT STRIKE CAN. Contact Rust-Oleum. Shake often during use. Hold can upright 10-16" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Do not paint the same distance from the surface, keep the can in motion while spraying. Apply 2 or more light coats a few minutes apart.

Dry & Recoat Times based on 70°F (21°C) – 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. Dries to touch in 15 minutes, to handle in 30 minutes. May recoat anytime. Do not apply clear over Stops Rust® Bright Coat Finish or Aluminum Finish.

Clean-up: Wipe off tip before storing. Clean up wet paint with Xfloc or mineral spirits. Throw away empty can in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor.

Clogging: If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as mineral spirits. Do not stick a pin or other objects into the stem.

CONTAINS: LIQUIDATED PETROLEUM GAS, ACETONE, N-BUTYL ACETATE, GLYCOL ETHERS, DIMETHYL CARBONATE, ETHYL 3-ETHOXYPROPIONATE AND XYLENE. Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Do not puncture, strike or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (48°C). **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the contents may be harmful or fatal. **Vapors may ignite explosively.** Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. Use only with adequate ventilation. Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness or if air monitoring demonstrates vapor/mist levels are above applicable limits wear an appropriate, properly fitted respirator (NIOSH approved) during and after application. Follow respirator manufacturer's directions for respirator use. Avoid contact with eyes, skin and clothing. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water. **⚠️WARNING:** Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800) 461-4785.**

**ECHO
INFO**

For more information visit rustoleum.com/echoinfo
Contains NO CFC's or other substances which deplete the ozone layer

NO CFC's

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 800-481-4785 for product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

RUST-OLEUM CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

800-481-4785 rustoleum.com

Made in USA | Hecho en E.U.A.

©2019 Rust-Oleum Corporation 353524 0519

Condiciones para el Pintado: Use en el exterior o en un área bien ventilada como un garaje abierto. Use cuando la temperatura se encuentre entre 10° y 32° C (50-90° F) y la humedad relativa de un 65% para asegurar un secado apropiado. No aplique en superficies que cuando son calentadas excedan una temperatura de 93° C (200° F) o de metal galvanizado. Evite el rocío cuando existan condiciones como mucho viento y polvo. Cubra toda el área circundante para protegerla contra la niebla del rocío. **Preparación:** Remueva toda la pintura suelta o la oxidación con un cepillo de cerdas de alambre o sino papper lita. Lije las superficies lustrosas. Limpie lavando la superficie con jabón y agua, enjuague y deje secar. **ADVERTENCIA:** Si usted raspa, lije o remueve la pintura vieja puede salir polvo de plomo. EL PLOMO ES TOXICO. Póngase en contacto con la Línea Alerta Nacional para la Información sobre el Plomo llamando al 1-800-424-LEAD o visite al sitio www.epa.gov/lead. **Pintado:** Agite la lata vigorosamente por un minuto después de haber sacudido la esfera mezcladora. Si la esfera mezcladora no hace ruido, NO GOLPEE LA LATA. Póngase en contacto con Rust-Oleum. Agite a menudo durante el uso. Agite la lata derecho como a 10-16 pulgadas desde la superficie y rocíe usando un movimiento de atrás y adelante. Mantenga la lata derecha asegurando que cada pasada traslapa la anterior. Mantenga la lata a la misma distancia desde la superficie. Mantenga la lata en movimiento durante todo el rocío. Aplique 2 o más capas delgadas y unos pocos minutos aparte. **Tiempo de Secado y Aplicación de Otra Capa** son basados en una temperatura de 21° C (70° F) 50% humedad relativa. Permite más tiempo en temperaturas más bajas. Seca al tacto en 15 minutos, y se encuentra seca para agarrar en 30 minutos. Se puede aplicar una otra capa en cualquier momento. No aplique capa transparente sobre Stops Rust® Bright Coat Finish o sobre Aluminum Finish. **Limpieza:** Limpie frotando la boquilla antes de almacenar. Limpie la pintura húmeda con Xfloc o Espiritus de Mineral. Desheche la lata vacía en un basurero. No quemar o ponga la lata en un compactador doméstico para la basura. **Atenciones:** Si la válvula se atasca, haga girar y saque el botón rotador para poder enjuagarlo en un solvente como Espiritus de Mineral. NO inserte un alfiler o cualquier otro objeto dentro del tubo de la válvula.

CONTIENE: GAS LIQUIDADO DE PETRÓLEO, ACETONA, ACETATO DE N-BUTILO, ETÉRES DE GLICÉROL, CARBONATO DE DIMETILO, 3-ETOXIPROPIONATO DE ETILO Y XILENO. Vapores dañinos. Pueden afectar al cerebro o al sistema nervioso causando mareos, dolores de cabeza o náusea. Causan irritaciones en los ojos, piel, nariz y garganta. No perforar, golpear o incinerar (quemar) el recipiente. Una exposición con el calor o una exposición prolongada con el Sol puede causar que contenga explosivamente. No exponga al calor o almacene en temperaturas sobre 48° C (120° F). **AVISO:** Los reportes han asociado una sobreexposición ocupacional repetida y prolongada con los solventes con daños permanentes al cerebro y al sistema nervioso. El mal uso intencional al concentrar e inhalar el contenido del recipiente puede ser peligroso o fatal. **Los vapores pueden incendiarse explosivamente.** Mantenga lejos del calor, chispas y flamas. No fume. Extinga todas las flamas de fuego y flamas piloto y apague las velas, calentadores, motores eléctricos y otras fuentes de ignición durante el uso y hasta que todos los vapores desaparezcan. Prevenga la acumulación de vapores abriendo todas las ventanas y puertas para lograr una ventilación cruzada. Use solamente con una ventilación adecuada. No inhale polvo, vapores ni rocío. Asegure de que entre aire fresco durante la aplicación y el secado. Si se tocan los ojos, sufre de dolores de cabeza o mareos, o el control del aire demuestra que los niveles de vapor o vapores son superiores a los límites aplicables, use un respirador apropiado que se ajuste adecuadamente (aprobado por NIOSH, Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional) durante y después de la aplicación. Siga las instrucciones de uso del respirador proporcionadas por el fabricante. Evite contacto con los ojos, piel y la parte de la vestimenta. **Primeros Auxilios:** Si sufre dificultad al respirar, salga del área para obtener aire fresco. Si la dificultad continúa, obtenga atención médica inmediatamente. En caso de contacto con los ojos, enjuáguelos con bastante agua por lo menos 15 minutos y luego obtenga atención médica. En caso de la piel, lávela completamente con jabón y agua. **⚠️ADVERTENCIA:** Cáncer y daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov. **MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** En caso de una emergencia, llame a su médico o al centro local para el control de los venenos o una sala local para las emergencias o urgencias. Para obtener información sobre la salud refiérase a este producto llame al: (800) 461-4785.

353029 MATTE CLEAR

