TRUSTED QUALITY SINCE 1921 **RUST-OLEUM®** Plastic Direct -To-Plastic **Paint** Renews & Restores **Plastic NO PRIMER NEEDED** DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR, VAPOR HARMFUL See other cautions on back pane Observar otras precauciones al dorso

: Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open parage. Use when temperature is between 50° and 90°F (10-32°C) and humidity is below 65% to ensure proper drying. Avoid spraying in very windy. dusty conditions. Cover surrounding area to protect from soray mist.

Preparation: For new plastic surfaces, thoroughly wipe down surface with paint thinner to get best adhesion. For aned or weathered surfaces, remove loose material with a dry brush, clean with soan and water, rinse and let dry. If mildow is present, wash with a solution of water and bleach, rinse and let dry, WARNING! If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust, LEAD IS TOXIC, Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

Painting: Shake can vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. DO NOT STRIKE CAN. Shake often during use. Hold can upright 10-12' from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface. Keep the can in motion while spraying. Apply 2 or more light coats a few minutes agart. Maximum gaint adhesion and durability is achieved in 5-7 days.

Dry & Recoat Times based on 70°F - 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. Dries to touch in 20-30 minutes, to handle in 1 hour and fully dry in 24 hours. Apply a second coat within 1 hour

Clean-up: When finished spraying, clear spray valve by turning can upside down and pushing nozzle for 5 seconds. Clean up wet paint with XVIol or mineral spirits. Throw away empty can in trash pickup. Do not burn or place in

Clooping: If valve cloos, twist and pull off nozzle and rinse it in a solvent such as mineral spirits. Do not stick a pin

CONTAINS: LIQUIFIED PETROLEUM GAS. ACETONE. PETROLEUM DISTILLATES AND AROMATIC HYDROCARBONS. Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Do not puncture, strike or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (48°C), NOTICE: Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage, Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the content may be harmful or fatal, Vapors may ignite explosively. Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are cone. Prevent build up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation Use only with adequate ventilation. Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness,

wear réspiratory protection (NIOSH approved) or leave thé area. Avoid contact with eyes, skin and clothing. First Aid: If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get médical attention immediately. In case of eve contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water. A WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov, KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN, Avoid repeated or prolonged contact with skin. Avoid contact with eves. Wash thoroughly after handling. For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800) 481-4785.

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, con Rust-Oleum Product Support at 800-481-4785 for product replacement or a full refund the purchase price. Refer to product number and batch code.

RUST-OLEUM

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061 800-481-4785 rustoleum.com

Made in USA | Hecho en E.U.A. ©2018 Rust-Oleum Corporation 340072 0318

Condiciones para Pintado: Use en el exterior o en un área bien ventlada como un garaje abierto. Use cuando la temperatura se encuentra entre 10-32°C (50-90°F) y la humedad debajo de un 65% para asegurar un secado apropiado. Evite la aplicación usando rociado quando existen condiciones con mucho viento o polivo. Cubra el área circundante para proteperta contra usano nosso cuanco estere conoces con mundo evento porce, curiar al area funzamen para prosepta corras en habilidar disco. Presentar Para sporferio serve de delsto, imprie completamente frontano con indigente guar printur, para logor um en perio arbisto, foi las superficios vigio, do despetados de la interme, enemen al metarista sidam con a pedio seco, imprie con jabón y agua, e vituaga y deje seco. Si encoentra presente algún morto, ha eo um ura solición de apar y statueçados, eniques y ede seco. Si encoentra presente algún morto, ha eo um ura solición de apar y statueçados, eniques y ede seco. ADVERTENDAL SI rastoa, ligia o quita printura viviga, puede sofitampolivo de picomo EL PLOMO ES TOXICO. Comuniquese con la Linea directa de información nacional sobre plomo al 1-800-424-LEAD o conéctese a www.epa.gov/lead, Pintad Agite la lata vigorosamente por un minuto después de haber escuchado el sonido de la bolta mezicladora. NO GOLPEE LA LATA, Acide emenudo durante el uso, Agarre la lata derecha como a 10-12 pulgadas desde la superficie v rocié con movimientos uniformes de arriba para abajo, asegurando que cada nueva pasada traslapa la anterior. Mantengá la lata a la misma distancia desde la superficie. Mantenga la lata en movimiento durante todo el rociado. Aplique dos o más capas delgadas unos poco minutos aparte. Una adhesion máxima y durabilidad de la pintura es alcanzada en 5-7 días Tiempo de Secado y par Ap<mark>licación de otra Capa</mark> Basado en una temperatura de 21°C (70°F) y una humedad relativa de un 50%. Permita más tiempo en temperaturas más frías. Seca al tacto en 20-30 minutos, y se puede agarrar en 1 hora y está completamente seca en 24 horas. Anlique una segunda capa dentro de 1 hora o después de 48 horas. Limpieza: Cuando acaba de rociar. Împie la válvula del rociador volcando la lata de arriba para abajo y empujando el botón rociador por 5 segundos. Limpie la pintura húmeda con XII o lo Escíritus Minerales. Deseche la lata vacia en el tessurero. No queme o ponga en un compactador doméstico para basura. Atascamientos: Si la válvula se atasca, haga girar y jale el aspersor (botón) y enjuáquelo con un solvente como Escíritus Minerales. No inserte un alfiler o cualquier otro objeto dentro de la espiga.

CONTENE: GAS LICUADO DE PETRÓLEO. ACETONA. DESTILADOS DE PETRÓLEO E HIDROCARBUROS

AROMÁTICOS. Vanores dañinos. Pueden afectar al cerebro o al sistema nervioso causando mareos dolores de cabeza, o nausea, Causan irritaciones en los ojos, piel, nariz y la garganta, No perfon golpee o incinere (quemar) el contenedor. Una exposición al calor o una prolongada exposición al Sol puede causar ruptura éxplosiva. No exponça al calor o almacene en temperaturas sobre 48°C (120°F). AVISO: Los reportes han asociado una exposición excesiva ocupacional repetida y prolongada a los solventes con daños permanentes al cerebro y al sistema nervioso. Un mal usó intencional al deliberadamente concentrando y respirando el contenido puede ser dañino o fatal, **Los vapores** pueden encenderse explosivamente. Mantenga lejos del calor, chispas y las llamas, No furne, "Apague las llamas y llamas pilotos, y apague las estufas, calentadores, mofores eléctricos y todas las otras fuentes de ignición hasta que todos los vapores havan desaparecido. Prevenga la acumulación de vapores abriendo todas las ventanas y puertas para lograr una ventilación cruzada. **Use solamente** con una ventilación adecuada. No respire el polyo, los vapores o la niebla del rociado. Asegure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Si experimenta laprimeo de los pios, dolores de cabeza, o mareos, use protección para la respiración (aprobada por NIĎSH) o salga del área, Evite contacto con los oios, piel, y la ropa, **Primeros Auxilios:** Si es que sufre una dificultad al respiral saloa del área pará obtener aire fresco. Si continua sufriendo una dificultad al respirar obtenoa inmediatamente asistencia médica, En caso de contacto con los ojos, enjuaque inmediatamente con bastante aqua por 15 minutos por lo menos y obtenga atención médica. Para contacto con la piel repetido o prolongado con la piel. Evite el contacto con los ojos. Lávese bien las manos despué: de utilizar el producto. En caso de emergencia, comuníquese con su médico, centro local para el control de venenos o clínica para emergencias. Para obtener más información sobre el producto y los posibles efectos en la salud, llame al (800) 481-4785. PROHIBIDA SU VENTA A MENORES De Edad; producto originario de E.U.A.

