

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

High Heat

Tough
Protective
Enamel

Renew Grills
Wood Stoves
& More
Resists Heat
Up To 1200°

STOPS
RUST

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR. VAPOR HARMFUL.
VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE. CONTENTS UNDER PRESSURE.

See other cautions on back panel.

NET WT. 12 OZ. 340g*

*Aged Copper NET WT. 11 oz. 312g

¡PELIGRO! LÍQUIDO Y VAPOR EXTREMADAMENTE INFLAMABLES. VAPORES NOCTIVOS.

PUEDE CAUSAR UN INCENDIO REPENTINO. NO SOMETER A PRESIÓN.

Observar otras precauciones al dorso.



HIGH HEAT is a tough protective enamel that renews and protects surfaces subject to heat up to 1200° F. This rust-preventive formula is ideal for barbecue grills, woodstoves, radiators, pipes, replace screens, automotive parts and more. Rich, satin finish.

Painting Conditions: Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 65% to ensure proper drying. Priming is not recommended. Do not use on metal directly exposed to flames or in direct contact with food, such as a grill grate. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding areas to protect from spray mist.

Preparation: Remove loose paint and rust with wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and let dry completely. If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead. **Pintado:** Agite la lata vigorosamente para que la pintura se mezcle bien. Use una brocha limpia y seca para aplicar la pintura. No use una brocha que ya haya usado para aplicar otra pintura. Quite el exceso de pintura con un paño limpio y seco. Limpie la superficie con agua y jabón suave y seco. Quite la suciedad con una escobilla de cerdas suaves. Quite la óxido y la pintura vieja con una lijadora de mano o lijadora de arena. Quite la óxido y la pintura vieja con una lijadora de mano o lijadora de arena.

Painting: Shake can vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. Shake often during use. Hold can upright 12-16" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface. Keep the can in motion while spraying. Apply 2 or more coats a few minutes apart.

Dry & Recoat Times based on 70°F - 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. May recast within 1 hour or after 48 hours. Allow paint to dry 1 hour before handling. It may emit smoke and harmless odor at first. Dries to the touch in 1/2 hour and to handle in 1-2 hours.

Clean-up: When finished spraying, clean spray gun by turning it upside down and pushing spray button for 5 seconds. Clean up wet paint with Xylo® or mineral spirits. Throw away empty can in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor.

Clogging: If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as mineral spirits. Do not stick pin or other object into the stem.

CONTAINS ACETONE, LIQUEFIED PETROLEUM GAS, AROMATIC HYDROCARBONS AND PETROLEUM DISTILLATES. Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Do not puncture, strike, or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (48°C). **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvent with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the content may be harmful or fatal. **Vapors may ignite explosively.** Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. Use only with adequate ventilation. Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear respiratory protection (NIOSH approved) or leave the area. Avoid contact with eyes, skin and clothing. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water.

WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.** For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800) 481-4785.

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 800-481-4785 for product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

HIGH HEAT es un esmalte ultra duro para la protección que renueva y protege las superficies de metal que están expuestas al calor hasta temperaturas de 649°C (1200°F). Esta fórmula para la protección de la oxidación es ideal para partes de barbacoas, estufas para leña, radiadores, llantas, paralelas para chimeneas, accesorios para automóviles y muchos otros artículos expuestos al calor. Acabado raso suntuoso. se encuentra

entre 10°F (50°F) y 32°C (90°F) y la humedad debe de un 65%. para asegurar un secado apropiado. No se recomienda la aplicación de una primera capa para la preparación de la superficie. No use en metal que está directamente expuesto a las llamas del fuego o que está en contacto directo con los alimentos, como en el caso de la raja de una parilla. Evite la aplicación usando rociado cuando existan condiciones con viento fuerte. Cubra el área circundante para protegerla contra la niebla del rocío. **Preparación:** Remueva la pintura suelta y la oxidación usando un cepillo de alambre o paño limpio. Líje ligeramente las superficies lustrosas. Limpie con jabón y agua, enjuague y dése seco. **ADVERTENCIA:** Si raspa, lleve la pintura vieja, puede liberar plomo. Cubra el área circundante para protegerla contra la niebla del rocío. **Aplicación:** Remueva la pintura suelta y la oxidación usando un cepillo de alambre o paño limpio. Líje ligeramente las superficies lustrosas. Limpie con jabón y agua, enjuague y dése seco. **ADVERTENCIA:** Si raspa, lleve la pintura vieja, puede liberar plomo. Líje ligeramente las superficies lustrosas. Limpie con jabón y agua, enjuague y dése seco. **Pintado:** Agite la lata vigorosamente por un minuto después de haber sacudido el fondo de la botella mezcladora. Agite a menudo durante el uso. Agire la lata durante como a 12-16 pulgadas desde la superficie y rocíe un movimiento de arriba para abajo, asegurando que cada zona pasada trascienda la anterior. Mantenga la lata a la misma distancia desde la superficie. Mantenga la lata en movimiento durante todo el rociado. Aplique dos o más capas dejadas unos pocos minutos aparte. **Tiempo de Secado y para Aplicación de Otra Capa:** Una a temperatura de 21°C cada centro de 1 hora o después de 48 horas. Permita que la pintura seque por 1 hora antes de calentar. Al principio puede emitir humo y un olor intensivo. Seca al tacto a 12 horas y se puede aplicar en 24 horas. **Limpieza:** Al acabar de rociar, límpie la válvula volviendo la lata de la botella para dejarlo y empujando el botón por 5 segundos. Limpieza de la punta húmeda con Xylo® o espiritu mineral. Deséchela la válvula en el basurero. No quemar. No ponga en un compresor doméstico para basura. **Aclaramientos:** Si la válvula se atasca, haga girar jale el aspersor para sacarla y engranquelo con un solvente como espiritu de mineral. No inserte un alfiler o cualquier otro objeto dentro de la espiga.

CONTIENE ACETONA, GAS LICUADO DE PETRÓLEO, AROMATIC HYDROCARBONS AND DESTILADOS DE PETRÓLEO. Vapores dañinos. Pueden afectar al cerebro y al sistema nervioso causando mareos, dolores de cabeza, o náuseas. Causan irritaciones en los ojos, piel, nariz y la garganta. No perforar golpe o incinere (quemar) el contenedor. Una exposición al calor o una prolongada exposición al sol puede causar ruptura explosiva. No exponga al calor o almacene en temperaturas superiores a 120°F (48°C). **AVISO:** Los reportes han asociado una exposición excesiva o prolongada a los solventes con daños permanentes al cerebro y al sistema nervioso. Un uso intencional al deliberadamente concentrando y recordando el contenido puede ser dañino o fatal. **Los vapores pueden encenderse explosivamente.** Mantenga lejos del calor, chispas y las llamas. No fume. Apague las llamas y llame a los pilotos, y apague las estufas, calentadores, motores eléctricos y todas las otras fuentes de ignición hasta que todos los vapores hayan desparecido. Prevenga la acumulación de vapores abriendo todas las ventanas y puertas para lograr una ventilación cruzada. Use solamente con una ventilación adecuada. No respire el polvo, los vapores o la niebla del rociado. Asegure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Si experimenta lagrimeo de los ojos, dolores de cabeza, o mareos, use protección para la respiración (aprobada por NIOSH) o salga del área. Evite contacto con los ojos, piel, y la ropa.

Primeros Auxilios: Si es que sufre una dificultad a respirar, salga del área para obtener aire fresco. Si continua sufriendo una dificultad al respirar, obtenga inmediatamente asistencia médica. En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con bastante agua por 15 minutos por lo menos y obtenga atención médica. Para contacto con la piel, lave completamente con jabón y agua.

ADVERTENCIA: Cáncer y daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov. **MANTÉNGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** En caso de emergencia, comuníquese con su médico, centro local para el control de venenos o clínica para emergencias. Para obtener más información sobre el producto y los posibles efectos en la salud, llame al (800) 481-4785.

RUST-OLEUM
CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy, Vernon Hills, IL 60061

800-481-4785 rustoleum.com

Made in USA | Hecho en E.U.A.

©2019 Rust-Oleum Corporation 336000 0619